平成29年度

石油ガス等供給事業の保安確保に向けた 安全管理技術の調査等事業 (安全技術普及事業(事故発生原因分析等調査)) 調査報告書

平成30年3月

高圧ガス保安協会

目次

I		事業の目的	
Π		委員会の活動	2
	1	目的	2
	2	LPガス事故調査検討委員会委員構成	(
	3	審議経過	4
Ш		事業実施の成果	
	1	事故データの分析(他工事事業者を起因とする事故)別添	1
	2	LPガス容器間における液移動に関する調査別添	2
	3	回転釜と接続している金属フレキシブルホースの損傷等に関する調査別添	3
	4	その他の事故にかかる事故発生メカニズム解析・調査	
		①埋設管に係る実態調査別添・	4
		②ガス漏れ警報器設置先の事故発生状況について別添	5

I 事業の目的

液化石油ガス(以下「LPガス」という。)の消費者に対する供給時の事故件数は、昭和54年の793件をピークに、安全器具(マイコンメーター、ヒューズガス栓及びガス漏れ警報器)の普及により減少傾向となっていたが、平成18年以降の事故件数は、毎年200件前後で推移し、平成28年に発生した事故は136件(速報値)となった。事故の原因者等別では、消費者の不適切な使用等に起因する事故やLPガス販売事業者の作業ミス等に起因する事故の割合が依然として高い。消費者に起因する事故防止には、LPガス販売事業者が法令で定められている保安業務だけでなく、事故の発生原因を十分に理解した上で、ガス燃焼機器の操作や事故発生時の対処について確実かつ適切に消費者に伝えることが重要である。

このため、本事業では、高圧ガス保安法に基づき提出されるLPガス事故報告書を基に、事故情報を取りまとめるとともに、事故の発生原因別等にデータを整理し、これらの事故が普遍の事故であるか特殊な事故であるか、また、重大事故か軽微なものかを類型化し、特に重大事故に発展する可能性のリスク分析等を行い、予防的対応を含めた事故防止に資する対策を検討した。また、材質の異なるLPガス容器を複数本連結して使用した際に生じるおそれがある事故を検証、調査を行い、事故防止に必要な対策を検討する。この他、回転釜の振動等が金属フレキシブルホースの損傷等に影響を与えていることが想定されることから、回転釜と金属フレキシブルホースの接続設置状況等の実態を調査し、結果をとりまとめた。

Ⅱ 委員会の活動

1 目的

(1) 事故情報の整理・分析

高圧ガス保安法に基づき報告されるLPガス事故情報を基に、市販の表計算ソフトを用いて、平成29年(1月から12月)に発生したLPガス事故について報告内容に不足等がないかも精査し、事故の発生原因別等に分類、整理し、事故情報を取りまとめた。さらにこの情報を基に事故年報を作成するとともに、液化石油ガス保安対策指針策定に係る基礎資料を作成した。

また、市販のデータベースソフトを用いて、平成29年の事故情報の整理を行った。このデータ整理に当たっては、普遍の事故であるか特殊な事故であるか、重大事故か軽微なものかの類型化を行い、多様な検索を可能とした。

② 事故データの分析

平成28年以前のLPガス事故における類似事故、同一設備・機器で発生しているLPガス事故等について、その原因に普遍性が見込まれるもの等を抽出して事故発生原因を分析し、事故防止に資する対策を検討した。

(2)調査・実証実験

①LPガス容器間における液移動に関する調査

LPガス容器間の液移動に起因して発生するガス漏えい事故は、過去10年で10件発生している。主な原因として、LPガス容器中の液化石油ガスが外部からの熱によって体積が膨張したことが考えられるが、今後、鋼製容器と新たに開発された材質の異なるLPガス容器を複数本連結して使用した場合、材質の違いから熱伝導率が異なり、外的要因によらない状態で液移動によるガス漏えい事故が想定される。このため、材質の異なるLPガス容器を複数本連結して使用し、発生する温度差や液移動等を実験により検証した。また、この結果から、材質の異なるLPガス容器の併用に係る事故防止策等について検討し、取りまとめた。

② 回転釜と接続している金属フレキシブルホースの損傷等に関する調査

金属フレキシブルホースは、接続先の機器等の振動による疲労破壊が発生することから、主にガスヒートポンプとガス栓との接続管には使用されていない。

他方、金属フレキシブルホースの損傷、腐食・劣化に係るLPガス事故は、過去3年で11件発生し、うち4件が回転釜と接続している金属フレキシブルホースにおいて発生している。

これらの事故は、回転釜の振動等が金属フレキシブルホースの損傷等に影響を与えていることも想定されることから、回転釜と金属フレキシブルホースの接続設置状況等の 実態を調査し、その結果を取りまとめた。

③その他の事故にかかる事故発生メカニズム解析・調査

上記の調査の他、報告されたLPガス事故情報のうち、保安対策上、特に重要な事故について、必要に応じて事故の現地調査や実証実験等を行って事故発生メカニズムの解明に努め、結果を取りまとめた。

2 LPガス事故調査検討委員会委員構成

(敬称略、順不同)

	氏 名	所属
委員長	渡邊 嘉二郎	法政大学 名誉教授
委 員	青木 隆平	東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授
"	石井 一洋	横浜国立大学大学院 工学研究院システムの創生部門 教授
"	堀口 貞茲	元 独立行政法人 産業技術総合研究所
		爆発安全研究センター 気相爆発研究チーム チーム長
″	夏目 智子	全国地域婦人団体連絡協議会 幹事
″	難波 良二	一般社団法人 全国LPガス協会 保安部 部長
″	榎本 正徳	一般社団法人 日本エルピーガス供給機器工業会 専務理事
"	佐々木 定雄	一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 専務理事
″	折田憲一	ガス警報器工業会 専務理事
"	由利 剛	一般財団法人 日本厨房工業会 事務局次長
"	多田 憲史	一般財団法人 全国LPガス保安共済事業団 専務理事
"	梶原 静夫	一般社団法人 大分県LPガス協会 専務理事
"	脇坂 一哉	株式会社 いちたかガスワン 業務保安部 部長
"	塚口 勝弘	株式会社 ザ・トーカイ 保安統括室 室長
"	降旗 惣司	全国農業協同組合連合会長野県本部
		生活部燃料・ホームエネルギー課 技術顧問
関係者	経済産業省	産業保安グループ ガス安全室

3 審議経過

LPガス事故調査検討委員会

第1回 平成29年 7月11日 審議内容

平成29年度の実施計画案について

第2回 平成29年 10月3日

審議内容

事業の進捗に関する報告

第3回 平成29年 12月6日

審議内容

事業の進捗に関する報告

第4回 平成30年 3月9日

審議内容

事業の報告

Ⅲ 事業実施の成果

1 事故データの分析 (他工事事業者を起因とする事故)

目次

Ι.	事業の目的	1
Ⅱ.	他工事事故の発生状況	1
Ш.	実態調査	2
IV.	調査結果	3
1	. 他工事業者に対する供給管及び配管に係る損傷防止対策の実施状況	3
2	2. 消費者に対する供給管及び配管に係る損傷防止対策の実施状況	9
3	3. 他工事による供給管及び配管の損傷防止のための設備対策の状況1	2
4	↓. その他	5
٧.	まとめ 1!	5

I. 事業の目的

液化石油ガス販売事業者等保安対策指針(以下、「対策指針」という。)において、LPガス販売事業者は設備周辺で他工事の計画がある場合に、確実に知らせるように一般消費者等に対して周知するとともに、原則として工事に立ち会うことが求められているところ。近年の他工事事故について、事故件数の推移及び他工事に係る販売事業者の取り組み状況等の実態について、他工事業者による事故防止に資することを目的とした分析等を実施することとした。

Ⅱ. 他工事事故の発生状況

平成28年に発生したLP事故139件のうち他工事を起因とした事故は35件と、事故総件数の約25%を占め、他工事事故の占める割合は前年から大きく増加した。増加した他工事事故の発生箇所別の事故発生割合を見ると図1より、埋設された供給管での事故が他工事事故件数の約60%を占め、次いで供給管及び埋設された配管での事故がそれぞれ14.3%であった。事故発生箇所としては供給管での他工事事故が他工事事故件数の約74.3%と多く、露出管と埋設管では埋設管での事故が他工事事故件数の77.1%と多い。




図1 平成28年の発生箇所別事故割合




図2 平成28年の業者別他工事事故割合

平成28年の他工事事故に係る他工事業者の事故割合をみると、図2より、露出管に係る他工事事故は、上下水道等工事、土木・建設工事での事故は発生しておらず、主に解体工事の際に発生していた。ガス管内にガスは残っていないものと誤認識して切断等したものが、5件中3件と多かった。

他方、埋設管に係る他工事事故は27件発生しており、他工事事故全体の約77.1%であった。うち、上下水道等工事が11件(約31.4%)、土木・建設工事で8件(約22.9%)、解体工事で6件(約17.1%)となっており、ガス管を認識していなかったことから事故に至ったものは13件であった。

Ⅲ. 実態調査

平成28年度の他工事事故では、他工事業者がガス管の存在を認識せず作業し事故が発生したものと、ガス管を認識していたが事故に至ったものとがあった。そこで、対策を検討するため、LPガス販売事業者の他工事に関する取組についてアンケート調査をすることとした。


Ⅳ. 調査結果

各販売事業者からの回答を集計した結果、それぞれ以下のとおりとなった。

- 1. 他工事業者に対する供給管及び配管に係る損傷防止対策の実施状況
- (1) 他工事業者からの事前の工事情報の入手状況について

(全46社)

回答項目	回答数
①常に入手している	4
②入手する時としない時がある	4 1
③入手していない	1
④入手できない	0
無回答	0



工事情報の入手先として最も多かったのは「他工事業者」(17件)であった。これに次いで、「消費者」(9件)及び「土地の管理者等」(3件)から情報を入手しているとの回答が得られた。

また、工事情報を入手しない時がある理由としては、「他工事業者等からの連絡がない」 (36件)がほとんどであり、販売事業者の工事情報の入手が、他工事業者や消費者から の連絡に依存している一方、入手する方法として次の事例が挙げられた。


<入手する場合の具体的な方法>

- ・他工事業者との講習会を設けて情報交換している。
- ・掲示板により消費者等に対して工事の際に立会を実施する旨を日常的に周知すること で能動的に伝達している。
- ・物件の大家と連携し、水道工事及び路盤改良等の際は立会する旨を申し送っている。

(2) 工事の際の事前連絡に係る他工事業者への周知状況について

(全46社)

回答項目	回答数
①定期的に実施している	7
②不定期に実施している	1 7
③実施していない	1 3
④実施できない	9
無回答	0



- ●①定期的に実施している●②不定期に実施している
- ③実施していない■ ④実施できない
- ■無回答

定期的に周知を実施している場合、一般消費者等に対して年1回の頻度での周知が多く (4件)、その他に周知文書の配付を行っている販売事業者も見受けられた。

これに対し、不定期に周知を実施している場合、巡回時や検針時に併せて周知していることが多い(8件)。

周知の実施が難しい理由として、「他工事業者の数が多く、どの業者が工事するか分からない」、「特に戸建は工事業者を把握できないため、事前連絡をもらうことが難しい」との回答があり、販売事業者が他工事業者を網羅的に把握することができないため、他業務と併せて周知していることが窺える。その他、周知の実施事例として以下が挙げられる。


<周知の実施事例>

- ・工事の際に事前連絡をもらいたい旨を定期的に講習会で周知している。
- ・土地・建物所有者からも連絡いただけるよう周知している。
- ・メーター検針時にチラシを家主に配付し、家主を通じて他工事業者へ周知している。
- ・営業の途中で、消費先に足場がかかっている場合や、工事作業車両が駐車されている 場合は工事業者に声掛けするルールにしている。
- ・管理会社への連絡や、設備周辺にステッカーを貼付する等の対応により事前連絡をも らえるようにしている。

(3) 他工事業者との事前協議の状況について

(全46社)

回答項目	回答数
①いつも実施している	8
②実施する時としない時がある	3 6
③実施していない	0
④実施できない	1
無回答	1




- ③実施していない
- ④実施できない
- ■無同答

事前協議については、実施する時としない時があるとの回答が36件あり、その理由と して「他工事業者から連絡が無い場合がある」ためとの回答が多く見受けられた(29件)。 なお、事前連絡があった場合は事前協議を実施するとの回答が多かったが、他工事業者 から打合せを拒否される場合があるとの回答もあった。

(4) 他工事現場での立会の実施状況について

(全46社)

回答項目	回答数
①いつも実施している	9
②実施する時としない時がある	3 1
③実施していない	5
④実施できない	1
無回答	0




立会実施については、実施する時としない時があるとの回答が31件あり、その理由と して、(3)事前協議と同様、「他工事業者から連絡が無い場合がある」ためとの回答が見 受けられた(10件)。また、ガス配管・設備に影響がない場合や、他工事業者から求めら れない場合は立会を行わない販売事業者もあった。これに加え、時間的余裕が無く、立会

(5) 埋設管及びガス配管等の位置に係る他工事業者へのお知らせ状況について

(全46社)

回答項目	回答数
①実施している	1 4
②実施する時としない時があ	25
る	2 0
③実施していない	6
④実施できない	1
無回答	0



- 無回答


お知らせを実施する時としない時があるとの回答25件のうち、お知らせを実施してい ない場合の理由として、「他工事業者から事前連絡・問い合わせが無い」ことを挙げた回答 が8件存在し、問い合わせがあった場合に限ってお知らせを実施しているとの受動的な対 応が見受けられた。

お知らせの実施事例としては、現場立会や打ち合わせの際、主に配管図面等を基に説明 しているケースが多かった。また、比較的大きい規模の開発、集合住宅等においては、立 て看板、標識シート、表示ピン、表示杭の設置を設置することで間接的にお知らせすると の回答もあった。

(6) 他工事(一定期間)の現場巡回の状況について

(全46社)

回答項目	回答数
①定期的に実施している	1 9
②不定期的に実施している	1 7
③実施していない	1 0
④実施できない	0
無回答	0



- ●①定期的に実施している●②不定期的に実施している
- ③ 宇施していない ④ 実施できない
- ■無回答

現場巡回を不定期に実施している場合については、巡回のみを目的として現場に赴くの ではなく、営業・配送・検針・点検等と併せて巡回するケースが多かった。また、販売事 業者によっては、「工事完了までは巡回できていない、管理が不可能」、「客先に求められて いない場合は、巡回しても現場に入れてくれない」との回答もあった。


その他に行われているものとして、巡回を実施している販売事業者の中には、保安教育

を通して社員をはじめ配送員、検針員に対し巡回時に他工事がないか確認をするよう指導 し、機会があれば消費者にもできるだけ声をかけるよう徹底させ、他工事の事故防止に対 する意識の向上を図っている販売事業者もあった。また、他に、市町村開催の道路占用者 会議に出席し、情報収集に努めていること等も挙げられた。

(7) 工事業者別による対策の違いの有無について

(全46社)

回答項目	回答数
①有る	5
②無い	4 0
無回答	1



工事業者別による対策の違いは「無い」と回答する販売事業者がほとんどであった(4 0件)。また、対策の違いが有る場合については、以下のような具体的な対策が挙がった。


<具体的な対策の内容>

- ・解体業者、リフォーム業者及び上下水道業者等に対しては埋設管や隠ぺい管の対応、 リフォーム業者及び塗装業者等に対しては給湯器の給排気に関して注意喚起を実施し ている。
- ・地面を掘削する工事業者に対しては、埋設管の位置等を確認している。
- ・外壁の塗装業者に対しては、ガス配管の位置、給湯器等屋外器具への養生の方法、漏 えい防止対策、不完全燃焼防止対策等を確認している。
- ・最も配管の損傷の恐れがある外溝・土木・設備工事に対しては特に注意している。

(8) 当該対策に係る社内における統一的な基準の有無について

(全46社)

回答項目	回答数
①有る	7
②無い	3 8
無回答	1



工事業者別による対策に係る社内における統一的な基準は「無い」と回答する販売事業者がほとんどであった(38件)。また、基準が有る場合については、以下のような具体的な基準が挙げられた。

<具体的な基準の内容>


- ・「消費者への注意喚起」、「オーナー、不動産会社への周知」、「現地における足場等の状況察知」を実施することとしている。
- ・他工事の実施を発見した場合、重複しても良いので発見した全員が他工事業者に対し、 当社の配管が埋設されているので、注意してほしい旨、声をかけることをルールとし ている。

2. 消費者に対する供給管及び配管に係る損傷防止対策の実施状況

(1) 一般消費者等からの事前の工事情報の入手状況について

(全46社)

回答項目	回答数
①全ての一般消費者等から常に入手している	4
②入手できる一般消費者等と入手できない一般消費者等が存在	3 9
③入手していない	2
④入手できない	1
無回答	0




- ①全ての一般消費者等から常に入手している
- ■②入手できる一般消費者等と入手できない一般消費者等が存在
- ③ 入手していない
- ■④入手できない
- ■無回答

工事情報を入手できない一般消費者等が存在する理由として、消費者等から連絡がそもそも無くコンタクトを取れないとの回答が最も多かった(23件)。また、工事業者に販売事業者への連絡を含め、全て委託しているという認識により消費者から連絡がないケース(4件)、ガスに関係の無い工事の場合、連絡する必要が無いと消費者が思い込み連絡をしないケース(5件)も存在するとのことであった。

(2) 工事の際の事前連絡に係る一般消費者等への周知状況について

(全46社)

回答項目	回答数
①全て実施している	3 5
②実施する一般消費者等と実施しない一般消費者等が存在	9
③実施していない	2
④実施できない	0
無回答	0




- ①全て実施している
- ②実施する一般消費者等と実施しない一般消費者等が存在
- ③ 実施していない
- ④ 実施できない
- ■無回答

一般消費者等への周知については、年1回の頻度(17件)で、文書配付(18件)により実施している販売事業者が最も多かった。なお、頻度は年2回・2年に1回・点検又は検針時と様々であった。また、本件に係る問題点として、一般消費者等はガスの配管等に関心が無く、理解を得にくいこと等が挙げられた。

(3) 埋設管の位置に係る一般消費者等へのお知らせ状況について

(全46社)

回答項目	回答数
四百次口	四百奴
①全て実施している	1 2
②実施する一般消費者等と、実施しない一般消費者等が存在	1 7
③実施していない	1 4
④実施できない	2
無回答	1



- ①全て実施している
- ■②実施する一般消費者等と、実施しない一般消費者等が存在
- ③ 実施していない
- ④実施できない
- ■無回答

全て実施している販売事業者における具体的なお知らせ方法としては、供給開始時や定期調査点検時に説明を行っている販売事業者がほとんど(11件)であった。また、消費者の不在等によりお知らせできないケースや、一般消費者から問い合わせが無い限り説明していない販売事業者も見受けられた。なお、本件に係る問題として、以下のような問題点が挙げられた。

<本件に係る問題点>

- ・一般消費者に説明しようとしても、不在等で面会できないケースがある。また、面会 しても埋設管に関心がなく、話を聞いてもらえない一般消費者等が存在する。
- ・業務用や集合住宅の責任者、管理人とはあらゆる機会に情報交換できるが、共働きの 戸建て住宅等は、お客様に説明する機会を得にくい。


<その他に行っている設備に対する防止対策>

- ・他工事以外の自然災害(雪害等)の対応を行っている。
- ・設備を見やすく、また、維持管理しやすくするため、他工事業者に気づかれやすくなるよう露出配管に敷き直ししている。
- ・検針又は配送時に異常がないか、社員間で情報共有をしている。
- ・日常的な維持管理方法含め、設備には当社の連絡先・担当者の記入してあるシールを 貼付している。

(4) 一般消費者等による対策の違いの有無について

(全46社)

	(= : = =/
回答項目	回答数
①有る	2
②無い	4 2
無回答	2




一般消費者等による対策の違いは「無い」と回答する販売事業者がほとんどであった(4 2件)。

(5) 当該対策に係る社内における統一な基準の有無について

(全46社)

回答項目	回答数
①有る	4
②無い	4 1
無回答	1



■①有る ■②無い ■無回答


社内における統一的な基準は「無い」と回答する販売事業者がほとんどであった(4 1件)。なお、具体的な基準がある場合、「戸建て住宅については所有者・占有者への周知」、「集合住宅・賃貸住宅については管理会社やオーナーへの周知」、「高齢者については繰り返しの周知及び家族への説明」を行うこととなっているとの回答があった。

3. 他工事による供給管及び配管の損傷防止のための設備対策の状況

(1)標識シートの設置(埋設)について

(全46社)

回答項目	回答数
①措置している箇所を全て把握している	0
②措置している箇所を一部把握している	2 0
③把握していない	7
④実施していない	1 0
無回答	0




- ■①措置している箇所を全て把握している
- ■②措置している箇所を一部把握している
- ■③把握していない
- ④実施していない
- ■無回答

(2)表示ピンの設置について

(全46社)

回答項目	回答数
①措置している箇所を全て把握している	5
②措置している箇所を一部把握している	2 4
③把握していない	3
④実施していない	1 4
無回答	0




- ■①措置している箇所を全て把握している
- ②措置している箇所を一部把握している
- ③把握していない
- ■④実施していない
- ■無回答

(3)表示杭の設置について

(全46社)

回答項目	回答数
①措置している箇所を全て把握している	5
②措置している箇所を一部把握している	1 8
③把握していない	4
④実施していない	1 9
無回答	0



- ②措置している箇所を一部把握している
- ③把握していない
- ④実施していない
- ■無回答

(1) 標識シート、(2) 表示ピン及び(3) 表示杭、それぞれの回答では「措置(設 置)している箇所を把握していない」ことに対する具体的な理由は述べられなかったが、 販売事業者の合併・吸収により、一般消費者等に対する設置状況を把握できていない可能 性が考えられる。


<その他に行っている設備に対する防止対策>

- ・必要に応じて、道路上へ「G」マークステッカーを貼付している。
- ・フレキ管へは鎧管・CD管を利用し敷設している。
- ・閉栓先に設置している供給管の露出部に注意喚起シールを貼付している。

(4) 一般家庭や業務用厨房等、設備設置場所による対策の違いの有無について

(全46社)

	·— · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
回答項目	回答数
①有る	6
②無い	4 0
無回答	0




一般家庭や業務用厨房等、設備設置場所による対策に違いは「無い」と回答する販売 事業者がほとんどであった(40件)。

(5) 当該対策に係る社内における統一的な基準の有無について

(全46社)

回答項目	回答数
①有る	3
②無い	4 1
無回答	2




一般家庭や業務用厨房等、設備設置場所による対策に係る社内における統一的な基準は「無い」と回答する販売事業者がほとんどであった(4 1 件)。なお、基準があるとした販売事業者から、具体的な対策の内容として、「一般住宅については極力埋設配管とはせず露出配管する」、「やむをえない場合はPE管を使用し、標識シート及びロケーティングワイヤ使用徹底など腐食防止措置並びに安全対策を講じた設備とする」といったものが挙げられた。

4. その他

(1) 事業所毎による対策の違いの有無について

(全46社)

\-	,_,
回答項目	回答数
①有る	5
②無い	4 1
無回答	0



事業所毎による対策については、違いが「無い」と回答する販売事業者がほとんどであった(41件)。

Ⅴ. まとめ

調査の結果、他工事の情報収集は、他工事業者又は一般消費者等(以下「他工事業者等」 という。)からの連絡に大きく依存しており、工事情報の事前入手が難しいため立会を含む 他工事への対応が取れないとの回答が多かった。

しかしながら、対策指針において、「他工事業者による埋設管破損を防止するため、LPガス販売事業者は、ガス供給設備周辺で他工事の計画がある場合は、確実にLPガス販売事業者に知らせるように一般消費者等に対して周知するとともに、原則として工事の際に立ち会うこと。」と求められており、対策指針の要求を確実に実施するためには、工事情報の事前入手が必須である。

本調査で工事情報の入手先となる他工事業者等への対応状況等を伺ったところ、他工事 業者等においては誤った工事や不注意が事故に繋がるという認識が甘いため、工事情報の 連絡が販売事業者になかなか入ってこない、一般消費者においては販売事業者が対面でき る機会が少なく周知自体が困難、との回答が大半を占めた。

以上のように、工事情報を得ることが難しいため、受動的な対応となる販売事業者が存在する一方、例えば、市町村開催の道路占有者会議に出席して情報収集を行う、他工事業者との講習会へ出席して情報交換する、日常的な取り組みとして工事現場を見かけたら工事業者に声掛けをする、事故防止に対する意識向上を図る社内教育を行う、といった販売事業者も見受けられた。また、一般消費者等に対しては、水道工事や路盤改良等の際は立会する旨を物件の大家経由で伝える、集会場の掲示板により周知する等、各販売事業者によって工夫がされていた。このように能動的に情報を収集し、事故防止に努めている販売事業者も存在しており、本報告書に掲載している各販売事業者から提示された参考事例(グッドプラクティス事例)を横展開することが事故防止対策として有効なものと考えられる。

これらに加え、他工事事故を防ぐ方法としては、他工事業者のみならず、自ら工事を依頼するケース等においては一般消費者等からの連絡が必要であるが、説明しても理解をしてもらうことが困難であるとの回答があることから、例えば、イラスト入りのチラシを作成し、その中で過去に発生した事故が一般消費者にどのような被害を及ぼすか等の紹介や一般消費者等と接する機会の多い販売事業者が老人等、各消費者に応じた周知を行うためにわかりやすく伝えることが重要なものと考える。さらに、本調査では、他工事業者等からの希望が無い場合、現場での立会が行えないとの回答も見受けられたが、他工事現場での立会は他工事業者が誤った施工を行わないためのチェック・助言を行うことにより事故を防ぐことが目的であることから、希望が無い場合でも過去の事故事例を紹介し、他工事業者の理解を得ながら積極的に立ち会うことも必要である。

いずれにせよ、一般消費者、他工事業者及び販売事業者が、他工事に起因する事故により人的被害が発生することを十分に理解し、三位一体となり事故を防いでいくことが重要であるが、LPガスの取り扱いを熟知している販売事業者が積極的に働きかけ、情報共有及び取り扱いについて自主保安の観点からも指導していく必要があるものと考える。

Ⅲ 事業実施の成果

2 LPガス容器間における液移動に関する調査

目次

1.	目的						 	 	 	 	 	 	1
			((液移動)										
3.	容器間の	液移	動について	(鋼製	容器	:)	 	 	 	 	 	 	6
			調査結果										
4	4-1 圧	力上	.昇の実験				 	 	 	 	 	 	7
	4 — 1.	1	実験概要				 	 	 	 	 	 	7
			実験設備等										
	4 — 1.	3	実験結果等				 	 	 	 	 	 	8
			圧力上昇の										
4	4-2 液	移動]の実験				 	 	 	 	 	 	. 11
			実験概要										
	4-2.	2	実験設備等				 	 	 	 	 	 	. 11
	4-2.	3	実験結果等				 	 	 	 	 	 	. 13
	4-2.	4	液移動実験	のまと	め.		 	 	 	 	 	 	. 15
5.	調査結果	によ	る提言				 	 	 	 	 	 	. 17

1. 目的

LPガス容器間の液移動に起因して発生するガス漏えい事故は、過去10年で10件発生している。主な原因として、LPガス容器中の液化石油ガスが外部からの熱によって体積が膨張したことが考えられるが、今後、鋼製容器と新たに開発された材質の異なるLPガス容器を複数本連結して使用した場合、材質の違いから熱伝導率が異なり、外的要因によらない状態で液移動によるガス漏えい事故が想定される。このため、材質の異なるLPガス容器を複数本連結して使用し、発生する温度差や液移動等を実験により検証する。また、この結果から、材質の異なるLPガス容器の併用に係る事故防止策等について検討する。

2. LPガス事故(液移動)

過去10年間に発生したLPガス容器間の液移動に関する事故を表2-1に示す。また、 当該事故に係る、月毎の事故件数を図2-1、事故発生時間帯を図2-2、事故発生場所を 図2-3、建物用途を図2-4に示す。

液移動に関する事故は、過去10年間に10件発生しており、事故の現象としては、全て「漏えい」である。事故は、日光等によりLPガス容器間に温度差が生じたことにより容器間で液移動が発生し、これにより過充塡状態となった容器の内圧が上昇することにより容器バルブの安全弁が作動し、LPガスが漏洩することにより発生している。容器内圧の上昇は、過充塡状態の容器のバルブを閉止したこと等により液封が発生し、当該状態での温度上昇が原因と想定される。

液移動に起因する事故は、図2-1から4月から9月の春から夏の期間に発生し、図2-2より気温が高くなる12時から16時の時間帯に多く発生している。また、図2-3より関東以南の地域で数多く発生しているが、図2-4より、一般住宅、共同住宅、飲食店でほぼ同数発生しており建物用途による相違は見られない。

表2-1 過去10年間に発生したLPガス容器間の液移動に関する事故

発生日	時刻	現象	場所	容器	事故概要
2007/8/15	12:05	漏えい	宮城	50kg × 4	液化石油ガス50キログラム容器4本のうち1本からガスが漏えいしているのを発見した者がガス栓を閉めた後、他の者に消防への通報を依頼。通報を受けた消防は、予備側2本のうち1本の安全弁から微量のガスが漏えいしているのを確認したため、注水により容器を冷却した。原因は、ガスの消費量が少なかったことから、4本あった50キログラム容器のうち2本の容器バルブを販売事業者が閉止していたが、閉止する前に容器間で液移動が起こり過充填状態となっていたため、気温上昇(当日気温37.2度)により過充填状態の容器の安全弁が作動したものと推定される。
2007/9/5	15:00	漏えい	岐阜	20kg × 3	消費者がガス漏れの音とガス臭に気づき、 販売事業者、消防に通報。販売事業者の指示で消費者が容器バルブを閉めガス臭はなくなった。消防が販売事業者を待つ間に安全弁からガス漏れが発生したため、水で容器を冷却した。容器の温度上昇に伴い、安全弁が作動したものと推定。液移動により予備側容器が過充てん状態になっていたものと思われ、事故当日の午前中に過充てん状態容器を予備側から供給側へ移動させていた。
2008/4/23	9:45	漏えい	大阪	50kg × 3	消費者より、容器周辺からガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が駆け付けたところ、3本の容器のうち、1本の容器の安全弁からガスが漏えいしていることを確認した。 原因は、自動切替式調整器の予備側2本の容器が連結管で接続され、そのうちの1本は屋外に設置されていることにより、2本の間で温度差による液移動が生じ、安全弁が作動したことによるものと推定される。
2008/7/7	16:30	漏えい	熊本	50kg × 2	近隣住民より、ガスが漏れているとの通報を受け、消防が出動したところ、容器2本のうち1本の安全弁からガスが噴き出していることを確認した。原因は、2本の容器間で液移動が生じ、片方の容器が過充てんの状態で閉栓したため、その後の気温上昇により内圧が高まり、安全弁が作動したもの。

2009/8/14	14:20	漏えい	長崎	20kg×4	一般住宅において、予備容器の安全弁からガスが漏えいした。 原因は、予備容器間の連結管逆止弁の不具合による予備容器 間での液移動の可能性があるが、当該連結管は事故後廃棄さ れているため不明である。
2010/5/21	13:30	漏えい	埼玉	50kg×9	飲食店において、予備側の50kg容器4本のうち3本の容器 安全弁よりガスが漏えいした。 原因は、何らかの要因により容器間に温度差が生じ、液移動 が起こったことで過充てん状態となり、その後の温度上昇に より容器の内圧が上昇し、安全弁からガスが噴出したもの。
2010/9/22	15:35	漏えい	東京	50kg × 6	飲食店において、容器からガスが噴出しているとの通報を受け、保安機関が出動したところ、容器安全弁からのガスの噴出を確認した。 原因は、排気ダクト付近に設置してあった容器が排熱及び西日により過熱し、容器間で液移動をしたことで容器の内圧が高まり安全弁からガスが噴出したもの。
2012/4/5	14:35	漏えい	東京	50kg × 5	共同住宅において、隣家に供給している別の事業者よりガスが漏えいしているとの通報を受け、販売事業者が出動したところ、容器の安全弁が作動していることを確認した。 原因は、自動切替式調整器に接続された容器5本のうち予備側2本の設置環境が、片方は日当たりが良くもう片方はブロック塀の陰になっていたため、容器間に温度差が生じて液移動が起こり、容器内圧力が上昇して安全弁からガスが漏えいしたもの。
2012/6/8	12:30	漏えい	埼玉	50kg×5	飲食店において、従業員よりガス臭がするとの連絡を受け、販売事業者が出動し、営業中のため漏えい検知液で点検したが漏えい箇所の特定ができず、漏えい無しと判断して現地を離れた。同日、消費者が偶然居合わせた他の販売事業者に点検を依頼したところ、容器の安全弁からガスが放出されていることを確認した。原因は、容器の温度上昇防止措置が不十分であったため、容器間に温度差が生じて液移動が起こり、容器内圧力が上昇して安全弁からガスが放出されたもの。

2012/6/20	9:50	漏えい	栃木	50kg × 4	共同住宅において、住人からガス臭がするとの連絡を受け、 販売事業者が出動したところ、容器の安全弁からガスが放出 されていることを確認した。 原因は、当該共同住宅には容器 4 本で供給を行っていたとこ ろ、何らかの原因により予備側容器 2 本の間に温度差が生じ て液移動が発生し、容器内圧力が上昇して安全弁からガスが 放出されたもの。 なお、容器交換は使用側でのみ行っており、予備側容器は設
					なお、容器交換は使用側でのみ行っており、予備側容器は設 備を設置して以来、交換されていなかった。




図2-1 月毎の事故件数(液移動)




図2-2 事故発生時間帯(液移動)




図2-3 事故発生場所(液移動)




図2-4 建物用途(液移動)

3. 容器間の液移動について(鋼製容器)

LPガス容器間の液移動により、容器バルブの安全弁からLPガスが吹き出す事故が発生しているとし、平成13年度の経済産業省委託事業で容器間の液移動実験を行っている。 当該実験等の結果、直射日光により容器間に温度差が生じるとき、最大約1.8 kg/日のLPガスが、直射日光が当たった容器から、直射日光が当たってない容器に液移動することを確認している。

また、平成14年度に経済産業省委託事業として、液移動防止のパンフレットを作成し、次に示す液移動に係る事故の防止対策を啓蒙している。当該パンフレットにおいて、液移動の原因及び対策、液移動のチェックポイント等が示されている。ここで、容器間に温度差がつきにくいように、同じ容器収納庫内等に設置すること、LPガスを消費しているときは液移動がほとんど発生しないことなどが示されている。






図3-1 液移動防止パンフレット

4. 調査内容及び調査結果

上記3に示した容器間の液移動対策等は、鋼製容器間の液移動について検証し、指し示されたものである。今般、鋼製容器に加え、新たにFRP容器が使用され始めているが、FRP容器は材質の違いから鋼製容器とは熱伝導率が異なるため、FRP容器と鋼製容器を連結して設置した場合、容器収納庫に収納し、容器間に温度差が生じないように設置したにも係わらず液移動が発生する可能性が懸念される。

このため、FRP容器と鋼製容器を連結して使用する場合の液移動等について実験により検証する。

4-1 圧力上昇の実験

鋼製容器とFRP容器では、熱伝導率が異なることから、実際に、日中の外気温が上昇 した場合は、各々の容器の圧力上昇の変化も異なるとすれば、その間にガス移動における 液移動が起こると推察されことより、圧力変化の実験を行う。

4-1.1 実験概要

FRP容器(20kg)と鋼製容器(20kg)を恒温槽に設置し、日中の気温変化を再現し、容器内圧力に及ぼす影響及び容器間の圧力差について検討し、液移動の可能性並びに今後の実験方法を検討する基礎データを収集する。

4-1.2 実験設備等

(1) 容器

- FRP容器(20kg)(出口: POL): 各1本
- ・鋼製容器(20kg)(出口:POL):各1本
- ※い号液化石油ガス(プロパン95%以上)を約50wt%又100 wt%でFRP 容器及び鋼製容器に充填。


(2)設置方法

・各容器に圧力センサを取り付ける。



(3) 実験条件

下図のとおり、15°Cから3°C/h で温度上昇させ、5時間後の30°Cに到達後、1時間30°Cの条件で放置する。




*計測項目:恒温槽内の温度と各容器内の圧力

4-1.3 実験結果等

(1) 100wt%充填時

	開始時	5 時間昇温後	1 時間放	備考
			置	
恒温槽内温度	15. 48	29. 74	30. 37	昇温 15℃
°C	13. 40	29. 74	30.37	放置1時間
鋼製容器圧力	% 0. 70	1. 00	1. 05	昇温時: 0.3MPa 上昇
MPa	0.70	1.00	1.00	放置時: 0.05 MPa 上昇
FRP容器圧力	※ 0. 79	1. 02	1. 09	昇温時: 0.23 MPa 上昇
MPa	0. 19	1.02	1.09	放置時:0.07 MPa 上昇

※各容器の開始時の圧力の違いは、4-1.4(2)で説明




時間 h

(2) 5 Owt%充填時

	開始時	5 時間昇温後	1 時間放置	備考
恒温槽内温度	14. 91	30. 01	30. 54	昇温 15℃
°C	14. 31	30.01	30. 34	放置1時間
鋼製容器圧力	× 0.71	0. 95	1. 01	昇温時: 0.24 MPa 上昇
MPa	0.71	0. 93	1.01	放置時: 0.06 MPa 上昇
FRP容器圧力	* 0.75	0. 91	0, 96	昇温時: 0.16 MPa 上昇
MPa	0.73	0.91	0. 90	放置時: 0.05 MPa 上昇

※各容器の開始時の圧力の違いは、4-1.4 (2)で説明



時間 h





4-1. 4 圧力上昇の実験のまとめ

(1) 圧力上昇

前記実験結果より、100wt%充填、50wt%充填の何れにおいても、温度上昇時において、鋼製容器の圧力が、FRP容器の圧力より上回ることが確認できた。これにより、鋼製容器とFRP容器を並列に接続して使用すれば、温度の上昇に伴い、鋼製容器からFRP容器へ、ガスが移動し、当該ガスが再液化することによる液移動が推察されることより、更に、鋼製容器とFRP容器を直接接続しての液移動実験を計画することとした。

(2) 鋼製容器とFRP容器の充填圧力差

今回の実験においては、新品の鋼製容器とFRP容器を準備し、LPガスの充填においては、各々同一の充填工場で、100wt%、50wt%の充填を行っている。

これらより、本来、鋼製容器とFRP容器の充填圧力は、同じ圧力を示すはずが、 実際には、異なっていることより、これの差異について調査した。

鋼製容器における新品又は再検査容器は、出荷段階及び再検査後の出荷時には、エアーパージを兼ねて簡易な真空引きを行い、大気圧力以下で、鋼製容器は出荷されている。一方、FRP容器は、真空引きを行わず出荷されている。これらより、LPガスを充填時、充填工場では、そのままLPガスを充填しており、FRP容器は、鋼製容器に比べ、大気圧分の空気が多く残っているため、FRP容器の圧力が高かったと考えられる。

(3) 次回実験の準備

昇温実験において、圧力差を確認できたことより、液移動実験は、温度の上昇と降 温の両方を行い、液移動の比較検証をした。

FRP容器には、大気圧分の空気が気相部に混入されている可能性があることより、 鋼製容器及びFRP容器のLPガスを少量燃焼し、実験開始時の圧力が、ほぼ同じ 圧力で開始できるようエアーパージ用の燃焼を行うこととした。



鋼製容器: 20kg



FRP容器: 20kg



燃焼器

4-2 液移動の実験

鋼製容器とFRP容器では、熱伝導率が異なることから、実際に、外気温の変化による、 ガス移動における液移動量について、実験し検証した。

4-2.1 実験概要

FRP容器(20kg)と鋼製容器(20kg)を高圧部で連結し、日中の気温変化を再現し、容器間で液移動が発生する可能性を検証する。実験は、FRP容器(20kg)と鋼製容器(20kg)を高圧部で連結して恒温槽に設置し、当該恒温槽の温度を上昇又は下降させて実施した。

4-2.2 実験設備等


- (1) 容器 (4-1圧力上昇実験に使用した容器を使用する)
 - FRP容器(20kg)(出口:POL):各1本
 - ·鋼製容器(20kg)(出口:POL):各1本

※い号液化石油ガスを約50wt%又100 wt%でFRP容器及び鋼製容器に充填済み。

(2) 設置方法

FRP容器(20kg)と鋼製容器(20kg)を連結して恒温槽内に設置し、温度を 上昇又は下降させることにより、容器間で液移動が発生するか測定した。測定は、試 験前後の容器質量の変化、容器内圧の変化等を測定した。





(3) 測定条件等

容器	① F R P 容器 20kg ②鋼製容器 20kg
LP ガス組成	い号(プロパン含有率 95%以上)
残液量	①約 20kg (100 wt%) ②約 10kg (50 wt%)

(4)温度条件等


					実験条	件	
	FRP	鋼製	条件	初期温度	スピート	昇・降温 時間	保持時間
実験①	10 kg	10 kg	昇温	15°C	3°C/h	5 時間	1 時間
実験②	20 kg	20 kg	昇温	15°C	3°C/h	5 時間	1 時間
実験③	10 kg	10 kg	降温	30°C	3°C/h	5 時間	1 時間
実験④	20 kg	20 kg	降温	30°C	3℃/h	5 時間	1 時間

(5) 測定項目

圧力(高圧側)	容器出口圧力(鋼製容器側)
温度	恒温槽内温度
質量	実験前後の各容器質量

実験風景





4-2.3 実験結果等

(1) 実験① 5 Owt%充填時: **上昇**

測5	測定項目		5 時間昇温後 1 時間放置	備考
恒温槽の	为温度 ℃	16.12	31.23	15℃上昇、1時間放置
容器出口圧力	b(連結) MPa	0. 686	0.983	圧力 0.297MPa 上昇
鋼製容器	圧力 MPa	* 0.672	* 0.955	重量:-0.109kg 減少
2792 LI HI	重量 kg	28.002	27.893	(109g≒200cc)
FRP容器	圧力 MPa	* 0.678	* 0.972	重量: +0.110kg 増加
	重量 kg	21.247	21.357	(110g≒200cc)
連結ホース器	学材 重量 kg	1.024	1.024	変化なし

^{*}各容器の圧力は、実験開始前及び終了後に各々計測した。

(2) 実験② 100wt%充填時:上昇

測5	定項目	開始時	5 時間昇温後 1 時間放置	備考
恒温槽区	内温度 ℃	15.70	31.18	15℃上昇、1時間放置
容器出口圧力	」(連結) MPa	0.686	1.009	圧力 0.323MPa 上昇
鋼製容器	圧力 MPa	* 0.667	* 0.979	重量:-0.042kg 減少
2779.C II NH	重量 kg	37.912	37.870	(42g≒84cc)
FRP容器	圧力 MPa	* 0.683	* 0.987	重量: +0.042kg 増加
	重量 kg	30.993	31.035	(42g≒84cc)
連結ホース器	器材 重量 kg	1.024	1.024	変化なし

^{*} 各容器の圧力は、実験開始前及び終了後に各々計測した。

(3) 実験③ 50wt%充填時: **降温**

測5	定項目	開始時	5 時間降温後 1 時間放置	備考
恒温槽口	内温度 ℃	31.15	15.75	15℃降温、1時間放置
容器出口圧力	」(連結) MPa	1.041	0.722	圧力 0.319MPa 下降
鋼製容器	圧力 MPa	* 1.041	* 0.732	重量: +0.389kg 増加
775C 11 HI	重量 kg	27.891	28.280	(389g≒780cc)
FRP容器	圧力 MPa	* 1.057	* 0.724	重量: -0.391kg 減少
	重量 kg	21.350	20.959	(391g≒780cc)
連結ホース	器材 重量 kg	1.024	1.028	0.004kg=4g增加

^{*} 各容器の圧力は、実験開始前及び終了後に各々計測した。

(4) 実験④ 100wt%充填時:降温

測	定項目	開始時	5 時間降温後 1 時間放置	備考
恒温槽の	内温度 ℃	31.17	15.67	15℃降温、1時間放置
容器出口圧力	b(連結) MPa	1.044	0.745	圧力 0.299MPa 下降
鋼製容器	圧力 MPa	* 1.030	* 0.752	重量: +0.405kg 増加
7192 LI HI	重量 kg	37.868	38.273	(405g≒800cc)
FRP容器	圧力 MPa	* 1.044	* 0.746	重量: -0.408kg 減少
	重量 kg	31.027	30.619	(408g≒800cc)
連結ホース	器材 重量 kg	1.024	1.027	0.003kg=3g増加

^{*}各容器の圧力は、実験開始前及び終了後に各々計測した。

4-2. 4 液移動実験のまとめ

(1) 昇温

前記実験結果より、50wt%充填、100wt%充填の何れにおいても、鋼製容器より、FRP容器に、ガス移動による液移動が検証された。また、50wt%充填より、100wt%充填の方が、移動量は少なかった。これは、鋼製容器からガスがFRP容器に移動する際、FRP容器内の気相部に占める容積が大きい方が、移動したガスに対し、熱伝導を受ける容積が大きいので、その分、再液化量が増えたのではないかと推察する。

LPガス液量の変化: 5 Owt%充填時: 上昇 (鋼製容器: 18.34kg、FRP 容器: 11.92kg)

	測定項目	開始時	5 時間昇温後 1 時間放置	備考
恒温	槽内温度 ℃	16.12	31.23	15℃上昇、1時間放置
容器出口	王力(連結) MPa	0.686	0.983	圧力 0.297MPa 上昇
鋼製 容器	LP ガス重量 kg	9.662	9.553	重量:-0.109kg 減少 (109g≒200cc)
FRP 容器	LP ガス重量 kg	9.327	9.437	重量: +0.110kg 增加 (110g≒200cc)
連結ホー	ス器材 重量 kg	1.024	1.024	変化なし

LPガス液量の変化: 100wt%充填時:上昇(鋼製容器:18.40kg、FRP容器:11.78kg)

	測定項目	開始時	5 時間昇温後 1 時間放置	備考
恒温	槽内温度 ℃	15.70	31.18	15℃上昇、1時間放置
容器出口	王力(連結) MPa	0.686	1.009	圧力 0.323MPa 上昇
鋼製 容器	LP ガス重量 kg	19.512	19.470	重量:-0.042kg 減少 (42g≒84cc)
FRP 容器	LP カ゚ス重量 kg	19.213	19.255	重量: +0.042kg 增加 (42g≒84cc)
連結ホー	ス器材 重量 kg	1.024	1.024	変化なし

(2) 降温

前記実験結果より、50%wt 充填、100wt%充填の何れにおいても、FRP容器より、鋼製容器への液移動が検証された。また、50wt%充填より、100wt%充填の方が、移動量は少し多かった。昇温に比べても、液移動量は大きかった。これは、LPガスの液温が上昇する場合は熱を必要とし、下降する場合は、熱を放出することより、凝縮による方が、再液化しやすいものとすれば、温度変化の少ないFRP容器気相部のガスは、再液化を繰り返す鋼製容器気相部に、ガス移動による再液化が発生していたと推察する。

また、連結ホース内に液状のLPガスが残ったことは、連結ホース内でLPガスの 再液化が発生していたと推察する。

LPガス液量の変化: 5 Owt%充填時:降温 (鋼製容器:18.34kg、FRP容器:11.92kg)

	測定項目		5 時間降温後 1 時間放置	備考
恒温	槽内温度 ℃	31.15	15.75	15℃降温、1時間放置
容器出口	圧力(連結) MPa	1.041	0.722	圧力 0.319MPa 下降
鋼製	1014-7-81	9.551	9.940	重量: +0.389kg 増加
容器	LP ガス重量 kg	9.001	9.940	(389g≒780cc)
FRP	FRP LPが3重量 kg 9.43		9.039	重量: -0.391kg 減少
容器	LF // A里里 Ng	9.40	9.039	(391g≒780cc)
連結ホー	ス器材 重量 kg	1.024	1.028	0.004kg=4g增加

LPガス液量の変化: 1 O Owt%充填時:降温(鋼製容器: 18.40kg、FRP 容器: 11.78kg)

	測定項目	開始時	5 時間降温後 1 時間放置	備考
恒温	槽内温度 ℃	31.17	15.67	15℃降温、1時間放置
容器出口圧力(連結) MPa		1.044	0.745	圧力 0.299MPa 下降
鋼製 容器	LP ガス重量 kg	19.468	19.873	重量: +0.405kg 増加 (405g≒800cc)
FRP 容器	LP ガス重量 kg	19.247	18.839	重量: -0.408kg 減少 (408g≒800cc)
連結ホース器材 重量 kg		1.024	1.027	0.003kg=3g増加

^{*}過充填(20kg 超)にならないよう、注意して実験を行った。

5. 調査結果による提言

本実験結果において、今後、問題となる点並びに注意すべき事項について、以下に取り 纏める。

- (1) FRP容器及び鋼製容器の組み合わせによる供給方式は、同一条件下でも、外 気の影響(昇降温)だけで、液移動が発生するので、FRP容器と鋼製容器を混 合して集合装置に取り付けることは、避けるべきと考える。
- (2) 降温実験においては、連結ホース内にLPガスが残留しており、これは、状況によっては、再液化し液体を有する。よって、ガス自動切替装置が作動して、予備側のFRPと鋼製の混合容器側に切り替わった瞬間、消費側に、LPガスの液が供給されるおそれがあるので、これからしても、FRP容器と鋼製容器を混合して集合装置に取り付けることは、避けるべきと考える。
- (3) 当該実験で、空気等で満たされたFRP容器に、LPガスを充填した場合には、 空気等が残留している可能性がある。空気等で満たされたFRP容器へのLPガ ス充填等においては、残留空気等への対応が必要と考える。
 - *既にLPガスが供給されているLPガス設備に空気等が混入したFRP容器を接続し、当該容器から空気等が供給した場合、燃焼器が失火等する恐れがある。
- (4) 今回の液移動の検証結果を踏まえて、今後、業界基準として用いられることが 望まれる。

以上

Ⅲ 事業実施の成果

3 回転釜と接続している金属フレキシブルホースの損傷 等に関する実態調査報告書

目次

1	目的.		. 1
2	過去の	9事故	. 1
3	調査方	7法	. 2
		調査票	
4	調査結	課	4
	4 — 1	回転釜メーカー	4
	4 – 2	回転釜設置先施設	17
5	まとめ)	31
	5 – 1	回転釜における金属フレキシブルホースの取扱について	31
	5 – 2	維持管理による事故防止対策について	32
参	考		36

1 目的

回転釜と接続した金属フレキシブルホースの損傷等について、回転釜の製造・販売事業者(以下「回転釜メーカー」という。)に対するアンケート調査及び一般消費者等(以下「消費者等」という。)及びLPガス販売事業者の取り扱いについて調査するため、LPガス販売事業者を通じた調査票を用いたアンケート調査を実施し、回転釜の製造、販売、設置先の運用及び回転釜と接続された金属フレキシブルホースの取扱に関する実態を把握し事故対策の資料とすることを目的に調査を行った。

2 過去の事故

回転釜の腐食・劣化・損傷事故は過去10年間(2007年から2016年まで)に16件存在し、事故原因箇所は金属フレキシブルホース8件、回転釜6件(金属フレキシブルホースとの重複1件あり)、その他が3件と金属フレキシブルホースでの発生が多い。




図1 2007年から2016年までのLPガス回転釜事故発生年




図2 2007年から2016年までの燃焼器別の金属フレキシブルホース事故件数

3 調査方法

(1)対象

- ① 回転釜メーカー 9事業者 (製造・販売6事業者、販売3事業者^{*1})
- ② 回転釜設置先施設 20施設**2
 - ※1 回転釜の販売事業者のうち営業所により回答が異なるものが報告され た事業者については、一事業者として取り扱いそれぞれの回答を記載す ることとした。
 - ※2 回転釜設置先施設に係る情報収集を、地域の異なる L P ガス販売事業者 4者(各5施設)に依頼した。

3-1 調査票

調査対象毎に以下の項目を含む調査票を作成した。

(1) 回転釜メーカー

- ①回転釜等製造製品の種類
- ②回転釜の納入設置体制 設置先、設置件数、引き渡し方法、取扱説明、保守点検契約、台帳記録等
- ③回転釜とLPガス末端ガス栓の接続方法 ガス接続口の種類、接続管の種類、接続管の選択方法等
- ④回転釜の生産実績
- ⑤回転釜の想定使用年数
- ⑥保守·改善事例
- ⑦使用者及びガス販売事業者へ向けた要望

(2) LPガス販売事業者

- ①調査先施設 (名称、施設の形態、供給設備の形態、警報器の設置状況等)
- ②回転釜の使用状況
- ③回転釜の清掃状況
- 4回転釜設置環境
- ⑤回転釜のLPガス接続状況
- ⑥回転釜以外の類似器具に関する前記③から⑤までの内容
- ⑦ガス配管への損傷防止措置
- ⑧回転釜の保守点検に対する意識
- ⑨回転釜の使用に際して安全面の指摘事項
- ⑩不測の事態に関する管理体制

4 調査結果

4-1 回転釜メーカー

(1) 回転釜の契約先と件数

回転釜の販売契約先は特定の販売方法に限っている事業者が3社、複数の販売形態を有している事業者が7社あった。主となる販売先も事業者毎に異なっているが、販売先を複数有している事業者では、契約代理店や設計・工事会社への販売数の割合が高く、ガス販売店や直接入札での販売は少ない。

一方で、事業者による販売数も大きく異なっており、厨房商社へ販売している事業者の販売数は、それ以外の事業者の販売数と比較して多く、消費者等も厨房商社を通して購入する機会が多いものと考えられる(表 1)。

表 1 回転釜の販売契約先 [件]

		回答	顧客に	設計・エ	ガス	入札によ	契約	厨房商	自社営	合計
		期間	直接	事会社	販売店	る販売	代理店	社	業	
	A 社	4年						2197		2197
製	B社	5年	-	-	-	-	-	-	-	-
造 •	C 社	5年	200	250	50		500			1000
販売	D社	-	-	-	-	-	-	-	-	-
טע	E社	5年							308	308
	F社	1年	445				326			771
	G 社	5年	317	438	13	142	593			1503
販売	H社	5年		0						
の	I 社 ①	5年	7	8			7			22
み	I 社 ②	5年	5	10			1			16

〇: チェックのみ(件数未回答) —: 未回答

(2) 回転釜の主な設置先と件数

回転釜全体の設置先の施設をみると、全ての事業者が公共施設に設置をしており、 専ら公共施設のみに設置を行っている事業者もあった。一方で複数の施設等に設置 している9事業者の販売先のうち、件数の回答があった7事業者の設置先件数の比 率をみると、公共施設の割合が最も大きい事業者が6事業者であり、民間施設の割 合が最も高い事業者は1事業者であった。公共施設へ多く販売している事業者が2 事業者で、公共施設全体施設が約8割、民間施設及び病院、介護施設等の福祉施設 等へ約2割の割合で設置されている(表2)。

表 2 主な設置先とその件数 [件]

Ę	事業者	回答期間	公共施設 (学校等)	民間施設 (レストラン、 直売工場等)	輸出向け	その他	内訳
製	A 社	4年	2197				
造	B社	5年	1157			370	その他:病院、社食、 介護施設 etc.
販	C 社	5年	800	200			
売事	D社	_	0	0		0	その他:社員食堂
業	E社	5年	38	251	5	14	
者	F社	1年	226	179			
販	G 社	5年	1073	246	55	129	その他:代理店、同業 者等(設備先不明)
売	H社	5年	0	0			
のみ	I 社①	5年	18			4	その他:福祉施設
	1社②	5年	20	7			

〇:チェックのみ(件数未回答) -:未回答

(3) 納入引渡方法と件数

回答を得た9事業者のうち2事業者が専ら車上渡し又は工場引渡しのみを行っており、7事業者が運搬及び設置先での据付を行っていた(表3)。回転釜の設置場所については回転釜メーカーが把握可能であると考えられることから、設置環境周辺に物が煩雑に積まれている等の要因がある場合には、落下物等の衝撃で金属フレキシブルホースが損傷し事故につながる可能性があることを説明するなど、改善の提案も可能と考えられる。

一方で据付後ガス工事までを行う回転釜メーカーは4事業者であり、うち2事業者は全数のおよそ75%は回転釜メーカー以外の者が行っているといえ、この際に回転釜メーカーと工事を実施する事業者の連携が行われているかは不明な状態であった。

主っ	回転釜の引き渡し方法	「件]
オマム	川野金の引き渡し方法	1 1

		回答期間	工場渡し	運搬車上渡し	運搬及び設置 先据付渡し	運搬設置先据付及 びガス配管工事施 工渡し	その他
製	A 社	4年		0			
造	B社	5年			1527		
販	C 社	5年		500	400	100	
売事	D社	_			0	0	
業	E社	5年			308*		
者	F社	1年	326				
販	G 社	5年	_	1	1	ı	_
売	H社	5年			0		
のみ	I社①	5年				22	
07	1社②	5年			20	7	

〇:チェックのみ(件数未回答)

—:未回答

※据付工事は関係会社の H 社が実施している

(4) 試運転・調整の実施状況

試運転・調整の実施状況について見ると、据付又はガス工事を施工した場合に実施するという回答が5件と最も多かった(表 4)。特に回転釜の販売のみを行っているメーカーは工事と併せて実施するという回答に集中しており、前問の据付工事まで行うという結果と併せると、顧客先への販売を行う場合、据付工事と試運転・調整までを含めて販売していることが多いと考えられる。このような形態はメーカーが消費者等に対して、製品の設置環境や注意事項の説明を行う機会を設けることができると考えられる。

多くの回転釜メーカーが試運転・調整を実施していることから、家庭用燃焼器と 異なり消費者等自らが調整等を行うことは困難であるものと考えられ、前間で工場 渡し又は車上引き渡しのみを行っていると回答された回転釜メーカーであっても、 依頼があれば、試運転・調整を実施すると回答があったことからも、回転釜メーカ ーと消費者等間の連携を図る機会が存在するものと考えられる。

表 4 試運転・調整の実施状況 [件] (11回答/10事業者)

	実施無し	依頼に応じ て実施	工事を施工した場合 に実施	常に実施	未回答
製造・販売	1	2	2	2	-
販売のみ	-	-	3	-	1
合計	1	2	5	2	1

(5) 据付・配管工事の有資格者

据付・配管工事の有資格者については、工事を実施する際の作業者の選任を協力会社が行っているという事業者が6事業者となっており、工事の作業者は回転釜メーカーの協力会社が選任する場合が多いといえる(表5)。選任されている有資格者の資格は「厨房設備施工技能士*1」、「厨房設備士*2」との回答が多く、回転釜メーカー側は据付時の厨房設計に関する資格を意識していることが伺えた。

なお、「厨房設備施工技能士」、「厨房設備士」の回答を行った事業者へ、ガス工事に関する資格について、再度聞き取りを実施したところ、LPガス用の回転釜のガス工事を行う際には「液化石油ガス設備士」を選任しているとのことであった。

	選任無し	協力会社	自社社員	未回答
製造・販売	1 **3	4	2	1
販売のみ	1	2	_	1
合計	2	6	2	2

表 5 工事に係る有資格者の選任 [件] (12回答/10事業者)

※ 1 厨房設備施工技能士

「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検定制度」で、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法(昭和44年法律64号)に基づいて昭和34年から実施されている。

厨房設計、作業台等の厨房設備の据付、保守管理等に必要な知識と技能が求められており、1級合格者は厚生労働大臣、2級は都道府県知事の合格証書が交付される。

(厨房設備工学入門-第7版-、一般社団法人 日本厨房工業会 (2016)、p. 418-419)

※2 厨房設備士

厨房設備士規程第2条において 「この規定において「厨房設備士」とは、第12条の登録を受け、厨房設備士の名称を用いて、業務用厨房機器の生産と厨房設備設計施工に関する高等の専門的技術とその応用能力を必要とする事項について企画、研究、設計、評価、施工又はこれらに関する管理及び監督などの業務を行う者をいう。」

と定められており、昭和41年度に、当時の厨房業界の課題であった理論的に体系づけられた厨房工学の確立の要請を背景に、厨房産業の発展及び厨房設備設計施工技術の向上を目的として(一社)日本厨房工業会により創設された資格。

(厨房設備工学入門-第7版-、一般社団法人 日本厨房工業会(2016)、p. 415-417)

^{※3} 工事を実施していないため

(6) 取扱説明書の有無と対象者

回転釜の使用に当たっての注意事項等を記載した取扱説明書の有無を確認した ところ、ないと回答した事業者はなかった。なお、顧客の要求に応じて作成すると の回答があるが、説明書を確認したところ、特段顧客に個別対応している内容は見 受けられなかった。多くが製造している回転釜メーカーの取扱説明書を用いている (表6)。

五〇 4/1//			3 D / 1 O F A D /
	有	顧客の要求に応	回転釜メーカー作
		じて作成	成のものを使用
製造・販売	5	1	1
販売のみ	1	1	3
合計	6	1	3

表 6 取扱説明書の整備状況 [件] (10回答/10事業者)

(7) 取扱説明書は、使用者と工事施工者とに別々に分けて作成していますか? (取扱説明書「有」又は「要求に応じて作成」の事業者対象)

取扱説明書を整備している全ての事業者が、使用者及び回転釜設置工事事業者に向けた内容の取扱説明書を作成している(表 7 - 1)。取扱説明書には、使用に際しての注意事項、仕様説明、使用方法、清掃・保守方法、異常時の対処方法が記載されており、これらの項目は全ての取扱説明書に共通した項目であった。多くは一冊にすべての情報を収録しているが、なかには設置工事事業者と消費者等に対する説明書を分けて用意しているものもあった。

一方で、回転釜の設置工事事業者に向けた内容では、事業者毎に記載されている 内容が異なっており、設置場所の選定や据付工事の説明は共通した項目であるが、 設置された回転釜に対するガス接続工事及び給排気工事にまで触れている説明書 を整備している事業者は3事業者であり、どちらかに触れている事業者は2事業者、 全く触れていない事業者は1事業者であった。多くはLPガス販売事業者がガスエ 事を行うことが考えられ、設置のための要件を把握しているものと考えられるが、 例えば公的施設において消費者等自ら設置される場合には、資格者による施工を把 握していない可能性があることから、普段ガス工事を行わない者が施工する際には 適切な情報が必要となる。

使用者に対する禁止事項・注意事項をみると、維持管理において回転釜の外装又は燃焼室へ水をかける行為の禁止に何度も言及しており、清掃時にも中性洗剤と固く絞った布での拭き取りが指定されている。また、回転釜の固定方法にはアンカーボルトが指定されており、確実な固定や、釜を傾斜させた状態での燃焼を禁止していた。なお、今回調査した回転釜の全てにおいて立ち消え安全措置はなかった。

表7-1 取扱説明書の対象者 [件] (10回答/10事業者)

	使用者及び工事施	仕入れメーカーの
	工者向けに作成	説明書に依存
製造・販売	6	_
販売のみ	-	4
合計	6	4

表7-2 工事事業者向け取扱説明書の記載項 [件] (10回答/10事業者)

	据付工事 ガス工事 給排気工事	据付工事 ガス工事	据付工事 給排気工事	据付工事	未回答
製造・販売	3	1	1	1	_
販売のみ	-	-	_	-	4 (※)
合計	3	1	1	1	4

※ 仕入れ回転釜メーカーの説明書に依存するため

表7-3 使用者向け説明書の主な注意喚起及び維持管理の記載内容

	5 区川日内が配列目の工で江心・天色人の他門日本の記載門日
	・バーナー、コック、軸受部に直接水をかけないこと。
	・排気口を塞がないこと。
禁止事項	・十分な給排気ができない場所への設置しないこと。
示 亚于久	・周囲に引火物及び可燃物を配置しないこと。
	・釜を傾斜させた状態で燃焼させないこと。
	・使用中に機器の側を離れないこと。
	・換気をして使用すること。
	・適切なガス種で使用すること。
	・長期間使用しない際はガス栓を閉止すること。
冷辛惠语	・水のかかるところ、湿気、埃などのある環境で使用しないこと。
注意事項	・点火棒用ゴム管を取り付ける際は、ゴム管止(ホースバンド)で
	しっかり止めること。
	・水平な場所にアンカーボルトで固定すること。
	・専用の元栓を備えること。
	・清掃時に外釜に直接水をかけないこと(外釜は固く絞った布に洗
清掃・	剤を含ませ汚れを拭き取る)。
保守方法	・定期的(1 週間から半年まで様々)に、潤滑剤を補充すること。
	・年に1回の総点検を依頼し受けること。
7.011	・オプション品の紹介がある。
その他	・調理器具の材質の相性について言及している。

(8) 保守・点検契約の有無と契約者

保守点検契約を設けていない事業者が3事業者、残りの7事業者は顧客の要求に応じて保守・点検契約を締結している。保守・点検の契約先については、直接顧客と契約を締結する事業者が6事業者と最も多かった。その他には、ガス販売店等があげられたが、これらの多くは納入先とコンタクトを直接的に取れることから、契約を結んでいるものと考えられる。

回転釜メーカーは、保守点検契約に関しては、特定の契約先と契約を結んでいる 状況が多く見られ、顧客との直接契約のみの事業者が5事業者であり、厨房商社と の契約のみの事業者が1事業者であった。一方で、契約先を絞らず、直接顧客、ガ ス販売店、設計・工事会社、保守点検業者など契約先が多岐に渡る事業者も1事業 者みられた(表8)。厨房商社などは商品の取扱量も多く、回転釜の所有者は回転 釜メーカーとの直接契約の他に、厨房商社を介して保守点検を受けているケースも 少なくないと推察される。

	K O M 1	がススペッコロ	LIIJ	(1000)	10727	/
	直接	ガス販売	設計、工事	保守点検	厨房商社	未回答
	顧客	店	会社	業者		
製造・販売	3	1	1	1	1	2
販売のみ	3	_	I	-	ı	1
合計	6	1	1	1	1	3

表8 保守・点検契約者 「件] (13回答/10事業者)

(9) 保守・点検契約期間

契約の期間について見ると、回答を得た6事業者のうち4事業者が1年間の保守・点検契約を締結していた。また、契約期間が一定でなく、状況に応じて様々な契約機関を設けている事業者が1事業者あり、長期の保守・点検契約を行うこともあるとのことであった(表9)。

表 9	保守・	点検契約の期間	「件]	(10回答/10事業	業者)
10 0	ני או	ハバス ステルコマノ 7911日1			\sim 0 $^{\prime}$

	一年契約で更	契約期間が様々	契約の実績	未回答
	新	(長期契約も含む。)	無し	
製造・販売	3	1	-	2
販売のみ	1	-	1	2
合計	4	1	1	4

(10) 保守点検契約者施設と件数

保守・点検契約の有無で見ると、多くは公共施設と契約を結んでいるケースが多く、民間関連施設での契約は少ない傾向にある。過去の調査事業等により、コスト低減の観点から業務用厨房等においては、業務用燃焼器を壊れるまで使用する傾向にある。そのため、消費者等がどの程度維持管理を行えているか不明である。

また、契約件数の回答が得られた事業者数が少ないため分析は難しいが、前述の 契約件数の割合と回答された契約件数の割合は一致しないことから、民間施設との 点検契約も実施している場合の保守・点検契約数は回転釜メーカー毎に傾向が異な ると考えられる(表 1 0)。

表 1 O 保守·点検契約施設 [件]

		回答期間	公共施設関連	民間施設関連
製	A 社	4年	0	
造	B社	5年	0	0
販	C 社	5年	5 0	5
売	D社	_	9 8	1 6 0
事業	E社	5年	-	-
者	F社	1年	-	-
販	G 社	5年	0	
売	H社	5年	-	-
の 7:	I 社①	5年	-	-
み	I 社②	5年	1 0	

〇:チェックのみ(件数未回答) ―:未回答

(11) 納入台帳の有無とガス販売店の記載の有無

回答を得ている8事業者のうち、何らかの形で台帳の記録を行っている事業者は6事業者であり、内訳としては初期から記録をしている事業者は2事業者、途中から記録している事業者は3事業者、購買記録での記録を行っている事業者が1事業者であった。

途中から記録を行っている事業者のうち、具体的な記録開始日を得られたものは、 2000年頃からの記録(過去約17年間分)及び過去10年内の記録ということ であった(表11)。

X · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	台帳	記	録開始時期		購買	ガス販売事 業者の記載		未回答
	無無	2000 年頃	直近 10年内	納入初期	履歴	なし	あり	
製造·販売	-	1	1	2	1	3	1	1
販売のみ	3	_	_	_	_	_	_	_
合計	3	2	1	2	1	3	1	1

表11 台帳の記録状況 [件] (10回答/10事業者)

(12) 回転釜のガス接続口の仕様

ガス接続口の仕様をみると、6事業者が附属品のガス接続具に接続しガス接続口 としている回転釜メーカーとねじ接続口を用意している回転釜メーカーとに分か れた(表12)。

X · = · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	ねじ接続	附属品のガス接続具に接 続					
製造・販売	3	3					
販売のみ	3	3					
合計	6	6					

表12 ガス接続口の仕様 [件] (12回答/10事業者)

(13) 末端ガス栓と回転釜ガス接続口の接続に推奨する接続管とその理由

金属フレキシブルホースを推奨している事業者が10事業者中5事業者、金属管を推奨している事業者が4事業者であった(表13)。

接続管に金属フレキシブルホースを推奨する理由としては、据え付け工事の際の 取扱いの容易さや、回転釜の駆動時の振動等を考慮したものがあった。金属管を推 奨する理由は、ガス栓操作時の安定性や耐久性を考慮しているものやガス機器全般 に対して金属管での接続が望ましいとしているというものがあった。

X 10 1E.	式・5 能久/ 6/3/八 1 [[]						
硬質管		硬質管	ガス工事会社に依				
	(金属管)	(金属フレキシブルホース)	存				
製造・販売	2	4	-				
販売のみ	2	1	1				
合計	4	5	1				

表13 推奨するガス接続管 [件] (10回答/10事業者)

(14) 接続管(ホース類)を準備する者とその理由

10事業者中7事業者が、接続管を附属品で納入している(表14)。接続管を附属品で納入する理由としては、接続管に関しても信頼性の確保と管理を行う目的で、検査合格品を用いることにしているとの回答があった。

一方で接続管の入手方法で、原則準備をしないと回答されたケースでは、工事を 行わない又は設置先施設のガス供給会社に接続工事の依頼をしているためとのこ とであった。回転釜メーカーとして納品している理由としては「末端ガス栓とのガ ス接続口までが製品と考えているため」とのことであった。

- 1	表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	回転釜メーカーとして オプションとし		原則準備	LPガス販売事業			
	附属品で納入	て納入(別売)	しない	者に依頼(準備)			
製造・販売	5	1	_	-			
販売のみ	2	_	1	1			
合計	7	1	1	1			

表 1 4 ガス接続管の入手方法 「件] (10回答/10事業者)

(15) LPガス回転釜の想定使用年数(回転釜メーカーとしての設計仕様)

回転釜の想定使用年数は、最短で7年、最長で13年と事業者により年数にばらつきがある。一定の年数を定めている事業者では7年、8年、10年という回答に分かれた。(表15)。

保守・点検契約がある場合については、想定使用年数を10年間とする事業者が2事業者、想定使用年数とは別に点検毎に使用可能な状態であるか判定を行っている事業者が1事業者あった。

また、設計寿命については基本的に取扱説明書通りの日頃の手入れ、定期メンテナンスを実施していることを想定して設定しているとの回答があった。

表15 回転釜の想定使用年数 [件] (10回答/10事業者)

		保守	点検契約	保守点検契約	未回答			
				ありの場合				
	7年	8年	10	10—	製品によ	10年		
			年	13年	り異なる			
製造・販売	1	2	2	1	1	1	1	
販売のみ	_	2	1	_	_	_	1	
合計	1	4	2	1	1	1	1	

(16) LPガス回転釜の保守に関する主な改善事例

表16 回転釜の保守に関する主な改善事例

X . • HIME OF THE OF TH			
原因	措置		
ノズルの詰まり	年次点検を啓発		
燃焼不良	 バーナー(種火)交換、清掃		
(種火等も含め)	ハーナー(種犬)文揆、肩掃 		
回転不良(ギア)	調整、部品交換		
槽を傾斜させても運転(加熱)が止まら	傾斜させると運転(加熱)を止める安全		
ない	装置を追加した。		

(17) 回転釜を安全に利用するために、使用者にお願いしたい事項

- ・換気を徹底し、回転釜使用時は必ず換気設備を運転すること。
- ・使用時は回転釜から離れないこと。
- ・揚物専用釜、又は揚物兼用釜以外では絶対に揚物調理をしない。
- ・定期点検のお願い(有料)。
- ・取扱説明の指示に従っての毎日の清掃、定期点検の実施。
- ・機器駆動部周辺へのホースでの散水禁止(清掃時)
- ・ガス漏れや不完全燃焼のチェック

(18) 回転釜を安全に利用するために、LPガス販売事業者にお願いしたい事項

- ・ 換気に関する注意喚起(回転釜使用時は必ず換気設備を運転する)
- ・取扱説明の指示に従っての毎日の清掃、定期点検の実施への啓発活動。
- ・脚と床の固定(耐震)を確実に行う。

4-2 回転釜設置先施設

(1) 施設の形態、設備及び施設区分

回転釜の設置施設は、9件(45%)が公共施設、11件(55%)が民間施設となっている。施設形態は学校施設が8件(40%)が、社会福祉施設が5件(25%)、医療施設及び店舗がそれぞれ3件(15%)、配食施設が1件(5%)となっている(表17A)。

表 1 7 A	施設形態と	設置件数	【件】	(20回答/	~20施設)

	学校施設	社会福祉施 設	医療施 設	店舗	配食施設	合計
公共施設	7	1	0	1	0	9
民間施設	1	4	3	2	1	1 1
合計	8	5	3	3	1	2 0

容器による供給を行っている施設が 10 件、バルク貯槽による供給を行っている施設が 10 件となっている (表 17 B)。

表17日 LPガス供給形態[件]

	容器	器(50kg)	バルク貯槽			
	数量	貯蔵量合計	容量(kg)	基数(基)	貯蔵量合計	
	4	200	300	1	300	
	6	300				
	10	500				
学校	1 4	700				
	16	800				
	18	900				
	不明					
供給形態小計		7件		1 件		
	18	900	1 4 8	2	296	
社会福祉施設			974	1	974	
化去油缸心故			985	1	985	
			不明			
供給形態小計		1件	4件			
医療施設	18	900	974	1	974	
达 想他故			不明			
供給形態小計		1件		2件		
店舗	不明		980	1	980	
) 山			980	1	980	
供給形態小計		1件		2件		
配食施設			不明			
供給形態小計		_		1件		
合計		10件	1 0 件			

(2) LPガス回転釜の使用時間 週間/年間稼働日数

施設毎の回転釜の使用時間は、「3時間以下」が9件(45%)と最も多く、内訳は学校施設が7件、社会福祉施設と店舗がそれぞれ1件となっている。

使用時間「12時間以下」は4件(20%)であり、内訳は全て社会福祉施設となっている。

なお、回答された使用時間の平均値は「6時間」となっている。(表18A)

表18A 施設形態毎の使用時間区分 [件] (20回答/20施設)

	学校施設	社会福祉施設	医療施設	店舗	配食施設	合計
3 時間以下	7	1		1		9
6時間以下			1	2		3
9 時間以下	1				1	2
1 2 時間以		4				4
下		4				
1 5 時間以			2			2
下			2			
合計	8	5	3	3	1	2 0

年間稼働日数毎の施設数は「365日以下」は9件(45%)と最も多く、内訳は社会福祉施設が4件、医療施設が3件、店舗、配食施設がそれぞれ1件となっている。

次いで件数が多かった「240日以下」は8件(40%)であり、内訳は全て学校施設となっている。(表18B)

表18日 施設形態毎の稼働日数 [件] (20回答/20施設)

	学校施設	社会福祉施設	医療施設	店舗	配食施設	合計
60日以下		1				1
120日以						0
下						
180日以						0
下						
240日以	8					8
下	0					
300日以				2		2
下				2		
365日以		4	3	1	1	9
下		4	3	I	Į.	
合計	8	5	3	3	1	2 0

年間総稼働時間が長い施設は医療施設と社会福祉施設となっている。(表18C)

過去の事故において回転釜に係る事故 1 6 件のうち、9 件が学校等(学校 7 件、 保育園等 3 件)で発生している(図 3)。このことから、稼働時間を目安とした管理を行うことは難しいと考えられる。

表18C 回転釜の使用時間帯と年間総稼働時間

							-	一日	の稼	(働時	間帯	r Î						週間	年間	年間
	施設 形態	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	稼働 日数	稼働 日数	総稼働 時間
1	学							0.5		:								5	240	600
2	学						2	. 0										5	230	2300
3	学						2	. 0										5	230	2300
4	学							2.0										5	200	2000
5	学							2.0										5	200	2000
6	学							2.0										5	200	2000
7	学							2.5										5	210	2625
8	学								7, {	5////								5	200	7500
9	福						1	. 5										2	50	150
1 0	福							11.	5									7	365	29383
1 1	福							12.										7	365	30660
1 2	福						rrrrr	12.										7	365	30660
1 3	福							12.	0									7	365	30660
1 4	医									4	5							7	365	11498
1 5	医							15.	0									7	365	38325
1 6	医							15.	0									7	365	38325
1 7	店	1.0																6	291	1746
18	店								5.8									7	365	14053
1 9	店									6.0								1	260	1560
2 0	配					7.0												7	365	17885




図3 2007年から2016年までのLPガス回転釜事故発生施設

(3) 警報器設置状況

業務用換気警報器を設置している施設は20件中11件(55%)となっている。 設置先の全ての施設で期限管理を実施しており、うち6件で交換を行った実績がありガス販売事業者が設置しているとなっている。

CO警報器を設置している施設は2件となっている。設置先の全ての施設で期限 管理を実施しており、交換はガス販売事業者が行っている。

LPガス漏れ警報器は全ての施設(20件)で設置されている。うち19件(95%)で期限管理を実施しており、うち2件(10%)で鳴動実績があり、14件(70%)でガス販売事業者が交換を行った実績があるとなっている。ガス漏れ警報器が作動した原因は、誤って水を掛けたことによるものと清掃時のアルコール消毒のアルコールに反応したものがある。水がかかったものについては、ガス販売事業者に警報器の点検を依頼している。

表 19 各種警報器設置状況 [件] (20回答/20施設)

	設置 施設数	期限管理 実施施設	鳴動実績	警報器 交換実績	施工者
業務用換気警報器	1 1	1 1	0	6	ガス販売事業者
CO警報器	2	2	0	2	ガス販売事業者
LPガス漏れ	2 0	1 9	2	1 4	ガス販売事業者
警報器					

(4) 回転釜の製造年

全体としては、不明とする回答が多い。調査の中で製造年の回答があった回転釜をみると、1994年製(23年前)の回転釜が最も古く、次いで1999年製(18年前)、2000年製(17年前)のものが確認された。もっとも多く見られたのは2009年製(8年前)で4台となっている。




図4 回転釜の製造年数別設置台数(全43台)

公共施設に設置されている回転釜で最も古いものは、2000年製(17年前)のもので、製造年がわかるもので最も多かったのは2009年製(8年前)となっている。民間施設に設置されている回転釜で最も古いものは、1994年製(23年前)のものであり、比較的古いものが多く使用されている。なお、公共施設・民間施設ともに回転釜の製造年は不明とされたものが多い状況であった。

調査を行った回転釜の多くが製造年が不明と回答されている状況であり、通常は 燃焼器の銘板等で確認できるところであるが、把握ができていない状況にあった。 据付先の機器の管理を行う一つの方法として期限管理が考えられるが、製造年を 不明とする消費者等が多いことからも、消費者等自らが実行する上で、困難な状況 にあるものと考える。




図5 公共施設における製造年別回転釜設置台数(全21台)




図6 民間施設における製造年別回転釜設置台数(全22台)

(5) 回転釜清掃時の接続管廻りの清掃の頻度と接続管への影響

回答を得た45台中、毎日清掃を行っているが39台(87%)、1ヶ月毎に清掃を行っているが4台(9%)、1週間毎(使用時)に清掃を行っているが2台(4%)となっている。(表20)

「清掃中の影響無し」が29台(64%)である一方、「洗剤、排水等の飛沫がかかる」が16台(36%)あり、清掃を行う際の水や洗浄剤が接続管にかかる状況が少なくない。金属フレキシブルホースにおいては性能試験において耐溶液性試験が実施されているが、回転釜の取扱説明書を参照すると、外釜の清掃方法は、「固く絞った布に中性洗浄剤を染み込ませ汚れを落とす」とされており、直接水をかけることを想定していない。特に、バーナー部、軸受け部等への水掛けは不着火や腐食の原因となるため禁止事項とされている。

表20 清掃の頻度 [台] (45回答/45台)

毎日	1 週間	1ヶ月	清掃の影響無	洗剤、排水等の 飛沫がかかる
3 9	2	4	2 9	1 6

(6) 使用している薬剤の種類と接続管への影響の有無

回答を得た45台の回転釜の清掃に使用されている洗浄剤等は、「熱湯」が21台、「中性洗浄剤」が16台、「アルカリ性洗浄剤」が12台、「水のみ」が7台、「塩素系ドライモップ」が2台、「アルコール消毒」、「モップ」がそれぞれ1台となっている(表21)。また、ガス配管に起因するトラブルは全ての回転釜で特に無しとのことであった。なお、取扱説明書で指定されている薬剤は中性洗剤の指定が多かった。

表21 使用している洗浄剤等 [台] (60回答/45台)

熱湯	中性台洗	アルカリ	水のみ	塩素系ドラ	アルコール	モップ
	浄剤	性洗浄剤		イモップ	消毒剤	
2 1	1 6	1 2	7	2	1	1

(7) LPガス回転釜周りの整理整頓状況

回転釜回りの整理整頓状況について、「適正」の回答が42台(93%)、「やや煩雑」の回答が3件(7%))となっている。(表22)「やや煩雑」の施設は、2台が店舗形態の施設、1件が医療施設となっている。今回の調査先においては、特に、医療施設では調理場の面積が狭く、付近に物が密集している様子が見受けられた。

表 2 2 整理整頓状況 [台] (45回答/45台) 適正 やや煩雑 42 3

(8) 給気/排気の通風環境

給気・排気の通風環境について、「適正」の回答が41台(91%)、「整頓推奨」の回答が4台(9%))となっている。(表23)

「整頓推奨」の施設は、店舗形態の施設(2件)と保育園(2件)となっている。

表23 給/排気の環境 [台] (45回答/45台)

適正	整理推奨
4 1	4

(9) 専用の業務用換気警報器設置、CO警報器設置、LPガス漏れ警報器設置の 有無

「専用の業務用換気警報器」について「設置している」が4台(9%)、「兼用で設置している」が21台(47%)となっている。(表24)

「専用のCO警報器」について「兼用で設置している」が7台(16%)となっている。

「専用のLPガス漏れ警報器」について「設置している」10台(22%)、「兼用で設置している」31台(69%)となっている。

表24 専用の各種警報器設置数 [台] (45回答/45台)

業務用換	気警報器	CO警	警報器	LPガス漏れ警報器		
専用で設置	専用で設置兼用で設置		兼用で設置	専用で設置兼用で設置		
している	している	している	している	している	している	
4	2 1	0	7	1 0	3 1	

(10) 回転釜本体の固定の状況

「アンカーボルト等で固定」が44台(98%)、「固定なし」が1台(2%)となっている。なお、固定なしの機器はティルティングパンとなっており、いわゆる釜の形状が箱型のものであり、構造や重心等が異なる構造のもののみであった。(表25)

「静止時」及び「回転時」の回転釜本体の固定の状況については、全て「脚のガタつき無し」となっている。

固定されている床面の状態を見るときれいなものが多く、振動で床が朽ちる等の 事例は確認されなかった。

表25 回転釜の固定状況 [台] (45回答/45台)

アンカーボルト等で固定	固定なし
4 4	1

(11) 末端ガス栓までのガス配管(上流側)の種類

使用されている配管について、「SGP」が36台、「PLV」が10台、「PLS」が8台、となっている(複数回答あり)(表26)。末端ガス栓までの設備が固定されていることから燃焼器の設置にあたっては末端ガス栓以降で調整することとなるものと考えられる。

ガス配管の設置環境について、「コンクリート内床上げ配管」が27台、「天井から下げ床上配管」が2台、「床上配管 (露出配管)」が14台となっている。

表26 末端ガス栓までの配管の種類 [台] (54回答/45台)

SGP※1	PLV※2	PLS※3
3 6	1 0	8

- ※1配管用炭素鋼鋼管
- ※2硬質塩化ビニル被覆鋼管
- ※3ポリエチレン被覆鋼管

表 2 7 配管方法 [台] (45回答/45台)

配管方法	台数
コンクリート内床上げ配	2 7
管	
天井から下げ床上配管	2
床上配管(露出配管)※	1 4
未回答	2

(12) LPガス回転釜専用の末端ガス栓の有無及び種類

全45台で専用のガス栓は「有り」となっている。

また、末端ガス栓の種類について、「ねじガス栓」が21台(47%)「機器接続ガス栓」が19台(38%)、「可とう管ガス栓」が4台(9%)、「ホースガス栓」が1件(2%)となっている。(表28)なお、全てのガス栓が「操作容易」な環境となっている。

末端ガス栓の種類としてねじガス栓が多い背景としては、本調査先においても回 転釜設置先に多数の燃焼器が設置されていたことから、末端ガス栓の操作が少なく 中間ガス栓での閉止を主に行っている等が考えられる。

表28 末端ガス栓の種類 [台] (45回答/45台)

専用ガス栓 あり	ねじガス栓	機器接続ガス 栓	可とう管ガス 栓	ホースガス栓
4 5	2 1	1 9	4	1

(13) 末端ガス栓と回転釜の接続に用いられる硬質管等の種類と選択理由

「金属フレキシブルホース」が44台(94%)、「金属管」が3件(6%)となっている。(表29A)

表29A 接続管の種類 [台] (47回答/45台)

金属フレキシブルホース	金属管
4 4	3

また、金属フレキシブルホースを使用している理由は、「耐熱性に優れるため」が 1 2 台、「可とう性に優れるため」が 2 3 台、「耐環境性 (排水、油等)に優れるため」 2 3 台、「工事事業者による選定」が 1 1 台、「社内方針」が 1 台となっている。(表 2 9 B) ガス設備工事業者が選定した理由について使用者が把握しているかどうかに ついては不明である。

表29日 金属フレキシブルホースの使用理由 [台] (80回答/45台)

耐熱性に優	可とう性に	耐環境性(排水、油	工事事業者	社内	未回答
れるため	優れるため	等)に優れるため	による選定	方針	
1 2	2 3	2 3	1 1	1	1 0

(14) 接続管の接続の状況

全ての回転釜(45台)で「ねじりなどの無理なまがりは無い」となっている。 回転釜回転中の接続管の状況について、全ての回転釜(45台)で「振動又は微 振動無し」となっている。(表30)

表30 接続管の接続の状況 [台] (45回答/45台)

ねじりなどの	無理なまがり	回転釜回転中の振動			
無い	有る	無い	有る		
4 5	0	4 5	0		

(15) 接続管の交換・修理頻度

「接続管の交換」について「交換実績無し」が26台(58%)、「不定期に交換、修理」が17台(38%)となっている。(表31)回転釜の製造年が不明なものも多数あり、維持管理を行っていても交換の実績が無いものが多いため、不具合が生じるまで使用を続けている状況であると考えられる。

交換実績があるもののうち、直近の交換時期は「19ヶ月前」が2台(12%)、「20ヶ月前」が6台(35%)、「29ヶ月前」が1台(6%)、「72ヶ月前」が5台(29%)、「機器入れ替え時」が3台(18%)となっている。

表31 接続管の直近の交換歴 [台] (17回答/45台)

19ヶ月前	20ヶ月前	29ヶ月前	72ヶ月前	機器入れ替え 時
2	6	1	5	3

(16) ガス配管に不具合を発生させないよう、気をつけている点

- ・ガス配管付近はみだりに触れたり、物が当たらないように注意している。
- ・ガス配管に回転釜からの吹きこぼれや、調理物、清掃時の水がかからないように 注意している。
- ・ガスの元栓を使用しないときは閉めるよう徹底している。

(17) 回転釜メーカー等と保守点検契約を締結する必要性について

- 半年に1回程度のメンテナンスが必要と考える。
- ・業務用厨房機器は特殊な器具が多いが、使用方法やメンテナンスについての説明 は使用開始時に限られるため、回転釜メーカー等と定期的な接触の機会は事故減 少につながる。
- ・メンテナンス等は、建築時の納入業者、LPガス販売事業者が行う状況である。
- ・回転釜メーカーと使用者が直接又は3者(販売店)での保守点検契約が機器を運用していく上で有効と考えている。
- ・保守契約に関しては学校(教育委員会)が主となっており、現場ではなんとも言 えない。

(18) 回転釜の保守・点検方法(点検頻度、点検内容等)

- ・使用者が毎日使用前に目視点検、元栓閉止、動作確認、ガス臭及び警報器の作動 状況を確認している。
- ・使用者が月1回程度で金属フレキシブルホースの目視による状態確認を行っている。
- ・販売事業者による定期点検・調査時に全ての器具の点火確認を行っている。
- ・保守契約による点検を実施している。

(19) 調査時に感じた回転釜の使用における危険性について

- ・回転釜の不具合事例(カニ泡程度 のガス漏えい)があった。不使用 時には本管の末端ガス栓を常に閉 止しており使用時以外の漏えいは なく直近の定期点検・調査時には 異常無かった。メーター表示につ いても警告表示は無かった。
- ・給気口がないために入り口等のド アを開けたままで使用している。 (閉めた際に給気不足となる可能 性がある。)
- ・回転釜の真下が、排水口になって おり、ガス漏れが発生した場合に は、排水口を経由しガスが運ばれ る可能性がある。



図7 回転釜の軸受からの ガス漏れ

- ・金属フレキシブルホースの経年劣化(漏れなし)が目立つため、自社負担での交換を検討する。末端ガス栓と回転釜との接続管は設置当初のものを使用しているが、問題は見当たらない。
- (20) 厨房施設内のガス漏れ発生時等における、管理体制(管理者、連絡体制) について。
 - 集中監視システムにより販売事業者に連絡が入る仕組みを取っている。
 - ・ガス漏れ警報器作動時に警報盤と連動しブザーが鳴る仕組みをとっている。
 - ・特定の部署 (警備室・管理室・事務所・職員室) に連絡が入る仕組みを取っている。(その後、ガス販売事業者へ連絡)
 - ・特定の責任者(園長・教頭・校長・店長)に連絡をする仕組みをとっている。(その後、ガス販売事業者へ連絡)
 - 特定の責任者(給食室責任者)が報告を上げる仕組みを取っている。
 - ・各連絡先を明示し、ガス漏れならばガス販売事業者へ連絡するよう全員に周知している。

(21) その他

- ・ガス配管は、建築物件の入札内で行われ、ガス販売事業者はガス供給に係る入札が行われてから参加となることが多く、ガス配管工事は、建築物の入札又は指定工事事業者によるものがほとんどである。
- ・移動式燃焼器に金属フレキシブルホースが接続されていた。
- ・保守点検は現場にはありがたい制度だが、市の設備のため市の担当者が必要と感じてくれないと契約は難しい。
- ・販売事業者から長期使用されている製品の買い替えを提案していますが、別途厨 房機器販売業者からも買替の提案がされている。

5 まとめ

5-1 回転釜における金属フレキシブルホースの取扱について

金属フレキシブルホースの過去10年間(2007年から2016年まで)における燃焼器別の事故件数を見ると、回転釜の事故がこんろに次いで多く57件中8件 (14%)であった。

回転釜メーカーは回転釜の接続管としての金属フレキシブルホースを、据付工事の際の取扱の容易さや、回転釜操作時の振動を想定した可とう性という点で評価しており、硬質管以外の接続管を選定する場合の理由として挙げている。また、7割の回転釜メーカーが接続管までを回転釜の製品として考えており、接続管を安全性や信頼性の確保、製品保障の対象として扱うこと等から、接続管を付属品として納品することとされていた。

また、金属フレキシブルホースを接続管として推奨している事業者へ、接続管の取り扱いの変遷について聞き取りを行ったところ、回転釜を設置している床が水や油がかかりやすい使用環境であることから長年の使用で朽ちたり、欠けたりする場合があり、その状態では回転釜そのものが傾き、回転釜と接続している固定された硬質管に負荷がかかり接続部が緩む事例があった。そのため、事故につながる恐れがあると考え、接続管に可とう性のある金属フレキシブルホースを用いることとしたとのことであった。

金属フレキシブルホースの取り扱いにあたっては、金属フレキシブルホースメーカーのパンフレット等において、極端な曲げ、ねじり、引張り等が加わらないように設置し、また曲げ半径は規定の値より大きくする必要があるとされており、再使用はしないこととされている。また、「金属フレキシブルホース(接続金具を含む。)基準KHKS0715(高圧ガス保安協会)」の技術上の基準において、①30回以上行う屈曲試験に合格するものであること、②20回以上行うねじり試験に合格するものであることが規定されているように、数十回の繰り返しの曲げ試験しか実施しておらず、繰り返しの変化が加わり続けることは想定されていない。

回転釜と接続している金属フレキシブルホースに振動が発生するケースを回転釜メーカーに聞き取りを行ったところ、釜が一定以上に回転しないためのストッパーがあり、釜とストッパーがぶつかった際に衝撃が発生する可能性があるが、調理具材が入った状態で勢いよく回すことは困難であり、通常の使用では大きな衝撃は起こりにくいとのことであった。一方で、回転釜メーカーのメンテナンス対応事例の中では、回転釜を設置している床が長年の使用と振動で朽ちており、添え石や添え木を当てて補強していたものが存在しており、そのような回転釜は回転操作に合わせて、回転釜全体が動く状態となっており、その動きが金属フレキシブルホースの亀裂につながることがあるとのことであった。

本調査先の回転釜の設置状況は、床にアンカーボルト等で固定されており、釜全体が動くことは無く、金属フレキシブルホースにねじれ等、極端な曲げも無く、振動も無いとのことであったため、回転釜の回転によって生じる振動等の影響を確認することはできなかった。

しかし、調査中に回転釜の軸受け部からカニ泡程度の漏えいが確認され、過去の事故事例や回転釜メーカーへのヒアリングから軸受け部の劣化により金属フレキシブルホースが共回りすることで、金属フレキシブルホースが上下動を繰り返し、金属疲労により亀裂が生じる事が多いものと推察される。

5-2 維持管理による事故防止対策について

(1)回転釜の維持管理

消費者等への納品にあたっては、回転釜メーカー自らが消費者等の設置先まで引き渡しを行っているケースが多く見られた。加えて、納品前に回転釜の試運転・調整を実施していることから、消費者等への適切な使用方法を案内する機会は存在している。

しかし、以降、消費者等と保守点検契約を結ばない限りは、回転釜メーカーは注意 喚起を行う機会を得ることが難しいと考えられ、回転釜メーカーは納品時に消費者等 の設置先を把握出来ていることから、消費者等に対して、維持管理の重要性や保守点 検に係る周知を行う事が事故防止対策につながるものと考えられる。

また、消費者等による日常の維持管理は回転釜に付属している取扱説明書に沿って行われることとなるが、取扱説明書の内容を見ると、禁止事項として「軸受け部等に水をかけない」、「清掃保守の方法として外釜に直接水をかけない」とされている一方で、回転釜の設置環境(参考写真 1)は調理のために水道がひかれ蛇口が近接していることから、外釜や軸受部に誤って水がかかりやすい環境にあった。

清掃方法においては、取扱説明書で中性洗剤の使用が指定されているが、本調査ではアルカリ性のものやアルコール消毒剤、塩素系ドライモップの使用も見受けられた。 厨房施設では消毒のため塩素を取り扱う可能性もあり、取扱説明書で指定された方法 に留意をして清掃を行う必要がある。

また、取扱説明書は、消費者等と工事施工者のそれぞれに対して注意事項を記しているものがほとんどであったが、中には消費者等と工事施工者に対象を分けて別冊で作成されているものもあった。維持管理を実行する上では、取扱説明書の内容を十分に理解した上で消費者等が日々適切に取り扱うことが必要なものと考えられることから、回転釜設置先の施設管理者においては、様々な使用者がこれら事項を把握し、実行が可能なように、取扱説明書を参照しやすい場所に保管し、内容を手軽に確認できるように整備し、使用者に内容の理解を促すことが望ましいものと考える。

一方で、過去の事故事例を見ると16件中、過半数を超える10件が学校・保育所等で発生している。今回調査した学校等における使用時間を見ると稼働時間は短かく(表18C)、回転釜の稼動時間から状態を判断することは難しいといえる。また、製造からの経過年数についてみると、今回の調査先に設置されていた回転釜の多くで製造年が不明と回答された。事故発生先の回転釜の多くは製造年が古いものが多くを占めており(参考表A)、特に民間施設のような消費者等の使用方針によって長期間使用し続けられている状況では古い機器が設置されているものと考えられる。

回転釜メーカーの調査からは、回転釜の想定使用年数は7年~13年と回答されているが、多くの設置先においてその製造年が不明で把握ができていない状況であり、回転釜の維持管理をする上で一つの目安となる期限管理が現状されていない状況で

あった。回転釜の状態を健全に保つ上では、消費者等の日々の維持管理が考えられるが、消費者等が自ら管理を行うことは困難であり、回転釜メーカーから定期点検契約の提案や、メンテナンス等の重要性、点検を受けるべき症状などの助言を行うことが有効なものと考えられる。なお、製造年月を消費者等が把握していない場合であっても、定期消費設備調査を行った際に、調査に係る燃焼器の型式及び製造年月を帳簿に記載する事項としてLP法規則第131条第2項に規定されており、昨年改正された同規則第38条の2及び第38条の3の関係通達においてこれまでの大規模料理飲食店等に加え、それ以外の業務用施設の従業員に対しても、LPガス保安連絡担当者や施設の管理者を通じて周知内容の理解の徹底を図ることとされている周知においては消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項を周知する必要が有ることからも、必要に応じて販売事業者から消費者等に回転釜の製造年についてお知らせし、取り扱い管理を促進することも事故防止に有効であると考える。

(2) 定期消費設備調査等による対応

LPガス販売事業者は、回転釜等、消費者等の使用する設備に対して、供給開始時 や4年に1回以上の定期消費設備調査等の機会により、LP法規則第44条第1号イ、ロ、へ、ヲ、供給・消費・特定供給設備告示第10条により、末端ガス栓と燃焼器の接続方法等の確認を行うこととなるが、回転釜に金属フレキシブルホースが付属している場合に、金属フレキシブルホースを

- ①末端ガス栓と回転釜とを接続する硬質管等と認識する場合と
- ②回転釜の一部すなわち燃焼器として認識する場合
- では、接続方法等の確認箇所が異なると考えられる。
- ①においては、金属フレキシブルホース及びその接続部(末端ガス栓、回転釜)にガス漏れがないことを確認すること。
- ②においては、金属フレキシブルホースから末端ガス栓までを接続する「管」とその接続部(末端ガス栓、金属フレキシブルホースまでを含めた燃焼器)にガス漏れがないこと。

を確認することとなる。

また、回転釜によっては燃焼器の内部のパーツとして金属フレキシブルホースを使用しており、それが外観として露出しているものもある。その管理等の主体がLPガス販売事業者と回転釜メーカーのどちらにあるかの認識が異なる可能性があり、回転釜メーカーは接続具として金属フレキシブルホースを納品した場合でも、LPガス販売事業者は回転釜に接続されている金属フレキシブルホースを、回転釜の製品部品として露出しているものと同様の燃焼器のパーツの一部と見なして取り扱う等、金属フレキシブルホースが劣化等発生した場合にはどちらが対応する範囲か不明となり、対応が滞る恐れがある。

そのため、販売事業者と回転釜メーカー間においてどこまでが末端ガス栓と燃焼器の接続管であるか、共通認識を持ち、維持管理等確実な対応を行える状態とする必要があるものと考える。併せて、消費者等においても消費設備における基準適合義務が課せられており、回転釜の軸受け部がひとたび固着すると、金属フレキシブルホース

が共回りする可能性があること、金属フレキシブルホースには可とう性があるが繰り返しの変形等により亀裂が発生することがあること等について、改めて認識を確認すると共に、維持管理に努める必要があるものと考える。

また、①、②のどちらにおいても、接続管及び接続部にガス漏れが無いことの確認を行うが、接続管の劣化状態等の確認についての調査規定はなく、回転釜に係る事故防止のためには、金属フレキシブルホースの劣化、損傷の把握が有効となることから、接続管及び接続部に腐食、膨潤、ひび割れ、損傷、摩耗等がないことの確認について、「保安業務ガイド 点検・調査(経済産業省委託事業)」において、法定項目ではないが自主保安の観点から実施する項目とされていることからも、法定同様に実施することが望ましい。

とりわけ、業務用施設等においては、中間ガス栓を操作するケースが多く、中間ガス栓の閉止によりマイコンメーターによる微少漏えい警告機能が活かされなくなる場合がある。その場合においては、LP法規則第18条、第44条により義務付けられている漏えい試験について、漏えい試験装置を用いる場合においては2ヶ月間に1回以上警告の表示を確認又は、集中監視システムによる漏えい通報の常時監視を行うこととなるが、中間ガス栓や末端ガス栓を閉止するとその先、すなわち金属フレキシブルホースの漏えい検知ができず、その場合においては、供給管、配管全てに漏えい試験を実施できない。そのため、中間ガス栓や末端ガス栓の使用状況を確認し、器具栓までの漏えい試験をする必要がある。




図8 ガス栓を閉止した場合の漏えい検知範囲

このようなことからもLPガス販売事業者と回転釜メーカーと消費者等の保安に 係る責任分担を改めて確認すると共に、これまでの事故事例を踏まえて、LPガス販 売事業者においては、自主保安の観点から、設備の劣化状況を把握し、消費者等に助 言し維持管理を促すことが事故防止に関して重要となる。

番号	施設	原因箇所	内容分類	発生年月日	発生場所	事故現象	被害	建物	事故概要
1	学校	金属フレキ	亀裂	2007年9月19日	神奈川	漏えい爆発	軽傷 1名	学鉄コクー造階	消費者から「ガス回転釜の炎の状態が悪い」との通報が確認のため点火と消費者が確認のため点火発したがスに引火爆発した。調査したとこのは、調査したとこのに接続している金属では、はの回転釜の回転により上下のよいものである。 使用回転釜の製造年:1994年
2	学校	黔	劣化	2009年9月1日	広島	漏え、燥発	軽傷1名	学木1建	保育所調理室において発達の 保育所調理室において 程度しまする 会点と 会点と 会に引火と 会に引火と 会に 会に ののの ののの ののの ののの ののの ののの
3	学校	金属フレキ	亀裂	2012年4月24日	神奈川	漏えい	0	<mark>学</mark> そ他 (レブ階	学校において、給食職員から著者を がするとの連絡を受け、販売事と回転を 出動したところ、フレキガス栓と回転と 金を接続する金属フレキシブルホースを に亀裂が生じた。 原因は、フレキガス栓と回転釜との の金属フレキシブルホースを用いて の金属フレキシブルホースを用いて の金属フレキシブルホースを用いて の金属フレキシブルホースを のる。 のって ものって ものって ものって ものって ものって ものって ものって
4	学校	金属フレキ	亀裂	2013年1月24日	新潟	漏えしい	0	学鉄コクー造階 校筋ンリト2建	学校の給食室において、調理員からガス臭がするとの連絡を受け、販売事業者が出動したところ、末端ガス栓と半務用回転釜を接続していた金属フレホースに亀裂が生じているで確認した。原因は、回転釜を回転させる際の振動と、経年による劣化のため、金属フレキシブルホースに亀裂が生じたものと推定される。

5	学校	回転釜	腐食	2013年6月24日	高知	漏えい	0	そ他(育) 筋ンリト2建	保育所において、ガス臭がするとの通報があり、販売事業者が出動したところ、回転釜のバーナー手前のガス通路部からガスが漏えいしていることを確認した。原因は、当該回転釜は製造からおよそ40年が経過しており、経年によりガス通路部に穴が空き、ガスが漏えいしたもの。 使用回転釜の製造年:1974年
6	学校	回転釜	劣化	2013年12月5日	愛知	漏え い 災	軽傷1名	学校骨 造1 階建	学校において、食堂の調理員が回転釜を消火しようと器具栓を操作したところ、ツマミが外れて火災が発生し、軽傷を負った。原因は、回転釜の操作時に器具栓のツマミが外れてガスが漏えいし、使用中の回転釜の火が引火したもの。使用回転釜の製造年:1980年
7	学校	金属フレキ・回転釜	亀裂 劣化	2014年5月14日	長野	漏えい	0	そ他(育園木1建	保す具具業漏法を表示されて、のとがの漏ッをでしたと判案のように、、、到転子とがのよりにとります。これでは、、、、到転子とがのよりにとりませんが、、、到転子とがのこれがのには、、、のとがのよりにまったが、、、のとがのこれがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のとがのには、、のには、、のとがのには、、のには、、のには、、のには、、のには、、のとがのには、、、のには、、、のには、、、、のには、、、、、、、、、、、、、、、、、
8	学校	金属フレキ	亀烮	2015年9月24日	大阪	漏えい災	0	<mark>学校</mark>	学校給 4 台中 3 台を使用した場合で、調理で、調理で、調理で、調理で、調理で、当時では、当時では、一方で、調理のでは、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方

9	学校	金属フレキ	亀裂	2016年11月22日	三重	漏えい災	0	学鉄コクー造階 校筋ンリト3建	小学校の給食室において、業務用回転釜に接続された金属フレキシブルホースよりガスが漏えいし、出火した。が経年3化により固着した状態にあり、始金と回転グランドが連動してしてものとがかかり、原味の大が漏えい、点火はおいたが使用し続けていたとのこと。
1 0	社会福祉施設	その他	損傷	2010年10月28日	埼玉	漏え い 発	軽傷1名	そ 他鉄コクー造階の他筋ンリト9建	老人ホームにおいて、従業員が回転釜を使用した際に、ガス配管を損傷し火爆発し、従業員1名が軽傷を負った。 原因は、前日に行われた床の塗り台に、塗装業者が回転釜のを発出に、一次を出しており、が軽いででは、ができるでは、がでいるにもかからずでは、がで回転送をしため、ガスの配管を損傷したもの。(バルク貯槽980kg×1基)
1 1	医療施設	その他	劣化	2015年7月8日	秋田	漏え 帰発	0	医病鉄コクー造階・院筋ンリト3建	病院の厨房室において、調理員が回転 ・ 調理して、調理して、 ・ 調理して、 ・ は、 ・ が、 ・ は、 ・ が、 ・ は、 ・ が、 ・ は、 ・ が、 ・ が、 ・ は、 ・ が、 ・ が、 ・ が、 ・ が、 ・ が、 ・ は、 ・ が、 ・ が、
1 2	医療施設	金属フレキ	亀裂	2016年8月28日	福岡	漏え い火 災	0	病鉄コクー造階 院筋ンリト3建	病院の厨房室において、従業員が、回転釜を10分ほど使用したところ、当該釜の左側から出火したため直ちに投入、当該釜に接続されていた金属フリーでは、当該回転釜とガス接続管と繋がっている回転駆動部が、グリカルキ等何らかの要因によががスとで、当該接続管に負荷がかスがもかとで、当該接続管に負荷がかスが、亀裂が生じたため、亀裂部したもの。使用回転釜の製造年:2002年
1 3	店舗	回転釜	劣化	2015年3月	三重	漏え い火 災	軽 傷 1 名	そ他(製菓店鉄造	飲食店において、販売事業者がガス容器の配送で訪問した際、消費者より「厨房の回転釜に火を点けようとしたところ、漏えいしたガスに引火し消費者1名が顔面に火傷を負い、受診した」との報告を受け、調査したところ、回転釜3台が隣接しており、そのうち1台

				2 7 日					のガス接続部が脱落していることを確認した。 原因は、当該回転釜のガス接続金具が経年劣化により脱落していたため、中間ガス栓を開けた際にガスが漏えい、その状態で消費者が隣接するしたところ、漏えいしたガスに引火したもの。なお、消費者は当該回転釜に点火いである際、ガス臭を感じていたが、漏えい確認を実施せず点火操作を行った。
1 4	店舗	その他	劣化	2015年8月29日	広島	漏え い火 災	0	工鉄コクー造階場筋ンリト3建	工場において、従業員が回転釜を使用したところ、回転釜に接続されている強化ガスホースから火が出た。原因は、当該強化ガスホースの経年劣化により、ガス栓の開栓時にガスが漏えいする状態となっていたが、従業員はその状態に気付いておらず、点火棒にて点火した際、漏えいしたガスに点火時の火が引火したもの。
1 5	配食施設	回転釜	劣化	2008年3月11日	神奈川	漏え爆発	重傷1名	工鉄造階	回転釜に点火したと、 員1名が重傷を負い、壁及び、の を負い、壁及び、の を負い、壁及び、の を負い、壁及び、の を負い、壁及び、の をしたとい、損したい がはいるの をころ、当該の をいるの をいるの をいるの をいるの はいるの はいるの が関してい にいるの にいるの にいるの にいるの にいるの にいるの にいるの にいる。 にいる にいる にいる にいる にいる にいる にいる にいる
1 6	配食施設	金属フレキ	亀裂	2013年7月13日	臣国	漏えい災	軽傷 1 名	食工鉄コクー造階	食品工場において、作業員が仕出し弁当の調理中にガス臭を感じたため、ま務用回転釜の種火を消そうとしたところ、火災が発生して軽傷を負った。原因は、末端ガス栓と回転釜を接続していた金属フレキシブルホースに伸縮負荷が繰り返し掛かっていたため、金属疲労による亀裂が生じてガスが漏えいし、使用中の火が引火したもの。



写真 1 回転釜設置場所例

- 4 その他の事故にかかる事故発生メカニズム解析・調査
 - ① 埋設管に係る実態調査報告書

目次

1.	目的	1
2.	調査対象の一般消費者等	1
3.	埋設管設置件数について	1
4.	腐食劣化対策の現状及び今後の予定について	2
5.	腐食劣化対策を予定している埋設管の種類の内訳について	3

1. 目的

LPガス供給に係る埋設管については、昭和50年台に大量ガス漏れ事故が発生したことから、埋設管材料として認めていた白管(鋼管の表面に溶融亜鉛メッキを施したもの)は、昭和57年12月1日以降、被覆白管(白管の表面に防しょくテープを施したもの)は、平成12年4月1日以降新たに設置することは省令補完基準上認めないこととされた。また、既設の白管、被覆白管の対策として、規則第36条第1号(供給設備の点検方法)及び規則第37条第1号(消費設備の調査の方法)に白管及び被覆白管に係る漏えい検査を1年1回以上行う旨追加された(平成14年10月)。

この様な中、白管による事故は減少傾向にあるものの、平成28年で4件、平成29で9件白管における事故が発生している。長期間設置されている白管の事故発生リスクは経年とともに高くなることから現在における経年管等の使用実態調査を実施した。

2. 調査対象の一般消費者等

今回の調査は46事業者に依頼し、43事業者より回答があった(その他、1社より回答不可連絡あり)。回答を集計の結果、この43事業者が契約を締結している一般消費者等の件数は、総計で2,396,379件(A)であった。

3. 埋設管設置件数について

同様に43事業者の回答を集計し、埋設管設置施設件数を施設種類で分類すると表1のとおりとなり、⑤の「旅館、ホテル、共同住宅等」及び⑬の「一般住宅」の合計が、全体の9割以上を占めていることがわかった。

また、一般消費者等に設置されている埋設管の設置割合は約25%であった。

【B / A = 埋設管設置施設件数 (総計) / 一般消費者等件数 (総計) = 6 0 2, 0 7 2 / 2, 3 9 6, 3 7 9 ≒ 2 5 %】

表 1: 埋設管設置施設件数 (施設種類別)

No.	施設種類	件数	割合
1	劇場、映画館等	677	0.1%
2	キャバレー、遊技場等	612	0.1%
3	料理飲食店等	11,113	1.8%
4	百貨店、マーケット	694	0.1%
⑤	旅館、ホテル、共同住宅等	289,498	48.1%
6	病院等	3,438	0.6%
7	小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園、各種学校	2,213	0.4%
8	図書館、美術館等	63	0.0%
9	公衆浴場	63	0.0%
10	駅等の発着場	17	0.0%
11)	神社、寺院等	589	0.1%
12	1,000㎡以上の事務所	707	0.1%
13	一般住宅	278,169	46.2%
14)	その他	14,219	2.4%
	総計	602,072	100.0%

(B)

4. 腐食劣化対策の現状及び今後の予定について

集計の結果、前述の埋設管設置施設総計の602,072件において使用されている全事業者・全施設の埋設管は、表2のとおり852,256件(表2:D)であった。また、このうち腐食劣化対策が必要な埋設管*は200,202件(表2:C)であり全体の約23.5%となっている。

※ 調査において対策が必要と回答されたもの(白管/被覆白管/塗装白管、被覆黒管/塗装黒管、プラスチック被覆鋼管、配管用フレキ管、ダグタイル鋳鉄管、管種不明又は空欄)

なお、当該対策が必要な埋設管のうち、2020年度までに対策を予定しているものは5,079件(表2:E)との回答が得られた。これは、当該対策を要する埋設管の約2.5%にあたり、施設種類によって割合にばらつきがあったが、それぞれの施設における埋設管数に大きな差があることもあり、明確な傾向は確認できなかった。

表2:埋設管の腐食劣化対策に係る一覧

No.	施設種類	_	設管使用 設備+消費		2020年度迄 対策予定数	今後対策を要す る管の割合	対策が予定されている管の割合
		対策必要数 C	対策不要数	合計 D	Е	C/D	C/E
1	劇場、映画館等	426	496	922	22	46.2%	5.2%
2	キャバレー、遊技場等	159	527	686	4	23.2%	2.5%
3	料理飲食店等	3,629	12,287	15,916	174	22.8%	4.8%
4	百貨店、マーケット	131	828	959	4	13.7%	3.1%
5	旅館、ホテル、共同住宅等	71,732	355,750	427,482	1,540	16.8%	2.1%
6	病院等	837	4,040	4,877	42	17.2%	5.0%
7	小学校、中学校等	961	2,124	3,085	46	31.2%	4.8%
8	図書館、美術館等	29	54	83	4	34.9%	13.8%
9	公衆浴場	15	82	97	2	15.5%	13.3%
10	駅等の発着場	13	17	30	0	43.3%	0.0%
11)	神社、寺院等	269	522	791	14	34.0%	5.2%
12	1,000㎡以上の事務所	237	729	966	4	24.5%	1.7%
13)	一般住宅	115,721	260,915	376,636	3,023	30.7%	2.6%
14)	その他	6,043	13,683	19,726	200	30.6%	3.3%
	合計	200,202	652,054	852,256	5,079	23.5%	2.5%

5. 腐食劣化対策を予定している埋設管の種類の内訳について

2020年度までに腐食劣化対策を予定している埋設管 5,079件について、管の種類の内訳は表3のとおりとなった。これによると、対策を予定している埋設管は「白管/被覆白管/塗装白管」がほとんど(99.4%)であった。また、この他に「被覆黒管/塗装黒管」(0.1%)や「配管用フレキ管」(0.4%)等が極僅か対象となっていた。

表3:腐食劣化対策を予定している埋設管の内訳等

		供給設備	の埋設管	消費設備	の埋設管	合	ī†	各埋設管の
		件数	うち対策予定数	件数	うち対策予定数	件数	うち対策予定数	対策予定割合
						F	G	G/F
腐食劣化対	策が必要な埋設管合計	37, 743	895	162, 459	4, 184	200, 202	5, 079	2.5%
	白管/被覆白管/塗装白管	37, 202	894	144, 653	4, 152	181, 855	5, 046	2. 8%
	被覆黒管/塗装黒管	46	0	391	5	437	5	1.1%
	プラスチック被覆鋼管	7	0	109	0	116	0	0. 0%
	配管用フレキ管	478	1	17, 019	18	17, 497	19	0. 1%
	ダグタイル鋳鉄管	0	0	2	0	2	0	0. 0%
		10	0	285	9	295	9	3. 1%
【参考】腐	食劣化対策を必要としていない埋設管合計	249, 986		402, 068	/	652, 054		
	ポリエチレン管	38, 384		6, 146		44, 530		
	プラスチック被覆鋼管(塩化ビニル被覆鋼管/ポリエチレン被覆鋼管/ナイロン被覆鋼管))	211, 070		350, 716		561, 786		
	 配管用フレキ管	530		45, 163		45, 693		/
	 不明又は空欄	2	V	43		45		

以上

- 4 その他の事故にかかる事故発生メカニズム解析・調査
 - ② ガス漏れ警報器設置先の事故発生状況について

目次

1	目的
	事故発生状況 1
3	まとめ 2

1 目的

液化石油ガス用ガス漏れ警報器(以下「ガス漏れ警報器」という。)は、液化石油ガスの漏えいによる爆発、火災等の災害事故を未然に防止するための有効な手段として設置義務施設等以外へも設置の促進が図られており、LPガスは空気より比重が大きく、漏えいした場合に床面付近に滞留しやすい性質を持つことから、消費設備を取り扱う際にはガス漏れ警報器を設置することが保安上望ましい。

本調査では、平成29年に発生した事故のうち、ガス漏れ警報器設置先施設の事故及びガス漏れ警報器を設置していない施設の事故について調査を行い、ガス漏れ警報器の活用について検討を行った。

2 事故発生状況

事故総件数のうち、屋内の発生事故件数は、68件であり全体の36.8%(68件/185件)であった。このうち、ガス漏れ警報器設置先での事故発生件数を見ると、表-1より、平成29年は、ガス漏れ警報器設置先の事故が43件発生し、事故総件数の23.2%であった。また、死亡者は0人であり、負傷者は26人であった。

このうち場所別の事故発生件数を見ると、業務用厨房の事故が30件であり、うち 業務用燃焼器の事故が14件、配管等(※1)の事故が16件であった。

※1:配管、ガス栓、金属フレキシブルホース、低圧ホース、ゴム管、その他(燃焼器具以外)

ガス漏れ警報器が鳴動した事故は8件で、ガス漏れ警報器設置先の事故の18. 6%(8件/43件)であった。また、負傷者は2人で、CO中毒によるものであった。

なお、ガス漏れ警報器が鳴動した8件の対応は、販売事業者に通報又はガス漏れ 警報器連動遮断器による遮断が4件、警報を無視又は停止させたが2件、警報時不 在であった、鳴動の原因が特定できていなかったがそれぞれ1件であった。

ガス漏れ警報器を設置していたが鳴動しなかった事故は32件あり、負傷者は21人であった。鳴動しなかった理由として、ガス量が検知濃度以下であるためが19件、事故発生場所が検知区域外であるためが4件、ガス漏れ警報器の電源が切られていたためが3件、その他が4件(検知前に事故が発生したためが3件、換気下の気流により検知できなかったためが1件)、原因不明が2件であった。

ガス漏れ警報器が設置されていない又は設置不明であった施設の事故は、表-2 より25件であり、うち燃焼器具の事故が9件あった。

3 まとめ

ガス漏れ警報器の設置された施設の屋内事故は事故全体の約2割を占め、このうちガス漏れ警報器が鳴動した事故は約2割であった。

業務用厨房の事故の中には、燃焼器の接続管の劣化や他工事事故による屋内埋設配管の損傷事故などがあったが、ガス漏れ警報器の鳴動により使用を中断し漏えいで留まったものや、鳴動と同時に火災が発生したが、連動遮断が働き被害が抑えられている事故があった。

また、ガス漏れ警報器が鳴動した事故のうち、CO中毒事故があった。換気不足による不完全燃焼になった際に、ガス漏れ警報器が鳴動したものであったが、警報を無視して作業を継続していたことから、警報時に対応をしていれば人身被害を防げていた可能性がある。

ガス漏れ警報器が設置されていたが事故となった理由としては、燃焼器はガス漏れ警報器の検知区域内に設置されていたが、ガスの漏えい量が微少であったことや漏えいしたガスが燃焼器内に滞留したためガス漏れ警報器へ到達する前に事故が発生していた。なお、設置されていたガス漏れ警報器の電源を消費者が切っていたというものもあった。

ガス漏れ警報器の設置先施設のうち約7割を占める業務用厨房に注目すると、配管等の事故が16件発生している。ガス漏れ警報器は、燃焼器に対して設置されることから、漏えいが発生した消費設備の位置によっては検知区域外となることも考えられる。

ガス漏れ警報器が設置されていない又は設置しているか不明であった施設の事故のうち、器具栓の不完全閉止により2日間ガスが漏えいしていたとされる人身被害を伴う事故があった。こういった事故はガス漏れ警報器の設置により事故の防止又は被害の縮小が可能であった事故といえ、ガス漏れ警報器の設置を促進することは事故の被害を抑えるために有効であると考えられる。

表-1 ガス漏れ警報器設置先の屋内事故件数

	29年	設置先事 故割合	総件数事 故割合
事故件数(件)	43	100.0%	23.2%
うちB級事故(件)	0	100.070	20.270
死亡者数(人)	0		
負傷者数(人)	26		
警報あり	8	18.6%	4.3%
通報•遮断	4		
無視•停止	2		
不在	1		
その他	1		
死亡者数(人)	0		
負傷者数(人)	2		
警報なし	32	74.4%	17.3%
検知区域外	4		
電源切	3		
ガス量微少	19		
その他	4		
不明	3		
死亡者数(人)	0		
負傷者数(人)	21		
警報不明	3	7.0%	1.6%
死亡者数(人)	0		
負傷者数(人)	3		
一般住宅	4	9.3%	2.2%
共同住宅	6	14.0%	3.2%
旅館	2	4.7%	1.1%
飲食店	18	41.9%	9.7%
学校	6	14.0%	3.2%
病院	0	0.0%	0.0%
工場	2	4.7%	1.1%
事務所	0	0.0%	0.0%
その他	5	11.6%	2.7%
うち業務用厨房	30	70%	16.2%

表-2 屋内発生事故のガス漏れ警報器設置状況と事故原因

屋内発生事故件数(件)	68
ガス漏れ警報器設置施設数(件)	43
死亡者数(人)	0
負傷者数(人)	26
接続不良	5
腐食•損傷	11
故障•不具合	3
誤操作(未使用末端閉止弁)	5
燃焼器具の過熱	0
燃焼器具(立消え)	1
燃焼器具(点火ミス)	9
弁・栓等不完全閉止、閉め忘れ	6
燃焼不良及び換気不良	1
雪害等の自然災害	0
その他	1
不明	1
うち鳴動あり	8
死亡者数(人)	0
負傷者数(人)	2
腐食•損傷	5
故障•不具合	1
弁・栓等不完全閉止、閉め忘れ	1
燃焼不良及び換気不良	1
ガス漏れ警報器未設置施設及び 設置不明施設数(件)	25
死亡者数(人)	0
負傷者数(人)	12
接続不良	4
腐食∙損傷	6
故障•不具合	1
誤操作(未使用末端閉止弁)	2
燃焼器具の過熱	1
燃焼器具(立消え)	0
燃焼器具(点火ミス)	4
弁・栓等不完全閉止、閉め忘れ	1
燃焼不良及び換気不良	2
雪害等の自然災害	0
その他	3
不明	1