

News Release

令和元年11月19日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

介護ベッド用手すりについての注意喚起

(詳細は次頁以降参照。)

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件 (うち油だき温水ボイラ1件、石油ふろがま(薪兼用)1件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 1件 (うち食器乾燥機1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 6件製品起因か否かが特定できていない事故 (うち発電機(携帯型)1件、電動アシスト自転車3件、 携帯電話機(スマートフォン)1件、介護ベッド用手すり1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び 消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会において、審議を予定して いる案件 該当案件なし
 - 1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号: A201900063を除く。)。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

介護ベッド用手すりについての注意喚起(管理番号:A201900809)

①事故事象について

使用者が当該製品のアームの上に首が乗っている状態で発見され、死亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中です。

消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度が施行された2007年 (平成19年) 5月以降、報告のあった介護ベッド用手すりの事故件数は以下のとおり です。

〈事故発生件数(当該事故含む)>

2007年度	(平成19年度)	12件(うち死亡	8件)
2008年度	(平成20年度)	15件(うち死亡	3件)
2009年度	(平成21年度)	7件(うち死亡	3件)
2010年度	(平成22年度)	12件(うち死亡	6件)
2011年度	(平成23年度)	11件(うち死亡	8件)
2012年度	(平成24年度)	8件(うち死亡	6件)
2013年度	(平成25年度)	1 件(うち死亡	0件)
2014年度	(平成26年度)	4件(うち死亡	3件)
2015年度	(平成27年度)	2件(うち死亡	1件)
2016年度	(平成28年度)	2件(うち死亡	1件)
2017年度	(平成29年度)	4件(うち死亡	3件)
2018年度	(平成30年度)	1 件(うち死亡	1件)
2019年度	(令和元年度)	2件(うち死亡	2件)
合	計	81件(うち死亡	45件)

※令和元年11月19日公表時点

②再発防止に向けて(介護を行っている方々へのお願い)

介護ベッド用手すりの使用に際して、これまでに、手すり(サイドレール)とヘッドボード(頭側の衝立)の隙間に首を挟み込む事故、手すりと手すりの隙間に首を挟み込む事故、手すり自体の隙間に頭や腕が入り込む事故などが発生し、死亡又は重傷の重大製品事故報告が寄せられています。



(手すりとヘッドボードの隙間)



(手すり自体の隙間)



(手すりと手すりの隙間)



(手すり自体の隙間)

1)御使用中の手すりが新JIS規格に適合した製品かどうか御確認ください 2009年(平成21年)3月にJIS規格が改正され、手すりと手すりの隙間及び手 すりとヘッドボードの隙間の基準が強化され、安全性が向上しました。

新JIS規格に適合していない手すりを使用する場合、首などを挟み込むおそれがあります。よって、御使用中の手すりが新JIS規格に適合したものでなければ、新JIS規格の適合製品に取り替えていただくことを奨励します。

なお、新JIS規格に適合した製品かどうか不明な場合は、レンタル契約先の事業者又は販売事業者にお問い合わせください。

2) 新JIS規格に適合した製品への取替えが困難な場合など

新JIS規格に適合していない手すりを使用する場合には、隙間を塞ぐ対策を確 実にとっていただきますようお願いいたします(別添1参照。)。

- ・隙間を塞ぐ対応品を使用する(対応品の内容については、各メーカーに御相談く ださい。)。
- クッション材や毛布などで隙間を塞ぐ。
- ・手すりなどの全体をカバーや毛布で覆い、手すり自体の隙間に頭や腕などが入り 込まないようにする。
- ・危険な状態になっていないか、定期的にベッド利用者の目視確認を行う。 等

③再発防止への取組

医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッド用手すりによる事故についての注意喚起を行っておりますので御覧ください。

また、2012年(平成24年)6月6日付けで、経済産業省及び厚生労働省は、全国の 都道府県等の関係部局を通じて、病院、介護施設、福祉用具レンタル事業者などに介 護ベッド用手すりによる製品事故の未然防止のための安全点検について依頼を行いま した(別添2参照。)。

さらに、消費者庁は、注意喚起を行うとともに、地方公共団体への協力依頼、新聞紙上での政府広報等により、事故の危険性の周知や注意喚起を行っています。また、経済産業省、厚生労働省等においても、介護ベッド用手すりの事故についての注意喚起を実施しています。

(消費者庁のウェブサイト)

高齢者・介護用品で重大事故発生のおそれ!

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/140910kouhyou_2.pdf チラシ「あなたの注意で事故は未然に防げます。チェックリストで確認を!!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/information_006/

(経済産業省のウェブサイト)

介護ベッド用手すりによる製品事故未然防止のための点検を依頼しました https://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou120606_1.pdf

(厚生労働省のウェブサイト)

介護ベッド用手すりによる製品事故の未然防止のための安全点検について https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002cv6c.html


(独立行政法人製品評価技術基板機構(NITE)のウェブサイト)安全な暮らしを高齢者と共に ~事故を防ぐ注意ポイントを紹介~https://www.nite.go.jp/data/000094205.pdf

(医療・介護ベッド安全普及協議会のウェブサイト)

http://www.bed-anzen.org/

介護ベッド用手すりの事故防止対策(具体例)

ここが危険な隙間です!




挟み込み防止対策の例 (隙間を塞いで挟まれないようにする)

▼補助具(事業者が提供)で隙間を塞ぐ

レールの隙間

頭側ついたてとサイド] 「サイドレールとサイド] レールの間の隙間






▼サイドレールカバー(事業 者が提供)で覆う



▼クッションやタオルなどで 隙間を埋める



※ 平成21年3月にJIS規格が改正され、首や腕、足などを挟み込む 事故を防ぐため、隙間に関する安全基準を強化した新JIS規格に 適合した製品が製造・販売されています。早めに新JIS規格に適合 した製品への取替えをお願いします。

医療・介護ベッド安全点検チェック表

医療・介護ベッドを安全にお使いいただくために

これらの事故の多くは、利用者の身体状況や使用状況によると思われるものであり、危険な部分があるかどうかの確認と正しい使い方によって未然に防ぐことができます。

サイドレール等による事故を未然に防止していただくため、この「医療・介護ベッド安全点検チェック表」に基づいた点検を実施し、必要に応じて対応を行ってください。

また、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページでは、事故事例とその対応策を紹介した動画 「医療・介護ベッドに潜む危険」を見ることができますので、併せてご利用下さい。


-(1)

サイドレール



サイドレールは、ベッド で寝ている人の転落や寝 具の落下を予防するため の製品です。

ベッド用グリップ



ベッド用グリップは、ベッド 上での起きあがりやベッドからのたちあがりなどの動作を 補助するための製品です。

- ・すき間を埋める対応品(スペーサー、サイドレールカバー等)のご利用は、各メーカーにお問合せください。
- ・製品事故の未然防止のため、安全対策が強化された2009年改正のJIS規格が要求するすき間寸法を満たす製品を 使用することも一つの方法です。(JIS規格は国際規格との整合のため、2015年と2016年にも改正されています。)

特にご注意いただきたい方

- ・発作、病状、症状などにより、自分の体を支えられずサイドレール等に倒れ込む可能性のある方
- ・自力で危険な状態から回避することができないと思われる方
- ・認知機能障害などにより、ベッド上で予測できない行動をとると思われる方
- ・片マヒなどの障害などにより、体位を自分で保持できない方

密音 重 百

挟み込み事故予防の観点から、ベッドの利用開始前に、ベッドやサイドレール等におけるすき間を確認し、ベッド利用者の心身の状態や、利用環境から、挟み込み事故の危険性がある場合は、以下の対応を行ってください。

- ・クッション材や毛布などですき間を埋める
- ・すき間を埋める対応品を使用する(対応品の内容については各メーカーにご相談ください)
- ・サイドレール等の全体をカバーや毛布で覆う
- ・危険な状態になっていないか、定期的にベッド利用者の目視確認を行う
- ●製品や対応品に関するお問合せは、各メーカーにお願いします。

協議会会員	お問い合わせ先	ホームページ	
アイシン精機株式会社	0566-24-8652	http://www.keepable.net/	
シーホネンス株式会社	0120-20-1001	http://www.seahonence.co.jp/	
パラマウントベッド株式会社	0120-36-4803	http://www.paramount.co.jp/	
株式会社プラッツ	0120-77-3433	http://www.platz-ltd.co.jp/	
フランスベッド株式会社	0120-39-2824	http://www.francebed.co.jp/	
株式会社モルテン	03-3625-8510	http://www.molten.co.jp/health	
株式会社ランダルコーポレーション	048-475-3662	http://www.lundal.co.jp	

| 医療・介護ベッド安全普及協議会 【ホームページ】http://www.bed-anzen.org 【お問い合わせ先】03-3648-5510 ホームページではベッドを正しく安全にご利用いただくための「動画」や「パンフレット」を掲載しています。

医療・介護ベッド安全チェック表

氏名	記入日:	年	月	日

チェック項目

※チェック項目ごとに危険がないか確認し、必要に応じて対応を行ってください。 ※チェック項目が該当しない、もしくは対応したら☑を入れましょう。

チェック項目	事故事例と対応方法例	チェック欄
①ボードとサイドレール等の間に首を挟み 込みそうなすき間はありませんか? (首の挟み込みに対して、より安全であるための すき間寸法の目安は、直径6cmの物が入り込ま ないこと、もしくは23.5cm以上です。)	≪事故事例≫無理な体勢でベッドの下にある物を取ろうとした時に、ヘッドボードとサイドレールのすき間に首を挟み込んでしまった。 <u>対応方法</u> ●ベッド間りを整理整頓し、利用者が身を乗り出さないように	
	配慮しましょう。 ●ボードとサイドレール等のすき間をクッション材や毛布等を入れて埋めましょう。 ●新JIS規格が要求する寸法を満たすサイドレール等に交換しましょう。	プラションロと フタンヨンロと
②サイドレールとサイドレール等の間に首を 挟み込みそうなすき間はありませんか? (首の挟み込みに対して、より安全であるための すき間寸法の目安は、直径6cmの物が入り込ま ないこと、もしくは23.5cm以上です。)	《事故事例》 ベッドの背中を上げた状態で、目を離している間に利用 者がバランスを崩し、2本のサイドレールのすき間に首を 挟み込んでしまった。	
	対応方法() ●利用者から目を離す際は、ベッドの背中を必ずフラットに戻しましょう。 ●すき間を埋める対応品を利用しましょう。 ●新JIS規格が要求する寸法を満たすサイドレール等に交換しましょう。	24-9-
③サイドレール等に頭を閉じ込みそうな空間はありませんか? (頭の閉じ込みに対して、より安全であるための目安は、直径12cmの物が通らないことです。)	≪事故事例≫ ベッドから起き上がる際にバランスを崩し、サイドレール 内の空間に頭が入り込んでしまった。	
	 対応方法1 ●カバーで覆われたサイドレール等や後付けカバーを必要に応じて利用しましょう。 ●すき間が小さく、より安全なサイドレール等に交換しましょう。 	サイドレールカバー
④利用者の状態を確認しながら、ベッド の操作を行っていますか?	《事故事例》 利用者の手や足がサイドレールの中に入っている状態で、介護する方がベッド操作をし、手や足を挟んでしまった。 <u>対応方法</u> (●ベッドを操作する前と、操作中最低1度は動作を止めて利	
	用者の状態を確認しましょう。(※看護・介護する方が立っている場所と反対側は、布団などの死角となり特に注意が必要です。) ●カバーで覆われたサイドレール等や後付けカバーを必要に応じて利用しましょう。	サイドレールカバー

※経済産業省「介護ベッド用手すりによる製品事故未然防止のための点検を依頼しま した」及び厚生労働省「介護ベッド用手すりによる製品事故の未然防止のための安 全点検について」より抜粋。

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担 当: 鈴木、柳川、牧野 電 話: 03(3507)9204(直通)

FAX: 03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当:橋爪、大江

電 話:03(3501)1707(直通)

FAX: 03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201900805	令和元年11月2日	令和元年11月14日	油だき温水ボイラ	HU-3000	長府工産株式会社		当該製品を使用中、当該製品を汚損する火災 が発生した。現在、原因を調査中。		製造から15年以上 経過した製品
A201900808	令和元年11月4日	令和元年11月15日	石油ふろがま(薪 兼用)	不明	株式会社長府製作所	47.555	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生した。当該製品に起因する のか、他の要因かも含め、現在、原因を調査 中。	滋賀県	令和元年11月14日 に消費者安全法の 重大事故等として公 表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201900063	平成31年4月6日	平成31年4月22日	食器乾燥機		東京電機株式会社 (現 東芝テック株式 会社)	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、長期使用(40年)により、基板に付着したほこりが吸湿して基板上の銅箔パターン間が絶縁劣化するとともにトラッキング現象を生じて焼損したものと推定される。	長崎県	平成31年4月26日に ガス機器・石油機器 以外の製品に関す る事故であって、製 品起因か否かが特 定できていない事故 として公表していた もの

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201900803	令和元年10月7日	令和元年11月14日	発電機(携帯型)	火災	作業現場で当該製品を使用しようとしたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因 を調査中。	栃木県	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和元年11月 5日
A201900804	平成31年1月18日	令和元年11月14日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和元年11月 5日
A201900806	令和元年11月5日	令和元年11月14日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品をこぎ始めたところ、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201900807	令和元年9月11日	令和元年11月15日	携帯電話機(スマー トフォン)	火災	当該製品を充電中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山口県	令和元年10月3日 に消費者安全法の 重大事故等として 公表済 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和元年11月 8日
A201900809	令和元年11月2日	令和元年11月15日	介護ベッド用手すり	死亡1名	使用者が当該製品のアームの上に首が乗っている状態で発見され、死亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を 調査中。	埼玉県	介護ベッド用手すり についての注意喚 起を実施(特記事項 を参照)
A201900810	平成30年10月9日	令和元年11月15日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和元年11月 7日

^{4.} 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会において審議を予定している案件

該当案件なし

食器乾燥機(管理番号: A201900063)

