## 発電所内のモニタリング状況等について (1~3号機放水路の調査状況等について)


# 2015年8月27日 東京電力株式会社



無断複製·転載禁止 東京電力株式会社

1


#### 1~3号機放水路及びサンプリング位置図(平面図)



注:ゼオライト土のう設置(2月)以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水

## 1号機放水路サンプリング結果

- 1 号機放水路上流側立坑溜まり水のセシウム137濃度は、7/16日及び20日の降雨による影響と思われる濃度上昇を 確認。その後も、降雨の影響と思われる濃度の変動を確認。
- 下流側では、7/24頃から若干濃度が上昇し、現在は横這い状態。
- 放水路出口(放水口)へのゼオライトの設置は完了しており、準備が整い次第放水路溜まり水の本格浄化を開始する。




放水口内への立ち入りができなくなったことから、3/20より放水口上部開口部から採水することとし : 放水口へのゼオライト設置により、

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

3

### 2号機放水路サンプリング結果


- ■2号機放水路上流側立坑の溜まり水の全ベータ濃度は、降雨により上昇下降を繰り返しつつ低下。
- ■5/13以降の全ベータ濃度の変動は、雨水排水の流れ込みによるセシウム濃度上昇によるものと考えら
- ■放水路下流側(放水口)の全ベータ濃度も低濃度のまま上昇は見られていない。
- ■5/13の濃度上昇は、一時的な少量の流入があったものと考えられるが、原因は調査中。



4

## 3号機放水路サンプリング結果

- ■3号機放水路上流側立坑溜まり水のセシウム濃度は、1,000~2,000Bg/L程度で推移。
- ■降雨時の雨水流入により、一時的にセシウム濃度が上昇するものの、拡散や希釈、沈降等により濃度が低下しているものと考えられる。
- ■放水口へのゼオライトの設置は完了。
- ■引き続きモニタリングを継続する。



#### 海水のモニタリング地点図(1~4号機取水口付近)

- K排水路の排水をC排水路にポンプで移送する運用を4月17日より開始。
- K排水路の排水が湾内に排出されることから、港湾内のモニタリング強化を継続中。

