


## モニタリングポスト周辺環境改善対策について

### 1. 概要

現状、森林や地表面からの影響で空間放射線率が上昇しているため、異常な放出の早期検知を目的として、MP 周辺の環境改善（表土除去や森林伐採、遮へい壁の設置等）を実施。

- ・MP2, 5, 6については、目標値(10 $\mu$ Gy/h)を達成。
- ・MP3, 4, 7, 8については、継続して環境改善を実施中。

### 2. 工程表



### 3. モニタリングポストの指示値(中間報告)

