

「格納容器水張りに向けた調査・補修（止水）技術の開発」にて開発中のS/C（圧力抑制室）下部外面調査装置実証試験のための床穿孔作業の実施について

2014年4月24日
東京電力株式会社




IRID

本資料の内容においては、技術研究組合国際廃炉研究開発機構(IRID)の成果を活用しております。

1. 概要

「格納容器水張りに向けた調査・補修（止水）技術の開発」で開発中のS/C下部外面調査装置について、実機での適用性を確認するため、2号機において実機検証を7～8月に計画。このための床穿孔作業を他作業との干渉を避けるため、先行して実施する。




S/C下部外面調査イメージ図

2. 床穿孔位置

2号機原子炉建屋1階北東エリアに調査装置用($\phi 350\text{mm}$)1箇所、俯瞰カメラ*($\phi 250\text{mm}$)2箇所を穿孔。

* 俯瞰カメラ：調査装置追跡俯瞰(気中・水中両用)カメラおよび全体俯瞰(気中)カメラ



2号機原子炉建屋1階穿孔位置図


3. 実証試験スケジュール

2号機原子炉建屋におけるPCV常設温度計設置等の作業との干渉を避けるため、床穿孔作業の先行実施を計画。


	4月	5月	6月	7月	8月	
国プロ ・S/C下部外面調査装置		4/10～4/16準備作業(干渉物撤去含む) 4/17～4/26床穿孔作業				実機検証(準備作業含む)
【参考】RPV代替温度計修理						
【参考】PCV常設温度計設置						
【参考】 研究開発 ・トーラス室壁面調査装置 実証試験						

【参考】S/C下部外面調査装置実機検証概要

S/C下部外面調査装置は、トーラス室滞留水に没水しているS/C下部に、止水材による止水が不可能となる開口(Φ50mm)の有無を確認するもの(仕様としてはΦ30mmの開口を認識できること)。支援装置によりS/Cシェルに取り付き、没水部を走査し映像を取得する。



実機検証対象S/C部位
(トーラス室滞留水水没部)



赤点線部分:
調査工事として
H26年度下期に調査
予定

【参考】以降の資料はH26.2.27の廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議報告資料

「原子炉格納容器の水張りに向けた調査・補修（止水）技術の開発」（調査）等の成果活用について

平成26年2月27日

東京電力株式会社

目次

1. PCV下部（地下階）調査	
(1) PCV下部（地下階）の止水工法	・ P 3
(2) PCV下部（地下階）調査箇所	・ P 4
(3) 【対象①】の調査	・ P 5, 6
(4) 【対象②】の調査	・ P 7, 8
2. PCV上部（地上階）ペネ等調査	・ P 9
3. トーラス室・三角コーナー壁面調査	・ P 10
4. 調査計画・実績	
(1) 調査計画・実績〔1号機〕（案）	・ P 11
(2) 調査計画・実績〔2号機〕（案）	・ P 12
(3) 調査計画・実績〔3号機〕（案）	・ P 13

1. (1) PCV下部（地下階）の止水工法


研究開発において以下の止水工法について検討。

イメージ図	ジェットデフでの止水	ベント管での止水	ダウンカマでの止水	トーラス室での止水
機上検討	グラウトの注入管をジェットデフにアクセスさせることができないため、止水が成立しない。	R/B1階からグラウト等の注入管をアクセスさせることができ、止水が成立する。	グラウト等の注入管をダウンカマにアクセスさせることができ、止水が成立する。	グラウト等の注入管をトーラス室にアクセスさせることができ、止水が成立する。
要素試験	—	要素試験により、止水の可能性を確認。今年度1/2モデル試験他を実施予定。	要素試験により、止水が難しいことを確認(下流側からの止水が困難)	漏えい箇所を流れの下流側から止水する必要があり、今年度に要素試験を実施して確認予定
評価	—	単独での工法の成立性も期待でき、止水工法のベースとして検討	単独での工法の成立性は低いが、ベント管での止水との組合せについて検討	ベント管での止水が成立しない場合のバックアップとして引き続き検討

以上より、PCV下部（地下階）はベント管での止水をベースとした工法を優先的に検討していくこととし、並行して止水に向けた調査を実施中。

1. (2) PCV下部（地下階）調査箇所

ベント管での止水をベースとした工法の成り立つことを確認するため、対象①と②の調査を計画。



ベント管止水工法イメージ図

【対象①】

止水材を充填するS/C下面、ベント管および真空破壊ライン（1号機のみ）について、グラウト等の注入に影響のある損傷等の有無を確認する

《充填可否の確認》

※S/C下面については2ステップの調査計画

ステップ1：S/C内水位測定
(S/C下部の開口面積を推定)

↓
ステップ2：止水材を充填する箇所の調査

【対象②】

D/W側のバウンダリ健全性確認を行い、D/W側の追加補修等の対策の必要性を判断する
《漏えい有無の確認》

ステップ1：ベント管下部周辺調査
(D/W側の損傷の可能性確認)

↓
ステップ2：D/W損傷箇所調査

2ステップの調査計画をしている対象箇所については、ステップ1の調査の結果をもってステップ2の調査要否の判断を行う

1. (3) 【対象①】の調査 (1/2)

【対象①】止水材を充填するS/C下面等



・真空破壊ライン（1号機）

真空破壊ライン（1号機）について、グラウト等の注入に影響のある損傷等の有無を確認する（図中A）

<確認方法>

- 1号機：S/C上部調査ロボット（研究開発）
2, 3号機：真空破壊ラインなし


S/C上部調査ロボット



・ベント管（S/C内部）

ベント管（S/C内部）について、グラウト等の注入に影響のある損傷等の有無を確認する（図中B）

<確認方法>グラウト注入前にカメラにより目視確認



止水材の充填に影響のある損傷等の有無

無

PCV下部
止水へ

代替工法を
含め検討

1. (3) 【対象①】の調査 (2/2)


【対象①】止水材を充填するS/C下面等

・S/Cシェル（下部）

【ステップ1】S/C内の水位から、S/C下部の開口面積を推定し、止水材の充填可否を判断する
(S/C水位=トーラス室滞留水水位の場合※、止水材の充填に支障のある開口が存在する可能性あり)

※PCV内圧を考慮しない場合


<確認方法>
2号機：S/C内水位測定（遠隔技術TF）（実施済み）
1, 3号機：S/C内水位測定または漏水部調査で判断



【ステップ2】S/Cシェル（下部）について、グラウト等の注入に影響のある損傷等の有無を確認する（図中C）

<確認方法>
S/C下部調査ロボット（研究開発）



S/C下部調査ロボット



東京電力

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

11



1. (4) 【対象②】の調査 (1/2)

【対象②】D/W側のバウンダリ健全性確認 (溶融燃料デブリのPCVシェルアタックを想定)

【ステップ1】ベント管下部周辺調査（ベント管スリーブおよびサンドクッションドレン管からの水の滴下等の有無を確認（図中D））


<確認方法>

1号機：水上ROV（遠隔技術TF）（実施済み）

2号機：4足歩行ロボット（実施済み）

3号機：4足歩行ロボットでの調査を検討中

サンドクッションドレンライン調査装置（研究開発）※
※サンドクッションドレンラインが水没していた場合





サンドクッションドレンライン調査装置



東京電力

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

12



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

12

1. (4) 【対象②】の調査 (2/2)

【対象②】D/W側のバウンダリ健全性確認
(溶融燃料デブリのPCVシェルアタックを想定)



【ステップ2】D/W損傷箇所調査(図中E)

- 1号機：ステップ1調査にて漏水を確認したため、以下の調査を計画
- 2号機：ステップ1調査により不要
- 3号機：ステップ1調査を踏まえ実施判断

<確認方法>




D/W外側からの調査：ベント管接合部調査ロボット(研究開発)

ベント管接合部調査ロボット



D/W内側からの調査：PCV内部調査装置の改良を検討

PCV内部調査装置の改良
(PCV内部調査PJ)



2. PCV上部(地上階)ペネ等調査


PCV上部ペネ等の調査【対象③】

【調査1】損傷の可能性も高くPCV水張り後に漏水の可能性が否定できないハッチ・貫通部ベロー等について状況を確認する。

【調査2】損傷の可能性が低くPCV水張り後も漏水の可能性が低い貫通部ペネ(直管)について、健全であることを確認する(代表箇所)。




<確認方法>

1~3号機：
D/W狭隘部調査ロボット
(研究開発)



<確認方法>

1~3号機：
D/W開放部調査ロボット
(研究開発(台車はNEDO))



3. トーラス室・三角コーナー壁面調査



隣接建屋に接するR/B壁面【対象④】

R/Bと隣接するT/BおよびRw/Bへの漏水状況（損傷状況等）を把握するため、隣接建屋に接するR/B壁面の調査を行う




<確認方法>

1～3号機：トーラス室水中壁面調査ロボット（研究開発）

水中遊泳ロボット



床面走行ロボット



漏水状況（損傷状況等）を把握

壁面止水する場合の止水方法検討に反映（グラウト埋設、個別補修等）

4. (1) 調査計画・実績 [1号機] (案)

実績
計画

[表中の ■ は調査対象外]

分類	調査	対象	~2013年度	2014年度	2015年度	2016年度~
線量低減 PCV止水	干渉物調査(1F・地下階)	一		PCV等調査作業へ反映	PCV止水作業へ反映	
PCV 下部止水	S/C上部調査	対象①		PCV等調査作業へ反映		
	S/C内水位測定					
	S/C下部調査			S/C上部構造物より 漏水が無い場合	開口面積大の可能 性がある場合	
	ベント管下部周辺調査	対象②	(漏水有り)			
	ベント管接合部調査					
	PCV内部調査					PCV下部止水工法の確定へ
燃料デブリ 取出・冷却	2. PCV上部(地上階)調査	対象③				
PCV 上部補修	3. トーラス室・三角コーナー 壁面調査	対象④			壁面止水対策検討に反映	

4. (2) 調査計画・実績〔2号機〕(案)

実績
計画

(表中の ■ は調査対象外)

分類	調査	対象	~2013年度	2014年度	2015年度	2016年度~
線量低減 PCV止水	干渉物調査(1F・地下階)	—		PCV止水作業へ反映		
PCV 下部止水 （地下階） 調査	S/C上部調査	対象①		PCV等調査作業へ反映		
	S/C内水位測定			(開口大の可能性有り)		
	S/C下部調査	対象②				
	ベント管下部周辺調査					
	ベント管接合部調査					
燃料デブリ 取出・冷却	PCV内部調査	—				
PCV 上部補修	2. PCV上部(地上階)調査	対象③				
建屋壁面	3. トーラス室・三角コーナー 壁面調査	対象④			壁面止水対策検討に反映	

4. (3) 調査計画・実績〔3号機〕(案)

実績
計画

(表中の ■ は調査対象外)

分類	調査	対象	~2013年度	2014年度	2015年度	2016年度~
線量低減 PCV止水	干渉物調査(1F・地下階)	—		PCV止水作業へ反映		
PCV 下部止水 （地下階） 調査	S/C上部調査	対象①		PCV等調査作業へ反映		
	S/C内水位測定					
	S/C下部調査	対象②				
	ベント管下部周辺調査			MSIV室のペロー等から漏水している場合は、S/C水位も高くS/C開口面積大の可能性はないため、水位測定しない場合有り		
	ベント管接合部調査					
燃料デブリ 取出・冷却	PCV内部調査				ペント管スリーブもしくはサンドクッションドレンラインから漏水が確認された場合	
PCV 上部補修	2. PCV上部(地上階)調査	対象③				
建屋壁面	3. トーラス室・三角コーナー 壁面調査	対象④			壁面止水対策検討に反映	