

## 処分予定財産需要調査一覧表

事業等名：中小企業産業技術研究開発委託費

| NO. | 記号  | 財産名         | 規格                                                     | 数量 | 単価（円）<br>（税込み） | 取得金額（円）<br>（税込み） | 取得年月日      | 保管場所          | 備考                                                                                                   |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | (イ) | タグ蛋白質精製システム | BIORAD Profiniaシステム（Native IMAC<br>スターターキット&ソフトウェアを含む） | 1  | 1,975,050      | 1,975,050        | H20. 2. 22 | 北海道センターD1-110 | 継続使用：不可<br>傷：有<br>特記事項：現在は稼働状態になく、動作性能は不明。経年劣化が著しく再稼働するためには、部品交換等のメンテナンスが必要。ソフトウェアは譲渡不可。<br>07AA9088 |

事業等名：植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発／植物利用高付加価値植物質製造基盤技術開発

| N0. | 記号  | 財産名                    | 規格                                                                             | 数量 | 単価（円）<br>（税込み） | 取得金額（円）<br>（税込み） | 取得年月日      | 保管場所                                     | 備考                                                                                       |
|-----|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | (イ) | ジャーファーマンター（反転ドラム式培養装置） | ダルテック SUS304反転用インバータモータ、ガラス培養容器全容量10リットル、記録計他                                  | 1  | 4,179,000      | 4,179,000        | H19. 2. 28 | 北海道センター<br>G1棟041030                     | 継続使用：不可<br>傷：有<br>特記事項：経年劣化が著しく、コントローラー及び記録計の不動作、培養容器からの漏水、器具の接続不良のため使用不可。<br>06AB0402   |
| 3   | (イ) | 噴霧式栽培棚                 | 水槽1000W×550D×400H蓋遮光パネル、ステンレス架台1000W×600D×550H、pH・ECコントローラ他                    | 1  | 1,535,100      | 1,535,100        | H19. 2. 19 | 産総研北海道センター<br>植物工場<br>(C4-101) 080 01001 | 継続使用：不可<br>傷：有<br>特記事項：経年劣化が著しく、水槽からの漏水、ポンプ液漏れ、配管詰まり、噴霧口詰まりのため使用不可。<br>06AB0498          |
| 4   | (イ) | 気中微粒子計測器               | RIONパーティクルカウンタKC-20A                                                           | 1  | 2,100,000      | 2,100,000        | H21. 2. 20 | 産総研北海道センター<br>植物工場<br>(C4-101) 080 01001 | 継続使用：不可<br>傷：有<br>特記事項：現在は稼働状態になく、動作性能は不明。経年劣化が著しく再稼働するためには、部品交換等のメンテナンスが必要。             |
| 5   | (イ) | ボール型LED照明装置            | セキシン電機株式会社製 SK-PF/SH(P0) 6台                                                    | 1  | 2,310,000      | 2,310,000        | H22. 3. 24 | 北海道センター<br>G1棟041030                     | 継続使用：不可<br>傷：有<br>特記事項：経年劣化が著しく、基盤の絶縁不良やLED劣化等が原因と思われる不点灯や異常点滅が多く使用不可。<br>08AA7694       |
| 6   | (イ) | LEDパネル型照明装置            | セキシン電機株式会社製 SK-PF/SH(PA)                                                       | 1  | 5,407,500      | 5,407,500        | H22. 3. 24 | 北海道センター<br>G1棟041030                     | 継続使用：不可<br>傷：有<br>特記事項：経年劣化が著しく、基盤の絶縁不良やLED劣化等が原因と思われる不点灯や異常点滅が多く使用不可。<br>09AB3178       |
| 7   | (イ) | コンプレッサー                | 日立産機システム製 パッケージベピコンPBD-3.7MA5、3in1 マルチドライフィルタースケルトン SST107A-AB、予備フィルター、搬入設置費含む | 1  | 976,605        | 976,605          | H22. 10. 5 | 産総研北海道センター<br>植物工場<br>(C4-101) 080 01001 | 継続使用：不可<br>傷：有<br>特記事項：現在は稼働状態になく、動作性能は不明。経年劣化が著しく再稼働するためには、部品交換等のメンテナンスが必要。<br>10AA2712 |
| 8   | (イ) | 植物育成用パネル型LED照明装置       | セキシン電機製 SK-PF3600                                                              | 1  | 1,575,000      | 1,575,000        | H23. 1. 4  | 北海道センター<br>G1棟042050                     | 継続使用：不可<br>傷：有<br>特記事項：経年劣化が著しく、基盤の絶縁不良やLED劣化等が原因と思われる不点灯や異常点滅が多く使用不可。<br>10AA5912       |

(ア) 事務用備品、(イ) 事業用備品