

取得財産管理台帳
取得財産明細表

【事業名】大阪・関西万博安全確保事業										
番号	区分	財産名	規格	数量	単価(税込)	金 額	取得年月日	保管場所		備考
1	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	基本セットW4590＊D2790 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	1	2,112,440円	2,112,440円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
2	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	D連棟セットW4590＊D3090 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	2	2,504,040円	5,008,080円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
3	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	W連棟セットW5090＊D2790 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	2	1,157,640円	2,315,280円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
4	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	W連棟セットW4090＊D2790 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	4	1,129,040円	4,516,160円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
5	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	W連棟セットW4090＊D2790 L柱品 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	15	1,195,040円	17,925,600円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
6	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	W連棟セットW4090＊D2790 段差連結＋L柱品 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	2	1,616,010円	3,232,020円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
7	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	W連棟セットW4590＊D2790 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	2	2,081,640円	4,163,280円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
8	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	W連棟セットW3590＊D2790 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	1	1,001,440円	1,001,440円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
9	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	W連棟セットW2215＊D2790 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	2	884,840円	1,769,680円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
10	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	D連棟セットW4590＊D3090 WPL付 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	1	1,990,340円	1,990,340円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
11	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	D連棟セットW4590＊D3090 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	1	1,066,340円	1,066,340円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	東ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
12	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	基本セットW4590＊D3090 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	1	1,673,540円	1,673,540円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	西ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
13	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	D連棟セットW4590＊D3090 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	2	2,464,440円	4,928,880円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	西ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
14	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	基本セットW4590＊D3090 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	1	1,673,540円	1,673,540円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	西ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。
15	(イ)	自立型リバーロ (ベースプレート仕様)	D連棟セットW4590＊D3090 生地：PRECONTRRAINT502V 防災品	2	2,750,440円	5,500,880円	R7.3.19	大阪市此花区 夢洲 1 丁目地先	西ゲート	継続使用不可 使用劣化(キズ・アセ等)あり。 並行する解体工事により当初機能を維持していない可能性有。 それでも希望する際は現状有姿での引き渡しとなる。