消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

News Release

平成２７年９月１８日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり
バッテリー（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）に関する事故(リコール対象製品)について
（詳細は次頁以降参照）

１．ガス機器・石油機器に関する事故　２件
（うち石油給湯機１件、ガスこんろ（都市ガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　１件
（うちバッテリー（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　２件
（うち電気こんろ１件、延長コード１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）において、審議を予定している案件
該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項
これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。
（管理番号A201300340を除く。）
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項

神田無線電機株式会社が輸入したバッテリー（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）について（管理番号A201300340）

①事故事象について

充電器に神田無線電機株式会社が輸入したバッテリー（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）を接続して外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の調査の結果、当該製品内部から出火したものと推定されますが、焼損が著しいため、事故原因の特定には至りませんでした。

②当該製品のリコール（無償製品交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品の結露対策が不十分であったため、制御基板上の絶縁性が低下し、出火に至る可能性があることから、事故の再発防止を図るため、２０１４年（平成２６年）１２月１５日からウェブサイトへ情報掲載を行うとともに、販売店等への協力要請を行うなど、対象製品について無償製品交換（改善対処したバッテリーとの交換）を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号A201300340）が上記のリコール事象によるものかどうかは不明です。

③対象製品：品番（型式）、販売期間、対象個数

品　番（型　式）	販売期間	対象個数
KMD-BC 6.6Ah(KMD-BC6)	2012年4月 ～ 2014年7月	28,959
KMD-BC 8.8Ah（KMD-BC8）		
KMD-BT 6.6Ah(KMD-BT6)		
KMD-BT 8.8Ah（KMD-BT8）		

２０１４年（平成２６年）１２月１５日からリコール（無償製品交換）を実施

回収率：５４．７％（２０１５年９月１１日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

当該製品におけるリコール対象の内容による２０１０年度以降の事故（リコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2015年度	0	－	2012年度	0	－
2014年度	1 1	火災 火災・軽傷1名	2011年度	0	－
2013年度	0	－	2010年度	0	－

＜対象製品の外観及び確認方法＞
（対象バッテリー搭載製品）
電動アシスト自転車（「TASKALシリーズ」、「amadanaシリーズ」、「RUNFUNシーズ」）

自転車フレームに「TASKAL」、「amadana」、「RUNFUN」と記載の車体に搭載されているバッテリーが対象

シリーズ名	TASKAL	amadana	RUNFUN
全体図			
フレーム図			



④消費者への注意喚起
対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】
神田無線電機株式会社
電動アシスト自転車用「バッテリー」無償交換プログラム専用窓口
電　話　番　号：０１２０－５６５－８８０　※フリーダイヤル（無料）
受　付　時　間：９時～１８時（土・日・祝日を除く。）
交換専用申込ウェブサイト：http://taskal.laox.co.jp/project/

（本発表資料の問合せ先）　消費者庁消費者安全課
（製品事故情報担当）　担　当：木原、清重
電　話：03-3507-9204（直通）
ＦＡＸ：03-3507-9290

（神田無線電機株式会社が輸入したバッテリー（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）についての発表資料に関する問合せ先）
経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担当：下出、大塚　　電　話：03-3501-1707（直通）
ＦＡＸ：03-3501-2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　　紙

1．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201500392	平成27年9月6日	平成27年9月15日	石油給湯機	IB-35SR	株式会社長府製作所	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	熊本県	製造から30年以上経過した製品
A201500394	平成27年8月31日	平成27年9月16日	ガスこんろ（都市ガス用）	RBG-N38M5GSH-R	リンナイ株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	

2．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300340	平成25年7月13日	平成25年8月13日	バッテリー（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）	KMD-BC6	神田無線電機株式会社 （輸入事業者）	火災	充電器に当該製品を接続して外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品内部から出火したものと推定されるが、焼損が著しいため、事故原因の特定には至らなかった。	東京都	平成25年8月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成26年12月15日からリコールを実施（特記事項を参照） 回収率：54.7%

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201500391	平成27年8月30日	平成27年9月14日	電気こんろ	火災	施設で当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成27年9月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201500393	平成27年8月3日	平成27年9月15日	延長コード	火災	当該製品に延長コードを接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年8月7日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し