産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会
風力発電設備構造強度ワーキンググループ（第5回）
配付資料一覧

○委員名簿

○資料

- 資料1 京都府太鼓山風力発電所3号機ナセル落下事故に関する報告書（京都府資料）
- 資料2-1 ウインドパーク笠取発電所CK-19号機風車ナセル脱落事故について
（最終報告）（株式会社シーテック資料）
- 資料2-2 ウインドパーク笠取発電所CK-19号機風車ナセル脱落事故について
（株式会社シーテック資料）
- 資料3-1 苫前グリーンヒルウインドパーク11号風車破損事故報告書
（株式会社ユーラスエナジージャパン資料）
- 資料3-2 苫前グリーンヒルウインドパーク11号風車破損事故について（最終報告概要）
（株式会社ユーラスエナジージャパン資料）
- 資料4-1 太鼓山風力発電所及びウインドパーク笠取風力発電所での風車落下事故を踏まえた主な設置者及び風車メーカーに対するアンケート調査結果の概要について
- 資料4-2 苫前グリーンヒルウインドパークでの風車落下事故を踏まえた全国の風力発電所における状況確認について
- 資料4-3 風力発電所の公衆安全対策に関するJWPAとしての提案（骨子）
（一般社団法人日本風力発電協会資料）
- 資料4-4 太鼓山風力発電所、ウインドパーク笠取風力発電所、苫前風力発電所事故を踏まえた今後の再発防止対策について（中間報告書）（案）
- 資料4-5 今後の再発防止対策について（概要）（案）