

サブドレン他浄化設備吸着塔出入口配管付近からの 堰内への漏えい事象（4/10 発生）について

2017年4月27日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

サブドレン吸着塔2B入口配管付近からの堰内漏えい

TEPCO

- 発見日時：平成29年4月10日（月）6時37分頃
- 発生場所：サブドレン他浄化建屋内
- 発生状況：吸着塔2Bの入口配管付近から1秒に1滴程度の滴下があることを協力企業の作業員が発見（堰内1.5m×8m×1mmの漏えい）
- 現場確認：吸着塔2Bの入口配管（金属製フレキシブルホース）からの漏えいを確認
- 応急対策：当該フレキシブルホースを交換し、リークチェック後に運転再開
- 今後の対応：恒久対策として仕様変更し、全数合成ゴム製ホースに交換（4月17日 交換完了）



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

