

# セイコーエスヤード（株）のシェーバー充電器に関する再社告について

平成15年10月30日  
商務流通G製品安全課

## 1. 概要

セイコーエスヤード株式会社は、同社が販売したセイコーシェーバー付属の充電器について、通電中に発煙・発火し火災に至る可能性があるとして、平成12年6月6日以降社告等を行い回収及び新品交換に努めてきているが、未回収の充電器に起因する事故が発生し続けていることから、平成15年10月29日(水)に再度、社告を実施した。

## 2. 対象製品等

対象製品名	セイコーシェーバー充電器
機種名	「ES1910」「ES1815」「ES1810」付属充電器：『RC01』 「ES1395」 付属充電器：『RC41』
製造番号	RC01：9D、01、02、03、04 RC41：01、02、03、04
輸入時期	平成11年12月28日～平成12年4月30日
対象台数	18,628台（RC01：16,702台、RC41：1,926台）

## 3. 事故原因等

充電器内のトランスが絶縁不良を起こすと、巻線間が一部短絡して瞬間過電流が流れる。このとき、安全装置であるヒューズ抵抗器が溶断するが、ヒューズ抵抗器の周囲を覆っている材料がその熱により炭化し、導電性を帯び過電流が流れ続ける結果となり、当該部分が過熱し、発煙・発火に至った。

## 4. 事故発生状況

発煙・発火事故 計639件（平成15年10月24日現在）

- ・うち建家焼損11件
- ・うち人身被害26件（消火作業時に負った火傷及びのどの痛み）

## 5. 回収状況

	回収済み台数	回収率	残数
RC01	101,677台	85.9%	16,702台
RC41	13,018台	87.1%	1,926台
合計	114,695台	86.0%	18,628台

（出典：セイコーエスヤード社）

## 6. 再社告方法

平成15年10月29日 新聞5紙（読売、朝日、北海道、中日/東京、西日本）へ社告（別添参照）掲載

# 危険!! 発火の恐れがあります。(第6次社告)

ご使用のセイコーシェーバー充電器をご確認ください。

商品例



◆お客様からのご連絡窓口:フリーダイヤル(無料)

受付時間…午前9時～午後5時

## 0120-120-643

インターネット受付窓口

<http://www.seiko-syd.co.jp/news/021002...i.html>

該当充電器 平成11年12月から平成12年4月までに製造した下記の充電器

充電器品番	製造記号
[ES1910]	90
[ES1815]	01
[ES1810]	02
	03
[ES1395]	04

RC01もしくはRC41  
電源コード  
記号表示  
90,01,02,03,04

【お詫びとお願い】

日頃より、セイコーシェーバーをご愛用いただき、誠に有り難うございます。弊社では、左記セイコーシェーバー充電器の一部を対象に、平成12年6月より皆様へ回収・交換をお願いしております。該当充電器は通電中に発火・火災に至る危険性があるため、誠に遺憾ながら、現在も発火・火災が発生しております。多大なるご迷惑をお掛けしておりますこと、謹んでお詫び申し上げます。引き続き、左記該当商品の回収へのご理解ご協力を賜りたく、再度お願い申し上げます。なお、左記の品番・製造記号以外の充電器、および既に交換済みの充電器については、安全性が確認されておりますので、安心してご使用下さい。

平成15年10月 セイコーエスヤード株式会社