


# 4器種簡易判別フローチャート ①

<平成30年9月版>

※必ずしもこの判断通りになるとは限らず、個別判断が必要なケースもあることに留意。




※ゼロ点や計量結果の確認など、計量結果への積極的な関与を指す。計量値を意識しない単なる載せ降ろしは含まれない。

# 4器種簡易判別フローチャート ②

<平成30年9月版>


※必ずしもこの判断通りになるとは限らず、個別判断が必要なケースもあることに留意。



## 4器種簡易判別フローチャート ③

<平成30年9月版>

※必ずしもこの判断通りになるとは限らず、個別判断が必要なケースもあることに留意。



注：

(\*1) ベルトコンベヤ以外のコンベヤ（ローラー式、チェーン式など）が使われている場合は、コンベヤスケールに該当せず、「その他の自動はかり」に該当します。

(\*2) 自動捕捉式はかりは、①自動重量選別機、②質量ラベル貼付機、③計量値付け機、のいずれかが該当します。

(\*3) フレコンスケールは、計量部が非自動はかりの型式承認を受けており、計量部に改造がなければ「非自動はかり」に、それ以外は「その他の自動はかり」に該当します。