

原因

経年劣化による異常発熱・出火

チェック

使用開始から10年以上が経過しているか



原因

洗濯物付近でのストーブ使用による出火

チェック

ストーブのそばに可燃物がないか

チェックで防げる事故がある




原因

グリル内にこびりついた油脂が過熱し、出火

チェック

グリル内の油分の除去など、手入れをしているか



原因

ホコリによるトラッキング現象
タコ足配線による過電流

チェック

ホコリなどの汚れが溜まっていないか
コンセントの定格容量を守っているか

製品安全総点検月間

平成29年 11月 1日 ~ 11月 30日



製品安全点検

さあ、身のまわりのものを点検しましょう！

製品にも寿命があり、古くなったら点検や買い替えが必要です。異常を感じたら、まずはメーカーや販売店に相談しましょう。

経済産業省 製品安全課 TEL 03-3501-4707 FAX 03-3501-6201

詳しくはホームページ

製品安全ガイド

www.meti.go.jp/product_safety/

