

以下の電気製品を探しています！



以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに

- 製品の使用を中止してください。
- メーカー各社へご連絡してください。

| 事業者・品名 | 対象品番 (製造年) | リコール理由 及び開始年月日 | ご連絡先 |
|---|--|---|---|
| <p>TDK株式会社 加湿器</p> | <p>KS-500H KS-300W (以上、1998年～1999年販売) KS-31W KS-32G (以上、1993年～1994年販売)</p> | <p>火災事故が発生。 加湿器内部の部品の取り付け不具合等により、当該付近が発熱して発煙・発火に至るおそれが判明。 リコール開始 KS-500H/300W：1999年1月 KS-31W/32G：1994年7月</p> | <p>TDK株式会社 回収専用フリーダイヤル： 0120-604-777 関連URL： http://www.tdk.co.jp/index.htm</p> |
| <p>シャープ株式会社 小型冷蔵庫</p> | <p>【1ドアタイプ】 SJ-H8W-S (2012年～2014年輸入・販売) 【1ドアタイプ】 SJ-H8Y-S (2014年～2015年輸入・販売)</p> | <p>火災事故が発生。 庫内の冷却器に霜が大量に付着した際、溶けた水や結露による水がコントロールボックス内の温度調節部品(サーモスタット)内部に浸入し、トラッキング現象を生じて発煙、発火に至るおそれが判明。 リコール開始：2015年9月7日</p> | <p>シャープ株式会社 専用フリーダイヤル： 0120-404-511 関連URL： http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_150907.html</p> |
| <p>株式会社セリア 延長コード</p> | <p>【1口タイプ】 1.5m・白、1.5m・黒、 1m・白、20cm・白 【3口タイプ】 1m・白 (2010年～2013年販売) ※ 100円ショップセリアのみ販売を行った商品</p> | <p>火災事故が発生。 製造上の不具合により、使用中に電源コードが破損し、短絡、発火等に至るおそれが判明。 リコール開始：2015年9月24日</p> | <p>株式会社セリア 専用フリーダイヤル： 0120-284-321 関連URL： http://www.seria-group.com/info/20150924.html</p> |

裏面にもリコール製品の記載がございます。

11月は製品安全総点検月間です。
製品にも寿命があり、古くなったら**点検**や**買替え**が必要です。異常を感じたら、まずはメーカーや販売店に相談しましょう。


事業者・品名

対象品番 (製造年)

リコール理由 及び開始年月日

ご連絡先

ダイキン工業株式会社 エアコン 空気清浄機



エアコン(2006年~2010年)
空気清浄機「光クリエール」
(2006年~2007年)
加湿機能つき空気清浄機
「うるおい光クリエール」(2009
年~2010年)
除加湿清浄機
「クリアフォース」(2009年~
2011年)
対象機種は関連URLをご参照
ください。

火災事故が発生。
内部部品の製造上の不具合に
より、発煙・発火に至るおそれ
があることが判明。
リコール開始:2014年10月17日
対象製品追加:2015年5月15日

ダイキン工業株式会社
お客様専用窓口
フリーダイヤル:
0120-330-696
関連URL:
<http://www.daikin.co.jp/taise/tsu/2014/141017/index.html>

パナソニック株式会社 ノートパソコン用 バッテリーパック



バッテリーパックの品番:
CF-VZSU60AJS、
CF-VZSU61AJS、
CF-VZSU64AJS、CF-VZSU75JS、
CF-VZSU76JS、CF-VZSU78JS、
CF-VZSU79JS、CF-VZSU53AJS、
(2011年~2012年製造の一部)
※ 対象バッテリーパックを搭載
している可能性のあるノートパソ
コンは、CF-S10シリーズ、CF-N10シ
リズ、CF-SXシリーズ、CF-NXシ
リズ、CF-H2シリーズです。

火災事故が発生。
製造上の不具合により、発煙・
発火に至るおそれが判明。
リコール開始:2014年5月28日

パナソニック株式会社
フリーダイヤル:
0120-870-163
関連URL:
<http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html>

富士通株式会社 ノートパソコン用 バッテリーパック



物品番号:CP556150-01で
製造番号の一部:Z110802
~Z111212の製品
物品番号:CP556150-02で
製造番号の一部:Z120102
~Z120512の製品
(2011年~2012年)

火災事故が発生。
製造上の不具合により、発煙・
発火に至るおそれが判明。
リコール開始:2015年8月27日

富士通株式会社
FMV/バッテリーパック交換
ご相談窓口
フリーダイヤル:
0120-924-632
関連URL:
<http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html>

長期使用の扇風機には出火に至るおそれがあります！

長年使用の古い扇風機は、モーター、コード、コンデンサー等の電気部品の経年劣化により出火に至るおそれがあります。スイッチを入れてもファンが回らない、ファンの回転が異常に遅かったり不規則、異常な音がする、モーター部分が熱かったり焦げ臭いなどの症状がある場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから外して、製造事業者等に相談しましょう。



製品事故の情報、リコール製品の情報をチェックするには！

■ 経済産業省 製品安全ガイド

製品安全ガイド



http://www.meti.go.jp/product_safety/



■ 消費者庁 リコール情報サイト

消費者庁 リコール



<http://www.recall.go.jp/>

