

以下の**燃焼機器**を 探しています！



以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに

- 製品の**使用を中止**してください。
- メーカー各社へ**ご連絡**してください。

| 事業者・品名 | 対象品番 (製造年) | リコール理由 及び開始年月日 | ご連絡先 |
|---|---|--|--|
| 株式会社旭製作所 (岩谷産業株式会社 ブランド) トーチバーナー  | 【イワタニ】 お料理バーナー プロⅢ CB-TC-GPRO3(2013年 ～2014年) 製造ロットNo.が131111、 131211、140221、140702の 製品 | 火災事故が発生。 ボンベ接続部の取り付けビスの 締め付け不足により、接続部に すき間ができ、ガス漏れが発生 する個体が良品に一部混入して 市場に流通し、人的被害や火災 に至る可能性があることが判明。 リコール開始：2014年12月11日 | イワタニお料理バーナー相 談室 フリーダイヤル： 0120-60-1598 関連URL： http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=28 |
| 株式会社世田谷製作所 ガスふろがまバーナー (世田谷製作所、オカキ ン、東京ガス、ハーマン ブランド)  | 【世田谷製作所】 R38B(1998年～2006年) R137B(1997年～2006年) CS31B(1998年) CS32B(1998年～2006年) CS33B(2001年) FE15(2000年～2006年) TA-097UET(1997年～2006年) TA-270UET(1997年～2006年) TA-OK270UET(1997年～2006年) GS-1(2000年～2005年) ※ その他、オカキン、東京ガス、 ハーマンブランドの製品も対象(関 連URL参照) | 火災事故が発生。 製品内の部品の設計の不具合 により、ガバナ部(整圧器)のダ イヤフラムに亀裂が生じ、機器 内部でガス漏れが発生するおそ れが判明。 リコール開始：2007年4月19日 再周知：2013年3月7日 | 株式会社世田谷製作所 電話番号： 0120-634-126 関連URL： http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/ |
| 株式会社長府製作所 石油ふろがま  | 石油ふろがま(1984年～2001 年) 追焚付石油給湯器(1983年～ 1991年) ※ 対象機種は関連URLをご 参照ください。 | 火災事故が発生。 過去に行った点検・修理の際の 作業が不十分であった場合には、 万一誤って浴槽に水がない状態 で運転すると、空焚き防止装置 が作動せず、空焚きによる本体 焼損に至るおそれが判明。 リコール開始：2007年7月27日 | 株式会社長府製作所 フリーダイヤル： 0120-911-870 関連URL： http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html |

裏面にもリコール製品の記載がございます。

11月は製品安全総点検月間です。

製品にも寿命があり、古くなったら**点検**や**買替え**が必要
です。異常を感じたら、まずはメーカーや販売店に相談し
ましょう。

| 事業者・品名 | 対象品番 (製造年) | リコール理由及 び開始年月日 | ご連絡先 |
|---|--|---|--|
| <p>株式会社コロナ 石油ストーブに付属のカー トリッジタンク</p>  <p>【製造年の表示位置】【対象製品の製造年】(昭和年号から1995年製の製品には製造年表示がありません。) 2000年製【00年製】 1996年製【96年製】及び 製造年表示の ないもの ※ファンシーターについては96年製以降製造年表示がありません</p> | <p>対象機種:ワンタッチ式給油タンク (よごれま栓)を有するコロナ製石油 ストーブ等で2000年以前に製造され た製品 製造期間:1987年~2000年 ※対象機種は関連URLをご参照く ださい</p> | <p>長期間の使用による給油口の 変形などの要因により、給油 口がロックされたと誤認する 「半ロック状態」になる事象が 判明したため。 リコール開始:2008年9月18日</p> | <p>株式会社コロナ フリーダイヤル: 0120-623-238 関連URL: http://www.corona.co.jp/report/osh/irase.html</p> |
| <p>株式会社パロマ 家庭用卓上型ガスこんろ</p>  <p>製造番号 器具名 PA-S18H 12A 3.27kW 13A 3.51kW 110V 50/60Hz</p> <p>■製造番号 14-10-*****から16-02-*****が対象製品です。</p> | <p>器具名:PA-S18H 対象ガス種:12A・13A用(都市ガ ス用) (2014年10月~2016年2月)</p> | <p>燃焼不良が発生する可能性が あることが判明したため。 リコール開始:2016年4月20日</p> | <p>株式会社パロマ フリーダイヤル: 0120-314-552 関連URL: https://www.paloma.co.jp/important/info_repair/2016/201604.html</p> |
| <p>株式会社千石(株式会 社グリーンウッド) カセットボンベ式開放式ガ スストーブ</p>  | <p>対象機種:GCP-220 販売期間:2011年12月~ 2012年11月)</p> | <p>不完全燃焼防止措置が遅れ て作動することが判明したため。 リコール開始:2016年5月20日</p> | <p>株式会社千石 フリーダイヤル: 0120-117-446 関連URL: ((株)千石) http://www.sengoku.jp/ ((株)グリーンウッド) http://www.gwgc.co.jp/index.html</p> |
| <p>有限会社イー スタイル(倒産) カセットボンベ式開放式ガ スストーブ</p>  | <p>対象機種:CH811 販売期間:2014年以前</p> | <p>不完全燃焼防止措置が作動し ない、ガス漏れが発生するこ とが判明したため。 リコール開始:2014年9月30日</p> | <p>使用の中止をお願いします。</p> |

一酸化炭素中毒のおそれがありますので、すぐに使用を中止してください!

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)のFF式石油温風機及び石油フラットラジアントヒーター(1985年~1992年製造)、パロマ工業株式会社(現株式会社パロマ)の屋内設置型ガス湯沸器(1980年~1989年製造)により、一酸化炭素中毒による死亡事故が発生しています。すぐに使用を中止し、以下のご連絡先に相談しましょう。

■パナソニック株式会社 フリーダイヤル:0120-872-773

関連URL:<https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/heating/index.html>

■株式会社パロマ フリーダイヤル:0120-314-552

関連URL:http://www.paloma.co.jp/important/info_repair/info_important/index.html



製品事故の情報、リコール製品の情報をチェックするには!

■経済産業省 製品安全ガイド

製品安全ガイド



http://www.meti.go.jp/product_safety/

■消費者庁 リコール情報サイト

消費者庁 リコール



<http://www.recall.go.jp/>

