

飛沫によるトラッキング現象発生

水槽近くにあるコンセントに観賞魚水槽からの飛沫がかかったことにより、コンセントから発火する事故が発生しています。



事故の例

リビングルーム壁際に置いた観賞魚用水槽上部から発火した。水槽上部にガラスフタが無く、飼育水の飛沫がライトにかかり、水槽ライトに付属の使用中のサービスコンセントに水が溜まったことにより、コンセントでトラッキング現象を起こして発火したものとみられる。

ここに注意！

- ✓ 水槽ライトや水槽近くの電源コンセントに飼育水の飛沫がかからないよう、水槽の近くに電気機器が置いてある水槽にあっては、フタを取り付けるなどして飛沫が飛び散るのを防ぎましょう。
- ✓ 製品の電源コンセントは飛沫がかからず、ちり、ほこりがたまらない場所に設置しましょう。

