

平成21年12月18日

消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 4件
(うちカセットボンベ1件、石油ストーブ(開放式)1件、
開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)1件、ガス栓(LPガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 7件
(うち電気こんろ1件、エアコン1件、電気ポンプ3件、
ターミナルアダプター1件、ベビーカー1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 4件
(うち木製椅子1件、介護ベッド用手すり1件、折りたたみ椅子1件、
空気圧縮機1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 0件
該当案件無し

※1. ~4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) ケーピーエス工業株式会社が製造し、三洋電機株式会社が販売した電気ポンプ
(管理番号A200900521、A200900629、A200900642)

① 事故事象及び再発防止策について

ケーピーエス工業株式会社が製造し、三洋電機株式会社が販売した電気ポンプにおいて、当該製品から発火する火災が平成21年9月21日、同年10月30日、

及び同年11月3日に計3件発生しました（いずれも人的被害無し）。

調査の結果、当該製品のプリント基板の電子部品のはんだ強度が不足していたために、使用による温度変化や振動の繰り返しによって、はんだ面にクラックが生じ、発熱・発火に至ったものと判明しました。

このため両社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、本日、使用者に対してダイレクトメールを発送すると共に、両社のホームページに情報を掲載し、対象製品について、無償で点検・修理を行うこととしました。

②対象製品、型番、対象製造期間、対象製造番号、対象台数について

製品名：コンパクトポンプ（三洋）

対象機種	対象製造期間	対象製造番号	対象台数（台）
P-EC400UF	2003年5月～2005年4月	500391～500539	149
P-EC400YF	2006年10月～2008年5月	500001～500140	140
P-EC400US	2003年7月～2005年4月	100141～100188	48
P-EC400YS	2006年10月～2007年6月	100001～100055	55
P-EC400U2F	2004年4月～2005年9月	500062～500106	45
P-EC400Y2F	2007年1月～2008年6月	500001～500025	25
P-EC400U2S	2004年4月～2005年7月	100041～100085	45
P-EC400Y2S	2007年1月～2008年6月	100001～100035	35
P-EC600U2F	2003年6月～2006年4月	500181～500380	200
P-EC600Y2F	2006年10月～2008年2月	500001～500115	115
P-EC600U2S	2003年6月～2006年4月	100086～100215	130
P-EC600Y2S	2006年10月～2007年10月	100001～100095	95


対象販売台数合計：1,082台

対象製品の確認方法：

- ・製品外観（カバーを外した状態）



- ・銘板での型番・製造番号の確認位置



③事業者の対応

電子部品のはんだ強度を十分確保した基板と部品交換を行います。

④事業者の告知

- ・事業者ホームページへの情報掲載：12月18日（金）
- ・顧客名簿に基づくダイレクトメールの発送及び電話連絡

⑤消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方、事業者から連絡があった方は、直ちに使用

を中止していただき、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

(問い合わせ先)

コンパクトポンプ相談室

電話番号：0120-34-3776 (FAX 0120-34-3318)

受付時間：9:00～17:00 (2009年12月31日まで毎日)

9:00～17:00 (2010年1月4日以降、土・日・祝日除く)

ホームページ：http://jp.sanyo.com/info/products_safety/091218.html

(2) 野村貿易株式会社が輸入したベビーカー (管理番号A200900759)

① 事故事象及び再発防止策について

野村貿易株式会社が輸入したベビーカーにおいて、当該製品を開く際にヒンジ部分で子供が指を挟み込み、負傷する事故が発生しております。

このため同社は、同社が輸入した製品について平成21年11月16日にホームページに掲載し、注意喚起を行うとともに、ヒンジ部分をカバーする部品の無償配布を実施しています。

本件事故については、平成21年7月に起こった事故ですが、今回の注意喚起を受けて報告があったものです。

② 対象製品について

・ 製品名：マクラレーン社製ストローラー(ベビーカー)

・ 対象機種：

テクノXT

クエストスポーツ/モッド

ケイト・スペードライダー

テクノクラシック

マクラレーンスポーツ

ケイト・スペードクエスト

ヴォーグ

トライアンプ

クエストミナペルフォネン

ライダー

ヴォロー

ジューシーキューラルライダー

クエストインテグラル

デイトリッパー

クエストブッチャーストライプ

CF6506

ツイントライアンプ

クエストキャス・キッドソン

グローバルバギー

ラリーツイン

ゴールドデンバギー

ツイントラベラー (以上22製品)

- ・販売時期：平成14年12月～平成21年11月
- ・対象台数：約17万台
- ・進捗率：22.4%（平成21年12月17日現在）

③消費者への注意喚起

折りたたみ式ベビーカーの使用に際しては、開閉時に可動部に乳幼児の指等が挟まることがないように十分に注意してください。

野村貿易株式会社及び野村プレミアムブランド株式会社では、両社が輸入・販売した上記リコール対象製品をお持ちの方に対し、ヒンジ部分をカバーする部品の無償配布を行っております。まだ、両社に連絡をなされていない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

消費生活用製品安全法に基づく事故報告や危害防止への対応は、輸入品の場合、輸入事業者がその義務を負っております。当該輸入代理店を通じて輸入された製品以外の製品に関する事故報告や問い合わせは、その製品を輸入した事業者又は販売した事業者にご連絡ください。

（問い合わせ先）

野村プレミアムブランド株式会社カスタマー対応窓口

フリーダイヤル：0120-794-787

受付時間：午前9時～午後5時（平成21年12月28日まで年中無休）

ホームページ：<http://www.maclaren.jp/news/index.html>

（上記ホームページで、インターネット受付も行っております。）

（本発表資料の問い合わせ先）

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：中嶋、服部

電話：03-3507-9204（直通）

（ケーピーエス工業株式会社が製造し、三洋電機株式会社が販売した電気ポンプに関する問い合わせ先）

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、吉津、山崎

電話：03-3501-1707（直通）

（野村貿易株式会社が輸入したベビーカーに関する問い合わせ先）

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、中村、鈴木

電話：03-3501-1707（直通）

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900752	平成21年11月28日	平成21年12月14日	カセットボンベ	型番なし	株式会社TTS (輸入事業者)	火災	カセットコンロを上に乗せた状態でオーブントースターで調理したところ、カセットコンロにセットされた当該製品が破裂する火災が発生した。現在、原因を調査中。	秋田県	
A200900753	平成21年11月	平成21年12月14日	石油ストーブ(開放式)	GPO-U271(アラジンブランド)	株式会社千石(アラジンブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中に異臭がしたため、確認するために当該製品のカートリッジタンクを引き抜いたところ、火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900757	平成21年12月4日	平成21年12月15日	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	PH-5TF	パロマ工業株式会社	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品の上方に炎が見えた。当該製品上方に設置された水道配管が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	
A200900758	平成21年12月2日	平成21年12月15日	ガス栓(LPガス用)	KONGP-21K15A	伊藤鉄工株式会社	火災 軽傷2名	当該製品を取り外して、フライヤー(揚げ物機)の修理を行っていたところ、ガスが漏洩、引火し、2名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	長崎県	平成21年12月2日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700597	平成19年10月19日	平成19年11月12日	電気こんろ	SPH-101	三化工業株式会社	火災	当該製品の上に置いてあった水切り容器が溶解し、異臭が発生した。 事故の原因は、当該製品のスイッチは時計回りにしか回らないため、つまみに体又は荷物が触れる等、何らかの要因でスイッチが入った場合も、いきなり「強」になることはないが、「弱」の位置に入った可能性があり、当該製品の上に置いていた物が溶解したのと考えられる。	大阪府	平成19年11月16日に経済産業省にてガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200701070	平成20年2月6日	平成20年3月3日	エアコン	FAYP112P	ダイキン工業株式会社	火災	無人の事務所内で火災が発生した。 事故の原因は、当該製品の基板から出火したのと考えられるが、基板の一部が回収されていないことから出火原因の特定には至らなかった。	愛知県	平成20年3月7日に経済産業省にてガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200900521	平成21年9月21日	平成21年9月30日	電気ポンプ	P-EC600U2F (三洋電機株式会社ブランド)	ケーピーエス工業株式会社 (三洋電機株式会社ブランド)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、周辺が汚損した。 事故の原因は、当該製品内部の基板に取り付けた電子部品のはんだ強度が不十分であったために、使用中の温度変化や振動等によってクラックが入り、発熱・発火したのと考えられた。	埼玉県	平成21年10月2日に、三洋電機株式会社を製造事業者として製品起因が疑わしい事故として消費者庁が公表していたもの。 平成21年12月18日からリコール実施。

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900629	平成21年10月30日	平成21年11月9日	電気ポンプ	P-EC600U2S (三洋電機株式会社ブランド)	ケーピーエス工業株式会社 (三洋電機株式会社ブランド)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。 事故の原因は、当該製品内部の基板に取り付けた電子部品のはんだ強度が不十分であったために、使用中の温度変化や振動等によってクラックが入り、発熱・発火したものと考えられた。	佐賀県	平成21年11月13日に、三洋電機株式会社を製造事業者として製品起因が疑わしい事故として消費者庁が公表していたもの。 平成21年12月18日からリコール実施。
A200900642	平成21年11月3日	平成21年11月13日	電気ポンプ	P-EC600U2F (三洋電機株式会社ブランド)	ケーピーエス工業株式会社 (三洋電機株式会社ブランド)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。 事故の原因は、当該製品内部の基板に取り付けた電子部品のはんだ強度が不十分であったために、使用中の温度変化や振動等によってクラックが入り、発熱・発火したものと考えられた。	北海道	平成21年11月17日に、三洋電機株式会社を製造事業者として製品起因が疑わしい事故として消費者庁が公表していたもの。 平成21年12月18日からリコール実施。
A200900754	平成21年12月2日	平成21年12月14日	ターミナルアダプター	MN128mini-SV1	株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー	火災	当該製品から発火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	
A200900759	平成21年7月3日	平成21年12月15日	ベビーカー	ヴォロー(マクラーレンブランド)	野村貿易株式会社 (マクラーレンブランド) (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を開く際に、当該製品のヒンジ部に幼児の指が挟まり重傷を負った。 事故原因は、折りたたみ式の当該製品のヒンジ部が当該製品を開閉する際に指が挟み込まれる可能性がある構造であったこと及び当該製品を開く際に幼児が当該ヒンジ部に手を掛けていることに気付かず開いたためと考えられる。	愛知県	平成21年11月17日からリコール実施


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900751	平成21年11月15日	平成21年12月14日	木製椅子	重傷1名	当該製品に座ったところ、転倒し、重傷を負った。使用状況を含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
A200900755	平成21年10月27日	平成21年12月14日	介護ベッド用手すり	重傷1名	当該製品のすき間に、右腕の肘が深く入り込んだ状態で発見された。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200900756	平成21年9月17日	平成21年12月15日	折りたたみ椅子	重傷1名	高い所にある物を取ろうとして当該製品の上に乗ったところ、転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900760	平成21年11月26日	平成21年12月16日	空気圧縮機	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し

エアコン（管理番号：A200701070）



電気ポンプ（管理番号：A200900521、A200900629、A200900642）



ターミナルアダプター（管理番号：A200900743）



ベビーカー（管理番号：A200900759）

