

平成24年11月2日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 4件
(うち密閉式(BF式)ガスふろがま(都市ガス用)1件、カセットこんろ1件、
ガス調整器(LPガス用)1件、
屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 1件
(うち空気清浄機1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 6件
(うち電気冷蔵庫1件、ルーター(パソコン周辺機器)1件、エアコン1件、
電気冷凍庫1件、床ずれ防止用マットレス1件、
電動車いす(ハンドル形)1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報検討会及び第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件 1件
(うち照明器具(投光器)1件)

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) ダイキン工業株式会社が輸入した空気清浄機について（管理番号A201200564）

①事件事象について

ダイキン工業株式会社が輸入した空気清浄機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコールについて

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、当該製品の電気集塵部の放電線が集塵フィルタに接触し、集塵フィルタに付着した物質が湿気等により導電性を帯びて集塵フィルタの電圧が高まり、集塵フィルタと脱臭フィルタの間で放電が発生して発煙・出火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、平成22年4月9日にプレスリリースを行うとともにホームページに情報を掲載し、対象製品について、平成22年4月10日から無償点検・修理（電気集塵部の放電線と集塵フィルタが接触しない囲み形状の部品に交換）を実施しています。

③対象製品等：対象製品、対象機種、輸入期間、改修対象台数

対象製品	対象機種	輸入期間	改修対象台数
空気清浄機（商品名：光クリエール）	ACM65TG-W、ACM75G-W、ACM75H-W、ACM75J-W、MC708J3-W、MC708K-W、MC708-W、MC709B-W、MC709J5W、MC709K-W、MC709Y-W、MC709-W、MC75JBB-W、MC75JJ6-W、MC75JKS-W、MC75JK-W、MC75JY-W、MC75J-W、MC808J3-W、MC808K-W、MC808-W、MC809B-W、MC809J5PW、MC809K-W、MC809Y-W、MC809-W、MCA70E3-W、MCA70E4-W、MCA75JE5-W、MCA80E3-W、MCA80E4-W (31機種)	2006年8月 ～ 2009年7月	616,199台
加湿空気清浄機（商品名：うるおい光クリエール）	ACK75J-W、MCK75JBB-W、MCK75JE5-W、MCK75JJ6-W、MCK75JKS-W、MCK75JK-W、MCK75JY-W、MCK75J-W (8機種)		96,297台
合 計			712,496台


改修率

54.8%（平成24年9月30日現在）

対象製品の確認方法：下記の図を参考に対象の機種名、製造番号を確認してください。

※機種名、製造番号は製品側面または製品背面に表示があります。

機種によって、外観形状が異なっていますので、機種名を確認してください。



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検・修理を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(ダイキン工業株式会社の問い合わせ先)

電話番号：0120-330-696

受付時間：24時間受付（平日・土・日・祝日ともに）

ホームページ：<http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html>

インターネットによる受付も行っています。

(本発表資料の問合せ先)

消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担当：大木、長井、川船^{かわふね}

電話：03-3507-9204 (直通)

FAX：03-3507-9290

(ダイキン工業株式会社が輸入した空気清浄機についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、古田、長沼 電話：03-3501-1707 (直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200555	平成24年10月17日	平成24年10月29日	密閉式(BF式)ガス ふろがま(都市ガス 用)	GF-70B2(松下 電器産業株式会 社(現 パナソ ニック株式会社) ブランド)	株式会社タイヘイ(松 下電器産業株式会 社(現 パナソ ニック株式会 社)ブランド)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認する と、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災 が発生していた。当該製品に冠水痕が見られ た状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	10月25日に消 費者安全法の 重大事故等と して公表済
A201200558	平成24年8月3日	平成24年10月29日	カセットこんろ	RBT-A(岩谷産 業株式会社ブラ ンド)	株式会社旭製作所 (岩谷産業株式会 社ブランド) (輸入事業者)	重傷1名	飲食店で当該製品を使用中、当該製品に接 続したカセットボンベが破損し、1名が負傷し た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因 を調査中。	愛知県	事業者が事故 を認識したの は、10月24日 8月17日に公 表したカセット ボンベに関する 事故 (A201200355) と同一
A201200560	平成24年9月9日	平成24年10月29日	ガス調整器(LPガ ス用)	H-70B	伊藤工機株式会社	火災	燃焼器具を使用中、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生した。燃焼器具とガスボン ベの距離が近かったため、ガスボンベが熱せ られ、当該製品の安全弁からガスが噴出し、 燃焼器具の火に引火した可能性を含め、現 在、原因を調査中。	宮崎県	事業者が事故 を認識したの は、10月24日 10月23日に経 済産業省商務 流通保安グ ループにて公 表済事故 11月1日に消 費者安全法の 重大事故等と して公表済
A201200561	平成24年10月21日	平成24年10月30日	屋外式(RF式)ガス 給湯付ふろがま (都市ガス用)	GT-2410SAR	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異臭と異音がしたため確 認すると、当該製品から出火する火災が発生 しており、当該製品を焼損した。現在、原因を 調査中。	神奈川県	11月1日に消 費者安全法の 重大事故等と して公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200564	平成24年10月21日	平成24年10月31日	空気清浄機	ACM75H-W	ダイキン工業株式会 社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生した。現在、原因を調査 中。	兵庫県	平成22年4月 10日からリコー ルを実施(特記 事項を参照) 改修率 54.8% 11月1日に消 費者安全法の 重大事故等と して公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200554	平成24年10月19日	平成24年10月29日	電気冷蔵庫	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201200556	平成24年10月9日	平成24年10月29日	ルーター(パソコン周辺機器)	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201200557	平成24年10月19日	平成24年10月29日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
A201200559	平成24年10月20日	平成24年10月29日	電気冷凍庫	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201200562	平成24年10月	平成24年10月30日	床ずれ防止用マットレス	重傷1名	使用者(100歳代)が当該製品を敷いたベッドから滑り落ち、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201200565	平成24年10月23日	平成24年10月31日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	使用者(80歳代)が当該製品に乗車中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報検討会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200563	平成24年9月23日	平成24年10月30日	照明器具(投光器)	火災	当該製品を使用中、エアゾール缶(殺虫剤)を噴射したところ、火災が発生した。屋外用の当該製品を床下に設置し、使用中にエアゾール缶を噴射したことにより、当該製品が発火源となり、エアゾール缶から噴出したガスに引火したものと考えられる。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、10月24日 10月23日に公表したエアゾール缶(殺虫剤)に関する事故(A201200524)と同

空気清浄機（管理番号：A201200564）

