

平成25年2月19日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 4件
(うちエアコン(都市ガス用)(室外機)1件、石油温風暖房機1件、石油給湯機付ふろがま1件、ゴム管(都市ガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 4件
(うち携帯型音楽プレーヤー1件、プラズマテレビ(リモコン)1件、電気ストーブ1件、電気ストーブ(ハロゲンヒーター)1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 6件
(うち電気冷蔵庫1件、電気洗濯機1件、エアコン(室外機)1件、電子レンジ1件、電動車いす(ハンドル形)1件、照明器具1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 松木技研株式会社が輸入した電気ストーブについて（管理番号A201200912）

① 事故事象

松木技研株式会社が輸入した電気ストーブを使用したまま就寝中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考えられます。

② 再発防止策について

同社は、対象機種（下記③）について、事故の再発防止を図るため、平成17年12月8日に新聞社告を掲載し、平成20年8月26日にホームページへ情報を掲載するとともに、販売店を通じ、ポスターの掲示等を行い、使用者に対し注意喚起及び対象製品について回収・返金を呼び掛けています。

③ 対象製品等：機種・型式名、対象製造番号、販売期間、回収対象台数

機種・型式名	対象製造番号	販売期間	回収対象台数
ST-M85 (H) グレー	1H0H0001～2860 1H0I0001～2860 1H0J0001～5792 1H0K0001～2860 1H0L0001～4509	平成10年9月 ～ 平成11年3月	18,818台
ST-M85 (A) ブルー	1H0H0001～2860 1H0I0001～2904 1H0J0001～2712 1H0K0001～5792 1H0L0001～2880	平成10年9月 ～ 平成11年3月	17,148台
合 計			35,966台


回収率

1.4%（平成25年1月31日現在）

対象製品の外観



対象製品の確認方法



製品本体背面の
定格シールに記載の製造番号を
御確認ください。

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収・返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(松木技研株式会社の問合せ先)

電話番号：0120-223-715

受付時間：9時30分～17時30分（土・日・祝日及び夏季・年末年始
の休業日を除く。）

ホームページ：<http://www.matsuki-giken.jp/osirase.html>

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担当：大木、長井、川船

電話：03-3507-9204（直通）

FAX：03-3507-9290

(松木技研株式会社が輸入した電気ストーブについての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、古田、長沼 電話：03-3501-1707（直通）

FAX：03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200906	平成25年2月3日	平成25年2月14日	エアコン(都市ガス用)(室外機)	RAG-SM506VJ	株式会社東芝(現 東芝キャリア株式会社に事業移管)	火災	当該製品を使用中、外出したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	新潟県	製造から15年以上経過した製品
A201200910	平成25年1月26日	平成25年2月14日	石油温風暖房機	FW-552LD	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品の給油タンクを持ち上げたところ、口金が外れ、灯油がこぼれ当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	香川県	
A201200911	平成25年2月8日	平成25年2月14日	石油給湯機付ふろがま	CKX-402F	長府工産株式会社	火災	当該製品を使用中、プレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201200915	平成25年2月1日	平成25年2月15日	ゴム管(都市ガス用)	不明	株式会社ブリヂストン	火災	当該製品に接続されたガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	2月4日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故 2月15日に公表したガスこんろ(都市ガス用)に関する事故(A201200901)と同一 2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200903	平成25年2月3日	平成25年2月13日	携帯型音楽プレーヤー	不明	有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社)(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200909	平成25年2月3日	平成25年2月14日	プラズマテレビ(リモコン)	TH-P42R2	パナソニック株式会社	火災	こたつの天板上に座布団をのせ、その上に当該製品を置いて外出し戻ったところ、当該製品及び周辺(座布団)を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	山梨県	2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200912	平成25年1月31日	平成25年2月14日	電気ストーブ	ST-M85(A)	松木技研株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用したまま就寝中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	平成17年12月8日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 1.4% 2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200916	平成25年1月27日	平成25年2月15日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	SEH-142GSJ	株式会社マサオコーポレーション(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岡山県	2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200904	平成24年12月	平成25年2月14日	電気冷蔵庫	重傷1名	当該製品のドアを閉める際、右手中指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、2月4日
A201200905	平成25年1月29日	平成25年2月14日	電気洗濯機	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201200907	平成25年1月29日	平成25年2月14日	エアコン(室外機)	火災	当該製品の内外接続電線を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200908	平成25年2月3日	平成25年2月14日	電子レンジ	火災	当該製品を使用中、当該製品庫内から発煙・出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200913	平成25年2月5日	平成25年2月15日	電動車いす(ハンドル形)	火災	軒下に保管していた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	高知県	
A201200914	平成25年2月5日	平成25年2月15日	照明器具	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

プラズマテレビ（リモコン）（管理番号：A201200909）

