

平成26年4月8日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件
(うち石油ストーブ(半密閉式、床暖房機能付) 1件、
ガス栓(LPGガス用) 1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 5件
(うちノートパソコン2件、電気洗濯機1件、電気カーペット1件、
電気こんろ1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 1件
(うちパワーコンディショナ(太陽光発電システム用) 1件)
4. 重大製品事故ではなかったと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)
において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 富士工業株式会社が製造した電気こんろについて（管理番号A201400009）

※サンウエーブ工業株式会社（現 株式会社L I X I L）製ミニキッチンに組み込まれたもの

① 事故事象について

学習塾の給湯室で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられます。

管理番号	事故発生日	機種・型式	被害状況	事故発生都道府県
A201400009	平成26年3月27日	SBE-101-100V	火災	東京都

② 再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろのスイッチ部のつまみが飛び出した形状のものについては、身体や荷物がつまみに触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発しています。

このため、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、2007年（平成19年）7月3日から無償改修（スイッチ部のつまみにカバーを付ける）への取組を実施し、新聞社告への掲載、新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修を進めています（現在11社が継続実施）。

今回報告のあった事故（管理番号A201400009）の製品は、同協議会が取り組んでいる無償改修の対象製品であったことから、今後も更なる無償改修の促進に向けて取り組んでいくこととしています。

③ 対象製品

対象製品の機種・型式及び各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。

【リコール実施状況】

2007年（平成19年）7月3日から無償改修を実施。

改修対象台数、改修率

一口電気こんろ（今般事故の型式SBE-101-100Vを含む。）

改修対象台数 530, 401台（全社合計）

改修率 96.1%（2014年3月31日現在）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60, 969台（全社合計）

改修率 73.6%（2014年3月31日現在）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147, 700台（全社合計）

改修率 69.6%（2014年3月31日現在）

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号A201400009）発生以前に、2010年度以降同社が製造した電気こんろにおけるリコール対象の内容による事故（調査中のものであってリコール対象の内容の事故かどうか不明なものを含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2013年度	2	火災	2011年度	1	火災
2012年度	0	火災	2010年度	3	火災

<対象製品の外観（写真はSBE-101-100V）及び確認方法>
スイッチ部のつまみを御確認ください。



改修前：カバー無し



改修後：カバー付き

「メーカー名」及び「品番」につきましては、扉の内側やスイッチなどを御確認ください。

「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。

改修対象の電気こんろは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプになります。

④消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品について、火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、身体や荷物が触れてしまうと気が付かないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様においては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

消費者の皆様及び当該製品を設置するアパート等を所有又は管理されている皆様においては、製造事業者等が行う訪問改修に御協力いただくようお願いいたします。

【問合せ先】

富士工業株式会社

電話番号：0120-500-621

受付時間：9時～18時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html

株式会社LIXIL

電話番号：0120-190-530

受付時間：9時～17時

（土・日・祝日、年末年始、夏季休暇を除く。）

ウェブサイト：<http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html>

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

電話番号：0120-355-915

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.denki-konro.jp/>

火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ(前面操作) ※写真は富士工業製



一口こんろ(上面操作)



複数口こんろ(前面操作のみ)

対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー(別社名)	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ※1	サンワエーブ工業	SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B
	東芝ホームアプライアンス <small>(旧社名: 東芝コンシューマーアプライアンス株式会社)</small>	BHP-111, BHP-121
	パナソニック アプライアンス社 <small>(旧社名: 松下電器産業株式会社)</small>	NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102
	日立アプライアンス	HT-1250, HT-1550, HT-1250T
	ハウステック(旧社名: 東映建設(株)10331972)	HK-1102, HK-2102, HT-1250C
上面操作一口電気こんろ※1	富士工業	FH-31A, FH-31B (品番表記がなく、100V, 200Vのみを表示している製品もあります。)
	三菱電機	CR-1201, CR-1201A, CR-1202, CR-1501, CR-1501A, CR-1501B
	サンワエーブ工業	HT-1290, HT-1500
複数口電気こんろ※2	日立アプライアンス	HT-1290, HT-1290T, HT-1500
	サンワエーブ工業	SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T
	東芝ホームアプライアンス <small>(旧社名: 東芝コンシューマーアプライアンス株式会社)</small>	HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT, BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461N, BHP-461W
	パナソニック アプライアンス社 <small>(旧社名: 松下電器産業株式会社)</small>	NK-2320, NK-2351, NK-2352, NK-2304, HNT-2300 (※3), NK-2201, NK-2302, NK-2303, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2304, NK-2204CM, NK-2204M, NK-2304, NK-2305, NK-2307
	日立アプライアンス	HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-Q3451, HT-Q4451, HT-Q4451SS
富士工業	FH-62, FH-621, FH-63, NSH-621, SBA-201, SBA-211, SBA-211A, SBA-301, SBA-311, SBA-311L	

※1:小形キッチンユニット(浴槽兼付タイプ・別社仕様タイプ等)も含まれていますが、ご確認が必要です ※2:設置台・ビルトイン型があります ※3:ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協賛会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社 0120-126-174 http://cleanup.jp/	三協立山株式会社 0120-202-436 http://www.sankyotatayama-sl.co.jp/	タカラスタンダード株式会社 0120-200-805 http://www.takara-standard.co.jp/
東芝ホームアプライアンス株式会社 0120-668-401 <small>(旧社名: 東芝コンシューマーアプライアンス株式会社) http://www.toshiba.co.jp/tha/</small>	株式会社ハウステック 0120-524-852 <small>(旧社名: 東映建設(株)10331972) http://www.houseloc.co.jp/</small>	パナソニック株式会社 アプライアンス社 0120-391-391 <small>(旧社名: 松下電器産業株式会社) http://panasonic.co.jp/</small>
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 0120-116-484 <small>(旧社名: 松下電器産業株式会社) http://panasonic-denko.co.jp/</small>	日立アプライアンス株式会社 0120-256-557 http://www.hitachi-ap.co.jp/	富士工業株式会社 0120-500-621 http://www.fjc.co.jp/
三菱電機株式会社 0120-099-506 http://www.mitsubishielectric.co.jp/	株式会社 LIXIL 0120-190-530 <small>(旧社名: サンワエーブ工業(旧社名)) http://www.sunwave.co.jp/</small>	

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様から提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp
<http://www.denki-konro.jp/>



総務省消防庁・東京消防庁・経済産業省の各ホームページにも掲載され、注意喚起並びに改修を促進しています。

総務省消防庁 <http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1908/pdf/190824yo307.pdf>

東京消防庁 <http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/200910/kitchen.html>

経済産業省 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/chuui_kanki/denkikonro.htm

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課
(製品事故情報担当) 担 当 : 大木、長井、清重
電 話 : 03-3507-9204 (直通)
F A X : 03-3507-9290

(富士工業株式会社が製造した電気こんろについての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担当 : 水野、角田、中谷 電 話 : 03-3501-1707 (直通)
F A X : 03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400006	平成26年4月1日	平成26年4月3日	石油ストーブ(半密閉式、床暖房機能付)	UFH-779UKC L	サンポット株式会社	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	北海道	
A201400007	平成26年3月22日	平成26年4月3日	ガス栓(LPガス用)	YOF-100F(矢崎総業株式会社(現 矢崎エナジーシステム株式会社)ブランド)	大洋技研工業株式会社(矢崎総業株式会社(現 矢崎エナジーシステム株式会社)ブランド)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長崎県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400003	平成26年3月19日	平成26年4月3日	ノートパソコン	SVF11N19EJS	ソニーイーエムシーエス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	
A201400004	平成26年3月24日	平成26年4月3日	電気洗濯機	ES-YB42	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から10年以上経過した製品 平成26年4月3日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201400008	平成26年3月13日	平成26年4月3日	電気カーペット	YC-20J	ユアサプライムス株式会社	火災	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成26年4月3日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201400009	平成26年3月27日	平成26年4月4日	電気こんろ	SBE-101-100V(サンウエーブ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)製ミニキッチンに組み込まれたもの)	富士工業株式会社	火災	学習塾の給湯室で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	東京都	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 96.1%(一口電気こんろ合計)
A201400010	平成26年3月19日	平成26年4月4日	ノートパソコン	FMVNB50T	富士通株式会社	火災	当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	栃木県	平成26年4月3日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400005	平成26年3月18日	平成26年4月3日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成26年4月3日に消費者安全法の重大事故等として公表済

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

ノートパソコン（管理番号：A201400003）



電気洗濯機（管理番号：A201400004）



ノートパソコン（管理番号：A201400010）

