

平成26年5月2日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 4件  
(うちエアコン(都市ガス用)(室外機)1件、迅速継手(LPガス用)2件、石油温風暖房機(密閉式)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 6件  
(うち折りたたみ自転車1件、照明器具1件、照明器具(水槽用)1件、電気グリル1件、電気こんろ1件、電気蓄熱式湯たんぽ1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 1件  
(うち電熱ヒーター(炉壇)1件)
4. 重大製品事故ではなかったと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)において、審議を予定している案件  
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号A201201049を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) 富士工業株式会社が製造した電気こんろについて（管理番号A201400063）

※サンウエーブ工業株式会社（現 株式会社LIXIL）製ミニキッチンに組み込まれたもの

#### ① 事故事象について

当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられます。

管理番号	事故発生日	機種・型式	被害状況	事故発生都道府県
A201400063	平成26年4月19日	SBE-101-100V	火災	東京都

#### ② 再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろのスイッチ部のつまみが飛び出した形状のものについては、身体や荷物がつまみに触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発しています。

このため、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、2007年（平成19年）7月3日から無償改修（スイッチ部のつまみにカバーを付ける）への取組を実施し、新聞社告への掲載、新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修を進めています（現在11社が継続実施）。

今回報告のあった事故（管理番号A201400063）の製品は、同協議会が取り組んでいる無償改修の対象製品であったことから、今後も更なる無償改修の促進に向けて取り組んでいくこととしています。

#### ③ 対象製品

対象製品の機種・型式及び各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。

#### 【リコール実施状況】

2007年（平成19年）7月3日から無償改修を実施。

#### 改修対象台数、改修率

一口電気こんろ（今般事故の型式SBE-101-100Vを含む。）

改修対象台数 530, 401台（全社合計）

改修率 96.1%（2014年3月31日現在）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60, 969台（全社合計）

改修率 73.6%（2014年3月31日現在）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147, 700台（全社合計）


改修率 69.6%（2014年3月31日現在）

＜リコール対象製品での事故件数＞

当該事故（管理番号A201400063）発生以前の、2010年度以降同社が製造した電気コンロにおけるリコール対象の内容による事故（調査中のものであってリコール対象の内容の事故かどうか不明なものを含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2014年度	2	火災	2011年度	1	火災
2013年度	2	火災	2010年度	3	火災
2012年度	0	火災			

＜対象製品の外観（写真はSBE-101-100V）及び確認方法＞  
スイッチ部のつまみを御確認ください。



改修前：カバー無し



改修後：カバー付き

「メーカー名」及び「品番」につきましては、扉の内側やスイッチなどを御確認ください。

「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。

改修対象の電気コンロは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプになります。

#### ④消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品について、火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、身体や荷物が触れてしまうと気が付かないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様においては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

消費者の皆様及び当該製品を設置するアパート等を所有又は管理されている皆様においては、製造事業者等が行う訪問改修に御協力いただくようお願いいたします。

#### 【問合せ先】

##### 富士工業株式会社

電話番号：0120-500-621

受付時間：9時～18時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：[http://www.fjic.co.jp/recall/gas\\_k01.html](http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html)

##### 株式会社LIXIL

電話番号：0120-190-530

受付時間：9時～17時

（土・日・祝日、年末年始、夏季休暇を除く。）

ウェブサイト：<http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html>

##### 小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

電話番号：0120-355-915

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.denki-konro.jp/>

# 火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ（前面操作）※写真は富士工業製



一口こんろ（上面操作）



複数口こんろ（前面操作のみ）

## 対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

## 改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー（別社名）	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ※1	サンワエーブ工業	SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B
	東芝ホームアプライアンス <small>（旧社名：東芝コンシューマーアプライアンス株式会社）</small>	BHP-111, BHP-121
	パナソニック アプライアンス社 <small>（旧社名：松下電器産業株式会社）</small>	NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102
	日立アプライアンス	HT-1250, HT-1550, HT-1250T
	ハウステック <small>（旧社名：東芝建設（株））</small>	HK-1102, HK-2102, HT-1250C
上面操作一口電気こんろ※1	富士工業	FH-31A, FH-31B（品番表記がなく、100V, 200Vのみを表示している製品もあります。）
	三菱電機	CR-1201, CR-1201A, CR-1202, CR-1501, CR-1501A, CR-1501B
	サンワエーブ工業	HT-1290, HT-1500
複数口電気こんろ※2	サンワエーブ工業	SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T
	東芝ホームアプライアンス <small>（旧社名：東芝コンシューマーアプライアンス株式会社）</small>	HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT, BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461N, BHP-461W
	パナソニック アプライアンス社 <small>（旧社名：松下電器産業株式会社）</small>	NK-2320, NK-2351, NK-2352, NK-2304, HNT-2300 <small>（※3）</small> , NK-2201, NK-2302, NK-2303, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2304, NK-2204CM, NK-2204M, NK-2304, NK-2305, NK-2307
	日立アプライアンス	HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-Q3451, HT-Q4451, HT-Q4451SS
	富士工業	FH-62, FH-621, FH-63, NSH-621, SBA-201, SBA-211, SBA-211A, SBA-301, SBA-311, SBA-311L

※1.小形キッチンユニット（浴槽兼付タイプ・別社仕様タイプ等）も含まれていますが、ご確認が必要です ※2.調整可能・ヒルトイン型があります ※3.ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協賛会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー（五十音順）】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

## 【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先（五十音順）】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社 0120-126-174 <a href="http://cleanup.jp/">http://cleanup.jp/</a>	三協立山株式会社 0120-202-436 <a href="http://www.sankyotatayama-sl.co.jp/">http://www.sankyotatayama-sl.co.jp/</a>	タカラスタンダード株式会社 0120-200-805 <a href="http://www.takara-standard.co.jp/">http://www.takara-standard.co.jp/</a>
東芝ホームアプライアンス株式会社 0120-668-401 <small>（旧社名：東芝コンシューマーアプライアンス株式会社）</small> <a href="http://www.toshiba.co.jp/ha/">http://www.toshiba.co.jp/ha/</a>	株式会社ハウステック 0120-524-852 <small>（旧社名：東芝建設（株））</small> <a href="http://www.houseloc.co.jp/">http://www.houseloc.co.jp/</a>	パナソニック株式会社 アプライアンス社 0120-391-391 <small>（旧社名：松下電器産業株式会社）</small> <a href="http://panasonic.co.jp/">http://panasonic.co.jp/</a>
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 0120-116-484 <small>（旧社名：松下電器産業株式会社）</small> <a href="http://panasonic-denko.co.jp/">http://panasonic-denko.co.jp/</a>	日立アプライアンス株式会社 0120-256-557 <a href="http://www.hitachi-ap.co.jp/">http://www.hitachi-ap.co.jp/</a>	富士工業株式会社 0120-500-621 <a href="http://www.fjc.co.jp/">http://www.fjc.co.jp/</a>
三菱電機株式会社 0120-099-506 <a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/">http://www.mitsubishielectric.co.jp/</a>	株式会社 LIXIL <small>（旧社名：サンワエーブ工業株式会社）</small> 0120-190-530 <a href="http://www.sunwave.co.jp/">http://www.sunwave.co.jp/</a>	

フリーダイヤル受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

お客様から提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会 0120-355-915 メールアドレス [dkk.jimu@denki-konro.jp](mailto:dkk.jimu@denki-konro.jp)  
<http://www.denki-konro.jp/>



総務省消防庁・東京消防庁・経済産業省の各ホームページにも掲載され、注意喚起並びに改修を促進しています。

総務省消防庁 <http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1908/pdf/190824yo307.pdf>

東京消防庁 <http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/200910/kitchen.html>

経済産業省 [http://www.meti.go.jp/product\\_safety/recall/file/chuui\\_kanki/denkikonro.htm](http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/chuui_kanki/denkikonro.htm)

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課  
(製品事故情報担当) 担 当 : 大木、長井、清重  
電 話 : 03-3507-9204 (直通)  
F A X : 03-3507-9290

(富士工業株式会社が製造した電気こんろについての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担当 : 水野、角田、中谷 電 話 : 03-3501-1707 (直通)  
F A X : 03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400057	平成26年4月8日	平成26年4月28日	エアコン(都市ガス用)(室外機)	SHCO-5240HA	三洋電機株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A201400059	平成26年3月22日	平成26年4月28日	迅速継手(LPガス用)	JG1010	株式会社ハーマン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、4月17日ガス栓(LPガス用)及び迅速継手(LPガス用)に関する事故(A201400007及びA201400061)と同一
A201400061	平成26年3月22日	平成26年4月28日	迅速継手(LPガス用)	JG2000	株式会社ハーマン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長崎県	事業者が事故を認識したのは、4月17日ガス栓(LPガス用)及び迅速継手(LPガス用)に関する事故(A201400007及びA201400059)と同一
A201400064	平成26年4月23日	平成26年4月30日	石油温風暖房機(密閉式)	FF-740S	株式会社コロナ	火災	事業所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201201049	平成25年2月22日	平成25年3月25日	折りたたみ自転車	ミモサ20インチY-1310	パール金属株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、バランスを崩して転倒し、負傷した。 調査の結果、当該製品の右側ペダルが破損しており、当該部分のペダル軸のネジ山が基準値よりも長く加工されていたために、使用中のペダル軸根元に応力が集中して疲労破壊が進展し、事故に至ったものと推定される。	茨城県	平成25年3月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201400056	平成26年4月14日	平成26年4月28日	照明器具	KC-601	三洋電機株式会社	火災	当該製品の引きひもスイッチを入れたところ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	熊本県	製造から20年以上経過した製品
A201400058	平成26年3月22日	平成26年4月28日	照明器具(水槽用)	なし	寿工芸株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、4月8日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201400062	平成26年2月16日	平成26年4月30日	電気グリル	JAPAN-ZAIGLE	株式会社ティ・ユー・エフ (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が事故を認識したのは、4月19日
A201400063	平成26年4月19日	平成26年4月30日	電気こんろ	SBE-101-100V (サンウエーブ工業株式会社 (現 株式会社LIXIL)製ミニキッチンに組み込まれたもの)	富士工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	東京都	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 96.1% (一口電気こんろ合計)
A201400065	平成25年12月9日	平成26年4月30日	電気蓄熱式湯たんぽ	120161005	大河商事株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を布団の中で使用中、当該製品からお湯が漏れ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が事故を認識したのは、4月24日

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400060	平成26年4月19日	平成26年4月28日	電熱ヒーター(炉壇)	火災	公共施設で当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	


### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

折りたたみ自転車（管理番号：A201201049）



照明器具（管理番号：A201400056）



照明器具（水槽用）（管理番号：A201400058）



電気グリル（管理番号：A201400062）

