

平成26年11月26日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電気こんろ、エアコンに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件  
（うち石油温風暖房機（開放式）2件、石油ストーブ（開放式）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 3件  
（うち電気こんろ1件、ポータブルブルーレイプレーヤー1件、エアコン1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 5件  
（うちろ過器1件、はしご（アルミニウム合金製）1件、除湿乾燥機1件、  
椅子1件、脚立（伸縮式、はしご兼用、アルミニウム合金製）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）  
において、審議を予定している案件  
該当案件無し

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会  
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

(1) 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気こんろについて（管理番号A201400521）

※株式会社日立ハウステック製ミニキッチン「KM-903D」に組み込まれたもの

### ①事故事象について

松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物が燃えたものと考えられます。

### ②再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろのスイッチ部のつまみが飛び出ている形状のものについては、身体や荷物が知らないうちにつまみに触れ、スイッチが入ってしまい、火災に至る事故が相次いで発生しています。

このため、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、2007年（平成19年）7月3日から無償改修（スイッチ部のつまみにカバーを付ける）への取組を実施し、新聞社告への掲載、新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修を進めています（現在11社が継続実施）。

今回報告のあった事故（管理番号A201400521）の製品は、同協議会が取り組んでいる無償改修の対象製品であったことから、今後も更なる無償改修の促進に向けて取り組んでいくこととしています。

### ③対象製品

対象製品の機種・型式及び各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。

#### 【リコール実施状況】

2007年（平成19年）7月3日から無償改修を実施。

#### 改修対象台数、改修率

一口電気こんろ（今般事故の型式HK-1102を含む。）

改修対象台数 530, 401台（全社合計）

改修率 96.2%（2014年10月31日時点）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60, 969台（全社合計）

改修率 73.8%（2014年10月31日時点）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147, 700台（全社合計）

改修率 69.7%（2014年10月31日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

当該事故（管理番号A201400521）発生以前の、2010年度以降同社が製造した当該製品におけるリコール対象の内容による事故（調査中のものであってリコール対象の内容の事故かどうか不明なものを含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。


年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2014年度	2	火災	2011年度	5	火災
2013年度	1	火災	2010年度	2	火災
2012年度	4	火災			

＜対象製品の外観及び確認方法＞

対象製品の外観（今般事故の型式HK-1102）




対象製品の確認方法：キッチンユニットの扉内側、上部壁又はスイッチパネルのつまみ部に表示している型式等を御確認ください。



スイッチ部の外観



スイッチ部のつまみを御確認ください。



B.Cのスイッチは、交換不要です



「メーカー名」及び「品番」については、扉の内側やスイッチなどを御確認ください。

「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。

改修対象の電気こんろは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプになります。

#### ④使用者への注意喚起

電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのスイッチ部のつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ当該つまみにカバーを付ける改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

使用者の方々及び対象製品を設置するアパート等を所有又は管理されている方々におかれては、事業者が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。

#### 【問合せ先】

パナソニック株式会社

電話番号：0120-391-391

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.html>

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

電話番号：0120-355-915

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.denki-konro.jp/>

#### （参考）

消費者庁では、2014年（平成26年）6月11日に「お持ちではありませんか？リコールが行われている台所用機器」として、リコールが行われている電気こんろ、電子レンジ、電気冷蔵庫、食器洗い乾燥機、IH調理器、電気ケトルで火災等が発生した14製品について、リコール対象機種・型式を提示し、発煙・発火のおそれがあるとして注意を呼び掛けています。

ウェブサイト：[http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140611kouhyou\\_1.pdf](http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140611kouhyou_1.pdf)

# 火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こまろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こまろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こまろ (前面操作) ※写真は富士工業製



一口こまろ (上面操作)  
ブランド表示はHITACHIまたは、SUNWAVE



複数口こまろ (前面操作のみ)

## 対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こまろが対象です。

## 改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

### 【対象製品】

形式	電気こまろメーカー (現社名)	電気こまろ品番
前面操作一口電気こまろ※1	サンウエーブ工業	SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B
	東芝ライフスタイル (旧日産会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	BHP-111, BHP-121
	パナソニック アプライアンス社 (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102
	日立アプライアンス	HT-1250, HT-1550, HT-1250T
	ハウステック (旧社名 株式会社日立ハウステック)	HK-1102, HK-2102, HT-1250C
	富士工業 三菱電機	FH-31A, FH-31B (品番表記がなく、100V, 200Vのみを表示している製品もあります。) CR-1201, CR-1201A, CR-1202, CR-1501, CR-1501A, CR-1501B
上面操作一口電気こまろ※1	サンウエーブ工業	HT-1290, HT-1500
	日立アプライアンス	HT-1290, HT-1290T, HT-1500
複数口電気こまろ※2	サンウエーブ工業	SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T
	東芝ライフスタイル (旧日産会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT, BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461N, BHP-461W
	パナソニック アプライアンス社 (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-2220, NK-2251, NK-2252, NK-2306, HNT-2200 (※3), NK-2201, NK-2202, NK-2203, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2204, NK-2204CM, NK-2204M, NK-2304, NK-2305, NK-2307
	日立アプライアンス	HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-D3451, HT-D4451, HT-D4451SS
	富士工業	FH-62, FH-621, FH-63, NSH-621, SBA-201, SBA-211, SBA-211A, SBA-301, SBA-311, SBA-311L

※1,小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります)に組み込まれています ※2,据置き型・ビルトイン型があります ※3,ブランド名はHEC

上記電気こまろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

### 【小形キッチンユニット用電気こまろ協議会加盟キッチンユニットメーカー (五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

### 【小形キッチンユニット用電気こまろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先 (五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こまろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社 0120-126-174 <a href="http://cleanup.jp/">http://cleanup.jp/</a>	東芝ライフスタイル株式会社 0120-668-401 <a href="http://www.toshiba.co.jp/tha/">http://www.toshiba.co.jp/tha/</a>	パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 0120-116-484 <a href="http://panasonic-denko.co.jp/">http://panasonic-denko.co.jp/</a>	三菱電機株式会社 0120-099-506 <a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/">http://www.mitsubishielectric.co.jp/</a>
---	---	--	--

三協立山株式会社 0120-202-436 (旧社名 三協立山アルミ株式会社) <a href="http://www.st-grp.co.jp/">http://www.st-grp.co.jp/</a>	株式会社ハウステック 0120-524-852 (旧社名 株式会社日立ハウステック) <a href="http://www.housetec.co.jp/">http://www.housetec.co.jp/</a>	日立アプライアンス株式会社 0120-256-557 <a href="http://www.hitachi-ap.co.jp/">http://www.hitachi-ap.co.jp/</a>	株式会社 LIXIL 0120-190-530 (旧社名 サンウエーブ工業株式会社) <a href="http://www.sunwave.co.jp/">http://www.sunwave.co.jp/</a>
--	---	---	---

タカラスタンダード株式会社 0120-200-805 <a href="http://www.takara-standard.co.jp/">http://www.takara-standard.co.jp/</a>	パナソニック株式会社 アプライアンス社 0120-391-391 (旧社名 松下電器産業株式会社) <a href="http://panasonic.co.jp/">http://panasonic.co.jp/</a>	富士工業株式会社 0120-500-621 <a href="http://www.fjic.co.jp/">http://www.fjic.co.jp/</a>
---	--	--

### フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こまろ協議会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

<http://www.denki-konro.jp/>



## (2) ダイキン工業株式会社が製造したエアコンについて (A201400526)

### ① 事故事象について

ダイキン工業株式会社が製造したエアコンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、3名が軽傷を負った。当該事故の原因は、現在、調査中です。

### ② 当該製品のリコール（無償点検・修理）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品のファンモーターの製造工程上の不具合により、ファンモーターに内蔵された電子部品（チップコンデンサー（電気を蓄えたり放出したりすることで、電気回路上のノイズ（不要な電気信号）を取り除く電子部品））がショート（短絡故障）し、過大電流が電気回路に流れたことでファンモーターが発熱・発火し製品の発煙・発火に至った可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2014年（平成26年）10月17日にウェブサイトへの情報を掲載するとともに、10月18日に新聞社告を行い、当該製品を含む対象製品（注）について無償での点検・修理を呼び掛けています。

（注）当該製品と同じ構造を有する別の製品においても当該事故と同様の事象が生ずる可能性があることから、無償点検・修理の対象に含まれています。

なお、今般報告のあった当該事故（A201400526）が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

### ③ 対象製品：機種名、対象製造番号、対象機種数、対象台数、製造期間

機種名	対象製造番号	機種名	対象製造番号
AN22GKPS-W	C004560 ~ C004978	AN22GKS-W	C026029 ~ C027297
AN22GMNS-W	C004735 ~ C005151	AN22GMPS-W	C001047 ~ C001260
AN22GMRS-W	C000516 ~ C000548	AN22GNBS-W	C009543 ~ C011950
AN22GNSJ-W	C013052 ~ C015740	AN22GNSK-W	C025530 ~ C029200
AN22GNS-W	C046830 ~ C051161	AN22GPSK-W	C004014 ~ C004836
AN22GPS-W	C013183 ~ C015383	AN22GRS-H	C000473 ~ C000564
AN22GRSJ-W	C001590 ~ C002991	AN22GRS-W	C004300 ~ C006155
AN22GSS-W	C002086 ~ C002584	AN22GUS-W	C004819 ~ C004832
AN22HRS-H	C000101 ~ C000469	AN22HRSJ-W	C000101 ~ C001860
AN22HRS-W	C000101 ~ C004216	AN22HSS-W	C000101 ~ C001313
AN25GIS-W	C001234 ~ C001402	AN25GKPS-W	C001365 ~ C001612
AN25GKS-W	C004010 ~ C004370	AN25GMNS-W	C001608 ~ C001887
AN25GMPS-W	C001007 ~ C001176	AN25GMRS-W	C000438 ~ C000527
AN25GNBS-W	C000752 ~ C000806	AN25GNSJ-W	C002916 ~ C003093
AN25GNSK-W	C006720 ~ C007900	AN25GNS-W	C005147 ~ C005667
AN25GPSK-W	C002814 ~ C003211	AN25GPS-W	C002845 ~ C003713
AN25GRS-H	C000277 ~ C000354	AN25GRSJ-W	C000728 ~ C001297
AN25GRS-W	C002105 ~ C002692	AN25GSS-W	C000944 ~ C001115
AN25GUS-W	C001246 ~ C001253	AN25HRS-H	C000101 ~ C000284
AN25HRSJ-W	C000101 ~ C001204	AN25HRS-W	C000101 ~ C002085
AN25HSS-W	C000101 ~ C000509	AN28GKPS-W	C003090 ~ C003747
AN28GMPS-W	C001604 ~ C001902	AN28GMRS-W	C000894 ~ C000907
AN28GPSK-W	C003453 ~ C004159	AN28GPS-W	C006821 ~ C008771
AN28GRSJ-W	C002712 ~ C002862	AN28GRS-W	C009505 ~ C010327
AN28GSS-W	C002846 ~ C003666	AN28HRS-H	C000101 ~ C000485
AN28HRSJ-W	C000101 ~ C001810	AN28HRS-W	C000101 ~ C007715
AN28HSS-W	C000101 ~ C001273	AN28LGRS-W	C000101 ~ C001380

機種名	対象製造番号	機種名	対象製造番号
AN36GKPS-W	C001437 ~ C001574	AN36GMRS-W	C000467 ~ C000471
AN36GPSK-W	C001409 ~ C001541	AN36GPS-W	C001707 ~ C002219
AN36GRS-W	C003903 ~ C003922	AN36GSS-W	C001483 ~ C001886
AN36HRS-H	C000101 ~ C000380	AN36HRSJ-W	C000101 ~ C000900
AN36HRS-W	C000101 ~ C002874	AN36HSS-W	C000101 ~ C000657
ANC22GNS-W	C001125 ~ C001369	ANC25GNS-W	C000505 ~ C000583
ATN22GSE-W	C028764 ~ C033957	ATN25GSE-W	C009028 ~ C010125
ATP22GSE-W	C005793 ~ C006422	ATP25GSE-W	C002248 ~ C002708
ATP28GSE-W	C002980 ~ C003505	ATP36GSE-W	C001021 ~ C001096
ATR22GSE-W	C002476 ~ C003999	ATR22HSE4-W	C000101 ~ C002049
ATR25GSE-W	C002313 ~ C003468	ATR25HSE4-W	C000101 ~ C002143
ATR28GSE-W	C010110 ~ C011762	ATR28HSE4-W	C000101 ~ C005996
ATR36GSE-W	C002940 ~ C002994	ATR36HSE4-W	C000101 ~ C001531
ATS22GSE-W	C002099 ~ C002251	ATS22HSE4-W	C000101 ~ C000737
ATS28GSE-W	C002584 ~ C003113	ATS28HSE4-W	C000101 ~ C000914
F22GTNS-C	C005418 ~ C007170	F22GTNS-W	C078310 ~ C140656
F22GTNS-WR1	C002301 ~ C004900	F22GTPS-C	C001857 ~ C003033
F22GTPS-W	C011570 ~ C020078	F22GTRS-C	C000489 ~ C000611
F22GTRS-W	C004296 ~ C006085	F22GTSS-C	C000567 ~ C000702
F22GTSS-W	C004378 ~ C006295	F22HTRS-C	C000101 ~ C000278
F22HTRS-W	C000101 ~ C002111	F22HTRXS-C	C000101 ~ C000313
F22HTRXS-W	C000101 ~ C002017	F22HTSS-C	C000101 ~ C000390
F22HTSS-W	C000101 ~ C002929	F25GTNS-C	C004057 ~ C005439
F25GTNS-W	C048770 ~ C087460	F25GTPS-C	C001225 ~ C001778
F25GTPS-W	C006908 ~ C011478	F25GTRS-C	C000612 ~ C000749
F25GTRS-W	C003608 ~ C005028	F25GTSS-C	C000754 ~ C000901
F25GTSS-W	C003788 ~ C005788	F25HTRS-C	C000101 ~ C000278
F25HTRS-W	C000101 ~ C001891	F25HTRXS-C	C000101 ~ C000337
F25HTRXS-W	C000101 ~ C001902	F25HTSS-C	C000101 ~ C000400
F25HTSS-W	C000101 ~ C002109	F28GTPS-C	C000882 ~ C001139
F28GTPS-W	C005783 ~ C009888	F28GTRS-C	C000653 ~ C000828
F28GTRS-W	C004443 ~ C006435	F28GTSS-C	C000798 ~ C000990
F28GTSS-W	C005162 ~ C006975	F28HTRS-C	C000101 ~ C000286
F28HTRS-W	C000101 ~ C002517	F28HTRXS-C	C000101 ~ C000383
F28HTRXS-W	C000101 ~ C002416	F28HTSS-C	C000101 ~ C000405
F28HTSS-W	C000101 ~ C003306	F28LTGRS-W	C000101 ~ C000902
F36GTPS-C	C000565 ~ C000671	F36GTPS-W	C004095 ~ C007141
F36GTRS-C	C000431 ~ C000547	F36GTRS-W	C003063 ~ C004243
F36GTSS-C	C000563 ~ C000644	F36GTSS-W	C003202 ~ C004704
F36HTRS-C	C000101 ~ C000255	F36HTRS-W	C000101 ~ C001510
F36HTRXS-C	C000101 ~ C000255	F36HTRXS-W	C000101 ~ C001732
F36HTSS-C	C000101 ~ C000316	F36HTSS-W	C000101 ~ C001848

対象機種数：138機種、対象台数：261、199台、製造期間：2006年9月～2010年8月

2014年（平成26年）10月17日からリコール（無償点検・修理）を実施  
改修率：13.4%（2014年11月18日時点）

#### <リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号A201400526）発生以前の、2010年度以降同社が製造した当該製品におけるリコール対象の内容による事故（リコール開始の契機となった事故を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2014年度	1	火災	2011年度	3	火災
2013年度	3	火災	2010年度	0	—
2012年度	1	火災			

#### <対象製品の確認方法>



#### ④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

ダイキン工業株式会社

電話番号：0120-330-696

受付時間：平日、土・日・祝日ともに24時間受付

ウェブサイト：<http://www.daikin.co.jp>

※同ウェブサイトから無償点検・修理の申込みも可能です。

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課  
(製品事故情報担当) 担当：木原、後藤、清重  
電話：03-3507-9204 (直通)  
FAX：03-3507-9290

(松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)が製造した電気こんろについて、ダイキン工業株式会社が製造したエアコンについての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担当：水野、大塚 電話：03-3501-1707 (直通)  
FAX：03-3501-2805



1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400518	平成26年10月27日	平成26年11月20日	石油温風暖房機 (開放式)	FW-3070S	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	事業者が事故を認識したのは11月12日
A201400519	平成26年11月8日	平成26年11月20日	石油温風暖房機 (開放式)	FW-438NE	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷2名	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201400525	平成26年11月12日	平成26年11月21日	石油ストーブ(開放式)	NCH-S27LD	株式会社ニッセイ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400521	平成26年11月2日	平成26年11月21日	電気こんろ	HK-1102(株式会社日立ハウステック製ミニキッチン「KM-903D」に組み込まれたもの)	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物が燃えたものと考えられる。	埼玉県	製造から25年以上経過した製品 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:96.2%(一口電気こんろ合計)
A201400524	平成26年11月3日	平成26年11月21日	ポータブルブルーレイプレーヤー	GH-PBD100K	株式会社グリーンハウス(輸入事業者)	火災	当該製品を充電後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	11月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201400526	平成26年11月13日	平成26年11月21日	エアコン	F22GTSS-W	ダイキン工業株式会社	火災 軽傷3名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、3名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:13.4%

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400516	平成26年11月9日	平成26年11月20日	ろ過器	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	平成26年11月21日に公表した電気ポンプ(A201400515)に関する事故と同一
A201400517	平成26年10月14日	平成26年11月20日	はしご(アルミニウム合金製)	死亡1名	工場で当該製品を使用中、転落し、2週間後に病院で死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	事業者が事故を認識したのは11月19日
A201400520	平成26年10月12日	平成26年11月20日	除湿乾燥機	火災	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	石川県	事業者が事故を認識したのは11月11日
A201400522	平成26年11月3日	平成26年11月21日	椅子	重傷1名	事業所の窓口で使用者(80歳代)が当該製品に座ったところ、脚部が曲がり、転倒、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201400523	平成26年11月10日	平成26年11月21日	脚立(伸縮式、はしご兼用、アルミニウム合金製)	重傷1名	建築中の建物で当該製品を脚立として使用中、転倒し、足を負傷した。当該製品の脚部が曲がっており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

ポータブルブルーレイプレーヤー（管理番号：A201400524）

