

平成28年1月13日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

リチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照）

1. ガス機器・石油機器に関する事故  
該当案件無し
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 6件  
（うちリチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）1件、  
スチームアイロン1件、延長コード1件、エアコン（室外機）1件、  
リチウム電池内蔵充電器1件、  
バッテリー（リチウムポリマー、電動リール用）1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 1件  
（うちエアコン（室外機）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）  
において、審議を予定している案件  
該当案件無し

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

株式会社トップランドが輸入し、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが販売したリチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）について（管理番号A201500640）

### ①事故事象について

株式会社トップランドが輸入し、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが販売したリチウム電池内蔵充電器（スマートフォン用）及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品の内蔵リチウム電池の不具合により、内部短絡を生じて火災に至ったものと考えられます。

### ②再発防止策について

株式会社トップランド及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2014年（平成26年）7月8日からウェブサイトへ情報掲載し、同日に新聞社告を行っています。また、同年9月22日から株式会社セブン-イレブン・ジャパンの店舗で告知を行うとともに、同年12月29日より連絡先が特定された購入者に対して封書や電話による連絡を行うなど、製品回収及び返金を実施しています。

### ③対象製品：製品名、機種・型式、対象販売期間、対象台数

製品名	機種・型式	対象販売期間	対象台数
セブンライフスタイル スマートフォン用充電器	LA-2600K LA-2600W LA-2600P	2013年6月 ～ 2014年6月	224,100

2014年（平成26年）7月8日からリコール（製品回収・返金）を実施  
回収率：5.3%（2016年1月7日時点）

#### <リコール対象製品での事故件数>

当該事故（A201500640）発生以前の、両社が輸入・販売した当該製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（リコール開始の契機となった事故及び調査中のものであってリコール対象の内容かどうか不明なものを含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2015年度	3	火災	2012年度	0	—
2014年度	5	火災	2011年度	0	—
2013年度	1 1	重傷1名 火災	2010年度	0	—

## <対象製品の外観及び確認方法>



※黒色：LA-2600K、白色：LA-2600W、ピンク色：LA-2600P

### ④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う製品回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

株式会社トップランド

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

スマートフォン用充電器 回収事務局

電話番号：0120-167-722

受付時間：9時～17時（土曜・日曜・祝日を除く。）

ウェブサイト：[http://www.topland.co.jp/image/top/news\\_pdf/20140708.pdf](http://www.topland.co.jp/image/top/news_pdf/20140708.pdf)  
<http://www.sej.co.jp/info/20140704.html>

以下のウェブサイトから製品回収手続きの申込みが可能です。  
<http://www.topland.co.jp/recall/recall.html>

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課  
(製品事故情報担当) 担 当 : 木原、清重  
電 話 : 03-3507-9204 (直通)  
F A X : 03-3507-9290

(株式会社トップランドが輸入し、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが販売したリチウム電池内蔵充電器(スマートフォン用)についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担 当 : 下出、岸田 電 話 : 03-3501-1707 (直通)  
F A X : 03-3501-2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

該当案件無し

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201500640	平成27年12月26日	平成28年1月7日	リチウム電池内蔵充電器(スマートフォン用)	LA-2600K(株式会社セブン-イレブン・ジャパンブランド)	株式会社トップランド(株式会社セブン-イレブン・ジャパンブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の内蔵リチウム電池の不具合により内部短絡を生じて火災に至ったものと考えられる。	福岡県	平成26年7月8日からリコールを実施(特記事項を参照)回収率:5.3%
A201500642	平成27年12月15日	平成28年1月8日	スチームアイロン	NI-CL40	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201500643	平成28年1月1日	平成28年1月8日	延長コード	KJ08-9120	コーナン商事株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201500644	平成27年12月26日	平成28年1月8日	エアコン(室外機)	RAS-255UAV	東芝キヤリア株式会社(現 東芝ライフスタイル株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	製造から10年以上経過した製品
A201500645	平成27年9月30日	平成28年1月8日	リチウム電池内蔵充電器	29155	株式会社丸辰(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年10月7日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意平成27年12月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201500646	平成27年12月23日	平成28年1月8日	バッテリー(リチウムポリマー、電動リール用)	FB-1024R3	土谷製作所	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年12月24日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意 平成28年1月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201500641	平成28年1月2日	平成28年1月8日	エアコン(室外機)	火災	当該製品を使用中、当該製品の連絡配線を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	製造から10年以上経過した製品

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

スチームアイロン（管理番号：A201500642）



延長コード（管理番号：A201500643）



エアコン（室外機）（管理番号：A201500644）



リチウム電池内蔵充電器（管理番号：A201500645）

