

平成 28 年 6 月 7 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

棚（洗面化粧台用）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照）

- |  |     |
|--|-----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故<br>（うち石油給湯機 1 件）  | 1 件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因が疑われる事故<br>（うち電気蓄熱式湯たんぽ 1 件、棚（洗面化粧台用） 1 件） | 2 件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因か否かが特定できていない事故<br>（うちエアコン（室外機） 1 件）        | 1 件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）<br>において、審議を予定している案件<br>該当案件無し         |     |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

タカスタンダード株式会社が製造した棚（洗面化粧台用）について  
(管理番号A201600106)

### ①事故事象について

タカスタンダード株式会社(法人番号:5120001015344)が製造した棚(洗面化粧台用)が壁から外れ、使用者に当たり、負傷しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、壁に設置された当該製品が外れた原因は、設置環境による振動等の疲労破壊に加えて、経年劣化や酸化・薬剤劣化の影響を受けたと考えられます。

### ②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、事故の再発防止を図るため、2016年(平成28年)2月9日にウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、無償点検及び修理を実施しています。

### ③対象製品：製品名、機種名、製造期間、対象台数

製品名	機種名		製造期間	対象台数
洗面化粧台(2面鏡)	SJ-75M2JK	SCU-75M2K	2002年2月	31,833
" (3面鏡)	SJ-75M3JK	SCU-75M3PK	~	69,638
	SJ-75M3RK	SCU-75M3RK	2005年10月	
合 計				101,471

2016年(平成28年)2月9日からリコール(無償点検・修理)を実施  
改修率：13.7%(2016年4月30日時点)

### <リコール対象製品での事故件数>

当該事故(管理番号A201600106)発生以前の、同社が製造した当該製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故(調査中のものであってリコール対象の内容の事故かどうか不明なもの及びリコール開始の契機となった事故を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2016年度	1	重傷	2012年度	0	—
2015年度	2	重傷	2011年度	0	—
2014年度	0	—	2010年度	0	—
2013年度	0	—			

<対象製品の確認方法>

機種名・製造番号は、ミラー扉裏に下記のように記載しています。  
ミラー扉を開け機種名・製造番号を御確認ください。

**機種名情報シール**

タカラ洗面ユニット

機種名 SCU-75M3PK

PS  
E  
TAKAGIK 100V 50/60Hz  
定格消費電力 44W  
使用ランプ 蛍光灯20W  
防曇ヒーター 20W  
コンセント 1200W迄使用可能

製造番号 TD 10 03

タカラ スタンダード株式会社

製造番号の見方

TD 10 03 ⇒ 2003年4月10日製造


月 日 西暦の末尾2桁

TB 01 02 ~ TJ 31 05 が対象製品となります。  
(2002年2月1日~2005年10月31日)

月 記号 対応表			
A	1月	G	7月
B	2月	H	8月
C	3月	I	9月
D	4月	J	10月
E	5月	K	11月
F	6月	L	12月


**2面鏡**

サイドミラー裏扉上段トレイ左壁面



**3面鏡**

中央ミラー扉裏面下部



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

タカラスタンダード株式会社

電話 番号：0120-557-910 ※フリーダイヤル（無料）

受付 時間：9時～18時（土・日・祝日、夏季・年末年始休業日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.takara-standard.co.jp/oshirase/index.html>

（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課  
（製品事故情報担当） 担 当：木原、平野、清重  
電 話：03-3507-9204（直通）  
F A X：03-3507-9290

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担 当：下出、鈴木、植杉  
電 話：03-3501-1707（直通）  
F A X：03-3501-2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600105	平成28年5月23日	平成28年6月2日	石油給湯機	IB-4510SG	株式会社長府製作所	火災	当該製品のリモコンを操作したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	平成28年6月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600103	平成28年2月23日	平成28年6月2日	電気蓄熱式湯たんぽ	ET-04	大河商事株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を布団の中で使用中、当該製品からお湯が漏れ、両脚に火傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成28年5月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年5月26日
A201600106	平成28年3月30日	平成28年6月3日	棚(洗面化粧台用)	SCU-75M3PK	タカラスタANDARD株式会社	重傷1名	当該製品が壁から外れ、使用者に当たり、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、壁に設置された当該製品が外れた原因は、設置環境による振動等の疲労破壊に加えて、経年劣化や酸化・薬剤劣化の影響を受けたと考えられる。	京都府	事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年5月25日 平成28年2月9日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:13.7%

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600104	平成28年5月24日	平成28年6月2日	エアコン(室外機)	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岩手県	製造から10年以上経過した製品

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

電気蓄熱式湯たんぽ（管理番号：A201600103）

