

・新たに追加されたものについては、通し番号を青色に着色しています。
 ・変更部分は黄色に着色しています。

通し番号	製品・企業名				石綿の種類	製造・輸入				販売				当該家庭用品の想定使用年数	家庭用品中の使用箇所(部位)			石綿の使用形態					当該製品における代替可能性 (現在も製造・輸入を行っている場合のみ)	石綿を含有している旨の表示の有無	石綿含有率(%)	石綿の環境への放出可能性					クレーム		お問い合わせ先		
	製品分野	一般製品名	企業名	当該製品の型番		製造・輸入開始年	製造・輸入終了年	製造・輸入の別	製造・輸入数量(累計)	(輸入の場合)輸入相手国	製造・輸入事業者による販売開始年	製造・輸入事業者による販売終了年	現在の販売状況(8/31時点で販売を終了していない場合のみ)		販売台数(累計)	通常の使用状態において外気に触れる部分	通常の使用状態において外気に触れない部分	不明	他の素材と混ぜて固めた状態	他の素材と混合しただけの状態	その他	「その他」の場合具体的な内容				通常使用時における環境への放出の可能性	「有」の場合、詳細内容	通常使用時以外における環境への放出の可能性	「有」の場合、詳細内容	廃棄時における環境への放出の可能性	「有」の場合、詳細内容	当該含有石綿に起因した人体被害があったとするクレームの有無	「有」の場合、詳細内容	経済産業省の担当課	業界団体又は企業のお問い合わせ窓口
1	水栓器具	洗面・手洗器の排水栓	株式会社INAX	LF-4S他	白石綿	不明	2000	製造	1220万台		不明	2000		1220万台	10										75-80% (パッキン内のアスベスト含有率)	無		無		無		無		製造産業局 素材材産業室	(社)日本バルブ工業会 電話:03-3434-1811
2	水栓器具	洗面・手洗器の排水栓	株式会社KVK	VR1S他	白石綿	1970	1990	製造	400,000		1970	1990		400,000	15										76% (パッキン内のアスベスト含有率)	無		無		無		無		製造産業局 素材材産業室	(社)日本バルブ工業会 電話:03-3434-1811
3	水栓器具	止水栓	株式会社カワダイ製作所	6530他	白石綿	1977	1995	製造	18,000		1977	1995		18,000	10										67% (パッキン内のアスベスト含有率)	無		無		無		無		製造産業局 素材材産業室	(社)日本バルブ工業会 電話:03-3434-1811
4	水栓器具	水栓金具	東陶機器株式会社	94034R他	白石綿	1949	1989	製造	1440万個		1949	1992		1440万個	10										65% (パッキン内のアスベスト含有率)	無		無		無		無		製造産業局 素材材産業室	(社)日本バルブ工業会 電話:03-3434-1811
5	水栓器具	水栓金具	株式会社INAX	SF-420S他	白石綿	1960年代	1991	製造	561千台		1960年代	1991		561千台	10										75-80% (パッキン内のアスベスト含有率)	無		無		無		無		製造産業局 素材材産業室	(社)日本バルブ工業会 電話:03-3434-1811
6	水栓器具	水栓金具	株式会社KVK	K6他	白石綿	1970	1990	製造	12,000,000		1970	1990		12,000,000	15										76% (パッキン内のアスベスト含有率)	無		無		無		無		製造産業局 素材材産業室	(社)日本バルブ工業会 電話:03-3434-1811
7	水栓器具	水栓金具	株式会社多村合金製作所	MS106他	白石綿	不明	1989	製造	不明		不明	1989		不明	10										75-80% (パッキン内のアスベスト含有率)	無		無		無		無		製造産業局 素材材産業室	(社)日本バルブ工業会 電話:03-3434-1811
8	水栓器具	止水栓	株式会社三栄水栓製作所	V21JS他	白石綿	不明	1990	製造	不明		不明	1990		不明	15										67% (パッキン内のアスベスト含有率)	無		無		無		無		製造産業局 素材材産業室	(社)日本バルブ工業会 電話:03-3434-1811