

2009年5月19日

## トルネード型蛍光灯交換球 事故防止のためのリコールについて

株式会社三共コーポレーションが、2007年1月から2008年11月に輸入販売したトルネード型蛍光灯交換球において、点灯中に管球が破壊（ソケットボディ内部の基板中の部品不良が原因で基板が異常発熱ないしは発火し、そのため管球が熱を受けて破裂すると推定）する事故が、2008年11月に3件、2008年12月に2件発生いたしました。いずれも火災、人的被害はありません。

これまで、火災、人的被害には至っておりませんが、事故防止のために、弊社はリコールを実施します。

対象機種をお持ちのお客様は、直ちにご使用を中止していただき、照明器具の本体より取り外していただくようお願い申し上げます。


お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、お買い求めいただきました販売店へご返却願います。返金させていただきます。

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 対象機種および台数

品番 TW-32L
表記製品名 CUSTOM KOBO トルネード型蛍光灯交換球 32W
発売元 株式会社三共コーポレーション
対象販売期間 2007年1月～2008年11月
対象台数 21,530台(出荷品全数)

製品外観



ボディに社名、品番等 印刷されています

### 2. お客様への対応

- (1) 当該製品をご購入いただきました販売店へ持参いただき、販売店よりお客様へ返金させていただきます。当該製品を回収させていただきます。
- (2) 平成21年5月19日にプレスリリースを行い、当該対応を公表します。

(3) 本日から、フリーコールダイヤルにてお問い合わせをお受けいたします。

フリーコールダイヤル 0800-500-2457

受付時間 午前9時～午後5時（土、日、祝日を除く）

本件の連絡先関係

〒542-0081

大阪府中央区南船場4丁目6番6号

株式会社三共コーポレーション 大阪本社 営業部

担当責任者 瀬川 信輔