



## FLUXライトおよびSTIXライトのリコールに関するお知らせ

2016年3月24日  
スペシャライズド・ジャパン合同会社

スペシャライズド・ジャパン合同会社は、2015年、2016年モデルのFLUX(フラックス)ライトおよびSTIX(スティックス)ライトにおいて、充電時に過熱する恐れがあるため、当該製品の自主回収をいたします。当該製品をお持ちのお客様は、ただちに使用を中止し、購入店またはお近くの正規販売店にお持ち込みいただきますようお願い申し上げます。

### 【リコール対象製品】

商品名	不具合内容	対応内容
 FLUX EXPERT HEADLIGHT (フラックス エキスパート ヘッドライト)	充電と点灯を同時に行った場合、過熱・発火する恐れがあります。	【内蔵プログラム更新】 内蔵プログラムを更新いたします。 *更新プログラムにより、回路が一定温度以上になると点灯が中止されます。
 FLUX ELITE HEADLIGHT (フラックス エリート ヘッドライト)		
 FLUX EXPERT TAILLIGHT (フラックス エキスパート テールライト)		【返金】 修理・交換不可のため、返金いたします。
 STIX COMP HEADLIGHT (スティックス コンブ ヘッドライト)	一部の製品において電子部品組み付けの不具合があり、過熱・発火する恐れがあります。	【検査】 検査を実施します。 ○合格:お預かり製品を返却いたします。 ×不合格:新しい製品と交換いたします。
 STIX COMP TAILLIGHT (スティックス コンブ テールライト)		
 STIX SPORT HEADLIGHT (スティックス スポーツ ヘッドライト)		
 STIX SPORT TAILLIGHT (スティックス スポーツ テールライト)		
 STIX SPORT COMBO (スティックス スポーツ コンボ)		

※製品のお預かりは、正規販売店を通して実施いたします。

この度は弊社のリコールについて、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。製品の一層の品質・安全性向上を目指して参りますので、今後ともスペシャライズド及びスペシャライズド製品へのご愛顧を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

お問い合わせフリーダイヤル 0800 - 123 - 2453  
(月～金 10:00-12:00 13:00-17:00 土日祝除く)