

原因

経年劣化による  
異常発熱・出火

チェック

使用開始から  
10年以上が  
経過しているか



原因

洗濯物付近での  
ストーブ使用  
による出火

チェック

ストーブのそばに  
可燃物がないか

# チェックで防げる 事故がある




原因

グリル内に  
こびりついた油脂が  
過熱し、出火

チェック

グリル内の  
油分の除去など、  
手入れをしているか



原因

ホコリによる  
トラッキング現象  
タコ足配線による  
過電流

チェック

ホコリなどの汚れが  
溜まっていないか  
コンセントの定格容量  
を守っているか

## 製品安全総点検月間

平成29年 11月 1日 ~ 11月 30日



製品安全点検

さあ、身のまわりのものを点検しましょう！

製品にも寿命があり、古くなったら点検や買い替えが必要です。  
異常を感じたら、まずはメーカーや販売店に相談しましょう。

経済産業省 製品安全課 TEL 03-3501-4707 FAX 03-3501-6201

詳しくはホームページ

製品安全ガイド

[www.meti.go.jp/product\\_safety/](http://www.meti.go.jp/product_safety/)

