

原因

経年劣化による
異常発熱・出火

チェック

使用開始から
10年以上が
経過しているか



原因

洗濯物付近での
ストーブ使用
による出火

チェック

ストーブのそばに
可燃物がないか

チェックで防げる 事故がある




原因

グリル内に
こびりついた油脂が
過熱し、出火

チェック

グリル内の
油分の除去など、
手入れをしているか



原因

ホコリによる
トラッキング現象
タコ足配線による
過電流

チェック

ホコリなどの汚れが
溜まっていないか
コンセントの定格容量
を守っているか

製品安全総点検月間

平成29年 11月 1日 ~ 11月 30日



製品安全点検

さあ、身のまわりのものを点検しましょう！

製品にも寿命があり、古くなったら点検や買い替えが必要です。
異常を感じたら、まずはメーカーや販売店に相談しましょう。

経済産業省 製品安全課 TEL 03-3501-4707 FAX 03-3501-6201

詳しくはホームページ

製品安全ガイド

www.meti.go.jp/product_safety/

