# サブドレン他水処理施設の状況について

2016年11月24日

**TEPCO** 

# 東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

# 1. サブドレン他水処理施設の概要

T=PCO

■ サブドレン他水処理施設は、集水設備、浄化設備、移送設備から構成される。

# <集水設備>

サブドレン集水設備

1~4号機タービン建屋等の周辺に設置されたサブドレンピットから地下水をくみ上げる設備

#### 地下水ドレン集水設備

海側遮水壁と既設護岸の間に設置された地下水ドレンポンドから地下水をくみ上げる設備

#### <浄化設備>

サブドレン他浄化設備


くみ上げた水に含まれている放射性核種(トリチウム除く)を十分低い濃度になるまで除去し、

一時貯水タンクに貯留する設備

#### <移送設備>

#### サブドレン他移送設備

一時貯水タンクに一時貯留した処理済水を水質分析した後、排水する設備



■ 山側サブドレンL値をT.P.5,064 (O.P.6,500)から稼働し、段階的にL値の低下を実施。

実施期間:2015年9月17日~

L値設定:2016年3月10日~ T.P.2,500 (O.P.3,936)で稼働中。※1


■ 海側サブドレンL値をT.P. 4,064 (O.P.5,500)から稼働し、段階的にL値の低下を実施。

実施期間:2015年10月30日~

L値設定:2016年3月2日~ T.P.2.500 (O.P.3.936)で稼働中。 ※2

■ 一日あたりの平均汲み上げ量:約400m3(2015年9月17日15時~2016年11月21日15時)

:稼働対象 :稼働対象外



※2 2016/7/12より、サブドレンピットNo.2の汲み上げ開始。


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2

## 2-2. サブドレン稼働状況

T=PCO



※1 2015/11/17より、T.P.3,964mm(O.P.5,400mm)で稼働。

※2 2015/12/3よりNo.201,202,23,24,25,26,27,32,33,34,53,55,58の設定水位をT.P.3,500mm (O.P.4,936mm)に変更。

※3 1号機原子炉建屋との比較対象サブドレンピット(Na.8,9,203~207)については2016/7/26より設定水位をT.P.2,500mm (O.P.3,936mm)に変更。

サブドレン他浄化設備は、2015年9月14日に排水を開始し、2016年11月21日までに279回目の 排水を完了。 排水量は、合計228,773m3。

■ 一時貯水タンクの水質はいずれも運用目標(Cs134=1, Cs137=1, 全β=3, H3=1,500(Bq/L))未 満である。

排	水日	11/13	11/14	11/16	11/18	11/19	11/21
一時貯水タンクNo.		E	F	G	А	В	С
	試料 採取日	11/8	11/9	11/11	11/13	11/14	11/15
净化後	Cs-134	ND(0.60)	ND(0.62)	ND(0.56)	ND(0.52)	ND(0.47)	ND(0.79)
の水質 (Bq/L)	- 1 03-101	ND(0.68)	ND(0.68)	ND(0.54)	ND(0.68)	ND(0.68)	ND(0.53)
(Bq/L)	全β	ND(2.7)	ND(2.7)	ND(0.72)	ND(2.3)	ND(2.4)	ND(2.4)
	H-3	470	480	470	480	490	500
排水	.量(m³)	927	723	997	972	970	705
	試料 採取日	11/6	11/7	11/9	11/10	11/12	11/13
浄化前	Cs-134	7.3	9.2	16	12	12	20
の水質 (Bq/L)	Cs-137	55	57	86	88	74	110
	全β	_	190	_	_	_	_
	H-3	460	510	520	520	530	570

- \*NDは検出限界値未満を表し、( ) 内に検出限界値を示す。
  \*運用目標の全ペータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。
  \*浄化前水質における全ペータ分析については、浄化設備の浄化性能把握のため週一回サンプリングを実施。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

# 4. 地下水ドレン水位と港湾内海水中放射性物質濃度の推移

# T=PCO

▶海側遮水壁閉合前後における地下水ドレン水位と、1~4号機取水路開渠内南側(遮水壁前)海水中放 射性物質濃度の推移は下記の通り。




図 地下水ドレン水位と1~4号機取水路開渠内南側(遮水壁前) 海水中放射性物質濃度の推移




開渠内 開渠外

- ※1 H-3については、前5日間のデータがないため、 前10日間の平均値
- ※2 後5日間は、地下水ドレン水位が一定及び 降雨がない期間を選定

開渠内

- ※3 全βとCs-137は11/14, Sr-90開渠内(連報値)は 10/31, Sr-90開渠外は10/3, H-3は11/7に採取し た各地点の平均値
- ▶鋼管矢板打設により地下水ドレン水位が上昇し、海水中の全ベータ、ストロンチウムの濃度低下や、セ シウム、トリチウムも低い濃度で推移していることから、海側遮水壁の効果は発揮されている。 ▶ 今後もモニタリングを継続する。






## <参考2>地下水ドレン水位および稼働状況

# T=PCO

## 10月以降、降雨が少ないこともあり、水位安定に必要な汲み上げ量の減少傾向が確認されている。





サブドレン集水タンク及びT/B移送量 (m3/日平均)

地下水ドレン						
シュドロ		ポンドA ポンドB	ポンドC ポンドD		ポンドE	
	移送先	T/B	T/B	集水タンク	T/B	集水タンク
	10/25 ~ 10/31	41	15	92	0	41
	11/1 ~ 11/7	39	20	66	0	61
	11/8 ~ 11/14	37	2	76	0	37
	11/15 ~ 11/21	38	6	75	0	36

※11/8~11/11:合計152m3/日週平均

<b>-</b>	11 10 /		1 44 4 里	(m3/日平均)
・ノエ	ルルハコ	_	<b>卜炒1</b> 大里	(m <sup>3</sup> /日平以)


/エルボーン   19/2年 (III / ロー29)						
	ウェルポイント					
	1-2号間	2-3号間	3-4号間			
移送先	T/B	T/B	T/B			
10/25 ~ 10/31	42	4	2			
11/1 ~ 11/7	43	5	0			
11/8 ~ 11/14	44	1	1			
11/15 ~ 11/21	43	1	0			

※移送先のT/Bはタービン建屋、集水タンクはサブドレン集水タンク

## <参考3>建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

T=PCC


■ ①建屋への地下水・雨水等流入量:141m3/日,②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量:86m3/日,③(①+②の合計):227m3/日,降雨量:24.5mm/週■ ※1 建屋水位計の校正を実施



## <参考4>サブドレン稼働後における建屋流入量評価結果(1-4号機サブドレン水位) 丁三アCO

2016.11.17現在

- 建屋への地下水流入量はサブドレンの水位と相関が高いことから、サブドレンの水位(全孔平均)でサブドレン稼働の影響を評価した。
- サブドレン稼働によりサブドレン水位がTP3.5m程度まで低下した段階では、建屋への流入量は150~200m3/日程度に減少している。




8

## <参考5>サブドレン稼働後における建屋流入量評価結果(サブドレン水位-建屋水位) 丁三戸CO

2016.11.17現在

- 建屋への地下水流入量はサブドレンの水位 建屋水位とも相関が高いことから、サブドレンの水位(全孔平均) 建屋水位でサブドレン稼働の影響を評価した。
- サブドレン稼働により水位差が2m程度まで低下した段階では、建屋への流入量は150~200m3/日程度に減少している。



サブドレン他浄化設備吸着塔入口配管から堰内への漏えい

TEPCO

■発見日時:平成28年11月15日(火)12時45分頃

■発生場所:サブドレン浄化建屋内

■発生状況:吸着塔1Bの入口配管下部堰内に水溜まり(1m×1m 約1L)有り

■発見時の状況:配管からの滴下は停止(浄化設備は11/14 9:00 運転停止)

■現場確認:水溜まり上部の入口配管(フレキシブルホース)が濡れている

ことを確認

■現場対応:異常が疑われるフレキシブルホースの交換実施済(11/15)

リークチェック後に浄化運転再開

■今後の予定: 当該フレキシブルホースを調査予定


■参考:フレキシブルホースの材質(UNS NO400)







10



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

# 12

# サブドレン浄化建屋配置図

# **TEPCO**

