

建屋周辺の地下水位、汚染水発生の状況

2021年4月27日




東京電力ホールディングス株式会社

1. 建屋周辺の地下水位、サブドレン等のくみ上げ量について	P2～3
2. 汚染水発生の状況について	P4
参考資料	P5～18

1-1 建屋周辺の地下水位の状況

TEPCO


- 陸側遮水壁内側エリアの地下水位は、年々低下傾向にあり、現状山側では降雨による変動はあるものの内外水位差を確保している。
- 地下水ドレン観測井水位は約T.P.+1.4mであり、地表面から十分に下回っている（地表面高さ T.P.2.5m）。



1-2 サブドレン・護岸エリアのくみ上げ量の推移

TEPCO


- 重層的な汚染水対策により、地下水位の制御性が向上し、特に渴水期においては、より少ないサブドレン稼働台数で地下水位を管理することが可能となっている。
- 護岸エリア（T.P.+2.5m盤）においては、2020年度の降雨量（累計雨量1,345mm）は平年並みで、2019年10月の台風時のような大幅なくみ上げ増となることもなく、2020年度のくみ上げ量の平均値は約80m³/日だった。



データ ; 2021/4/18

2-1 汚染水発生量の推移

- 陸側遮水壁、サブドレン等の重層的な対策の進捗に伴って、建屋流入量・汚染水発生量共に減少しており、2020年の汚染水発生量は約140m³/日であったことから、中長期ロードマップのマイルストーンのうちの汚染水発生量を150m³/日程度に抑制することについて達成した。2020年度の汚染水発生量は約140m³/日となった。
- 廃炉作業に伴い発生する移送量については、工事の開始等に合わせて、2020年12月、1月にそれぞれ約2,500m³、約2,000m³移送（主な移送：4号逆洗弁ピット、焼却建屋水移送等）実施しており、3月においては物揚場排水路モニタ高警報によりKタンク堰内等に移送した水：3,000m³程度を建屋内へ移送を実施した。



【参考】地中温度分布および
地下水位・水頭の状況について


【参考】 1-1 地中温度分布図（1号機北側）

TEPCO

■ 地中温度分布図

(1) 1号機北側（北側から望む）

(温度は4/13 7:00時点のデータ)




【参考】 1-2 地中温度分布図（1・2号機西側）

TEPCO

■ 地中温度分布図

(2) 1, 2号機山側（西側から望む）

(温度は4/13 7:00時点のデータ)



【参考】 1-3 地中温度分布図（3・4号機西側）

TEPCO

■ 地中温度分布図

(3) 3,4号機山側（西側から望む）

（温度は4/13 7:00時点のデータ）

凡 例	
測温管（凍土ライン外側）	▼ : RW (リチャージウェル)
測温管（凍土ライン内側）	▽ : CI (中粒砂岩層・内側)
被列部凍結管	△ : Co (中粒砂岩層・外側)
凍土壁外側水位	▽ : 凍土折れ点
凍土壁内側水位	↔ : ブライン停機範囲
	↔ : ブライン停止範囲



【参考】 1-4 地中温度分布図（4号機南側）



TEPCO

■ 地中温度分布図

(4) 4号機南側（南側から望む）

（温度は4/13 7:00時点のデータ）

凡 例	
測温管（凍土ライン外側）	▼ : RW (リチャージウェル)
測温管（凍土ライン内側）	▽ : CI (中歛砂岩層・内側)
複列部凍結管	△ : Co (中歛砂岩層・外側)
凍土壁外側水位	▽ : 凍土折れ点
凍土壁内側水位	↔ : ブライン移動範囲
	↔ : ブライン停止範囲
	—— : 凍土壁外側水位
	—— : 凍土壁内側水位



【参考】 1-5 地中温度分布図（3・4号機東側）

TEPCO

■ 地中温度分布図

(5) 3,4号機海側（西側：内側から望む）

（温度は4/13 7:00時点のデータ）


凡例

- 温度計（凍土ライン外側）
- 温度計（凍土ライン内側）
- ↓ : 敷設部凍結箇所
- : 凍土壁外側水位
- : 凍土壁内側水位
- △ : RW (リチャージウェル)
- ▽ : CI (中粒砂岩層・内側)
- ▽ : Co (中粒砂岩層・外側)
- ▽ : 冻土折れ点
- ↔ : ブライン種別範囲
- ↔ : ブライン停止範囲

— : 凍土壁内側水位

— : 凍土壁外側水位

KEY PLAN



【参考】 1-6 地中温度分布図（1・2号機東側）


TEPCO

■ 地中温度分布図

(6) 1, 2号機海側（西側：内側から望む）

（温度は4/13 7:00時点のデータ）


凡 例	
測温管（凍土ライン外側）	△ : RW (リチャージウェル)
測温管（凍土ライン内側）	▽ : CI (中鉛砂岩層・内側)
↓ : 嵌列部凍結管	▼ : Co (中鉛砂岩層・外側)
赤線 : 凍土壁外側水位	▽ : 冻土折れ点
オレンジ線 : 凍土壁内側水位	↔ : ブライン接続範囲
	↔ : ブライン停止範囲
	— : 凍土壁外側水位
	— : 凍土壁内側水位



【参考】1-7 維持管理運転の状況（4/13時点）

TEPCO


- 維持管理運転対象全49ヘッダー管（北回り1系統25ヘッダー、南回り2系統24ヘッダー）のうち、19ヘッダー管（北側4、東側11、南側4、西側0）にてブライン停止中。



※ 全測温点-5℃以下かつ全測温点平均で地中温度-10℃以下でブライン循環を停止。ブライン停止後、測温点のうちいずれか1点で地中温度-2℃以上となつた場合はブラインを再循環。なお、これら基準値は、データを蓄積して見直しを行っていく。


【参考】 2-1 地下水位・水頭状況（中粒砂岩層 海側）

TEPCO




【参考】 2-2 地下水位・水頭状況（中粒砂岩層 山側①）

TEPCO









【参考】 2-3 地下水位・水頭状況（中粒砂岩層 山側②）

TEPCO







データ ; ~2021/4/18

【参考】 2-4 地下水位・水頭状況（互層、細粒・粗粒砂岩層水頭 海側）TEPCO



データ ; ~2021/4/18

【参考】 2-5 地下水位・水頭状況（互層、細粒・粗粒砂岩層水頭 山側）**TEPCO**



データ ; ~2021/4/18

17

【参考】サブドレン・注水井・地下水位観測井位置図

TEPCO

