

汚染水等構内溜まり水の状況 (2021.11.18時点)

リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	量(m ³)	放射性物質濃度[Bq/L]	備考
1	2号機大物搬入口屋上	・2号機大物搬入口屋上	建屋エリアに存在する建屋	降雨量により変動	<p>【2階】 Cs-134: <1.0E1 Cs-137: 2.1E1 全β: 2.6E1 H-3: 1.0E2 (2015.11.2)</p> <p>【1階】 Cs-134: 1.1E1 Cs-137: 4.0E1 全β: 4.1E1 H-3: 1.1E2 (2015.11.2)</p>	
1-2	2号機R/B	2号機R/B	建屋エリアに存在する建屋	降雨量により変動	<p>【上屋】 Cs-134: 200~340 Cs-137: 650~1100 全β: 920~1900 Sr-90: 10~20 H-3: ND(<100) (2015.11.16)</p>	
2	5,6号機貯留タンク(フランジタンク)	・5,6号機貯留タンク(フランジタンク)	6号機北側	約8,900 (2021.9時点)	Cs-134: 2.0E0 Cs-137: 6.2E1 (2021.9.15) 2.1E0 0.3E1 (2021.10.13)	5・6号建屋滞留水・RO処理水を貯留
3	5,6号機貯留タンク(溶接タンク)	・5,6号機貯留タンク(溶接タンク)	6号機北側	約6,300 (2021.9時点)	Cs-134: 7.7 Cs-137: 4.3E1 (2016.10.3)	5・6号建屋滞留水を貯留
4-2	吸着塔一時保管施設	水処理二次廃棄物 (SARRY, KURION, ALPS処理カラム、モバイル式処理装置)	吸着塔一時保管施設(第一施設、第四施設)	1程度(1基あたり)	Cs-137: 2.0E3~1.6E7 Sr-90: 5.3E3~4.3E7 (2017.2~2017.3)	
7	濃縮水タンク (蒸発濃縮装置濃廃水)	蒸発濃縮装置濃縮水用ノットタンク (スラリー/濃縮水)	タンケエリア (Cエリア)	約65※1 (2019.2.1時点)	<p>【蒸発濃縮装置濃廃水】 Cs-134: 1.7E4 Cs-137: 2.5E4 全β: 4.7E8 (2011.12.20)</p>	蒸発濃縮装置濃縮水を貯留 ※1:全5タンクの水量を実測して算出
9	5, 6号機逆洗弁ピット及び吐出弁ピット	・5号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット	5号機スクリーン近傍	約550	Cs-134: ND Cs-137: 3.4E0 (2016.10.5)	
		・6号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット	6号機スクリーン近傍	約850	Cs-134: ND Cs-137: 3.7E0 (2016.10.5)	
		・5号機逆洗弁ピット	5号タービン建屋 海側	約1,500	Cs-134: 3.0E0 Cs-137: 1.9E1 (2016.10.3)	
		・6号機逆洗弁ピット	6号タービン建屋 海側	約1,500	Cs-134: 1.5E0 Cs-137: 1.1E1 (2016.10.3)	
10	1~4号機T/B屋根	・1号機T/B	建屋エリアに存在する建屋	降雨量により変動	<p>【1号機T/B上屋】 Cs-134: 2.1E1 Cs-137: 6.2E2 (2021.9.21) 3.5E1 1.4E3 (2021.10.27)</p> <p>全β: 4.4E1 (2020.7.29)</p>	
		・2号機T/B	建屋エリアに存在する建屋	降雨量により変動	<p>【2号機T/B上屋】 Cs-134: ND Cs-137: 4.7E1 (2021.9.21) ND 1.2E1 (2021.10.27)</p> <p>全β: 8.9E0 (2020.7.29)</p>	
11	1号CSTタンク (溶接タンク)	・1号CSTタンク (溶接タンク)	屋外(建屋エリア)	約740 (2016.10.26)	Cs-134: 2.9E+4 Cs-137: 1.9E+5 全β: 2.2E+5 (2016.11.7)	RO処理水を貯留

汚染水等構内溜まり水の状況 (2021.11.18時点)

リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	量(m ³)	放射性物質濃度[Bq/L]	備考
12	2号CSTタンク (溶接タンク)	・2号CSTタンク (溶接タンク)	屋外(建屋エリア)	約1,900 (2021.9.15)	【CST入口水(淡水化装置出口水)】 H-3: 1.5E5 Sr-90: ND (2021.9.7) (2021.10.5) 【2号CSTタンク貯留水】 Cs-134: 1.6E+02 Cs-137: 1.7E+03 (2018.12.14) 全β: 1.5E+03 (2018.12.19)	2020.3.18より1~3号機炉注水源としての運用開始
13	3号CSTタンク (溶接タンク)	・3号CSTタンク (溶接タンク)	屋外(建屋エリア)	約1,970 (2021.9.15)	【3号CSTタンク貯留水】 Cs-134: 1.9E+2 Cs-137: 3.5E+3 全β: 6.2E+3 H-3: 7.5E+5 (2020.7.16)	RO処理水を貯留 1~3号機炉注水源
15	地下貯水槽	地下貯水槽No. 1	タンクエリア	—	【RO濃縮水貯水実績あり】 全β: 1.3E6 (2018.9.12) (参考:漏えい検知孔水) 全β: 8.3E3 (2021.10.5) H-3: ND (2019.9.4)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
16	地下貯水槽	地下貯水槽No. 2	タンクエリア	—	【RO濃縮水貯水実績あり】 全β: 3.1E6 (2018.9.12) (参考:漏えい検知孔水) 全β: 7.3E3 (2021.10.6) H-3: ND (2019.9.4)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
17	地下貯水槽	地下貯水槽No. 3	タンクエリア	—	【RO濃縮水貯水実績あり】 全β: 3.2E6 (2018.9.11) (参考:漏えい検知孔水) 全β: 9.7E3 (2021.10.8) H-3: ND (2019.9.5)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
18	地下貯水槽	地下貯水槽No. 4	タンクエリア	—	【タンク堰内雨水貯水実績あり】 全β: 2.8E4 (2018.9.12)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
20	地下貯水槽	地下貯水槽No. 6	タンクエリア	—	【RO濃縮水貯水実績あり】 全β: 7.8E6 (2018.9.11) (参考:漏えい検知孔水) 全β: 4.5E1 (2019.9.5) H-3: ND (2019.9.5)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
21	地下貯水槽	地下貯水槽No. 7	タンクエリア	—	【タンク堰内雨水貯水実績あり】 全β: 1.5E2 (2018.9.12)	水位計の計測限界水深 未満(一部残水あり) (2018.9.26時点)
22	1~4号建屋接続トレンチ	・1号機コントロールケーブルダクト ・集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト ・(2号機廃棄物系共通配管ダクト) ・1号機薬品タンク連絡ダクト 等	1~4号機周辺	約4~170 (2020.12)	Cs-134: ND~3.2E2 Cs-137: 9.6E1~7.6E3 全β: 9.6E1~8.0E3 H-3: 1.0E2~6.5E3 (2020.12)	量及び放射性物質濃度 の内訳は添付資料(1) 「2020年度トレンチ等内 溜まり水調査結果一覧」 を参照
23	2~4号機DG連絡ダクト	・2~4号機DG連絡ダクト	2~4号機山側	約1,600 (2020.12)	Cs-134: ND Cs-137: 8.7E1 全β: 1.0E2 H-3: ND (2020.12.18)	
24-1	1号機海水配管トレンチ	・1号機海水配管トレンチ	1号機タービン建 屋海側	約400 (2020.12)	Cs-134: ND Cs-137: 4.8E1 全β: 7.3E1 (2020.12.21)	
26	3号機起動用変圧器ケーブルダクト	・3号機起動用変圧器ケーブルダクト	3号機山側	約830 (2020.12)	Cs-134: 4.8E1 Cs-137: 4.0E2 全β: 4.4E2 H-3: ND (2017.10)	

汚染水等構内溜まり水の状況 (2021.11.18時点)

リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	量(m ³)	放射性物質濃度[Bq/L]	備考
28	1~4号建屋未接続トレーニ	・2号機変圧器防災用トレーニ ・消火配管トレーニ(3号機東側) ・1号機主変圧器ケーブルダクト ・1号機廃液サージタンク連絡ダクト ・1号機オフガス配管ダクト 等	1~4号機周辺	約1~830 (2018.12)	Cs-134: ND~2.3E1 Cs-137: 7.0E0~2.7E2 全β: 5.4E1~7.2E2 H-3: ND~1.7E3 (2018.11~2019.1)	量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(2)「2018年度トレーニ等内溜まり水調査結果一覧」を参照
29	1~4号機サブドレンピット No.15,16(未復旧ピット)	・サブドレンピットNo.15,16	1~4号機周辺 「未復旧」	約20	【No.16】 Cs-134: 3.1E4 Cs-137: 8.8E5 全β: 1.1E6 H-3: 8.3E3 (2021.9.10)	
30	その他1~4号機サブドレン(ディーブウェル含む)(未復旧ピット)	・1号機~4号機サブドレン	1~4号機周辺 「未復旧」	約15/ピット	【No.47,48】 Cs-134: ND~3.9E1 Cs-137: 4.8E1~9.6E1 全β: 7.9E1~2.8E2 H-3: ND (2014.11.10)	
32	1号機放水路 (出口を閉塞済)	・1号機放水路 (出口を閉塞済)	1~4号機タービン建屋海側	約4,200 (2018.12.17)	【放水路上流側立坑】 Cs-134: 1.3E2 Cs-137: 2.9E3 全β: 3.4E3 H-3: ND (2021.10.18) (2021.11.15)	
33	2号機放水路 (出口を閉塞済)	・2号機放水路 (出口を閉塞済)	2~4号機タービン建屋海側	約3,600 (2018.12.14)	【放水路上流側立坑】 Cs-134: 3.9E1 Cs-137: 9.4E2 全β: 1.2E3 H-3: ND (2021.10.18) (2021.11.15)	
34	3号機放水路 (出口を閉塞済)	・3号機放水路 (出口を閉塞済)	3~4号機タービン建屋海側	約1,600 (2018.12.17)	Cs-134: 2.8E1 Cs-137: 5.4E2 全β: 5.8E2 H-3: ND (2021.9.8) (2021.10.6)	
35	キャスク保管建屋	・キャスク保管建屋	物揚場 西側	約4,500	Cs-134: 7.2E0 Cs-137: 2.3E1 I-131: ND Co-60: ND 全γ放射能: 3.1E1 全β放射能: (2014.5.23)	
36	5号CSTタンク (溶接タンク)	・5号CSTタンク (溶接タンク)	屋外(建屋エリア)	約1040 (2021.9.27)	Cs-134: ND Cs-137: ND Co-60: 1.5E2 (2021.9.13) (2021.10.13)	プラント保有水を貯留
37	6号CSTタンク (溶接タンク)	・6号CSTタンク (溶接タンク)	屋外(建屋エリア)	約1620 (2021.9.27)	Cs-134: ND Cs-137: ND Co-60: ND (2021.9.14) (2021.10.15)	プラント保有水を貯留
38	5/6号他 トレーニ	・5号機海水配管トレーニ ・5~6号機ストームドレン配管トレーニ ・5号機重油配管トレーニ(東側) ・5号機放射性流体用配管ダクト ・5号機主変圧器ケーブルダクト 等	5~6号機周辺	約1~1,900 (2015.10~2016.1)	Cs-134: ND~2.2E2 Cs-137: ND~9.9E2 (2015.10~2016.1)	
39	5, 6号機サブドレン	・5,6号機サブドレンピット	5~6号機周辺 ※「復旧対象」	約15/ピット	Cs-134: ND Cs-137: ND~3.5 全β: ND~4.8 H-3: ND~140 (採水期間: 2017.10~2018.3) Cs-134: ND Cs-137: 4.3E-1 全β: ND H-3: 4.0E0 (2020.1.28) <各ピット混合水> Cs-134: ND Cs-137: ND 全β: ND H-3: ND (2020.1.28)	
40	キャスク保管建屋サブドレン	・キャスク保管建屋サブドレン	物揚場 西側	約15/ピット	Cs-134: 1.0E+1 Cs-137: 1.4E+1 Co-60: <6.0E-01 全γ放射能: 2.4E+1 (2012.1.18)	

汚染水等構内溜まり水の状況 (2021.11.18時点)

リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	量(m ³)	放射性物質濃度[Bq/L]	備考
41	SPTタンク(1~4号)(A)(溶接タンク)	・SPTタンク(1~4号)(A)(溶接タンク)	SPT建屋	約2,800 (2015.3.25時点)	Cs-134: 8.0E+4 Cs-137: 1.6E+5 Co-60: 6.5E+2 (2013.8.27)	プラント保有水等を貯留
42	集中ラド周りサブドレン	・集中ラド周りサブドレン	主プロセス建屋等各建屋周辺	約15/ピット	Cs-134: ND Cs-137: ND~5.5E1 (2021.10.20) ND~5.6E1 (2021.11.17)	
44	純水タンクNo.1	・純水タンク	屋外(建屋エリア)	約850	Cs-134: 2.1 Cs-137: 7.2 全β: 12.2 H-3: ND (2015.5.29)	震災後、坂下ダム補給水を貯留
45	5/6号機建屋滞留水	・5/6号機建屋滞留水	5~6号機	約8,900 (2021.9時点)	【5号機】 Cs-134: ND Cs-137: 1.0E0 全β: ND H-3: ND (2021.9.16) ND 【6号機】 Cs-134: ND Cs-137: 2.0E0 全β: ND H-3: ND (2021.9.17) 2.5E0 (2021.10.15)	
46	排気筒ドレンサンプルピット	・1/2号排気筒ドレンサンプルピット	1~4号機周辺	約0.3 [※] ※適宜溜まり水の移送を実施	Cs-134: 1.3E5 Cs-137: 3.8E6 全β: 3.6E6 (2021.8.31) 1.2E5 3.8E6 3.9E6 (2021.9.28)	2019.10.12以降、水位低下傾向が確認された。 (2019.11.27)
		・3/4号排気筒ドレンサンプルピット	1~4号機周辺	約2	Cs-134: 9.5E1 Cs-137: 1.8E3 全β: 2.3E3 (2020.12.23)	
		・5/6号排気筒ドレンサンプルピット	5/6号機周辺	約7.6 (2020.3.12)	Cs-134: ND Cs-137: 1.3E1 全β: 1.2E1 (2021.2.18)	
		・集中RW排気筒ドレンサンプルピット	1~4号機周辺	約10	Cs-134: ND Cs-137: 2.2E2 全β: 2.7E2 (2020.5.20)	
47	固体廃棄物貯蔵庫(6~8号棟)	固体廃棄物貯蔵庫(6~8号棟)	固体廃棄物貯蔵庫(6~8号棟)	約200	Cs-134: ND Cs-137: 5.3E+1 全β: 4.8E+1 (2017.11.10)	
49	5号R/B西側ヤードラム缶	ステンレス製ドラム缶(内袋付)	5号R/B西側ヤード (水素ガストーラーエリア)	約10 (2021.10)	Cs-134: ND Cs-137: 1.4E+1 Sr-90: ND H-3: ND 全β: 1.1E+01 Co-60: ND (2019.5.29)	

2020年度トレント等内溜まり水調査結果一覧

NO.	場所	今回調査 2020. 12月実施										
		溜まり水 の有無	ボトル表面 線量率 (μ Sv/h)	核種分析結果(Bq/L)					溜まり水 の区分 ※ ³	概算溜まり水量		
				Cs-134	Cs-137	Cs計	全 β	H-3		水位T.P.(O.P.)	水量(m ³)	
1- 1	水処理建屋～1号機T/B連絡ダクト									対策完了 2016. 8		
1- 2	1号機薬品タンク連絡ダクト									内部詳細点検は次回2021年度実施(1回／3年)		
1- 3	1号機放射性流体用配管ダクト	あり	2.0	3.2E+02	7.6E+03	8.0E+03	6.5E+03	9.2E+02	C	TP+0.674 (OP+2.110)	4	
1- 4	1号機電源ケーブルトレント(OP+4.000)									対策完了 2016. 7		
	1号機電源ケーブルトレント(OP+7.000)	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1- 5	1号機予備電源ケーブルダクト									対策完了 2016. 9		
1- 6	1号機海水配管トレント	あり※ ³	1.3	<6.9E+00	4.8E+01	4.8E+01	7.3E+01	ND	C	TP+2.754 (OP+4.190)	407	
1- 7	1号機共通配管ダクト(北側)									内部詳細点検は次回2021年度実施(1回／3年)		
1- 8	1号機共通配管ダクト(東側)									内部詳細点検は次回2021年度実施(1回／3年)		
1- 9	1号機コントロールケーブルダクト	あり	2.0	<1.1E+01	9.6E+01	9.6E+01	1.0E+02	<1.2E+02	C	TP+5.955 (OP+7.391)	166	
1- 10	1号機ホットシャワードレンタンク連絡ダクト	—※ ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1- 11	1号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット									対策完了 2015. 11		
1- 12	2～4号機DG連絡ダクト	あり	1.3	<7.4E+00	8.7E+01	8.7E+01	1.0E+02	<1.2E+02	C	TP+7.444 (OP+8.880)	1,592	
1- 13	2号機放射性流体用配管ダクト									内部詳細点検は次回2021年度実施(1回／3年)		
1- 14	2号機共通配管ダクト									内部詳細点検は次回2021年度実施(1回／3年)		
1- 15	2号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット									対策完了 2012. 4		
1- 16	2～3号機非常用電源ケーブル連絡ダクト	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1- 17	2号機電源ケーブルトレント									内部詳細点検は次回2021年度実施(1回／3年)		
1- 18	2号機海水配管(SW)トレント									対策完了 2016. 6		
1- 19	NO. 2軽油配管トレント	あり	1.3	5.4E+00	1.5E+02	1.6E+02	1.5E+02	<1.2E+02	C	TP+6.365 (OP+7.801)	20	
1- 20	2号機薬品タンク連絡ダクト									対策完了 2016. 11		
1- 21	3号機起動用変圧器ケーブルダクト	—※ ⁴	—	—	—	—	—	—	—	TP+7.174 (OP+8.610)	832	
1- 22	3号機放射性流体用配管ダクト									対策完了 2019. 12		
1- 23	3号機薬品タンク連絡ダクト	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1- 24	3号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット									対策完了 2012. 5		
1- 25	3号機オフガス配管ダクト(北側)	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1- 26	3号機オフガス配管ダクト(南側)	あり	1.2	6.0E+01	1.1E+03	1.2E+03	1.3E+03	<1.2E+02	C	TP+6.170 (OP+7.606)	9	
1- 27	重油配管トレント(3、4号機東側)	あり	0.3	4.2E+01	9.6E+02	1.0E+03	1.1E+03	<1.2E+02	C	TP+8.197 (OP+9.633)	5	
1- 28	3号機電源ケーブルトレント	—※ ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1- 29	4号機放射性流体用配管ダクト									対策完了 2020. 3		
1- 30	4号機薬品タンク連絡ダクト									対策完了 2016. 10		
1- 31	4号機海水配管(SW)トレント									対策完了 2016. 12		
1- 32	4号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット									対策完了 2015. 11		
1- 33	集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト	—※ ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1- 34	共用プール連絡ダクト									対策完了 2013. 2		
1- 35	4号機オフガス配管ダクト	—※ ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1- 36	4号機共通配管ダクト									対策完了 2016. 12		
1- 37	廃棄物処理建屋間連絡ダクト											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(南側)_20151203											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(北側)_20151203											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(南側)_20151208											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(北側)_20151208											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(南側)_20151216											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(南側)_20151222											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(南側)_20151228											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(南側)_20160106											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(南側)_20160120											
	廃棄物処理建屋間連絡ダクト(南側)_20160127											
1- 38	4号機電源ケーブルトレント	—※ ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1- 39	4号機海水配管トレント									対策完了 2015. 12		
1- 40	共用プール連絡ダクト									対策完了 2016. 12		

※¹ 高線量エリアのためアクセスができない箇所

計 3,035

※² 支障物により内部状況が確認できない箇所※³ 支障物、対策済み等により採取場所を変更した箇所※⁴ 凍土設備の凍結により溜り水の状況が確認できない箇所※⁸ 溜り水区分 A: 10^6 Bq/Lレベル以上(Cs計濃度) B: 10^5 Bq/LレベルC: 10^4 Bq/Lレベル以下

2018年度 トレント等内 溜まり水調査結果一覧

・溜まり水調査結果一覧表 (滞留水がある建屋に接続されていないトレント)

NO.	場所	今回調査(2018.11~2019.1)								概算溜まり水量 水量(m ³)	
		溜まり水 の有無	ボトル表面 線量率 (μ Sv/h)	核種分析結果(Bq/L)				溜まり水 の区分 ※ ⁸			
				Cs-134	Cs-137	Cs計	全 β				
2- 1	NO.1軽油配管トレント	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 2	1~2号機ケーブルダクト	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 3	重油配管トレント(1号機PPゲート南側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 4	1号機ボイラー室電気品室連絡トレント	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 5	1~4号機発電機注入用窒素ガスボンベ室連絡トレント	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 6	重油配管トレント(1号機東側)	あり※ ²	-	-	-	-	-	-	-	6	
2- 7	1号機主変圧器ケーブルダクト	あり	1.8	1.5E+01	1.7E+02	1.9E+02	1.9E+02	<1.1E+02	C	505	
2- 8	1号機起動用変圧器ケーブルダクト	あり	1.4	7.5E+00	9.5E+01	1.0E+02	1.3E+02	1.2E+02	C	293	
2- 9	1号機変圧器防災用トレント	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 10	1号機廃液サーチャンク連絡ダクト	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 11	1号機オフガス配管ダクト	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 12	1号機活性炭ホールドアップダクト	あり	1.3	2.3E+01	2.7E+02	3.0E+02	3.2E+02	<1.2E+02	C	172	
2- 13	1~4号機共用所内ボイラトレント	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 14	2号機主変圧器ケーブルダクト	あり	1.4	3.5E+00	5.8E+01	6.1E+01	7.6E+01	<1.2E+02	C	606	
2- 15	2号機変圧器防災用トレント	あり	3.1	1.7E+01	1.6E+02	1.8E+02	7.2E+02	1.7E+03	C	1	
2- 16	2号機オフガス配管ダクト	-※ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 17	2号機廃液サーチャンク連絡ダクト	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 18	2~3号機共用所内ボイラトレント	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 19	2号機水素ガス配管トレント	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 20	消防配管トレント(2~3号機T/B間)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 21	消防配管トレント(2号機T/B南側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 22	消防配管トレント(2号機R/B南側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 23	3号機主変圧器ケーブルダクト	あり	2.6	7.6E+00	1.1E+02	1.2E+02	1.9E+02	<1.2E+02	C	369	
2- 24	3号機変圧器防災用トレント	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 25	3号機防災用窒素配管トレント	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 26	3~4号機重油配管トレント	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 27	ユーティリティ配管ダクト	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 28	4号機海水配管(SW)埋設ダクト	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 29	4号機主変圧器ケーブルダクト	あり	1.0	4.5E+00	5.0E+01	5.5E+01	5.4E+01	<1.2E+02	C	828	
2- 30	4号機変圧器防災用トレント	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 31	No4. 5軽油配管トレント	あり	1.2	1.2E+01	1.4E+02	1.6E+02	1.6E+02	<1.2E+02	C	19	
2- 32	4号機西側電気間係連絡トレント	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 33	4号機別棟機械室連絡トレント	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 34	消防配管トレント(運用補助共用施設東側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 35	消防配管トレント(SPT建屋東側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 36	消防配管トレント(SPT建屋北側)	あり	1.9	<1.5E+00	7.0E+00	7.0E+00	5.7E+01	1.9E+02	C	14	
2- 37	消防配管トレント(重油タンク西側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 38	消防配管トレント(2号機北西側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 39	消防配管トレント(2号機西側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 40	酸素・水素配管トレント	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 41	消防配管トレント(2号機南西側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 42	消防配管トレント(共用所内ボイラー建屋西側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 43	消防配管トレント(3号機東側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 44	消防配管トレント(3号機北側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 45	消防配管トレント(3号機西側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 46	消防配管トレント(4・4号機排気筒南側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 47	消防配管トレント(4号機北西側)	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 48	消防配管トレント(運用補助共用施設北側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 49	消防配管トレント(4号機西側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 50	消防配管トレント(4号機南西側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 51	消防配管トレント(4号機南側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 52	消防配管トレント(放水口北側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2- 53	消防配管トレント(4号機東側)	-※ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-追加1	1号機逆洗弁ピット	あり	1.7	1.4E+03	1.7E+04	1.9E+04	2.0E+04	1.6E+02	C	298	
2-追加2	2号機逆洗弁ピット	あり	1.8	3.9E+01	5.0E+02	5.4E+02	5.8E+02	1.6E+02	C	822	
2-追加3	3号機逆洗弁ピット	あり	1.5	6.5E+02	7.5E+03	8.1E+03	8.8E+03	1.0E+03	C	828	
2-追加4	4号機逆洗弁ピット	あり	1.6	6.7E+01	8.2E+02	8.9E+02	1.0E+03	1.2E+02	C	1,344	
2-追加5	1号機放水路	あり	1.8	2.0E+02	2.4E+03	2.6E+03	3.2E+03	2.0E+02	C	4,166	
2-追加6	2号機放水路	あり	1.7	1.0E+02	1.1E+03	1.2E+03	1.7E+03	1.7E+02	C	3,577	
2-追加7	3号機放水路	あり	1.8	4.2E+01	4.6E+02	5.1E+02	5.6E+02	1.9E+02	C	1,549	
2-追加8	4号機放水路	あり	1.0	2.5E+00	2.1E+01	2.3E+01	1.8E+01	<1.2E+02	C	79	

※¹ 高線量エリアのためアクセスができない箇所※² 支障物により内部状況が確認できない箇所※⁸ 溜まり水区分 A: 10^6 Bq/Lレベル以上※³ 支障物、対策済み等により採取場所を変更した箇所(Cs計濃度) B: 10^5 Bq/Lレベル※⁴ 前回の水位測定箇所に溜まり水が無いため、測定箇所を変更した箇所C: 10^4 Bq/Lレベル以下※⁵ トレント(ダクト)内全線に溜まり水があり、採水場所を2箇所から1箇所に変更した箇所※⁶ 一部対策済みにより溜まり水が無い箇所※⁷ 陸側遮水壁の影響により溜まり水の状況が確認できない箇所

計 15,476