

サブドレン他水処理施設の運用状況等


TEPCO

2024年 6月27日


東京電力ホールディングス株式会社

1-1. サブドレン他水処理施設の概要

・設備構成



・ピット配置図



1-2. サブドレンの運転状況（24時間運転）

- 山側サブドレン設定水位のL値をT.P.+5,064mmから稼働し、段階的にL値の低下を実施。
実施期間：2015年9月17日～、 L値設定：2021年5月13日～T.P.-650mmで稼働中。
- 海側サブドレンL値をT.P.+4,064mmから稼働し、段階的にL値の低下を実施。
実施期間：2015年10月30日～、 L値設定：2021年5月13日～T.P.-650mmで稼働中。
- サブドレンピットNo.30,37,57を復旧し、2018年12月26日より運転開始。No.49ピットは復旧後、2020年10月9日より運転開始。
- サブドレンピットNo.21は、2号機燃料取り出し構台の設置工事に干渉するため、移設を行い、2022年10月7日より稼働を開始した。
- サブドレン集水設備No.4中継タンク内の油分確認による、No.4中継サブドレンピットの稼働状況は下記の通り。
 - ・'20/11末 No.4中継タンク内及びNo.40ピットで油分が確認され、近傍のピット210,211を含め稼働を停止したが、タンク等清掃を行い、9月より設定水位（L値）をNo.40:T.P.+1,000、No.210,211:T.P.+1,500で稼働を再開した。
 - ・'22/4/21～ 3号機起動用変圧器からの絶縁油の漏えい確認後にサブドレンNo.40ピットにて油分（PCB含有量の分析結果は、0.56mg/kgと低濃度PCB含有）が確認されたため、No.40ピット及び近傍のNo.210,211ピットの運転を停止。
 - ・'23/4/18～ 上記の油分拡散抑制として、鋼矢板の設置を開始しており、90/90枚（6/26時点）設置完了しており、埋設構造物等下部の薬液注入は9/20に完了した。
 - ・'23/10/2～ 油分拡散抑制対策により、運転を停止していた近傍のNo.210,211ピットについて、10/2から稼働を再開し、油分を確認しながら運転時間を延長していく、11/8から連続稼働に移行した。
 - ・'24/1/4～ No.211ピットにて、油分が検出されたことから、油分を回収し、経過観察のために稼働を一時停止中。
- その他トピックス
 - ・2023年9月20日の採水時にNo.19ピットへの油の流入が確認されたため、9月21日に、No.18・19ピットの運転を停止していたが、油分は継続的に検出されていないことから、2024年2月7日より短時間で運転を再開し、運転時間は延長している。
 - ・No.206について、サブドレンピットからの移送配管の詳細点検を行うため、2023年11月8日より一時的に停止していたが、点検結果を踏まえた配管位置修正を実施し、2024年3月25日より稼働再開した。



1-3. 至近の排水実績

- サブドレン他水処理設備においては、2015年9月14日に排水を開始し、2024年6月17日までに2,470回目の排水を完了。
- 一時貯水タンクの水質はいずれも運用目標 ($\text{Cs}^{134}=1$, $\text{Cs}^{137}=1$, 全 $\beta=3$, H3 = 1,500(Bq/L)) を満足している。





排水日	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	
一時貯水タンクNo.	E	B	G	H	K	
浄化後 の水質 (Bq/L)	試料 採取日	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12
	Cs-134	ND(0.79)	ND(0.68)	ND(0.71)	ND(0.88)	ND(0.83)
	Cs-137	ND(0.75)	ND(0.82)	ND(0.65)	ND(0.78)	ND(0.65)
	全 β	ND(1.9)	ND(1.6)	ND(0.58)	ND(1.7)	ND(1.9)
	H-3	680	630	590	620	700
排水量 (m ³)	428	402	425	440	441	
浄化前 の水質 (Bq/L)	試料 採取日	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10
	Cs-134	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(3.4)
	Cs-137	62	52	53	56	60
	全 β	—	—	—	—	210
	H-3	590	670	540	660	750

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

* 浄化前水質における全ベータ分析については、浄化設備の浄化性能把握のため週一回サンプリングを実施。

【参考】 1/2号機排気筒周辺サブドレンピットの水質



2019/2/6地改良完了

2018/11/6地盤改良完了