

事故収束作業に伴い発生したガレキ・伐採木の管理状況(H24.3.6時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 <sup>※</sup>	前回報告比 <sup>※</sup> (H24.2.9)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.07	コンクリート、金属	容器	400 個	- 個	44 %
A：敷地北側	0.38	コンクリート、金属	仮設保管設備	9,000 m <sup>3</sup>	+1,000 m <sup>3</sup>	78 %
B：敷地北側	0.04	コンクリート、金属	容器	450 個	- 個	98 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	20,000 m <sup>3</sup>	+4,000 m <sup>3</sup>	60 %
D：敷地北側	0.02	コンクリート、金属	屋外集積	2,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	56 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	1,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	40 %
F：敷地北側	0.14	コンクリート、金属	容器	100 個	- 個	100 %
合計（コンクリート、金属）				39,000 m <sup>3</sup>	+5,000 m <sup>3</sup>	64 %
G：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	16,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	77 %
H：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	16,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	88 %
I：敷地北側	0.03	伐採木	屋外集積	11,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	100 %
J：敷地南側	0.07	伐採木	屋外集積	12,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	77 %
K：敷地南側	0.05	伐採木	屋外集積	5,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	100 %
合計（伐採木）				59,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	85 %

※ 容器は10個未満、容積は1,000m<sup>3</sup>未満を四捨五入

