

(消費者庁と同時公表)

平成24年5月9日

## 株式会社コンポジットが輸入した電気ストーブ（オイルヒーター） のリコール（無償点検・修理）

株式会社コンポジットが輸入した電気ストーブ（オイルヒーター）において、製品を焼損する重大製品事故が発生しました。

当該事故の原因は調査中ではありませんが、本体側コードと電源コードを接続する端子台の圧着端子部分のカシメ不良により接触不良が生じて火花が発生し、焼損に至ったものと考えられます。

このため、同社では事故の再発防止を図るため、本日、ホームページへの情報掲載及び購入者への通知を行い、対象製品について無償点検・修理を実施します。

当該事故は、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき、重大製品事故報告を受け、平成24年2月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表（管理番号A201100965）していたものです。

経済産業省としましては、当該製品をお持ちの方に対し、事故の再発防止のため、輸入事業者の行う無償点検・修理を受けるよう呼びかけるものです。

### 1. 事故事象及び再発防止策について

#### (1) 事故事象について

株式会社コンポジットが輸入した電気ストーブ（オイルヒーター）において、製品を焼損する重大製品事故が発生し、消費生活用製品安全法第35条第1項に基づき報告された重大製品事故は1件です（管理番号A201100965）。

当該事故の原因は調査中ではありませんが、当該製品の本体側コードと電源コードを接続する端子台の圧着端子部分のカシメ不良により接触不良が生じて火花が発生し、焼損に至ったものと考えられます。

#### (2) 再発防止策について

株式会社コンポジットでは、事故の再発防止を図るため、本日、ホームページへの情報掲載及び購入者への通知を行い、対象製品について無償点検・修理を実施します。

### 2. 対象製品：製品名・型式、販売期間、対象台数、対象製品の外観

#### (1) 商品名、機種型式、対象台数、販売期間

- ・商品名：電気ストーブ（オイルヒーター）
- ・機種型式：HYT-029FT
- ・対象台数：7,650台（全て通信販売）
- ・販売期間：平成20年1月～平成22年2月

## (2) 対象製品の外観



### 3. 事業者の対応

無償点検・修理を実施します。

### 4. 事業者の告知

- ・ホームページへの掲載：平成24年5月9日（水）
- ・購入者への通知：平成24年5月9日（水）から随時

### 5. 消費者への注意喚起

上記の対象製品をお持ちの方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

### 6. 問い合わせ先

- ・フリーダイヤル： 0120-29-0770
- ・受付時間： 9:30~17:30（土・日・祝日を除く）
- ・ホームページ： <http://www.composite8.com/oilheater/recall/>

（本発表資料のお問い合わせ先）  
商務流通グループ製品安全課製品事故対策室長 野中  
担当：宮下、古田、長沼  
電話：03-3501-1511（内線：4311）  
03-3501-1707（直通）

■当該リコールにかかる消費生活用製品の重大製品

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日 都道府県	備考
A201100965	平成24年1月21日	平成24年2月10日	電気ストーブ(オイルヒーター)	HYT-029FT	株式会社コンポジット	火災	当該製品を使用中、当該製品から火花が生じ、当該製品を焼損する火災が発生した。 事故原因は調査中ですが、本体側コードと電源コードを接続する端子台の圧着端子部分のカシメ不良により接触不良が生じて火花が発生し、焼損に至ったものと考えられます。	東京都	平成24年2月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成24年5月9日リコール開始