

平成 2 5 年 1 月 8 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 3 5 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 0 件
(うち石油給湯機付ふろがま 1 件、迅速継手 (都市ガス用) 1 件、
石油ストーブ (開放式) 4 件、ガスこんろ (都市ガス用) 1 件、
ガスこんろ (L P ガス用) 1 件、石油ストーブ (密閉式) 1 件、
石油給湯機 1 件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 9 件
(うち折りたたみ自転車 1 件、投げ込み式湯沸器 1 件、照明器具 1 件、
パワーコンディショナ (太陽光発電システム用) 1 件、電気こたつ 1 件、
エアコン 1 件、ラインヒーター 1 件、電気掃除機 1 件、電気ストーブ 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 1 3 件
(うち電気ストーブ 1 件、エアコン (室外機) 1 件、電気式床暖房 1 件、
脚立 1 件、タイムスイッチ 1 件、電気冷蔵庫 1 件、ライター 1 件、
エアーコンプレッサ 1 件、電気洗濯機 1 件、電気湯沸器 1 件、
温水洗浄便座 1 件、電気こんろ 1 件、凍結防止用ヒーター 1 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三者委員会合同会議 (※) において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 3 5 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号 A201200458 を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社ケイ・エイチ・エス・ジャパンが輸入した折りたたみ自転車について (管理番号A201200458)

① 事故事象について

使用者が株式会社ケイ・エイチ・エス・ジャパンが輸入した折りたたみ自転車で走行中、折りたたみ式ペダルが破損し、転倒、負傷する事故が発生しました。

調査の結果、当該製品は折りたたみ式ペダルの強度が十分でなかったことから、折りたたみ軸側の固定部に亀裂が生じたところ、ペダリングの繰り返して亀裂が進行し、ペダル枠が外れて転倒に至ったものと考えられます。

② 再発防止策について

同社は、当該製品について、事故の再発防止を図るため、平成24年12月28日からホームページに情報掲載を行うとともに、販売窓口を通じて電話連絡により所有者に対する周知を実施し、対象製品について当該製品に使用された折りたたみ式ペダルの無償交換を実施しています。

③ 対象製品等：製品名、型式、対象製造番号、輸入期間、改修対象台数

製品名	型式	対象製造番号	輸入期間	改修対象 台数
F-18 カプチーノ (折りたたみ自転車)	10F-18	U10F00989～U10F01138 及び U12F00418～U12F00637	平成22年4月 ～ 平成24年7月	166台

対象製品の確認方法



対象製品の確認方法



ロットNo. (ギヤクランク取付部下)
〔刻印 9桁〕

④事業者の対応

対象製品に使用された折りたたみ式ペダルの無償交換を実施します。

⑤事業者の告知

- ・ホームページへの掲載
- ・販売窓口を通じた所有者
に対しての周知（電話連絡等）

平成24年12月28日

平成24年12月28日より順次

⑥消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(株式会社ケイ・エイチ・エス・ジャパンの問合せ先)

電 話 番 号 : 0 7 2 - 2 5 2 - 8 1 8 8

受 付 時 間 : 9 時 ~ 1 2 時、1 3 時 ~ 1 7 時 (土・日・祝日及び事業者指定
休日を除く。)

ホームページ : <http://www.khsjapan.com>

(2) 株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッドが販売した石油ストーブ (開放式)
について (管理番号A201200751)

① 事故事象について

株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッドが販売した石油ストーブ (開放式) 及び周辺を焼損する火災が発生し、1 名が火傷を負いました。当該製品の使用状況を含め、当該事故の原因は、現在、調査中です。

② 当該製品のリコール (カートリッジタンクの無償交換) について

同社は、当該製品を含む対象機種 (下記③) について、当該製品のカートリッジタンクの蓋 (口金キャップ) が本体に確実にロックされていない状態であっても、蓋が閉まったと誤認しやすい構造であったため、カートリッジタンクを出し入れする際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火し、火災に至る事故が発生していることから、平成 22 年 9 月 1 日に新聞社告を掲載し、また、ホームページへの情報掲載により、注意喚起を行うとともに、蓋の部品を変更 (ネジ式に変更) したカートリッジタンクとの無償交換を実施しています。

③ 対象製品等 : ブランド、機種名、販売時期、改修対象台数

ブランド	機種名	販売時期	改修対象台数
グリーンウッド	GKP-S241N	平成 2 1 年 9 月 ～ 平成 2 2 年 3 月	3 5 , 4 4 9 台
	GKP-M2401N		2 , 4 3 3 台
	GKP-W301N		3 , 3 7 3 台
アラジン	AKP-U28A		7 5 4 台
	AKP-S280		7 , 5 5 3 台
	AKP-S300		3 1 4 台
合 計			4 9 , 8 7 6 台

改修率

2 9 . 4 % (平成 2 4 年 1 1 月 3 0 日現在)

対象機種
GKP-S241N



GKP-M2401N



GKP-W301N



AKP-U28A



AKP-S280



AKP-S300



当該対象製品のカートリッジタンク
交換が必要である当該対象製品（石油ストーブ）に付属のカートリッジタンクは、
蓋（口金キャップ）がオレンジ色です。
（交換前）



ネジ式のカートリッジタンクは、蓋（口金キャップ）が緑色です。
なお、カートリッジタンクの交換時に、本体内に設置されているカートリッジタンクをセットするために必要な部品である給油タンク受（樹脂製）も白色のものから灰色のものに同時に交換します。

(交換後)



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償交換を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

(問合せ先)

株式会社千石、株式会社グリーンウッド（グリーンウッドブランド製品）

及び日本エー・アイ・シー株式会社（アラジンブランド製品）

電話番号：0120-15-1059

受付時間：9時～19時（土・日・祝日を除く。）

ホームページ：株式会社千石 <http://www.sengoku.jp.co.jp/>

株式会社グリーンウッド <http://www.gwgw.co.jp/>

日本エー・アイ・シー株式会社 <http://www.aladdin-aic.com/>

(3) 東陶ユプロ株式会社（現 TOTOT株式会社）が製造した石油給湯機について（管理番号A201200757）

①事象について

東陶ユプロ株式会社（現 TOTOT株式会社）が製造した石油給湯機を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損しました。当該製品の設置状況を含め、当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償改修）について

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して火災に至る可能性があることから、事故の再発防止を図るため、平成14年10月24日から無償改修を開始し、平成18年12月4日には、再度新聞社告を掲載し、注意喚起を行っています。また、販売店・サービス店を通じて、リコール対象機種がないかの確認を継続実施しており、平成21年12月からの取組みとして、戸建住宅へチラシを直接配布し、対象製品の改修促進を図っています。

更に、全石連（全国石油商業組合連合会、全国石油共済協同組合連合会）を通じて、47都道府県の石油商業組合及び石油組合に加盟している石油販売事業者に協力を依頼し、灯油の納入先にリコール対象製品がないかの確認を行っています。

社団法人日本ガス石油機器工業会では、同構造の電磁ポンプを有する石油給湯機を製造した事業者等6社と共同で、新聞社告を新聞各紙に掲載し、未改修の該当機種をお持ちの消費者に対して速やかに連絡を頂くよう呼び掛けを行っています（詳細は、⑤参照。）。

③対象製品等：会社名、ブランド、機種・型式名、該当製造年月日

会社名	ブランド	機種・型式名		該当製造年月日
東陶機器(株) (現TOTO(株))	T O T O	RPE32K *	RPH32K *	1995年（平成7年）8月 ～ 1999年（平成11年）6月
		RPE40K *	RPH40K *	
		RPE41K *	RPH41K *	
長州産業(株)	C I C	PDF-321V	DX-411D	
		PDF-401A	PDX-321V	
		PDF-411D-A	PDX-411D	
高木産業(株) (現 パーパス(株))	パーパス	TP-BS320 * D (但し、TP-BS320は除く。) TP-BS402 * D TP-BSQ402 *		
ネポン(株)	N E P O N	URA320	UR320	
		URA320S	UR320S	
		URB320	UR404S	
		URB320S		


※製品名の末尾の*には英数字が続きますが、すべて該当品です。

改修対象台数 1 8 9 , 9 4 4 台


改修率 8 8 . 3 % （平成24年11月30日現在）

対象製品の確認方法：製品名、製造年月は器具本体前面にシールで表示されています。
排気及び設置方式により、図のような形状があります。

屋外据置型




屋外据置型



屋内据置型




屋内壁掛型



当該製品の見分け方


- ・製品名は、シール上部に記載されています。



- ・製造年月は、製造番号の部分に記載されています。
図の97・04のように、4桁の数字で表示されます。
該当製造年月以降の製品は、仕様が異なりますので対象外となります。

TOTO製品の場合は、製品名の先頭の6桁が上記表に掲載のものと合致し、製造年月が95・08から99・06までの製品が対象となります。

※既に点検が完了している製品には「点検済」と記載のシールが添付されています。



↑ 点検完了の場合はこのシールが貼付されています。

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

なお、改修対象製品には、東陶ユプロ株式会社（現 TOTO株式会社）の「TOTO」ブランドのほか、長州産業株式会社の「CIC」ブランド、ネポン株式会社の「NEPON」ブランド、高木産業株式会社（現 パーパス株式会社）の「パーパス」ブランドの製品もあります。

(ＴＯＴＯ株式会社の問合せ先)

ＴＯＴＯ株式会社、長州産業株式会社ブランド、ネポン株式会社ブランドの製品

電 話 番 号：０１２０－４４４－３０９

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く。）

ホームページ：<http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm>

(パーパス株式会社の問合せ先)

電 話 番 号：０１２０－５７５－３９９

受 付 時 間：９時～１８時（土・日・祝日・年末年始を除く。）

ホームページ：<http://www.purpose.co.jp/home/announce/product/wh200210.html>

⑤社団法人日本ガス石油機器工業会及び製造事業者の取組

社団法人日本ガス石油機器工業会では、石油給湯機等について上記リコール開始後も未改修品での事故が発生しているため、同じ構造の電磁ポンプを有する石油給湯機等を製造した株式会社ノーリツ、東陶ユプロ株式会社（現 ＴＯＴＯ株式会社）、長州産業株式会社及びＯＥＭを含む６社と共同で、平成２０年１１月から１２月にかけて、順次、新聞社告を新聞各紙に掲載し、未改修の該当機種をお持ちの消費者に対して速やかに連絡を頂くよう呼び掛けを行っています。

また、同工業会のホームページにおいて、東京ツチヤ販売株式会社及び株式会社ワカサの２社を加えた８社について注意喚起をしています。

対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

対象製品等：会社名<ブランド名>、問合せ先、機種・型式名、製造期間

会社名<ブランド名>	問合せ先	機種・型式名	製造期間
(株)ノーリツ <N O R I T Z>	ホームページ www.noritz.co.jp 電話番号 0120-018-170	OTQ-302 * OTQ-303 * OTQ-305 * OTQ-403 * OTQ-405 * OQB-302 * OQB-305 * OQB-403 * OQB-405 *	平成9年3月～ 平成13年3月
日立化成工業(株) (現(株)ハウステック)	ホームページ www.housetec.co.jp 電話番号 0120-551-654	HO-350 * HO-360 * HO-450 * KZO-460 * <(株)ノーリツ製>	平成9年3月～ 平成13年3月
東陶ユプロ(株) (現ＴＯＴＯ(株)) <ＴＯＴＯ>	ホームページ www.toto.co.jp 電話番号 0120-444-309	RPE32K * RPE40K * RPE41K * RPH32K * RPH40K * RPH41K *	平成7年8月～ 平成11年6月
高木産業(株) (現パーパス(株)) <パーパス>	ホームページ www.purpose.co.jp 電話番号 0120-575-399	TP-BS320 * D (但し、TP-BS320は除く) TP-BS402 * D TP-BSQ402 * <ＴＯＴＯ(株)製> AX-400ZRD <(株)ノーリツ製>	平成7年8月～ 平成11年6月 平成9年3月～ 平成13年3月
ネポン(株) <N E P O N>	ホームページ www.nepon.co.jp 電話番号 0120-444-309 ＴＯＴＯ(株)で受付	URA320 URA320S URB320 URB320S UR320 UR320S UR404S <ＴＯＴＯ(株)製>	平成7年8月～ 平成11年6月

長州産業(株) 〈C I C〉	ホームページ www.choshu.co.jp 電話番号 0120-652-963	PDX-403D DX-403D PDF-403D DF-403D DX-403DF	平成8年5月～ 平成11年10月
		PDF-321V PDF-401A PDF-411D-A DX-411D PDX-321V PDX-411D 〈T O T O(株)製〉	平成7年8月～ 平成11年6月
東京ツチヤ販売(株) 〈ツチヤ〉	ホームページ www.choshu.co.jp 電話番号 0120-652-963 長州産業(株)で受付	AX-402A EX-403A FK-405A FC-406A 〈長州産業(株)製〉	平成8年5月～ 平成11年10月
(株)ワカサ 〈ワカサ〉	ホームページ www.choshu.co.jp 電話番号 0120-652-963 長州産業(株)で受付	WBF-400C 〈長州産業(株)製〉	平成8年5月～ 平成11年10月

※機種・型式名の末尾の*には英数字が続きますが、すべて該当品です。

(社団法人日本ガス石油機器工業会)
ホームページ : <http://www.jgka.or.jp/>

該当機種 (写真是一部)

- ・本体と製品名・製造年月日は器具本体前面にシールにて表示されています。
- ＊形状は各社により、排気部の形状など異なります。
- ＊掲載写真は一部ですべてではありません。詳細はメーカーのホームページをご覧ください。




長州産業



TOTO



ノーリツ



(4) 株式会社津田商事が輸入した投げ込み式湯沸器について（管理番号A201200728）

①事象について

株式会社津田商事が輸入した投げ込み式湯沸器及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、安全装置（フロートスイッチ等の過熱防止機能）が適切に働かず、発煙、出火したものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、対象機種（下記③）について、平成19年5月8日に新聞社告及びホームページ掲載により、注意喚起を行うとともに、平成19年5月20日から、ホームページでの情報掲載及び使用者へ電話連絡により呼び掛けを行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

③対象製品等：機種・型式、販売期間、回収対象台数

機種・型式	販売期間	回収対象台数
TSE-22-T(HI)	平成16年11月～平成18年2月	10,468台


回収率 71.9%（平成24年10月31日現在）

対象製品の外観及び確認方法

1) 対象製品の外観



2) 対象製品の確認方法



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

また、追加安全装置である電極式水感スイッチ（製品が水に浸っていないと自動で電源遮断）を取り付ける無償改修を受けられた方は、追加安全装置を必ず使用してください。

(株式会社津田商事の問合せ先)

電 話 番 号 : 0 1 2 0 - 2 8 - 6 1 8 8

受 付 時 間 : 9 時 ~ 1 7 時 3 0 分 (土・日・祝日を除く。)

ホームページ : <http://www.tsudatrd.net/info.html>

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課^{かきふね}
(製品事故情報担当) 担 当 : 大木、長井、川船
電 話 : 03-3507-9204 (直通)
F A X : 03-3507-9290

(株式会社ケイ・エイチ・エス・ジャパンが輸入した折りたたみ自転車についての発表資料に関する問合せ先)

(株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッドが販売した石油ストーブ(開放式)についての発表資料に関する問合せ先)

(東陶ユプロ株式会社(現 TOTO株式会社)が製造した石油給湯機についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担当 : 宮下、谷、山田 電 話 : 03-3501-1707 (直通)

(株式会社津田商事が輸入した投げ込み式湯沸器についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担当 : 宮下、古田、長沼 電 話 : 03-3501-1707 (直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200730	平成24年12月19日	平成24年12月27日	石油給湯機付ふろがま	FY-61N	タカスタンダード株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から15年以上経過した製品
A201200731	平成24年12月25日	平成24年12月27日	迅速継手(都市ガス用)	JG2000	株式会社ハーマン	火災	当該製品をガスこんろに接続して使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品とガス栓の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	平成24年12月27日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故
A201200747	平成24年12月15日	平成25年1月4日	石油ストーブ(開放式)	RCA-106	株式会社トヨミ	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	和歌山県	平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200748	平成24年12月17日	平成25年1月4日	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E601CB-R	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200749	平成24年12月21日	平成25年1月4日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-SE600-L	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	店舗で当該製品に点火しようとしたところ、警報機が鳴動するとともに、爆発を伴う火災が発生し、当該製品を焼損した。事故前日に当該製品の修理が行われていた状況を含め、現在、原因を調査中。	香川県	平成24年12月25日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済事故
A201200750	平成24年12月24日	平成25年1月4日	石油ストーブ(開放式)	不明	株式会社千石(日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	製造から35年以上経過した製品
A201200751	平成24年12月20日	平成25年1月4日	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石(株式会社グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	平成22年9月1日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 29.4%

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200752	平成24年12月22日	平成25年1月4日	石油ストーブ(密閉式)	UHB-TPM1000	株式会社コロナ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201200754	平成24年12月13日	平成25年1月4日	石油ストーブ(開放式)	RX-221	株式会社コロナ	火災 負傷2名	建物を1棟全焼、3棟類焼する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201200757	平成24年12月28日	平成25年1月4日	石油給湯機	RPH40KLS	TOTO株式会社 [製造:東陶ユプロ株式会社 (解散)]	火災	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率 88.3%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200458	平成24年8月3日	平成24年9月21日	折りたたみ自転車	10F-18	株式会社ケイ・エイチ・エス・ジャパン(輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、破損し、バランスを崩したため、転倒し、負傷した。調査の結果、当該製品は折たたみ式ペダルの強度が十分でなかったことから、折たたみ軸側の固定部に亀裂が生じたところ、ペダリングの繰り返しで亀裂が進行し、ペダル枠が外れて転倒に至ったものと考えられる。	愛知県	平成24年9月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 平成24年12月28日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200728	平成24年11月17日	平成24年12月27日	投げ込み式湯沸器	TSE-22-T(HI)	株式会社津田商事(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、安全装置(フロートスイッチ等の過熱防止機能)が適切に働かず、発煙、出火したものと考えられる。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月13日 平成19年5月8日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率 71.9%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200734	平成24年12月18日	平成24年12月28日	照明器具	HMN4405AZ	株式会社ミツヨシ(現青垣コイズミ照明株式会社)	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201200736	平成24年9月29日	平成24年12月28日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	PVN-551(京セラ株式会社ブランド:型式YC-551A10795)	三洋電機株式会社(京セラ株式会社ブランド)	火災	異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	沖縄県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月21日
A201200738	平成24年12月10日	平成24年12月28日	電気こたつ	DW-571CS	松下寿電子工業株式会社(現 パナソニックヘルスケア株式会社)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	島根県	製造から30年以上経過した製品 平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200742	平成24年12月23日	平成24年12月28日	エアコン	AS-S22V-W	株式会社富士通ゼネラル(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201200744	平成24年12月20日	平成24年12月28日	ラインヒーター	UEH-4	エナーテック株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	岩手県	
A201200746	平成24年9月19日	平成24年12月28日	電気掃除機	DC12 plus entry	ダイソン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	広島県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月17日 平成24年10月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200753	平成24年12月20日	平成25年1月4日	電気ストーブ	DH-1108R	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成24年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200727	平成24年12月17日	平成24年12月27日	電気ストーブ	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。着衣着火した状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200729	平成24年12月11日	平成24年12月27日	エアコン(室外機)	火災	室内の照明が消えたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
A201200732	平成24年1月23日	平成24年12月28日	電気式床暖房	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月23日
A201200733	平成24年12月22日	平成24年12月28日	脚立	重傷1名	当該製品に乗って車両を洗浄中、落下し、負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A201200735	平成24年12月9日	平成24年12月28日	タイムスイッチ	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A201200737	平成24年12月5日	平成24年12月28日	電気冷蔵庫	火災	屋外の異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月25日
A201200739	平成24年12月20日	平成24年12月28日	ライター	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201200740	平成24年12月19日	平成24年12月28日	エアーコンプレッサ	火災	建築現場(屋外)で当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200741	平成24年12月7日	平成24年12月28日	電気洗濯機	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月19日
A201200743	平成24年11月29日	平成24年12月28日	電気湯沸器	重傷1名	当該製品のお湯を捨てようとしたところ、蒸気が噴出し、顔と左手に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	山梨県	事業者が事故を認識したのは、平成24年12月26日
A201200745	平成24年12月23日	平成24年12月28日	温水洗浄便座	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品とコンセントの接続状況を含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A201200755	平成24年12月16日	平成25年1月4日	電気こんろ	火災	当該製品で鍋に入れた天ぷら油を加熱中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201200756	平成24年12月27日	平成25年1月4日	凍結防止用ヒーター	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報専門調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

照明器具（管理番号：A201200734）



パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）（管理番号：A201200736）



電気こたつ（管理番号：A201200738）



エアコン（管理番号：A201200742）



電気掃除機（管理番号：A201200746）



電気ストーブ（管理番号：A201200753）

