

平成 25 年 7 月 2 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 件
(うちガスこんろ(都市ガス用) 1 件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 4 件
(うち扇風機 1 件、ノートパソコン 1 件、エアコン 1 件、空気圧縮機 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 5 件
(うち靴 1 件、除湿機 1 件、テレビ(ブラウン管型) 1 件、電気こんろ 2 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)
において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号 A201200209 及び A201200291 を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 三洋電機株式会社が製造した扇風機について（管理番号A201200209）

（平成24年6月19日公表事案の調査結果を踏まえ再掲載）

① 事故事象について

当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

調査の結果、長期使用（40年以上）によって、始動用コンデンサーの絶縁性能が低下し、内部短絡したために出火に至ったものと考えられます。

② 当該製品の対応について

同社は、当該製品を含む昭和52年以前に製造された同社製扇風機について、電気部品の経年劣化によって出火し、火災に至るおそれがあることから、平成19年8月25日以降、毎年、新聞広告を掲載し、また、平成19年9月からはテレビ広告を実施するなどして、使用の中止及び製品廃棄のお願いを呼び掛けています。

また、一般財団法人家電製品協会、一般社団法人日本電機工業会、一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人日本冷凍空調工業会では、経済産業省と協力して、長期間使用している家電製品に関する注意喚起のためのチラシを各自治体を通じて全国の各世帯に配布する取組を実施しています。

③ 対象製品：ブランド名、品番、販売期間

| ブランド名 | 品番 | 販売期間 |
|------------|---|-------------|
| SANYO | EF-XXX（3～5桁の数字とアルファベットの組み合わせ） | 昭和31年～昭和52年 |
| 新日本電気 | NF-XXX（3～6桁の数字とアルファベットの組み合わせ） | 昭和36年～昭和52年 |
| ゼネラル | EF-XXX（3～5桁の数字とアルファベットの組み合わせ） F-XXX（3～5桁の数字とアルファベットの組み合わせ） | 昭和34年～昭和52年 |
| 全日電商事株式会社 | JF-30A | 昭和43年 |
| (株)全日電チェーン | JF-31A | 昭和44年 |
| シンガー | 630、635、630D | 昭和39年 |

※ SANYOブランド（三洋電機株式会社製）以外は、三洋電機株式会社が製造し各社ブランドで販売されたもの。

- ・ SANYO、新日本電気、ゼネラルの3ブランドは、次のURLより、お手元の扇風機が昭和52年以前の販売機種か否かがチェックできます。

http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/search.html

- ・ 新日本電気ブランドの対象製品の品番一覧

<http://www.nec.co.jp/news/info/20070824.html>

- ・ ゼネラルブランドの対象製品の品番一覧

http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/fan/

対象製品の外観（写真はEF-6ER）



③消費者への注意喚起

当該製品を含む昭和52年以前に製造された製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止してください。

また、昭和53年以降に製造された製品についても、以下の症状が発生する場合は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

- ・スイッチを入れてもファンが回らない。
- ・ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- ・回転する時に異常な音がする。
- ・モーター部分が異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。

（三洋電機株式会社の問合せ先）

扇風機相談室

電話番号：0120-34-0979

（携帯電話・PHS可、一部IP電話不可）

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業所指定の休日を除く。）

ホームページ：http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080430.html

(2) 株式会社パオックが輸入した空気圧縮機について（管理番号A201300216）

①事故事象について

当該製品のスイッチを入れたまま外出し戻ったところ、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が負傷しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品内部のモーター部品に不具合があり、モーター内で過剰なスパークが発生することで当該部品が異常発熱したため、火災に至ったものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、事故の再発防止を図るため、平成25年5月7日にホームページへ情報を掲載し、同年6月12日に新聞社告を掲載するとともに、販売店での店頭告知を行い、対象製品について無償回収（返金又は

同等品への交換)を実施しています。

なお、本件事故品の型式：OL-1525については、平成24年10月23日から無償点検・修理を実施していたものですが、既に無償点検・修理を受けた方も対象に無償回収の対応を実施しています。

③対象製品：製品名、機種・型式、JANコード、販売期間、回収対象台数

| 製品名 | 機種・型式 | JANコード | 販売期間 | 回収対象台数 |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| POWER SONIC オイルレスエア コンプレッサ | OL-1525 | 4975846489233 | 2011年10月10日 ～ 2012年10月12日 | 4,812台 |
| | OLB-1025 | 4975846885257 | 2008年12月17日 ～ 2013年4月25日 | 25,136台 |
| LUDMAX オイルレスエア コンプレッサ | OLF-0925B | 4975846890268 4975846890251 | | |
| AIRONE オイルレスミニ コンプレッサ | OM-1212 | 4975846525313 | 2009年11月20日 ～ 2013年4月5日 | 1,666台 |
| 合 計 | | | | 31,614台 |

※対象製品のうちOLF-0925B及びOM-1212は、平成25年4月26日より無償回収を実施

対象製品の外観



(機種・型式：OL-1525)



(機種・型式：OLB-1025)



(機種・型式：OM-1212)



(機種・型式：OLF-0925B)

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償回収を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

なお、平成24年10月23日から同社が行った無償点検・修理を既に受けられた方についても下記問合せ先まで御連絡ください。

(株式会社パオックの問合せ先)

電話番号：0120-53-5501 (携帯電話可)

受付時間：9時～18時 (土・日・祝日を除く。)

ホームページ：<http://www.paock.co.jp/news/130426.html>

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課
(製品事故情報担当) 担当：大木、長井、川船
電話：03-3507-9204 (直通)
FAX：03-3507-9290

(三洋電機株式会社が製造した扇風機についての発表資料に関する
問合せ先)

(株式会社パオックが輸入した空気圧縮機についての発表資料に関する
問合せ先)

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担当：水野、角田、中谷 電話：03-3501-1707 (直通)
FAX：03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------------|------------|--|----------|----|
| A201300222 | 平成25年6月23日 | 平成25年6月28日 | ガスこんろ(都市ガス用) | IC-E680F-R | パロマ工業株式会社 (現 株式会社パロマ) | 火災 軽傷1名 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|---------|------------|----------|------|---|----------|--|
| A201200209 | 平成24年6月3日 | 平成24年6月15日 | 扇風機 | EF-6ER | 三洋電機株式会社 | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、長期使用(40年以上)によって、始動用コンデンサーの絶縁性能が低下し、内部短絡したために出火に至ったものと考えられる。 | 山口県 | 平成24年6月19日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの平成19年8月25日から使用中止の呼び掛けを実施(特記事項を参照) |
| A201200291 | 平成24年7月3日 | 平成24年7月20日 | ノートパソコン | PC-MP5BG7 | シャープ株式会社 | 火災 | 店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。調査の結果、当該製品に使用している電池パック内の電池セルが内部短絡したために、発熱・発火に至ったものと推定され、製品に起因する事故と考えられるが、焼損が著しいため、原因の特定には至らなかった。 | 神奈川県 | 平成24年7月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの |
| A201300215 | 平成25年6月14日 | 平成25年6月27日 | エアコン | SAP-287AR2 | 三洋電機株式会社 | 火災 | 当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。 | 千葉県 | 製造から15年以上経過した製品 |

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|---------|---------------------|------------|---|----------|----------------------------|
| A201300216 | 平成25年6月15日 | 平成25年6月27日 | 空気圧縮機 | OL-1525 | 株式会社パオック (輸入事業者) | 火災 軽傷1名 | 当該製品のスイッチを入れたまま外出し戻ったところ、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が負傷した。 事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内部のモーター部品に不具合があり、モーター内で過剰なスパークが発生することで当該部品が異常発熱したため、火災に至ったものと考えられる。 | 北海道 | 5月7日からリコールを実施 (特記事項を参照) |

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 被害状況 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------------|------|--|----------|---|
| A201300217 | 平成25年6月12日 | 平成25年6月27日 | 靴 | 重傷1名 | 当該製品を履いて歩行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | 広島県 | |
| A201300218 | 平成25年6月6日 | 平成25年6月27日 | 除湿機 | 火災 | 建物の2階部分を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 栃木県 | 6月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A201300219 | 平成25年6月11日 | 平成25年6月28日 | テレビ(ブラウン管型) | 火災 | 当該製品の電源を付けた後、異臭に気付き確認すると、電源が落ちていたためリモコンで電源の入切りを繰り返したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 佐賀県 | 製造から10年以上経過した製品 6月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A201300220 | 平成25年6月13日 | 平成25年6月28日 | 電気こんろ | 火災 | 当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 愛知県 | |
| A201300221 | 平成25年4月5日 | 平成25年6月28日 | 電気こんろ | 火災 | 当該製品の上に置いていた可燃物を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 愛知県 | 事業者が事故を認識したのは、6月21日 6月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

ノートパソコン（管理番号：A201200291）

