

平成27年3月17日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

石油ストーブ(開放式)に関する事故(リコール対象製品)について

(詳細は次頁以降参照)

1. ガス機器・石油機器に関する事故 8件
(うちガスこんろ(都市ガス用)2件、石油ストーブ(開放式)4件、
石油ふろがま1件、ガスストーブ(ガスボンベ式)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 3件
(うち電気式浴室換気乾燥暖房機1件、温水洗浄便座1件、
凍結防止用ヒーター(水道用)1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 5件
(うち電子レンジ加熱式湯たんぽ1件、はしご(ロフト用)1件、
液晶テレビ1件、ドアガード1件、スキー用ビンディング1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)
において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッドが販売した石油ストーブ（開放式）について（管理番号A201400837）

①事件事象について

株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッドが販売した石油ストーブ（開放式）の給油タンクを引き抜いたところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負いました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品の給油タンクの蓋（口金キャップ）が閉まったと誤認し、給油タンクを出し入れする際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2010年（平成22年）9月1日に新聞社告の掲載及びウェブサイトへ情報を掲載し、その後、販売店を通じダイレクトメールの送付、店内告知等を行うことにより注意喚起及び蓋の部品を変更（ネジ式に変更）したカートリッジタンクとの無償交換を実施しています。

なお、今回の事故を受け、対象製品について更なる無償交換を呼び掛けるため取組を強化することとしています。

③対象製品：ブランド、機種・型式、対象販売時期、対象台数

ブランド	機種・型式	対象販売時期	対象台数
グリーンウッド	GKP-S241N	2009年7月～11月	35,449
	GKP-M2401N		2,433
	GKP-W301N		3,373
アラジン	AKP-U28A	2009年9月～11月	754
	AKP-S280	2009年8月～11月	7,553
	AKP-S300	2009年9月～11月	314
合 計			49,876

2010年（平成22年）9月1日からリコール（無償交換）を実施
改修率 29.7%（2015年1月31日時点）

＜リコール対象製品での事故件数＞

当該事故（管理番号A201400837）発生以前の、当該製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2014年度	0	—	2011年度	2	火災
2013年度	1	火災	2010年度	3	火災
2012年度	1	火災			

＜対象製品の外観＞

GKP-S241N



GKP-M2401N



GKP-W301N



AKP-U28A



AKP-S280



AKP-S300



＜当該対象製品のカートリッジタンク＞

交換が必要である当該対象製品（石油ストーブ）に付属するカートリッジタンクは、蓋（口金キャップ）がオレンジ色です。

（交換前）



ネジ式のカートリッジタンクは、蓋（口金キャップ）が緑色です。

なお、カートリッジタンクの交換時に、本体内に設置されているカートリッジタンクをセットするために必要な部品である給油タンク受け（樹脂製）も白色のものから灰色のものに同時に交換します。

（交換後）



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償交換を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社千石、株式会社グリーンウッド（グリーンウッドブランド製品）
及び日本エー・アイ・シー株式会社（アラジンブランド製品）

電話番号：0120-15-1059

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：株式会社千石 <http://www.sengoku.jp.co.jp/>

株式会社グリーンウッド <http://www.gwgw.co.jp/>

日本エー・アイ・シー株式会社 <http://www.aladdin-aic.com/>

(本発表資料の問合せ先) 消費者庁消費者安全課
(製品事故情報担当) 担 当 : 木原、後藤、清重
電 話 : 03-3507-9204 (直通)
F A X : 03-3507-9290

(株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッドが販売した石油
ストーブ(開放式)についての発表資料に関する問合せ先)
経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室
担当 : 水野、鈴木、植杉 電 話 : 03-3501-1707 (直通)
F A X : 03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400827	平成27年2月5日	平成27年3月12日	ガスこんろ(都市ガス用)	GT-LS5R	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	事業者が事故を認識したのは3月2日
A201400828	平成27年2月27日	平成27年3月12日	ガスこんろ(都市ガス用)	SEE19EG	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	製造から20年以上経過した製品 3月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201400830	平成27年2月11日	平成27年3月12日	石油ストーブ(開放式)	KSR18W	東芝ホームテクノ株式会社	火災 死亡1名 重傷1名	当該製品に給油後、当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が重傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは3月3日
A201400833	平成27年2月24日	平成27年3月12日	石油ストーブ(開放式)	NC-S242AD	株式会社ニッセイ	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A201400834	平成27年3月8日	平成27年3月12日	石油ストーブ(開放式)	NC-S24AD	株式会社ニッセイ	火災 死亡1名	建物3棟を全焼、2棟を部分焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	高知県	
A201400835	平成27年3月1日	平成27年3月12日	石油ふろがま	BS-2000GS	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	岩手県	製造から20年以上経過した製品 3月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201400836	平成27年2月25日	平成27年3月13日	ガストーブ(ガスボンベ式)	CH811	有限会社イージース タイル (輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品を点火したところ、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	3月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201400837	平成27年2月18日	平成27年3月13日	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石(株式会社グリーンウッドブランド)	火災 軽傷1名	当該製品の給油タンクを引き抜いたところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。 事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の給油タンクの蓋(口金キャップ)が閉まったと誤認し、給油タンクを出し入れする際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	愛知県	平成22年9月1日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:29.7% 3月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201400829	平成27年2月24日	平成27年3月12日	電気式浴室換気乾燥暖房機	BS-58H(トステム株式会社(現株式会社LIXIL)ブランド)	マックス株式会社(トステム株式会社(現株式会社LIXIL)ブランド)	火災 軽傷2名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
A201400831	平成27年3月5日	平成27年3月12日	温水洗浄便座	CW-J100(株式会社INAX(現株式会社LIXIL)ブランド)	アイシン精機株式会社(株式会社INAX(現株式会社LIXIL)ブランド)	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	
A201400839	平成27年2月22日	平成27年3月13日	凍結防止用ヒーター(水道用)	SH-20	日本電熱株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岩手県	3月5日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400826	平成27年1月1日	平成27年3月12日	電子レンジ加熱式湯たんぽ	重傷1名	当該製品を使用して就寝したところ、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは3月4日
A201400832	平成27年1月31日	平成27年3月12日	はしご(ロフト用)	重傷1名	当該製品から降りていたところ、当該製品が破断し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは3月5日
A201400838	平成27年2月28日	平成27年3月13日	液晶テレビ	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A201400840	平成27年2月26日	平成27年3月13日	ドアガード	重傷1名	子供(6歳)が玄関でドアガードの操作時に外部からドアを開けられたため、当該製品のアームと受けに指が挟まり、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201400841	平成27年1月4日	平成27年3月13日	スキー用ビンディング	重傷1名	当該製品を用いて滑走中、転倒し、負傷した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	福島県	事業者が事故を認識したのは1月6日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し 嚴重注意

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

電気式浴室換気乾燥暖房機（管理番号：A201400829）



温水洗浄便座（管理番号：A201400831）



凍結防止用ヒーター（水道用）（管理番号：A201400839）

