

令和2年7月3日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

充電器（草刈機用）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

- | | |
|---|----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
（うちガスこんろ（都市ガス用）1件） | 1件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
（うちリチウム電池内蔵充電器1件、充電器1件、
充電器（草刈機用）1件、
電気洗濯乾燥機1件） | 4件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
（うちバッテリー（リチウムイオン、草刈機用）1件、
エアコン1件、電動アシスト自転車2件、
空気圧縮機（充電式）1件、電気冷蔵庫1件） | 6件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし | |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A201900130、A201900251を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

株式会社サカソウインベントが輸入し、株式会社山善が販売した充電器（草刈機用）について（管理番号：A202000208）

①事象について

施設で株式会社サカソウインベント（法人番号：8140001036328）が輸入し、株式会社山善が販売した充電器（草刈機用）及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコールについて（無償製品交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、基板部品の不具合が原因で、充電中に発火する恐れがあることから、事故の再発防止を図るため、2019年（令和元年）11月5日にウェブサイトに情報を掲載し、対象製品について無償製品交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202000208）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：商品名、JANコード、型番、販売期間、対象台数

商品名	JANコード	型番	販売期間	対象台数
YAMAZEN 充電器 BATTERY CHARGER 18V	4983771977190	LBC-2AJ120	2014年4月 ～ 2019年6月	49,049

2019年（令和元年）11月5日からリコール（無償製品交換）を実施
回収率：24.2%（2020年6月15日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2014年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2020年度	0	—	2016年度	0	—
2019年度	2	火災	2015年度	0	—
2018年度	0	—	2014年度	0	—
2017年度	0	—			

※当該事故（管理番号：A202000208）は含まない。

＜対象製品の外観＞
充電器表面



充電器裏面



(参考) 交換対象製品の本体型番及び外観

LBC-18K/1825K/1825KX



LBC-200M



LBC-230T



LBC-280X



LK-1825L



LK-1825U/UB



DGT-1825



DK-1825




LBW-26




<対策前と対策済みの外観上の判別方法>

対策前 LBC-2AJ120



輸入時期：2014年4月～2019年6月

対策済み LBC-2AJ120A



判別方法

対策前

- 型番・・・ LBC-2AJ120
- 銘板ラベル・・・ 黒シールに白文字
- 電源コード・・・ 黒色



対策済み

- 型番・・・ LBC-2AJ120A
- 銘板ラベル・・・ 銀シールに黒文字
- 電源コード・・・ 黄色

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償製品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社サカソウインベント 充電器受付センター

電話番号：0120(309)799

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<https://sakaso-invent.com/2019/11/765/>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：加藤、鈴木、豊田

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：古田、田代

電 話：03(3501)1707（直通）

F A X：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000213	令和2年4月12日	令和2年6月30日	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-30VTFMS-8D	リンナイ株式会社	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から20年以上経過した製品 令和2年4月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年6月19日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201900130	令和元年5月1日	令和元年5月24日	リチウム電池内蔵充電器	31572	株式会社丸辰(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが内部短絡して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、電池セルが内部短絡した原因の特定には至らなかった。	埼玉県	令和元年5月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201900251	令和元年6月18日	令和元年7月5日	充電器	A2133521	アンカー・ジャパン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品で他社製の電気製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品の基板の一部が異常発熱したため、基板と樹脂製外郭が焼損して発煙、出火に至ったものと推定されるが、基板の焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	神奈川県	令和元年7月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000208	令和2年6月12日	令和2年6月29日	充電器(草刈機用)	LBC-2AJ120 (株式会社山善 ブランド)	株式会社サカソウ インベント(株式会 社山善ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及 び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原 因を調査中。	千葉県	バッテリー(リチウム イオン、草刈機用) に関する事故 (A202000209)と同 一 令和元年11月5日 からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率:24.2%
A202000214	令和2年6月19日	令和2年6月30日	電気洗濯乾燥機	MWI74140JA(メ イタッグ社ブラン ド)	日本ゼネラル・ア プライアンス株式会 社(メイタッグ社ブラン ド) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火 災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000209	令和2年6月12日	令和2年6月29日	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)	火災	当該製品を充電器で充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	充電器(草刈機用)に関する事故(A202000208)と同一
A202000210	令和2年6月9日	令和2年6月29日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	製造から10年以上経過した製品
A202000211	令和2年6月4日	令和2年6月30日	電動アシスト自転車	重傷1名	保護者が自転車用幼児座席に乗車していた子供を当該製品から降ろす際、当該製品のバッテリーが保護者の右足指に落下し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年6月22日
A202000212	令和2年4月5日	令和2年6月30日	電動アシスト自転車	重傷1名	使用者(80歳代)が当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年6月24日
A202000215	令和元年7月21日	令和2年6月30日	空気圧縮機(充電式)	火災	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年6月16日
A202000216	令和2年6月18日	令和2年7月1日	電気冷蔵庫	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	製造から20年以上経過した製品

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

リチウムイオン電池内蔵充電器（管理番号：A201900130）



電気洗濯乾燥機（管理番号：A202000214）

