

令和4年9月27日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

バッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）、電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）、ペット用ヒーター、電気こんろに関する事故（リコール対象製品）について  
（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 件  
（うちガストーチ 1 件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 4 件  
（うちバッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用） 1 件、  
電動アシスト自転車 1 件、ペット用ヒーター 1 件、電気こんろ 1 件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 19 件  
（うちエアコン（室外機） 2 件、  
パワーコンディショナ（太陽光発電システム用） 1 件、電子たばこ 1 件、  
自転車 1 件、リチウム電池内蔵充電器 1 件、  
バッテリー（リチウムイオン、電動工具用） 1 件、  
ラケット（卓球用） 1 件、コンセント 1 件、ライター（使い切り型） 1 件、  
包丁 1 件、機器間接続（太陽光発電システム用） 1 件、  
マイク（充電式） 2 件、スピーカー 1 件、アンプ 1 件、  
充電器（マイク用） 1 件、エアコン 1 件、電気冷凍庫 1 件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) ロワ・ジャパン有限会社が輸入したバッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）について（管理番号：A202200475）

#### ①事故事象について

ロワ・ジャパン有限会社（法人番号：9120102011791）が輸入したバッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

#### ②当該製品のリコール（回収・返金）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品の過充電又はリチウムイオン電池セルの不具合等により、発熱・発火するおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2021年（令和3年）10月1日にウェブサイトへの情報掲載、対象の顧客へのメール及び封書による通知を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202200475）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

#### ③対象製品：製品名、型番、対象ロット番号、販売期間、対象台数

製品名	型番	対象ロット番号	販売期間	対象台数
電気掃除機用互換 バッテリー	DC62-J	A010	2020年11月20日 ～ 2021年8月3日	5,286
		A012		
		B101		
		B103		
		B104		

2021年（令和3年）10月1日からリコール（回収・返金）を実施  
回収率 76.1%（2022年9月26日時点）

#### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2020年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	1	火災	2020年度	0	—
2021年度	4	火災			

※当該事故（管理番号：A202200475）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

表示部赤枠の事業者名・型番を御確認ください。




バッテリー本体



表示部

対象ロット番号はバッテリー側面に印字されています。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ロワ・ジャパン株式会社

メールアドレス：[info@rowa.co.jp](mailto:info@rowa.co.jp)

※電話ではなくメールにてお問い合わせください。

ウェブサイト：<https://www.rowa.co.jp/pages/dc62-notify>

### <掃除機運転による放電について>



①水を張ったバケツを準備※

②バッテリーを掃除機に装着

③ビス留めは行わない

※水を張ったバケツは念のために用意するものであり、電池切れまで放電した場合は、バッテリーをバケツの中の水につけないようにお願いします。



④手のひらをバッテリー一底面指をバッテリー上面にあてがう

⑤バケツの上で、電池切れになるまで掃除機を運転

運転中、パイロットランプは「点灯」します。電池切れになると、パイロットランプが「点滅」状態になります。

※なお、パイロットランプが点滅状態になってもしばらく掃除機が稼働する場合があります。その場合は、掃除機が動かなくなるまで続けて下さい。

### <放電後の対応について>

放電が終了しましたら、ロウ・ジャパン有限会社が回収対応しますので、同社からのメール案内に従ってください。

(経済産業省のウェブサイト)

2021年(令和3年)10月29日にご案内した有限会社すみとも商店、ロウ・ジャパン有限会社のコードレス掃除機用非純正のバッテリーパックについて掃除機運転による放電をお願いします

<https://www.meti.go.jp/press/2021/12/20211217005/20211217005.html>

(2) ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）について（管理番号：A202200485）

①事象について

ヤマハ発動機株式会社（法人番号：2080401016040）が販売した電動アシスト自転車を焼損し、周辺を汚損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部から発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2022年（令和4年）4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202200485）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

製品名	バッテリー型番	販売期間	対象台数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（X0T型）12.3Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社）	X0T-00 X0T-20	2016年 8月 ～ 2022年 3月	230,534
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（X0U型）15.4Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株式会社）	X0U-00 X0U-20		14,302
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C301型）12.3Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社/ 株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」）	X0T-10 X0T-30		58,952
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C400型）15.4Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社）	X0U-30		1,872
合 計			305,660

2022年（令和4年）4月5日からリコール（回収・交換）を実施  
回収率：23.8%（2022年8月31日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	11	火災	2018年度	0	—
2021年度	15	火災	2017年度	0	—
2020年度	4	火災	2016年度	0	—
2019年度	0	—			

※当該事故（管理番号：A202200485）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』の両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。

※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

<バッテリー型番と製造ロット記載位置>



<無償交換対象製品のバッテリー型番>

販売者	バッテリー型番
ヤマハ発動機販売株式会社	X0T-00、X0T-20 X0U-00、X0U-20
ブリヂストンサイクル株式会社	X0T-10、X0T-30 X0U-30
豊田TRIKE株式会社	X0U-20
株式会社 あさひ (LOUIS GARNEAUブランド)	X0T-10、X0T-30

<無償交換対象製品の製造ロット>

BUK1	UH24	UK02	UL16	VB02	VC01	VD05	VF05	VG12	VI04	VJ07	VK28	YVC1
BUK2	UH26	UK04	UL17	VB03	VC02	VD08	VF06	VG13	VI05	VJ09	VK29	YVC3
BUL2	UI05	UK06	UL19	VB04	VC03	VD10	VF07	VG14	VI07	VJ12	VK30	YVD0
BVA0	UI06	UK07	UL20	VB07	VC04	VD11	VF08	VG17	VI08	VJ13	VL01	YVD1
BVB1	UI14	UK08	UL21	VB08	VC08	VD17	VF09	VG18	VI09	VJ14	VL05	YVD2
BVB2	UI16	UK10	UL22	VB09	VC09	VD18	VF10	VG21	VI11	VJ16	VL06	YVE0
BVCO	UI17	UK11	UL24	VB10	VC10	VD21	VF13	VG22	VI12	VJ17	VL07	YVE1
BVC1	UI19	UK14	UL26	VB11	VC11	VD24	VF14	VG24	VI13	VJ18	VL15	YVE2
BVC2	UI23	UK18	UL27	VB12	VC12	VD28	VF15	VG25	VI15	VJ20	VL18	YVF0
BVC3	UI24	UK19	UL28	VB13	VC13	VE02	VF17	VG27	VI16	VJ23	VL19	YVF2
BVFO	UI27	UK21	UL29	VB14	VC14	VE03	VF19	VH01	VI18	VJ24	VL21	YVG1
BVI0	UI30	UK22	VA03	VB15	VC15	VE10	VF20	VH07	VI19	VJ25	VL22	YVH1
BVJ0	UJ06	UK23	VA04	VB16	VC16	VE13	VF21	VH08	VI20	VJ26	VL28	YVI1
BVJ1	UJ07	UK24	VA05	VB17	VC17	VE15	VF22	VH10	VI21	VJ30	WB23	YVI3
UH09	UJ11	UK28	VA09	VB18	VC18	VE19	VF24	VH11	VI22	VJ31	WC05	YVJ0
UH11	UJ13	UK30	VA11	VB19	VC20	VE20	VF26	VH12	VI23	VK06	WC06	YVJ1
UH12	UJ14	UL01	VA12	VB20	VC21	VE22	VF27	VH15	VI25	VK07	WD04	YVJ2
UH13	UJ17	UL02	VA14	VB21	VC23	VE23	VG03	VH16	VI26	VK14	WF01	YVL2
UH15	UJ18	UL03	VA16	VB22	VC24	VE25	VG04	VH18	VI27	VK17	WL29	
UH16	UJ25	UL05	VA18	VB23	VC25	VE26	VG06	VH19	VI28	VK20	YUI1	
UH17	UJ26	UL06	VA20	VB24	VC28	VE27	VG07	VH20	VI29	VK22	YVA0	
UH19	UJ28	UL07	VA21	VB25	VC29	VE31	VG08	VH24	VI30	VK23	YVB1	
UH22	UJ31	UL08	VA22	VB26	VC30	VF01	VG10	VH28	VJ02	VK24	YVB2	
UH23	UK01	UL14	VA24	VB27	VD01	VF03	VG11	VH30	VJ05	VK27	YVCO	

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方  
 ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター  
 電話番号：0120(772)780  
 受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）  
 ウェブサイト：<https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/>

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方  
 「電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）」無償交換 お客様コールセンター  
 電話番号：0120(220)566  
 受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）  
 ウェブサイト：<https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537>

(3) 株式会社ビバリアが製造したペット用ヒーターについて(管理番号:A202200494)

① 事故事象について

株式会社ビバリア(法人番号:5120101048921)が製造したペット用ヒーター及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、特定の使用環境下にて想定以上の温度に達し、発熱面が焼損・溶融したものと考えられます。

② 再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、事故の再発防止を図るため、2022年(令和4年)5月6日にウェブサイトへ情報掲載を行うとともに、専門雑誌へ自主回収広告の掲載を行い、回収及び返金を実施しています。

③ 対象製品: 商品名、品番、JANコード、販売期間、対象台数

商品名	品番	JANコード	販売期間	対象台数
ロングパネルヒーター17W	LP-817	4582443492025	2021年10月 ~	411
ロングパネルヒーター25W	LP-825	4582443492049	2022年3月	521
合 計				932

2022年(令和4年)5月6日からリコール(回収・返金)を実施

回収率: 47.7%(2022年9月26日時点)

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2021年度以降の事故(消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたもの)は本件のみです。

<対象製品の外観及び確認方法>



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び返金を受けてない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社ビバリア レップカルジャパン ロングパネルヒーター回収係

電話番号：072(980)6080

受付時間：9時～12時、13時～16時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.viva-rep.com/pdf/202205.pdf>

(4) 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造し、株式会社日立ハウステック（現 株式会社ハウステック）が販売した電気こんろについて（管理番号：A202200496）

※組み込み先のキッチンメーカーは不明

①事象について

松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社（法人番号：5120001158218））が製造し、株式会社日立ハウステック（現 株式会社ハウステック）が販売した電気こんろの上に置いていた可燃物及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられます。

②再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろで、スイッチ部のつまみが飛び出ている形状のものについては、身体や荷物が知らないうちにつまみに触れ、スイッチが入ってしまい、火災に至る事故が発生しています。

このため、同社を含む電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、2007年（平成19年）7月3日から新聞社告及び新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修（スイッチ部のつまみにカバーを付ける）を実施しています（現在11社が継続実施。）。

③対象製品

対象製品の機種・型式、各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。

【リコール実施状況】

2007年（平成19年）7月3日からリコール（無償改修）を実施。

対象台数、改修率

一口電気こんろ（今般事故の型式HK-1102を含む。）

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 96.8%（2022年7月31日時点）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 75.0%（2022年7月31日時点）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 70.4%（2022年7月31日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（現在調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	0	—	2015年度	2	火災
2021年度	2	火災	2014年度	3	火災
2020年度	0	—	2013年度	1	火災
2019年度	5	火災	2012年度	4	火災
2018年度	2	火災	2011年度	5	火災
2017年度	2	火災	2010年度	2	火災
2016年度	2	火災			


※当該事故（管理番号：A202200496）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

対象製品の外観（今般事故の型式HK-1102）




対象製品の確認方法：キッチンユニットの扉内側、上部壁又はスイッチパネルのつまみ部に表示している型式等を御確認ください。



スイッチ部の外観



スイッチ部のつまみを御確認ください。



B,Cのスイッチは、交換不要です

- 「メーカー名」及び「品番」については、扉の内側やスイッチなどを御確認ください。
- 「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。
- 改修対象の電気こんろは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプになります。

#### ④使用者への注意喚起

電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのスイッチ部のつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ当該つまみにカバーを付ける改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

使用者の方々及び対象製品を設置するアパート等を所有又は管理されている方々におかれては、事業者が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。

#### 【問合せ先】

パナソニック株式会社

電話番号：0120(391)391

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休業日を除く。）

ウェブサイト：

<https://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.html>

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

メールアドレス：dkk.jimu@denki-konro.jp

※電話ではなくメールにてお問い合わせください。

ウェブサイト：<http://www.denki-konro.jp/>

(別添)

# 火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等で使用の電気こまろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こまろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こまろ(前面操作)※写真は富士工業製



一口こまろ(上面操作)  
ブランド表示はHITACHIまたは、SUNWAVE



複数口こまろ(前面操作のみ)

長期間使用されない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

## 対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こまろが対象です。

## 改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

### 【対象製品】

形式	電気こまろメーカー(親社名)	電気こまろ品番
前面操作一口電気こまろ※1	LIXIL (旧製油会社 サンウエーブ工業株式会社)	SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B
	東芝ライフスタイル (旧製油会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	BHP-111、BHP-121
	パナソニックくらしアプライアンス社 (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102
	日立グローバルライフソリューションズ (旧社名 日立電器具株式会社)	HT-1250、HT-1550、HT-1250T
	ハウステック (旧社名 株式会社日立ハウステック)	HK-1102、HK-2102、HT-1250C
	富士工業 三菱電機	FH-31A、FH-31B (品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。) CR-1201、CR-1201A、CR-1202、CR-1501、CR-1501A、CR-1501B
上面操作一口電気こまろ※1	LIXIL (旧製油会社 サンウエーブ工業株式会社)	HT-1290、HT-1500
	日立グローバルライフソリューションズ (旧社名 日立電器具株式会社)	HT-1290、HT-1290T、HT-1500
複数口電気こまろ※2	LIXIL (旧製油会社 サンウエーブ工業株式会社)	SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T
	東芝ライフスタイル (旧製油会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W
	パナソニックくらしアプライアンス社 (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-2220、NK-2251、NK-2252、NK-2306、HNT-2200 <sup>(※3)</sup> 、NK-2201、NK-2202、NK-2203、NK-2301、NK-2302、NK-2303、NK-2204、NK-2204CM、NK-2204M、NK-2304、NK-2305、NK-2307
	日立グローバルライフソリューションズ (旧社名 日立電器具株式会社)	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS
	富士工業	FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L

※1. 小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等)にも組み込まれています ※2. 据置き型・ビルトイン型があります ※3. ブランド名はHEC

上記電気こまろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こまろ協議会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニックハウジングソリューションズ株式会社

## 【小形キッチンユニット用電気こまろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こまろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社 0120-126-174 <a href="http://cleanup.jp/">http://cleanup.jp/</a>	三協立山株式会社 (旧社名 三協立山アルミ株式会社) 0120-202-436 <a href="http://www.st-grp.co.jp/">http://www.st-grp.co.jp/</a>	タカラスタンダード株式会社 0120-200-805 <a href="https://www.takara-standard.co.jp/">https://www.takara-standard.co.jp/</a>
東芝ライフスタイル株式会社 (旧製油会社 東芝コンシューママーケティング株式会社) 0120-668-401 <a href="https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/">https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/</a>	株式会社ハウステック (旧社名 株式会社日立ハウステック) 0120-524-852 <a href="http://www.housetec.co.jp/2007/07/kitchen.html">http://www.housetec.co.jp/2007/07/kitchen.html</a>	パナソニック株式会社くらしアプライアンス社 (旧社名 松下電器産業株式会社) 0120-391-391 <a href="https://panasonic.co.jp/ap/Index.htm">https://panasonic.co.jp/ap/Index.htm</a>
パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 (旧社名 松下電器産業株式会社) 0120-116-484 <a href="https://panasonic.co.jp/phs/">https://panasonic.co.jp/phs/</a>	日立グローバルライフソリューションズ株式会社 (旧社名 日立電器具株式会社) 0120-256-557 <a href="https://www.hitachi-gle.co.jp/">https://www.hitachi-gle.co.jp/</a>	富士工業株式会社 0120-500-621 <a href="https://www.tujiho.com/">https://www.tujiho.com/</a>
三菱電機株式会社 0120-099-506 <a href="https://www.mitsubishielectric.co.jp/">https://www.mitsubishielectric.co.jp/</a>	株式会社 LIXIL (旧製油会社 サンウエーブ工業株式会社) 0120-190-530 <a href="https://www.lxil.co.jp/">https://www.lxil.co.jp/</a>	

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報類は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こまろ協議会

メールアドレス [dkk.jimu@denki-konro.jp](mailto:dkk.jimu@denki-konro.jp)

<http://www.denki-konro.jp/>



東京消防庁・経済産業省の各ホームページにも掲載され、注意喚起並びに改修を促進しています。

東京消防庁 <http://www.tfd.metro.tokyo.jp/life/topics/200910/kitchen.html>

経済産業省 [https://www.meti.go.jp/product\\_safety/recall/file/chuui\\_kanki/denkikonro.htm](https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/chuui_kanki/denkikonro.htm)

**【本発表資料の問合せ先】**

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：石田、鈴木、笹島

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：宮本、佐々木

電 話：03(3501)1707（直通）

F A X：03(3501)2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200498	令和4年9月12日	令和4年9月22日	ガストーチ	ST-Y450	新富士バーナー株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200475	令和4年7月31日	令和4年9月20日	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	DC62-J	ロウ・ジャパン有限公司(輸入事業者)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月13日 令和3年10月1日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 76.1%
A202200485	令和4年9月9日	令和4年9月21日	電動アシスト自転車	PA20BXLR	ヤマハ発動機株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	令和4年4月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 23.8%
A202200494	令和4年5月16日	令和4年9月22日	ペット用ヒーター	LP-825	株式会社ビバリア	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の使用環境下にて想定以上の温度に達し、発熱面が焼損・溶融したものと考えられる。	東京都	令和4年9月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月21日 令和4年5月6日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 43.7%
A202200496	令和4年7月22日	令和4年9月22日	電気こんろ	HK-1102(組み込み先のキッチンメーカーは不明)(株式会社日立ハウステックブランド)	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)(株式会社日立ハウステックブランド)	火災	当該製品の上に置かれていた可燃物及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品の上につまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられる。	東京都	製造から30年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月13日 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率: 96.8%(一口電気こんろ合計)

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200476	令和4年9月1日	令和4年9月20日	エアコン(室外機)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202200477	令和4年9月8日	令和4年9月20日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	
A202200478	令和4年9月10日	令和4年9月20日	電子たばこ	火災	宿泊施設で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A202200479	令和4年5月12日	令和4年9月20日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、前かごのボルトが破損し、ブレーキを掛けたところ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。	新潟県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月12日
A202200480	令和4年7月10日	令和4年9月21日	リチウム電池内蔵充電器	火災	事務所で異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月14日
A202200481	令和4年8月24日	令和4年9月21日	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	火災	作業場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月16日
A202200482	不明	令和4年9月21日	ラケット(卓球用)	重傷1名	当該製品を使用していたところ、皮膚炎を発症した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	不明	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月15日
A202200483	令和4年9月12日	令和4年9月21日	コンセント	火災	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202200484	令和4年9月14日	令和4年9月21日	エアコン(室外機)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から20年以上経過した製品
A202200486	令和4年9月10日	令和4年9月21日	ライター(使い切り型)	火災	車両内で当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A202200487	令和4年7月25日	令和4年9月21日	包丁	重傷1名	当該製品を収納しようとしたところ、当該製品の柄から刃体が落下し、右足を負傷した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年9月16日

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200488	令和4年5月22日	令和4年9月22日	機器間接続(太陽光発電システム用)	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	令和4年9月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年5月22日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意
A202200489	令和4年9月4日	令和4年9月22日	マイク(充電式)	火災	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	マイク(充電式)に関する事故(A202200490)、スピーカーに関する事故(A202200491)、アンプに関する事故(A202200492)及び充電器(マイク用)に関する事故(A202200493)と同一
A202200490	令和4年9月4日	令和4年9月22日	マイク(充電式)	火災	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	マイク(充電式)に関する事故(A202200489)、スピーカーに関する事故(A202200491)、アンプに関する事故(A202200492)及び充電器(マイク用)に関する事故(A202200493)と同一
A202200491	令和4年9月4日	令和4年9月22日	スピーカー	火災	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	マイク(充電式)に関する事故(A202200489、A202200490)、アンプに関する事故(A202200492)及び充電器(マイク用)に関する事故(A202200493)と同一

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200492	令和4年9月4日	令和4年9月22日	アンプ	火災	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	マイク(充電式)に関する事故(A202200489、A202200490)、スピーカーに関する事故(A202200491)及び充電器(マイク用)に関する事故(A202200493)と同一
A202200493	令和4年9月4日	令和4年9月22日	充電器(マイク用)	火災	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	マイク(充電式)に関する事故(A202200489、A202200490)、スピーカーに関する事故(A202200491)及びアンプに関する事故(A202200492)と同一
A202200495	令和4年9月10日	令和4年9月22日	エアコン	火災	工場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	製造から15年以上経過した製品
A202200497	令和4年8月11日	令和4年9月22日	電気冷凍庫	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	令和4年8月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年8月17日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし