

令和4年10月21日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

表札（LEDライト付）、電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1件  
（うちガスこんろ（都市ガス用）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 10件  
（うち電気温風機2件、焙煎機（コーヒー豆用）1件、換気扇1件、  
ジュースミキサー1件、冷風機1件、食品乾燥機1件、  
表札（LEDライト付）1件、電子レンジ1件、  
電動アシスト自転車1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 5件  
（うちポータブル電源（リチウムイオン）1件、  
延長コード（USB充電ポート付）1件、扇風機1件、  
靴（軽登山用）1件、ノートパソコン1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202000859、A202100122、A202100153、A202100158、A202100458、A202100481、A202100504、A202100642、A202100807を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

### (1) 株式会社安芸ガラス工芸が製造した表札（LEDライト付）について

(管理番号：A202100504)

#### ①事象について

株式会社安芸ガラス工芸（法人番号：7240001036145）が製造した表札（LEDライト付）を焼損し、周辺を汚損する火災が発生しました。

調査の結果、当該製品は、LEDモジュール内のフィルムコンデンサー又は電源入力部で異常発熱して出火したものと推定されますが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至りませんでした。

#### ②再発防止策について

同社は、当該製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2022年（令和4年）6月10日に、ウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び部品交換を実施しています。

#### ③対象製品：商品名、型番、販売期間、対象台数

商品名	型番	販売期間	対象台数
LED フュージングガラス表札	LED02	2016年2月 ～	6
	AG1-LED08	2016年10月	

2022年（令和4年）6月10日からリコール（回収・部品交換）を実施  
回収率：50%（2022年10月12日時点）

#### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2016年度以降の事故（消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたもの）は、本件のみです。

## <対象製品の外観及び確認方法>

### ○対象製品名

- ・LEDフュージングガラス表札 (AG1-LED08)
- ・SIRIUSシリウス (LED02)

### ○LED仕様

LEDモジュール(SG-100V 1L) 2個 使用分

### ○製造期間

2016年2月から2016年10月に販売の6件

### ○対象のお客様への対応

直接、販売先のお客様、または販売店様へこちらからご案内いたします。

以下の対策品LEDBOXへお取替えさせていただきます。

【当該品同等\_参考商品画像】



【当該品画像】



【対策品画像】



## ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び部品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

### 【問合せ先】

株式会社安芸ガラス工芸 相談窓口

電話番号：0120(515)270 (通話料無料) または 082(823)3845

受付時間：9時～12時、13時～18時 (土・日・祝日を除く。)

ウェブサイト：<https://www.akig-hyo.com/img/koukokubun20220613.pdf>

(2) ブリヂストンサイクル株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー  
(「電動アシスト自転車」として公表) について (管理番号 : A202200554)

①事象について

ブリヂストンサイクル株式会社 (法人番号 : 9030001041957) が販売した電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール (回収・交換) について

同社は、当該製品を含む対象製品 (下記③) について、バッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部から発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2022年 (令和4年) 4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品 (管理番号 : A202200554) の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品 : 製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

製品名	バッテリー型番	販売期間	対象台数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー (XOT 型) 12.3Ah (販売 : ヤマハ発動機株式会社)	XOT-00 XOT-20	2016年 8月 ~ 2022年 3月	230,534
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー (XOU 型) 15.4Ah (販売 : ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株式会社)	XOU-00 XOU-20		14,302
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー (C301 型) 12.3Ah (販売 : ブリヂストンサイクル株式会社/ 株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」)	XOT-10 XOT-30		58,952
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー (C400 型) 15.4Ah (販売 : ブリヂストンサイクル株式会社)	XOU-30		1,872
合 計			305,660

2022年 (令和4年) 4月5日からリコール (回収・交換) を実施  
 回収率 : 27.5% (2022年9月30日時点)

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	14	火災	2018年度	0	—
2021年度	15	火災	2017年度	0	—
2020年度	4	火災	2016年度	0	—
2019年度	0	—			

※当該事故（管理番号：A202200554）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』の両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。

※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

<バッテリー型番と製造ロット記載位置>



<無償交換対象製品のバッテリー型番>

販売者	バッテリー型番
ヤマハ発動機販売株式会社	XOT-00、XOT-20 XOU-00、XOU-20
ブリヂストンサイクル株式会社	XOT-10、XOT-30 XOU-30
豊田TRIKE株式会社	XOU-20
株式会社 あさひ (LOUIS GARNEAUブランド)	XOT-10、XOT-30

<無償交換対象製品の製造ロット>

BUK1	UH24	UK02	UL16	VB02	VC01	VD05	VF05	VG12	VI04	VJ07	VK28	YVC1
BUK2	UH26	UK04	UL17	VB03	VC02	VD08	VF06	VG13	VI05	VJ09	VK29	YVC3
BUL2	UI05	UK06	UL19	VB04	VC03	VD10	VF07	VG14	VI07	VJ12	VK30	YVD0
BVA0	UI06	UK07	UL20	VB07	VC04	VD11	VF08	VG17	VI08	VJ13	VL01	YVD1
BVB1	UI14	UK08	UL21	VB08	VC08	VD17	VF09	VG18	VI09	VJ14	VL05	YVD2
BVB2	UI16	UK10	UL22	VB09	VC09	VD18	VF10	VG21	VI11	VJ16	VL06	YVE0
BVCO	UI17	UK11	UL24	VB10	VC10	VD21	VF13	VG22	VI12	VJ17	VL07	YVE1
BVC1	UI19	UK14	UL26	VB11	VC11	VD24	VF14	VG24	VI13	VJ18	VL15	YVE2
BVC2	UI23	UK18	UL27	VB12	VC12	VD28	VF15	VG25	VI15	VJ20	VL18	YVF0
BVC3	UI24	UK19	UL28	VB13	VC13	VE02	VF17	VG27	VI16	VJ23	VL19	YVF2
BVFO	UI27	UK21	UL29	VB14	VC14	VE03	VF19	VH01	VI18	VJ24	VL21	YVG1
BVI0	UI30	UK22	VA03	VB15	VC15	VE10	VF20	VH07	VI19	VJ25	VL22	YVH1
BVJ0	UJ06	UK23	VA04	VB16	VC16	VE13	VF21	VH08	VI20	VJ26	VL28	YVI1
BVJ1	UJ07	UK24	VA05	VB17	VC17	VE15	VF22	VH10	VI21	VJ30	WB23	YVI3
UH09	UJ11	UK28	VA09	VB18	VC18	VE19	VF24	VH11	VI22	VJ31	WC05	YVJ0
UH11	UJ13	UK30	VA11	VB19	VC20	VE20	VF26	VH12	VI23	VK06	WC06	YVJ1
UH12	UJ14	UL01	VA12	VB20	VC21	VE22	VF27	VH15	VI25	VK07	WD04	YVJ2
UH13	UJ17	UL02	VA14	VB21	VC23	VE23	VG03	VH16	VI26	VK14	WF01	YVL2
UH15	UJ18	UL03	VA16	VB22	VC24	VE25	VG04	VH18	VI27	VK17	WL29	
UH16	UJ25	UL05	VA18	VB23	VC25	VE26	VG06	VH19	VI28	VK20	YUI1	
UH17	UJ26	UL06	VA20	VB24	VC28	VE27	VG07	VH20	VI29	VK22	YVA0	
UH19	UJ28	UL07	VA21	VB25	VC29	VE31	VG08	VH24	VI30	VK23	YVB1	
UH22	UJ31	UL08	VA22	VB26	VC30	VF01	VG10	VH28	VJ02	VK24	YVB2	
UH23	UK01	UL14	VA24	VB27	VD01	VF03	VG11	VH30	VJ05	VK27	YVCO	

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方  
 ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター  
 電話番号：0120(772)780  
 受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）  
 ウェブサイト：<https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/>

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方  
 「電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）」無償交換 お客様コールセンター  
 電話番号：0120(220)566  
 受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）  
 ウェブサイト：<https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537>

**【本発表資料の問合せ先】**

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：石田、鈴木、笹島

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：宮本、佐々木

電 話：03(3501)1707（直通）

F A X：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202200551	令和4年10月6日	令和4年10月17日	ガスこんろ(都市ガス用)	JT-610WV-60GK	株式会社パロマ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202000859	令和3年1月12日	令和3年2月9日	電気温風機	HF-2008	株式会社KOM(輸入事業者)	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、温風ヒーター用ファンモーターの巻線の不具合により、巻線間でレイヤショートが生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。	福岡県	令和3年2月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100122	令和3年3月5日	令和3年5月20日	焙煎機(コーヒー豆用)	KLRT-001B	ライソン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、取扱説明書に手入れ不足でチャフコンテナの通風口が目詰まりした状態の危険性について記載されておらず、チャフコンテナの通風口が目詰まりしたため、内部の温度が上昇し、生コーヒー豆及び焙煎時に生じるチャフ(コーヒー豆の皮)が焼損したものと推定される。	大阪府	令和3年5月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100153	令和3年5月16日	令和3年5月28日	換気扇	MVS-8	ジェイベック株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、長期使用(16年)によりコンデンサーが絶縁劣化し漏電プレーカーが作動したが、所有者がプレーカーを復帰して使用する操作を繰り返した事でコンデンサーから出火したものと推定される。	鹿児島県	令和3年6月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100158	令和3年5月23日	令和3年6月1日	ジュースミキサー	TM8200	テスコム電機株式会社(輸入事業者)	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、雑音防止コンデンサーに不具合品が混入していたため、外来ノイズの影響等により端子接続部で絶縁劣化が生じ、短絡が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。	愛知県	令和3年6月4日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの



## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A202100458	令和3年9月 ※不明	令和3年9月16日	冷風機	TS-25ES-1(トラスコ中山株式会社ブランド)	株式会社スイデン(トラスコ中山株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	工場で当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、運転切替スイッチ内部での短絡により異常発熱が生じ、出火したものと推定されるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、事故原因の特定には至らなかった。	福岡県	令和3年9月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100481	令和3年9月22日	令和3年9月28日	食品乾燥機	RFD-1	オカノ株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内部の電気部品に不良が生じて異常発熱し、周囲の樹脂ケースが焼損したものと推定されるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	栃木県	令和3年10月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100504	令和3年8月20日	令和3年10月6日	表札(LEDライト付)	AG1-LED02	株式会社安芸ガラス 工芸	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、LEDモジュール内のフィルムコンデンサー又は電源入力部で異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	石川県	令和3年10月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 令和4年6月10日からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率: 50%
A202100642	令和3年11月9日	令和3年11月25日	電気温風機	HF-2008	株式会社KOM (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の内部配線と電源コードを接続する端子台の接続部で接触不良が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定されるが、端子台の焼損は著しく、接触不良が生じた原因の特定には至らなかった。	埼玉県	令和3年11月30日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100807	令和3年12月25日	令和4年1月25日	電子レンジ	IMB-T171-5	アイリスオーヤマ株式会社 (輸入事業者)	火災	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、タイマー内部の接点溶着によってタイマーが停止したため、加熱状態が継続して庫内の食品を焼損したものと推定される。	神奈川県	令和4年1月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200554	令和4年10月6日	令和4年10月19日	電動アシスト自転車	BM0C37	ブリヂストンサイクル株式会社	火災	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	令和4年4月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 27.5%

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200552	令和4年10月10日	令和4年10月18日	ポータブル電源(リチウムイオン)	火災	事務所で異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A202200553	令和4年9月20日	令和4年10月18日	延長コード(USB充電ポート付)	火災	当該製品に電気製品を接続して使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年10月14日
A202200555	令和4年9月1日	令和4年10月19日	扇風機	火災 軽傷2名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和4年10月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年10月5日
A202200556	令和4年10月10日	令和4年10月19日	靴(軽登山用)	重傷1名	駐輪場で当該製品を履いて歩行中、滑って転倒し、足首を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202200557	令和4年9月30日	令和4年10月19日	ノートパソコン	火災	事務所で当該製品を使用中、当該製品から発煙し、周辺を熔融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

電気温風機（管理番号:A202000859、A202100642）



焙煎機（コーヒー豆用）（管理番号:A202100122）



換気扇（管理番号:A202100153）



ジュースミキサー（管理番号:A202100158）



冷風機（管理番号:A202100458）



食品乾燥機（管理番号:A202100481）



電子レンジ（管理番号:A202100807）

