

令和5年5月2日

3件

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電動アシスト自転車に関する事故(リコール対象製品)について

(詳細は次頁以降参照。)

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 (うちガスこんろ(LPガス用) 1件、 密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)2件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 5件 (うち電動アシスト自転車1件、耳かき(LEDライト付)1件、 電気ストーブ1件、バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)1件、 重石1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 4件 (うち照明器具1件、発電機(携帯型)1件、 椅子(ソファー)1件、エアコン1件、)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及 び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審 議を予定している案件 該当案件なし
 - 1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号: A202100689、A202100905、A202200057、A202200211、A202200375 を除く。)。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー(「電動ア シスト自転車」として公表)について(管理番号: A202100689)

①事故事象について

火災報知器が鳴動したため確認すると、ヤマハ発動機株式会社(法人番号: 2080401016040)が販売した電動アシスト自転車のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していました。

調査の結果、当該製品は、バッテリーに内蔵されていたリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火に至ったものと推定されますが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至りませんでした。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、事故の再発防止を図るため、2022年(令和4年)4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

③対象製品:製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

<u>シバネ表面 表面石、ハファフー全番、駅元期间、</u>	7) 37 11 35		
製品名	バッテ リー 型番	販売期間	対象台数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー(XOT 型) 12.3Ah (販売:ヤマハ発動機株式会社)	X0T-00 X0T-20		230, 534
YAMAHA 電動アシスト自転車用リチウムイオンバッテリー(XOU 型) 15.4Ah(販売:ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株式会社)	X0U-00 X0U-20	2016年 8月 ~	14, 302
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー(C301型) 12.3Ah (販売:ブリヂストンサイクル株式会社/ 株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」)	X0T-10 X0T-30	2022 年 3 月	58, 952
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー (C400 型) 15.4Ah (販売:ブリヂストンサイクル株式会社)	X0U-30		1, 872
合 計			305, 660

2022年(令和4年) 4月5日からリコール(回収・交換)を実施

回収率:59.2%(2023年3月31日時点)

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故(原因調査中を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	0	1	2019年度	0	1
2022年度	20	火災	2018年度	0	-
2021年度	14 1	火災 火災・軽傷	2017年度	0	_
2020年度	4	火災	2016年度	0	_

<対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』の両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。 ※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

<バッテリー型番と製造ロット記載位置>



<無償交換対象製品のバッテリー型番>

販売者	バッテリー型番
ヤマハ発動機販売株式会社	XOT-00, XOT-20 XOU-00, XOU-20
ブリヂストンサイクル株式会社	XOT-10, XOT-30 XOU-30
豊田TRIKE株式会社	XOU-20
株式会社 あさひ (LOUIS GARNEAUブランド)	XOT-10, XOT-30

<無償交換対象製品の製造ロット>

BUK1													
BUL2 UI05 UK06 UL19 VB04 VC03 VD10 VF07 VG14 VI07 VJ12 VK30 YVD0 BVA0 UI06 UK07 UL20 VB07 VC04 VD11 VF08 VG17 VI08 VJ13 VL01 YVD1 BVB1 UI14 UK08 UL21 VB08 VC08 VD17 VF09 VG18 VI09 VJ14 VL05 YVD2 BVB2 UI16 UK10 UL22 VB09 VC09 VD18 VF10 VG21 VI11 VJ16 VL06 YVE0 BVC0 UI17 UK11 UL24 VB10 VC10 VD21 VF13 VG22 VI12 VJ17 VL07 YVE1 BVC1 UI19 UK14 UL26 VB11 VC11 VD24 VF14 VG24 VI13 VJ18 VL15 YVE2 BVC2 UI23 UK18 UL27 VB12 VC12 VD28 VF15 VG25 VI15 VJ20 VL18 YVF0 BVC3 UI24 UK19 UL28 VB13 VC13 VE02 VF17 VG27 VI16 VJ23 VL19 YVF2 BVF0 UI27 UK21 UL29 VB14 VC14 VE03 VF19 VH01 VI18 VJ24 VL21 YVG1 BVI0 UI30 UK22 VA03 VB15 VC15 VE10 VF20 VH07 VI19 VJ25 VL22 YVH1 BVJ0 UJ06 UK23 VA04 VB16 VC16 VE13 VF21 VH08 VI20 VJ26 VL28 YVI1 BVJ1 UJ07 UK24 VA05 VB17 VC17 VE15 VF22 VH10 VI21 VJ30 WB23 YVI3 UH09 UJ11 UK28 VA09 VB18 VC18 VE19 VF24 VH11 VI22 VJ31 WC05 YJJ0 UH11 UJ13 UK30 VA11 VB19 VC20 VE20 VF26 VH12 VI23 VK06 WC06 YJJ1 UH12 UJ14 UL01 VA12 VB20 VC21 VE22 VF27 VH15 VI25 VK07 WD04 YJJ2 UH13 UJ17 UL02 VA14 VB21 VC23 VE23 VG03 VH16 VI26 VK14 WF01 YVL2 UH15 UJ18 UL03 VA16 VB22 VC24 VE25 VG04 VH18 VI27 VK17 WL29 UH16 UJ25 UL05 VA18 VB23 VC25 VE26 VG06 VH19 VI28 VK20 YUI1 UH19 UJ28 UL05 VA18 VB23 VC25 VE26 VG06 VH19 VI28 VK22 YVA0 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1	BUK1	UH24	UK02	UL16	VB02	VC01	VD05	VF05	VG12	VI04	VJ07	VK28	YVC1
BVA0 UI06 UK07 UL20 VB07 VC04 VD11 VF08 VG17 VI08 VJ13 VL01 YVD1 BVB1 UI14 UK08 UL21 VB08 VC08 VD17 VF09 VG18 VI09 VJ14 VL05 YVD2 BVB2 UI16 UK10 UL22 VB09 VC09 VD18 VF10 VG21 VI11 VJ16 VL06 YVE0 BVC0 UI17 UK11 UL24 VB10 VC10 VD21 VF13 VG22 VI12 VJ17 VL07 YVE1 BVC1 UI19 UK14 UL26 VB11 VC11 VD24 VF14 VG24 VI13 VJ18 VL15 YVE2 BVC2 UI23 UK18 UL27 VB12 VC12 VD28 VF15 VG25 VI15 VJ20 VL18 YV12 BVC3 UI24 UK19 UL28 VB13 VC13 VE02 VF17 VG27	BUK2	UH26	UK04	UL17	VB03	VC02	VD08	VF06	VG13	VI05	VJ09	VK29	YVC3
BVB1 UI14 UK08 UL21 VB08 VC08 VD17 VF09 VG18 VI09 VJ14 VL05 YVD2 BVB2 UI16 UK10 UL22 VB09 VC09 VD18 VF10 VG21 VI11 VJ16 VL06 YVE0 BVC0 UI17 UK11 UL24 VB10 VC10 VD21 VF13 VG22 VI12 VJ17 VL07 YVE1 BVC1 UI19 UK14 UL26 VB11 VC11 VD24 VF14 VG24 VI13 VJ18 VL15 YVE2 BVC2 UI23 UK18 UL27 VB12 VC12 VD28 VF15 VG25 VI15 VJ20 VL18 YVF0 BVC3 UI24 UK19 UL28 VB13 VC13 VE02 VF17 VG27 VI16 VJ23 VL19 YVF2 BVF0 UI27 UK21 UL29 VB14 VC14 VE03 VF19 VH01	BUL2	UI05	UK06	UL19	VB04	VC03	VD10	VF07	VG14	VI07	VJ12	VK30	YVD0
BVB2 UI16 UK10 UL22 VB09 VC09 VD18 VF10 VG21 VI11 VJ16 VL06 YVE0 BVC0 UI17 UK11 UL24 VB10 VC10 VD21 VF13 VG22 VI12 VJ17 VL07 YVE1 BVC1 UI19 UK14 UL26 VB11 VC11 VD24 VF14 VG24 VI13 VJ18 VL15 YVE2 BVC2 UI23 UK18 UL27 VB12 VC12 VD28 VF15 VG25 VI15 VJ20 VL18 YVF0 BVC3 UI24 UK19 UL28 VB13 VC13 VE02 VF17 VG27 VI16 VJ23 VL19 YVF2 BVF0 UI27 UK21 UL29 VB14 VC14 VE03 VF19 VH01 VI18 VJ24 VL21 YVG1 BV10 UJ30 UK22 VA03 VB15 VC15 VE10 VF20 VH07	BVA0	UI06	UK07	UL20	VB07	VC04	VD11	VF08	VG17	VI08	VJ13	VL01	YVD1
BVC0 UI17 UK11 UL24 VB10 VC10 VD21 VF13 VG22 VI12 VJ17 VL07 YVE1 BVC1 UI19 UK14 UL26 VB11 VC11 VD24 VF14 VG24 VI13 VJ18 VL15 YVE2 BVC2 UI23 UK18 UL27 VB12 VC12 VD28 VF15 VG25 VI15 VJ20 VL18 YVF0 BVC3 UI24 UK19 UL28 VB13 VC13 VE02 VF17 VG27 VI16 VJ23 VL19 YVF2 BVF0 UI27 UK21 UL29 VB14 VC14 VE03 VF19 VH01 VI18 VJ24 VL21 YVG1 BV10 UI30 UK22 VA03 VB15 VC15 VE10 VF20 VH07 VI19 VJ25 VL22 YVH1 BV30 UJ306 UK23 VA04 VB16 VC16 VE13 VF21 VH08	BVB1	UI14	UK08	UL21	VB08	VC08	VD17	VF09	VG18	VI09	VJ14	VL05	YVD2
BVC1 UI19 UK14 UL26 VB11 VC11 VD24 VF14 VG24 VI13 VJ18 VL15 YVE2 BVC2 UI23 UK18 UL27 VB12 VC12 VD28 VF15 VG25 VI15 VJ20 VL18 YVF0 BVC3 UI24 UK19 UL28 VB13 VC13 VE02 VF17 VG27 VI16 VJ23 VL19 YVF2 BVF0 UI27 UK21 UL29 VB14 VC14 VE03 VF19 VH01 VI18 VJ24 VL21 YVG1 BVI0 UI30 UK22 VA03 VB15 VC15 VE10 VF20 VH07 VI19 VJ25 VL22 YVH1 BV30 UJ36 UK23 VA04 VB16 VC16 VE13 VF21 VH08 VI20 VJ26 VL28 YVI1 BV31 UJ07 UK24 VA05 VB17 VC17 VE15 VF22 VH10	BVB2	UI16	UK10	UL22	VB09	VC09	VD18	VF10	VG21	VI11	VJ16	VL06	YVEO
BVC2 UI23 UK18 UL27 VB12 VC12 VD28 VF15 VG25 VI15 VJ20 VL18 YVF0 BVC3 UI24 UK19 UL28 VB13 VC13 VE02 VF17 VG27 VI16 VJ23 VL19 YVF2 BVF0 UI27 UK21 UL29 VB14 VC14 VE03 VF19 VH01 VI18 VJ24 VL21 YVG1 BVI0 UI30 UK22 VA03 VB15 VC15 VE10 VF20 VH07 VI19 VJ25 VL22 YVH1 BVJ0 UJ06 UK23 VA04 VB16 VC16 VE13 VF21 VH08 VI20 VJ26 VL28 YVI1 BVJ1 UJ07 UK24 VA05 VB17 VC17 VE15 VF22 VH10 VI21 VJ30 WB23 YVI3 UH09 UJ11 UK28 VA09 VB18 VC18 VE19 VF24 VH11	BVC0	UI17	UK11	UL24	VB10	VC10	VD21	VF13	VG22	VI12	VJ17	VL07	YVE1
BVC3 UI24 UK19 UL28 VB13 VC13 VE02 VF17 VG27 VI16 VJ23 VL19 YVF2 BVF0 UI27 UK21 UL29 VB14 VC14 VE03 VF19 VH01 VI18 VJ24 VL21 YVG1 BVI0 UI30 UK22 VA03 VB15 VC15 VE10 VF20 VH07 VI19 VJ25 VL22 YVH1 BVJ0 UJ06 UK23 VA04 VB16 VC16 VE13 VF21 VH08 VI20 VJ26 VL28 YVI1 BVJ1 UJ07 UK24 VA05 VB17 VC17 VE15 VF22 VH10 VI21 VJ30 WB23 YVI3 UH09 UJ11 UK28 VA09 VB18 VC18 VE19 VF24 VH11 VI22 VJ31 WC05 YVJ0 UH11 UJ13 UK30 VA11 VB19 VC20 VE20 VF26 VH12	BVC1	UI19	UK14	UL26	VB11	VC11	VD24	VF14	VG24	VI13	VJ18	VL15	YVE2
BVF0 UI27 UK21 UL29 VB14 VC14 VE03 VF19 VH01 VI18 VJ24 VL21 YVG1 BVI0 UI30 UK22 VA03 VB15 VC15 VE10 VF20 VH07 VI19 VJ25 VL22 YVH1 BVJ0 UJ06 UK23 VA04 VB16 VC16 VE13 VF21 VH08 VI20 VJ26 VL28 YVI1 BVJ1 UJ07 UK24 VA05 VB17 VC17 VE15 VF22 VH10 VI21 VJ30 WB23 YVI3 UH09 UJ11 UK28 VA09 VB18 VC18 VE19 VF24 VH11 VI22 VJ31 WC05 YVJ0 UH11 UJ13 UK30 VA11 VB19 VC20 VE20 VF26 VH12 VI23 VK06 WC06 YVJ1 UH12 UJ14 UL01 VA12 VB20 VC21 VE22 VF27 VH15	BVC2	UI23	UK18	UL27	VB12	VC12	VD28	VF15	VG25	VI15	VJ20	VL18	YVFO
BVIO UI30 UK22 VA03 VB15 VC15 VE10 VF20 VH07 VI19 VJ25 VL22 YVH1 BVJO UJ06 UK23 VA04 VB16 VC16 VE13 VF21 VH08 VI20 VJ26 VL28 YVI1 BVJ1 UJ07 UK24 VA05 VB17 VC17 VE15 VF22 VH10 VI21 VJ30 WB23 YVI3 UH09 UJ11 UK28 VA09 VB18 VC18 VE19 VF24 VH11 VI22 VJ31 WC05 YVJ0 UH11 UJ13 UK30 VA11 VB19 VC20 VE20 VF26 VH12 VI23 VK06 WC06 YVJ1 UH12 UJ14 UL01 VA12 VB20 VC21 VE22 VF27 VH15 VI25 VK07 WD04 YVJ2 UH13 UJ17 UL02 VA14 VB21 VC23 VE23 VG03 VH16	BVC3	UI24	UK19	UL28	VB13	VC13	VE02	VF17	VG27	VI16	VJ23	VL19	YVF2
BVJ0 UJ06 UK23 VA04 VB16 VC16 VE13 VF21 VH08 VI20 VJ26 VL28 YVI1 BVJ1 UJ07 UK24 VA05 VB17 VC17 VE15 VF22 VH10 VI21 VJ30 WB23 YVI3 UH09 UJ11 UK28 VA09 VB18 VC18 VE19 VF24 VH11 VI22 VJ31 WC05 YVJ0 UH11 UJ13 UK30 VA11 VB19 VC20 VE20 VF26 VH12 VI23 VK06 WC06 YVJ1 UH12 UJ14 UL01 VA12 VB20 VC21 VE22 VF27 VH15 VI25 VK07 WD04 YVJ2 UH13 UJ17 UL02 VA14 VB21 VC23 VE23 VG03 VH16 VI26 VK14 WF01 YVL2 UH15 UJ18 UL03 VA16 VB22 VC24 VE25 VG04 VH18	BVF0	UI27	UK21	UL29	VB14	VC14	VE03	VF19	VH01	VI18	VJ24	VL21	YVG1
BVJ1 UJ07 UK24 VA05 VB17 VC17 VE15 VF22 VH10 VI21 VJ30 WB23 YVI3 UH09 UJ11 UK28 VA09 VB18 VC18 VE19 VF24 VH11 VI22 VJ31 WC05 YVJ0 UH11 UJ13 UK30 VA11 VB19 VC20 VE20 VF26 VH12 VI23 VK06 WC06 YVJ1 UH12 UJ14 UL01 VA12 VB20 VC21 VE22 VF27 VH15 VI25 VK07 WD04 YVJ2 UH13 UJ17 UL02 VA14 VB21 VC23 VE23 VG03 VH16 VI26 VK14 WF01 YVL2 UH15 UJ18 UL03 VA16 VB22 VC24 VE25 VG04 VH18 VI27 VK17 WL29 UH16 UJ25 UL05 VA18 VB23 VC25 VE26 VG06 VH19 VI28 VK20 YUI1 UH17 UJ26 UL06 VA20 VB24 VC28 VE27 VG07 VH20 VI29 VK22 YVA0 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH22 UJ31 UL08 VA22 VB26 VC30 VF01 VG10 VH28 VJ02 VK24 YVB2	BVI0	UI30	UK22	VA03	VB15	VC15	VE10	VF20	VH07	VI19	VJ25	VL22	YVH1
UH09 UJ11 UK28 VA09 VB18 VC18 VE19 VF24 VH11 VI22 VJ31 WC05 YVJ0 UH11 UJ13 UK30 VA11 VB19 VC20 VE20 VF26 VH12 VI23 VK06 WC06 YVJ1 UH12 UJ14 UL01 VA12 VB20 VC21 VE22 VF27 VH15 VI25 VK07 WD04 YVJ2 UH13 UJ17 UL02 VA14 VB21 VC23 VE23 VG03 VH16 VI26 VK14 WF01 YVL2 UH15 UJ18 UL03 VA16 VB22 VC24 VE25 VG04 VH18 VI27 VK17 WL29 UH16 UJ25 UL05 VA18 VB23 VC25 VE26 VG06 VH19 VI28 VK20 YUI1 UH17 UJ26 UL06 VA20 VB24 VC28 VE27 VG07 VH20 VI29 VK22	BVJ0	UJ06	UK23	VA04	VB16	VC16	VE13	VF21	VH08	VI20	VJ26	VL28	YVI1
UH11 UJ13 UK30 VA11 VB19 VC20 VE20 VF26 VH12 VI23 VK06 WC06 YVJ1 UH12 UJ14 UL01 VA12 VB20 VC21 VE22 VF27 VH15 VI25 VK07 WD04 YVJ2 UH13 UJ17 UL02 VA14 VB21 VC23 VE23 VG03 VH16 VI26 VK14 WF01 YVL2 UH15 UJ18 UL03 VA16 VB22 VC24 VE25 VG04 VH18 VI27 VK17 WL29 UH16 UJ25 UL05 VA18 VB23 VC25 VE26 VG06 VH19 VI28 VK20 YUI1 UH17 UJ26 UL06 VA20 VB24 VC28 VE27 VG07 VH20 VI29 VK22 YVA0 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK24 YVB2 <td>BVJ1</td> <td>UJ07</td> <td>UK24</td> <td>VA05</td> <td>VB17</td> <td>VC17</td> <td>VE15</td> <td>VF22</td> <td>VH10</td> <td>VI21</td> <td>VJ30</td> <td>WB23</td> <td>YVI3</td>	BVJ1	UJ07	UK24	VA05	VB17	VC17	VE15	VF22	VH10	VI21	VJ30	WB23	YVI3
UH12 UJ14 UL01 VA12 VB20 VC21 VE22 VF27 VH15 VI25 VK07 WD04 YVJ2 UH13 UJ17 UL02 VA14 VB21 VC23 VE23 VG03 VH16 VI26 VK14 WF01 YVL2 UH15 UJ18 UL03 VA16 VB22 VC24 VE25 VG04 VH18 VI27 VK17 WL29 UH16 UJ25 UL05 VA18 VB23 VC25 VE26 VG06 VH19 VI28 VK20 YUI1 UH17 UJ26 UL06 VA20 VB24 VC28 VE27 VG07 VH20 VI29 VK22 YVA0 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH22 UJ31 UL08 VA22 VB26 VC30 VF01 VG10 VH28 VJ02 VK24 YVB2	UH09	UJ11	UK28	VA09	VB18	VC18	VE19	VF24	VH11	VI22	VJ31	WC05	YVJO
UH13 UJ17 UL02 VA14 VB21 VC23 VE23 VG03 VH16 VI26 VK14 WF01 YVL2 UH15 UJ18 UL03 VA16 VB22 VC24 VE25 VG04 VH18 VI27 VK17 WL29 UH16 UJ25 UL05 VA18 VB23 VC25 VE26 VG06 VH19 VI28 VK20 YUI1 UH17 UJ26 UL06 VA20 VB24 VC28 VE27 VG07 VH20 VI29 VK22 YVA0 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH22 UJ31 UL08 VA22 VB26 VC30 VF01 VG10 VH28 VJ02 VK24 YVB2	UH11	UJ13	UK30	VA11	VB19	VC20	VE20	VF26	VH12	VI23	VK06	WC06	YVJ1
UH15 UJ18 UL03 VA16 VB22 VC24 VE25 VG04 VH18 VI27 VK17 WL29 UH16 UJ25 UL05 VA18 VB23 VC25 VE26 VG06 VH19 VI28 VK20 YUI1 UH17 UJ26 UL06 VA20 VB24 VC28 VE27 VG07 VH20 VI29 VK22 YVA0 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH22 UJ31 UL08 VA22 VB26 VC30 VF01 VG10 VH28 VJ02 VK24 YVB2	UH12	UJ14	UL01	VA12	VB20	VC21	VE22	VF27	VH15	VI25	VK07	WD04	YVJ2
UH16 UJ25 UL05 VA18 VB23 VC25 VE26 VG06 VH19 VI28 VK20 YUI1 UH17 UJ26 UL06 VA20 VB24 VC28 VE27 VG07 VH20 VI29 VK22 YVA0 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH22 UJ31 UL08 VA22 VB26 VC30 VF01 VG10 VH28 VJ02 VK24 YVB2	UH13	UJ17	UL02	VA14	VB21	VC23	VE23	VG03	VH16	VI26	VK14	WF01	YVL2
UH17 UJ26 UL06 VA20 VB24 VC28 VE27 VG07 VH20 VI29 VK22 YVA0 UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH22 UJ31 UL08 VA22 VB26 VC30 VF01 VG10 VH28 VJ02 VK24 YVB2	UH15	UJ18	UL03	VA16	VB22	VC24	VE25	VG04	VH18	VI27	VK17	WL29	
UH19 UJ28 UL07 VA21 VB25 VC29 VE31 VG08 VH24 VI30 VK23 YVB1 UH22 UJ31 UL08 VA22 VB26 VC30 VF01 VG10 VH28 VJ02 VK24 YVB2	UH16	UJ25	UL05	VA18	VB23	VC25	VE26	VG06	VH19	VI28	VK20	YUI1	
UH22 UJ31 UL08 VA22 VB26 VC30 VF01 VG10 VH28 VJ02 VK24 YVB2	UH17	UJ26	UL06	VA20	VB24	VC28	VE27	VG07	VH20	VI29	VK22	YVA0	
	UH19	UJ28	UL07	VA21	VB25	VC29	VE31	VG08	VH24	VI30	VK23	YVB1	
UH23 UK01 UL14 VA24 VB27 VD01 VF03 VG11 VH30 VJ05 VK27 YVC0	UH22	UJ31	UL08	VA22	VB26	VC30	VF01	VG10	VH28	VJ02	VK24	YVB2	
	UH23	UK01	UL14	VA24	VB27	VD01	VF03	VG11	VH30	VJ05	VK27	YVCO	

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方ヤマハ発動機「PAS」バッテリー(XOT/XOU) 無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号:0120(772)780

受付時間: 9時~17時(土・日・祝日・事業者指定休日を除く。) ウェブサイト: https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方 「電動アシスト自転車用バッテリー(C301/C400)」無償交換 お客様コールセ ンター

電 話 番 号:0120(220)566

受付時間:9時~17時(土・日・祝日・事業者指定休日を除く。)

ウェブサイト: https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担 当:石田、首藤、庄田 電 話:03(3507)9204(直通)

FAX: 03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当: 宮本、佐々木

電 話:03(3501)1707(直通)

FAX: 03(3501)2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300065	令和5年4月19日	令和5年4月27日	ガスこんろ(LPガス 用)	IC-S37-R	株式会社パロマ		当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。 当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
A202300070	令和5年4月21日		密閉式(FF式)ガス 瞬間湯沸器(都市 ガス用)		株式会社ノーリツ(タ カラベルモント株式会 社ブランド)	火災	建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		密閉式(FF式)ガス 瞬間湯沸器(都市ガス用)に関する事故 (A202300071)と同
A202300071	令和5年4月21日	令和5年4月28日	密閉式(FF式)ガス 瞬間湯沸器(都市 ガス用)	モント株式会社	株式会社ノーリツ(タ カラベルモント株式会 社ブランド)	火災	建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		密閉式(FF式)ガス 瞬間湯沸器(都市ガ ス用)に関する事故 (A202300070)と同

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100689	令和3年10月26日	令和3年12月10日	電動アシスト自転車	PA20BXLR	ヤマハ発動機株式会 社 (輸入事業者)	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、バッテリーに内蔵されていたリチウムイオン電池セルが異常発製し、出火に至ったものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和3年12月14日に ガス機器・石油機器・ 以外の製品にて、 動型因か否かが事故 品起因か否かが事と として公表していた 令和4年4月5日から リコールを参照) 回収率:59.2%
A202100905	令和4年1月12日	令和4年2月24日	耳かき(LEDライト 付)	KQ0292	貝印株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、先端部が破損し、右耳を 負傷した。 調査の結果、当該製品は、ポリカーボネート 樹脂製耳かき先端部の軸根元に設けられて いた横穴のため、使用時に横穴付近に応力 が集中したこと、先端部に巻かれていた粘着 物(熱可塑性エラストマー)に添加されていた 成分等が影響した可能性により、ソルベントク ラックによって先端部が破断したものと推定さ れる。	大阪府	令和4年3月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200057	令和4年4月16日	令和4年4月26日	電気ストーブ	ES-K710(W)-S	株式会社千住 (輸入事業者)		当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、転倒時オフスイッ チ内部の接触不良により異常発熱して可動接 点の板ばねが変形し、転倒時にヒーターの電 源が切れず通電を継続したため、敷かれてい た可燃物が焼損したものと推定される。	入败府	令和4年4月28日に ガス機器・石油機器 以外の製品に関す る事故であって、製 品起因か否かが特 定できていない事故 として公表していた もの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種∙型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200211	令和4年6月2日	令和4年6月23日	バッテリー(リチウ ムイオン、電動エ 具用)	BSL36B18	工機ホールディング ス株式会社 (輸入事業者)	火災	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火に至った可能性が考えられるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	茨城県	令和4年6月28日に ガス機器・石油機器 以外の製品に関す る事故であって、製 品起因か否かが特 定できていない事故 として公表していた もの
A202200375	令和4年7月31日	令和4年8月16日	重石	なし	コーナン商事株式会 社 (輸入事業者)		店舗で当該製品の金具に指を掛けて移動中、金具が破損し、当該製品が落下、右手指を負傷した。調査の結果、使用者が当該製品を運搬する際、本体のフックに取り付けられているカラビナに指を引っ掛けて運搬しようとしたため、カラビナの開閉部が荷重により外側に開いて本体が落下し、事故に至ったものと推定されるが、カラビナに貼られている注意表示ラベルには、「カラビナを持って運搬しない。」旨、記載されているものの、文字が小さく、警告表示もないため、目立たず、また、カラビナを持って運搬した際の危険性の記載がなかったことも事故発生に影響したものと考えられる。	神奈川県	令和4年8月19日に ガス機器・石油機器 以外の製品に関す る事故であって、製 品起因か否かが特 定できていない事故 として公表していた もの

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300066	令和5年4月15日	令和5年4月27日	照明器具	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202300067	令和5年4月8日	令和5年4月28日	発電機(携帯型)	火災	船内で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が 発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、 原因を調査中。	徳島県	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和5年4月14 日 報告書の提出期限 を超過していること から、事業者に対し 厳重注意
A202300068	令和4年12月18日	令和5年4月28日	椅子(ソファー)	重傷1名	幼児(1歳)が当該製品の座面と収納部分に首を挟み負傷した。 当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	~~ 111 년	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和5年4月18 日
A202300069	令和5年4月23日	令和5年4月28日	エアコン		当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。	栃木県	

^{4.} 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件 該当案件なし

耳かき (LEDライト付) (管理番号: A202100905)



電気ストーブ (管理番号: A202200057)



バッテリー (リチウムイオン、電動工具用) (管理番号: A202200211)



重石(管理番号: A202200375)

