

令和5年5月16日

#### 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

#### ○特記事項あり

ガストーチ、電気こんろ、リチウム電池内蔵充電器、電気洗濯機、自転車に関する 事故(リコール対象製品)について

(詳細は次頁以降参照。)

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 5件 (うちガストーチ2件、石油ストーブ(開放式)2件、 石油ふろがま1件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 4件 (うち電気こんろ1件、リチウム電池内蔵充電器1件、 電気洗濯機1件、自転車1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 10 件 (うちリチウム電池内蔵充電器 2 件、電動アシスト自転車 1 件、ノートパソコン 1 件、扇風機 1 件、携帯電話機 (スマートフォン) 1 件、ポータブル電源 (リチウムイオン) 1 件、ヘアドライヤー1 件、エアコン (室外機) 1 件、照明器具 1 件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及 び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審 議を予定している案件 該当案件なし
  - 1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

#### 5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

#### 6. 特記事項

<u>(1) グローリー株式会社が輸入したガストーチについて(管理番号: A202300098)</u> ①事故事象について

グローリー株式会社(法人番号:8010501035164)が輸入したガストーチを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、製造上の不具合により、ガス漏れし火 災に至ったものと考えられます。

#### ②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、事故の再発防止を図るため、2023年(令和5年)5月9日からウェブサイトに情報を掲載するとともに、当該製品使用者及び販売者に対して登録メールアドレスにメールで連絡を行い、対象製品について回収または廃棄依頼及び返金を実施しています。

#### ③対象製品:商品名、販売期間、対象台数

商品名	販売期間	対象台数
ガストーチ	2019年6月~2023年1月	51

2023年(令和5年)5月9日からリコール(回収または廃棄依頼・返金)

回収率:19.6%(2023年5月15日現在)

#### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2019 年度以降の事故 (消費生活 用製品安全法第 35 条第1項の規定に基づき報告を受けたもの) は、本件のみです。

#### <対象製品の外観及び確認方法>



Yahoo!ショッピングで購入された以下のIDのもののみが対象です。

Yahoo!ショッピング注文 I D: auto-glory-(数字 8 桁)

該当品番:flamegun

## ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収または廃棄及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先までご連絡ください。

## 【問合せ先】

グローリー株式会社

電 話 番 号: 050-5327-7902

受 付 時 間:11時~17時(土・日・祝日・事業者休日を除く。)

メールアドレス: info-recall@clarte-shop.com

ウェブサイト: https://clarte-shop.com/corp/about/

### (2)株式会社大創産業が輸入したガストーチについて(管理番号: A202300100)

#### ①事故事象について

株式会社大創産業(法人番号: 7240001022681) が輸入したガストーチを使用中、 当該製品から出火する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

#### ②当該製品のリコール(回収・返金)について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、当該製品の製造上の不具合により、ガス漏れし火災に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2020年(令和2年)10月23日にウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故(管理番号: A202300100)が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

### ③対象製品:商品名、JANコード、販売期間、対象台数

商品名	JANコード	コード 販売期間	
ワンタッチガストーチ	4549892506253	2020年2月~2020年10月	52, 403

2020年(令和2年) 10月23日からリコール(回収・返金)を実施

回収率: 22.4% (2023年5月12日時点)

### <リコール対象製品での事故件数>

当対象製品におけるリコール対象の内容による 2020 年度以降の事故(原因調査中を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき重大製品事故の報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	0	_	2021年度	1	火災
2022年度	2	火災	2020年度	0	_

※当該事故(管理番号: A202300100) は含まない。

### <対象製品の外観>





### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

### 【問合せ先】

株式会社大創産業 お客さま相談室

電 話 番 号:0120(152)206

受付時間:9時~18時(日・祝日を除く。)

ウェブサイト: https://www.daiso-sangyo.co.jp/wp-

content/uploads/2020/10/c9217c549d969c8e1e25edc62bed1ed4

. pdf

(3)日立熱器具株式会社(現 日立グローバルライフソリューションズ株式会社)が 製造した電気こんろについて(管理番号:A202300103)

※組み込み先のキッチンメーカーは不明

#### ①事故事象について

日立熱器具株式会社(現 日立グローバルライフソリューションズ株式会社(法 人番号:8010401057011))が製造した電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてス イッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられます。

#### ②再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろで、スイッチ部のつまみが飛び出ている形状のものについては、身体や荷物が知らないうちにつまみに触れ、スイッチが入ってしまい、火災に至る事故が発生しています。

このため、同社を含む電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、2007年(平成19年)7月3日から新聞社告及び新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修(スイッチ部のつまみにカバーを付ける)を実施しています(現在11社が継続実施。)。

### ③対象製品

対象製品の機種・型式、各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。

#### 【リコール実施状況】

2007年(平成19年) 7月3日からリコール(無償改修)を実施。

#### 対象台数、改修率

一口電気こんろ(今般事故の型式HT-1250を含む。)

改修対象台数 530,401台(全社合計)

改修率 96.8% (2023年4月30日時点)

#### 上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台(全社合計)

改修率 75.0% (2023年4月30日時点)

#### 複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台(全社合計)

改修率 70.4% (2023年4月30日時点)

## <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	0	1	2016年度	0	1
2022年度	0	_	2015年度	3	火災
2021年度	1	火災	2014年度	0	_
2020年度	0	_	2013年度	3	火災
2019年度	3	火災	2012年度	3	火災
2018年度	1	火災	2011年度	5	火災
2017年度	1	火災	2010年度	3	火災

※当該事故(管理番号: A202300103) は含まない。

## <対象製品の外観>

対象製品の外観(写真はHT-1250)



## <対象製品の確認方法>

スイッチパネルに表示されている型式等を御確認ください。



(つまみが飛び出している) (つまみの周りをカバーでガード)

- ●「メーカー名」及び「品番」については、スイッチなどを御確認ください。
- ●「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ 部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。
- ●改修対象の電気こんろは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプ になります

### ④使用者への注意喚起

電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのスイッチ部のつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ当該つまみにカバーを付ける改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。 使用者の方々及び対象製品を設置するアパート等を所有又は管理されている方々におかれては、事業者が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。

#### 【問合せ先】

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

電話番号:0120(256)557

受付時間: 9時~17時(土・日・祝日を除く。)

ウェブサイト:

http://www.hitachi.co.jp/information/support\_120220/index.html

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

メールアドレス: dkk. jimu@denki-konro. jp

※電話ではなくメールにてお問い合わせください。

ウェブサイト: http://www.denki-konro.jp/

# 火災事故防止に向けて 改修のお願い

#### 1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずス イッチが「入」となる可能性が ある構造であったために、電気 こんろの上や周囲に可燃物が 置かれていて、火災事故に至る 危険性があります。







一口こんろ(前面操作)\*Fpはま士工業製

一口こんろ(上面操作)

複数口こんろ(前面操作のみ)

長期間使用されない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。





#### 「対象制品」

形式	電気こんろメーカー(現社名)	電気こんろ品番
	LIXIL (旧製造会社 サンウエーブ工業株式会社)	SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B
	東芝ライフスタイル (旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	BHP-111, BHP-121
前面操作一口	パナソニック くらしアプライアンス社 (旧社名 松下電腦産業株式会社)	NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102
電気こんろ*1	日立グローバルライフソリューションズ (旧社名日立義器具株式会社)	HT-1250, HT-1550, HT-1250T
	ハウステック(旧社名 株式会社日立ハウステック)	HK-1102、HK-2102、HT-1250C
	富士工業	FH-31A、FH-31B(品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。)
	三菱電機	CR-1201, CR-1201A, CR-1202, CR-1501, CR-1501A, CR-1501B
上面操作一口	LIXIL(旧製道会社 サンウエーブ工業株式会社)	HT-1290、HT-1500
電気こんろ*1	日立グローバルライフソリューションズ (旧社名日立義器具株式会社)	HT-1290, HT-1290T, HT-1500
	LIXIL(旧製造会社 サンウエーブ工業株式会社)	SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T
10-101. —	東芝ライフスタイル (旧組当会社 東京コンシューママーケティング株式会社)	HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT, BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461N, BHP-461W
複数口 電気こんろ*2	パナソニック くらしアプライアンス社 (旧社名 松下電磁車県株式会社)	NK-2220, NK-2251, NK-2252, NK-2306, HNT-2200(%3), NK-2201, NK-2202, NK-2203, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2204, NK-2204M, NK-2304, NK-2305, NK-2307
	日立グローバルライフソリューションズ (旧社名日立義器具株式会社)	HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-D3451, HT-D4451, HT-D4451SS
	富士工業	FH-62, FH-621, FH-63, NSH-621, SBA-201, SBA-211, SBA-211A, SBA-301, SBA-311, SBA-311L

※1.小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります)に組み込まれています ※2.据置き型・ビルトイン型があります ※3.プランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。 【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー(五十音報)】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

#### 【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先(五十首期)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社

0120-126-174 http://cleanup.jp/

東芝ライフスタイル株式会社

0120-668-401 (旧担当会社 東皮コンシューママーケティング株式会社) https://www.toshiba-ilfestyle.co.jp/

|パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 0120-116-484 https://panasonic.co.jp/phs/

三菱電機株式会社

0120-099-506 https://www.mitsubishlelectric.co.jp/

三協立山株式会社

0120-202-436 (旧社名 三龍立山アルミ株式会社) http://www.st-grp.co.jp/

株式会社ハウステック #式会社日立ハウステック 0120-524-852 http://www.hous

日立グローバルライフソリューションズ株式会社 0120-256-557 https://www.hitachi-gls.co.jp/

株式会社 LIXIL

0120-190-530 https://www.lixil.co.jp/

タカラスタンダード株式会社

0120-200-805 https://www.takara-standard.co.jp/ |パナソニック株式会社くらしアプライアンス社 0120-391-391 (旧社名 松下電料産業株式会社) https://panasonic.co.jp/ap/index.htm

#### フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

http://www.denki-konro.jp/



## <u>(4) アンカー・ジャパン株式会社が輸入したリチウム電池内蔵充電器について</u> (管理番号: A202300106)

#### ①事故事象について

車両内で、アンカー・ジャパン株式会社(法人番号:8010001151445)が輸入した リチウム電池内蔵充電器で携帯電話機を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災 が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

#### ②当該製品のリコール(回収・返金)について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、当該製品の設計上並びに製造過程の不備により、発火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2023年(令和5年)2月7日にウェブサイトへの情報掲載及び購入顧客に周知を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故(管理番号: A202300106)が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

### ③対象製品:商品名、型番、JANコード、販売期間、対象台数

商品名	型番	JANコード	販売期間	対象台数
		4571411201844		
Ankon E2E Down Ponk		4571411201851	2022年11月17日	
Anker 535 Power Bank	A1366	4571411201868	~	3, 627
(PowerCore 20000)		4571411201875	2023年1月12日	
		4571411201882		

2023年(令和5年)2月7日からリコール(回収・返金)を実施

回収率: 78.2% (2023年5月8日時点)

#### くリコール対象製品での事故件数>

当対象製品におけるリコール対象の内容による 2022 年度以降の事故(原因調査中を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき重大製品事故の報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	0	_	2022年度	1	火災

※当該事故(管理番号: A202300106) は含まない。

### <対象製品の外観及び確認方法>



#### ※御注意

お持ちのモバイルバッテリーが対象製品かお確かめください。

対象製品は以下3点に該当している製品となります。

- ・製品名「Anker 535 Power Bank (PowerCore 20000)」、2 行目の品番に「A1366」 と記載がある
- USB-A ポート×1、USB-C ポート×2、20000mAh のモバイルバッテリー
- ・2022 年 11 月以降に御購入の製品

#### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

アンカー・ジャパン株式会社 特設窓口

電 話 番 号:0120(567)845

受 付 時 間:9時~17時(土・日・祝日を除く。)

ウェブサイト: https://www.ankerjapan.com/blogs/news/395

※オンライン受付(24 時間)

https://www.ankerjapan.com/pages/a1366-support

## (5) ハイアールジャパンセールス株式会社が輸入した電気洗濯機について

## (管理番号: A202300112)

## ①事故事象について

ハイアールジャパンセールス株式会社(法人番号:6120001100558)が輸入した電気洗濯機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品の運転用コンデンサーが絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられます。

#### ②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、事故の再発防止を図るため、2010年(平成22年)11月12日にウェブサイトへ情報を掲載するとともに、ダイレクトメールの送付により使用者に対し注意喚起を実施しました。

その後、2012 年(平成 24 年) 9月 21 日にプレスリリース、翌 22 日に新聞社告を行うとともに、2013 年(平成 25 年) 9月から電話連絡を行うことにより、対象製品について無償点検及び部品交換(コンデンサの交換)を呼び掛けています(三洋ハイアール株式会社(2007 年 3 月解散)が輸入した電気洗濯機も含まれます。)。

## ③対象製品:型式、製造番号、販売期間、対象台数、確認方法

型式	製造番号	販売期間	対象台数	確認方法
JW-Z20A	全て対象	2002年4月~2005年10月	12, 600	
BW-Z20A BW-Z20B	全て対象	2002年4月~2003年3月	4, 320	
JW-Z23A	全て対象	2002年10月~2005年10月	19, 080	
JW-Z45A	全て対象	2003年1月~2004年7月	16, 480	
JW-Z50A JW-Z50B JW-Z50C JW-Z50D	全て対象	2003 年 11 月 ~2005 年 11 月	42, 628	А
JW-K33A	E100001~E102484 F100001~F103036 G100001~G100552	2005年3月~2008年8月	6, 072	
JW-K50B	E100001~E100800 F100001~F109280	2005年3月~2008年8月	10, 080	
JW-K50C	E100001~E101440 F100001~F115840	2005年11月~2007年3月	17, 280	
HSW-23M1	全て対象	2003年1月~3月	6, 580	
HSW-233M	全て対象	2003年1月~2004年5月	2, 160	Б
HSW-50S1	全て対象	2002年5月~2003年8月	40, 719	В
HSW-50S2	全て対象	2003年5月	54, 720	

		~2005年12月		
HCM EUCO	ムナ社会	2004年10月	00 007	
HSW-50S3	全て対象	~2006年5月	82, 887	
HCM FOCE	2200001 2212000	2006年5月	12 000	0
HSW-50S5	2200001~2213800	~2007年2月	13, 800	С
	合 計		329, 406	

2010年(平成22年)11月12日からリコール(無償点検・部品交換)を実施改修率:26.1%(2023年4月28日時点)

### <リコール対象製品での事故件数>


対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	0	_	2016年度	0	_
2022年度	0	_	2015年度	3	火災
2021年度	0	_	2014年度	4	火災
2020年度	1	火災	2013年度	5	火災
2019年度	1	火災	2012年度	5	火災
2018年度	1	火災	2011年度	6	火災
2017年度	0	_	2010年度	1	火災

※当該事故(管理番号: A202300112) は含まない。

#### <対象製品の確認方法>

1)確認方法A(販売元がハイアールジャパンセールス株式会社の製品) 定格銘板で型式及び製造番号を御確認ください。



2)確認方法B(販売元が三洋ハイアール株式会社の製品) 操作パネル上の製品品番(型式)又は定格銘板で型式を御確認くだ さい。

## 操作パネル上の製品品番を確認



3)確認方法C(販売元が三洋ハイアール株式会社の製品) 当該製品の背面又は側面の定格銘板で型式及び製造番号を御確認く ださい。



#### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検及び部品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

ハイアールジャパンセールス株式会社

電 話 番号:0120(865)123

受付時間:9時~17時(土・日・祝日を除く。)

ウェブサイト: <a href="https://www.haier.com/jp/about-haier/important-notice/20200727\_202137.shtml?spm=jp.home\_pc.importantNotice\_2022092">https://www.haier.com/jp/about-haier/important-notice/20200727\_202137.shtml?spm=jp.home\_pc.importantNotice\_2022092</a>

#### (6) ピープル株式会社が輸入した自転車について(管理番号: A202300114)

#### ①事故事象について

幼児が当該製品を使用中、幼児(1歳)がギア付近に手を入れて手指を挟み、負傷しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、子供が後輪ギア付近に手を入れることが出来る構造で、チェーンを触って怪我をしたものと考えられます。

#### ②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、事故の再発防止を図るため、2022年(令和4年)10月17日にウェブサイトへ情報掲載を行うとともに、購入者アンケート返送者へのはがき郵送、インターネット検索サイトでのバナー告知を行いました。対象製品について、保護パーツの無償配布を2022年(令和4年)12月中旬頃から実施しています。

#### ③対象製品:商品名、JANコード、販売期間、対象台数

商品名	JANコード	販売期間	対象台数
①YGA307/YG-307 いきなり自転車 12 インチ スカーレット	4977489024161		1, 181
②YGA308/YG-308 いきなり自転車 14 インチ ブルーミングターコイズ	4977489024178	2018年10月	2, 251
③YGA309/YG-309 いきなり自転車 14 インチ ブルーミングラズベリー	4977489024185	~ 2022 年 8 月	2, 679
④YGA310/YG-310 いきなり自転車 14 インチ プレミアムホワイト	4977489024192		10, 387
合	計		16, 498

2022 年 (令和 4 年) 10 月 17 日からリコール (保護パーツの無償配布) を実施 改修率: 14.8% (2023 年 5 月 16 日時点)

#### くリコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2018 年度以降の事故(原因調査中を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023 年度	1	重傷(後遺障害)	2020 年度	0	1
2022 年度	3 1	重傷 重傷 (後遺障害)	2019 年度	0	_
2021 年度	0	_	2018 年度	0	_

※当該事故(管理番号: A202300114) は含まない。

### <対象製品の外観及び確認方法>



12 インチ スカーレット 14 インチ プルーミングターコイス゚/プルーミングラズペリー 14 インチプレミアムホワイト

品番	品名	ロット番号の頭文字
YGA307/YG-307	いきなり自転車 12 インチ	AH
	スカーレット	
YGA308/YG-308	いきなり自転車 14 インチ	CBB, AM
	ブルーミングターコイズ	
YGA309/YG-309	いきなり自転車 14 インチ	CBC, AN
	ブルーミングラズベリー	
YGA310/YG-310	いきなり自転車 14 インチ	CBD, AO
	プレミアムホワイト	

対象商品のロット番号は、下記どちらかで御確認ください。銀色のシールに印字されている番号の頭文字(アルファベット)で該当車種かどうか確認いただけます。

- ①取扱説明書「お客様カード」ページ(写真1)
- ②自転車本体押手棒付近(写真2)





自転車車体に保護パーツを取り付け後のイメージは下記通りとなります。





プラスドライバー1本で5分ほどで簡単に車体に取り付けていただけます。

### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

### 【問合せ先】

ピープル株式会社 お客様相談係

電 話 番号:0120(855)915

受付時間:10時~12時、13時~17時(土・日・祝日を除く。)

ウェブサイト:

https://www.people-kk.co.jp/contact/jitensya-buhinteikyo\_124.html

### 【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担 当:石田、首藤、庄田 電 話:03(3507)9204(直通)

FAX: 03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当:宮本、佐々木

電 話:03(3501)1511(内線)4311

FAX: 03(3501) 2805

## ■消費生活用製品の重大製品事故一覧

## 1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300098	令和4年11月1日	令和5年5月11日	ガストーチ	不明	グローリー株式会社 (輸入事業者)		当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生した。現在、原因を調査 中。	東京都	事業者が重大製品 事故として認したのは令和5年1月24日 日報告書の提出期足を超過、事業 を超過、事業者に対し 厳和5年5月9日から リコールを実施 行コールを参照) 回収率:19.6%
A202300100	令和5年3月21日	令和5年5月11日	ガストーチ	なし	株式会社大創産業 (輸入事業者)	火災	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和5年4月12 日 令和2年10月23日 からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率:22.4%
A202300102	令和5年4月11日	令和5年5月11日	石油ストーブ(開放式)	RX-2215Y	株式会社コロナ		当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災 が発生した。当該製品に起因するのか、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和5年4月25 日
A202300107	令和5年4月23日	令和5年5月11日	石油ふろがま	CK-10	株式会社長府製作所	火災	当該製品のタイマーをセットした後、異音がしたため確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		製造から25年以上 経過した製品
A202300116	令和5年3月11日	令和5年5月12日	石油ストーブ(開放式)	RS-D29B	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全 焼する火災が発生した。当該製品に起因する のか、他の要因かも含め、現在、原因を調査 中。	埼玉県	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和5年5月10 日

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300103	令和5年5月6日	令和5年5月11日	電気こんろ	込み先のキッチ	日立熱器具株式会社 (現 日立グローバル ライフソリューションズ 株式会社)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	神奈川県	製造から30年以上 経過した製品 平成19年7月3日か ら事業者が共同して リコールを実施(特 記事項を参照) 改修率:96.8%(一 口電気こんろ合計)

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種∙型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300106	令和5年4月19日	令和5年5月11日	リチウム電池内蔵 充電器	A1366011	アンカー・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	車両内で、当該製品で携帯電話機を充電中、 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し た。現在、原因を調査中。		令和5年2月7日から リコールを実施(特 記事項を参照) 回収率:78.2%
A202300112	令和5年5月1日	令和5年5月12日	電気洗濯機	JW-Z50D	ハイアールジャパン セールス株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、当該 製品の運転用コンデンサーが絶縁劣化を起こ し、出火に至ったものと考えられる。	和勁山間	製造から10年以上 経過した製品 平成22年11月12日 からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率:26.1%
A202300114	令和3年9月28日	令和5年5月12日	自転車	YGA310	ピープル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児が当該製品を使用中、他の幼児(1歳)が ギア付近に手を入れて手指を挟み、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、子供 が後輪ギア付近に手を入れることが出来る構 造で、チェーンを触って怪我をしたものと考え られる。	東京都	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和5年4月27 日報告書の提出期限 を超過していること から、事業 一部10月17日 からリコールを実施 (特記事項を参照) 改修率:14.8%

## 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300099	令和5年4月17日	令和5年5月11日	リチウム電池内蔵 充電器	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。	東京都	
A202300101	令和4年9月3日	令和5年5月11日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和5年5月2 日
A202300104	令和5年4月26日	令和5年5月11日	ノートパソコン	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。	埼玉県	
A202300105	令和5年4月20日	令和5年5月11日	扇風機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。	愛知県	
A202300108	令和5年4月11日	令和5年5月12日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	
A202300109	令和5年4月28日	令和5年5月12日	ポータブル電源(リ チウムイオン)	火災	当該製品に他社製のソーラーパネルを接続して充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202300110	令和5年4月21日	令和5年5月12日	ヘアドライヤー	火災	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A202300111	令和5年4月29日	令和5年5月12日	エアコン(室外機)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202300113	令和5年4月14日	令和5年5月12日	照明器具	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。	神奈川県	製造から30年以上 経過した製品
A202300115	令和5年5月6日	令和5年5月12日	リチウム電池内蔵 充電器	火災	施設で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が 発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、 原因を調査中。	大阪府	

<sup>4.</sup> 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件 該当案件なし