

令和6年5月24日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

フードミキサー（ブレンダー）、照明器具（投光器、充電式）、電気掃除機（自走式）、電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 5 件
（うち石油温風暖房機（開放式）1件、ガスこんろ（都市ガス用）1件、石油給湯機1件、カセットボンベ1件、石油ストーブ（密閉式、床暖房機能付）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 4 件
（うちフードミキサー（ブレンダー）1件、照明器具（投光器、充電式）1件、電気掃除機（自走式）1件、電動アシスト自転車1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 12 件
（うち除湿機1件、電気掃除機（充電式、スティック型）1件、リチウム電池内蔵充電器3件、薪だきふろがま1件、電動車いす（ハンドル形）1件、扇風機1件、加湿器（超音波式）1件、USBケーブル1件、赤外線電球1件、照明器具（飼育用）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202300289、A202300391を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) SOL inspires が輸入したフードミキサー（ブレンダー）について （管理番号：A202300289）

①事故事象について

SOL inspires（法人番号：なし）が輸入したフードミキサー（ブレンダー）を充電中、当該製品を溶融する火災が発生しました。

調査の結果、当該製品は、本体に過充電保護機能を有していなかったため、内部のリチウムイオン電池セルが過充電状態となって異常発熱し、発煙したものと推定されます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、充電中に火災に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2023 年（令和 5 年）9 月 15 日にクラウドファンディングのプラットフォームである M a k u a k e 及び C a m p f i r e 内のお客様へのメッセージ、活動レポートを通じて周知を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

③対象製品：商品名、輸入期間、対象台数

商品名	輸入期間	対象台数
BEVV0 ポータブルブレンダー	2020 年 5 月～2020 年 8 月	380 台

2023 年（令和 5 年）9 月 15 日からリコール（回収・返金）を実施

回収率：12.6%（2024 年 5 月 24 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2020 年度の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき重大製品事故の報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2024 年度	0	—	2021 年度	0	—
2023 年度	1	火災	2020 年度	0	—
2022 年度	0	—			

<対象製品の外観>



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

SOL inspires BEVVO ブレンダー プロジェクトチーム

ウェブサイト : <https://mkhelp.makuake.com/hc/ja/articles/13678290725657%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%84%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%8C%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E8%80%85%E3%81%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84>

(ヘルプページ)

: https://www.makuake.com/project/bevvo_portable_blender/communication/detail/1345940/

※対象製品を購入された方に事業者から個別に連絡しております。

（２）徳豊商事株式会社が輸入した照明器具（投光器、 充電式）について
（管理番号：A202300391）

①事件事象について

徳豊商事株式会社（法人番号：7040001070619）が輸入した照明器具（投光器、充電式）を充電中、当該製品が破裂し、周辺を汚損する火災が発生しました。

調査の結果、当該製品は、照明器具本体に過充電保護機能を有していなかったため、出力電圧の高い AC アダプターを接続した際に、内部のリチウムイオン電池セルが過充電状態となって異常発熱し、出火したものと推定されます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2019 年（令和元年）7 月 5 日にウェブサイト情報を掲載し、対象製品について製品回収及び返金を実施しています。

③対象製品：製品名、型式、販売期間、対象台数

製品名	型式	販売期間	対象台数
充電式 30W LED 作業灯 持ち運び 投光器屋外照明 キャンプライト角度調整可能	R132	2016 年 7 月 19 日 ～ 2019 年 2 月 19 日	770
	R146	2016 年 11 月 19 日 ～ 2019 年 2 月 19 日	846
	R170	2018 年 1 月 9 日 ～ 2019 年 2 月 12 日	214

2019 年（令和元年）7 月 5 日からリコール（製品回収・返金）を実施
回収率：0.1％（2024 年 5 月 24 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2024年度	0	—	2019年度	1	火災
2023年度	1	火災	2018年度	1	火災
2022年度	0	—	2017年度	0	—
2021年度	0	—	2016年度	0	—
2020年度	0	—			

<対象製品の外観>

型式：R132



R146



R170



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う製品回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

徳豊商事株式会社

電話番号：04(7128)8288

受付時間：10時～18時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<https://tokutoyo.net/?mode=f1>

(3) アンカー・ジャパン株式会社が輸入した電気掃除機（自走式）について
(管理番号：A202400153)

①事象について

アンカー・ジャパン株式会社（法人番号：8010001151445）が輸入した電気掃除機（自走式）を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリーの不具合により、発火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2023 年（令和 5 年）8 月 22 日にウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202400153）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：商品名、型番、販売期間、対象台数

商品名	型番	販売期間	対象台数
Eufy RoboVac 15C（ブラック）	T2120	2023 年 4 月 1 日 ～ 2023 年 8 月 21 日	9,588
Eufy RoboVac G30	T2250		
Eufy RoboVac G30 Hybrid	T2253		
Eufy Clean G40 Hybrid	T2256		
Eufy Clean G40+	T2272		
Eufy Clean G40 Hybrid+	T2273		
Eufy RoboVac X8 Hybrid	T2261		
Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station	T2320		
Eufy RoboVac 交換用バッテリー （X8 / X9 Pro 以外）	T2908		
Eufy Clean 交換用バッテリー （X9 Pro 用）	T2908		
Eufy RoboVac 交換用バッテリー （X8 シリーズ用）	T2937	(対象拡大分)	(対象拡大分)
(対象拡大)	(対象拡大)		
Eufy RoboVac 15C（ホワイト） （販売期間及び対象シリアルナンバーの追加）	T2120 T2250		
Eufy RoboVac G30（対象にホワイトを追加）		2023 年 10 月 15 日	合計：11,725

2023 年（令和 5 年）8 月 22 日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：69.5%（2024 年 5 月 23 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2023 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき重大製品事故の報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況
2024年度	1	火災
2023年度	10	火災

※当該事故（管理番号：A202400153）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

2023 年 4 月 1 日から 2023 年 8 月 21 日（Eufy RoboVac 15C ホワイト、Eufy RoboVac G30 ホワイトは 2023 年 4 月 1 日から 2023 年 10 月 15 日）の期間に購入されたロボット掃除機または交換用バッテリーのうち、対象のシリアルナンバーのもの。
※対象のシリアルナンバーかどうかの確認は下記 URL のシリアルナンバー入力ボックスにて御確認ください。

<https://www.anker-japan.com/pages/robovac-support>



Eufy RoboVac 15C
カラー：ホワイト、ブラック



Eufy Clean G40 Hybrid+
カラー：ブラック



Eufy RoboVac G30
カラー：ホワイト、ブラック



Eufy RoboVac X8 Hybrid
カラー：ブラック、ホワイト



Eufy RoboVac G30 Hybrid
カラー：ブラック
※ホワイトは対象外



Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station
カラー：ブラック



Eufy Clean G40 Hybrid
カラー：ブラック



Eufy RoboVac 交換用バッテリー (X8 / X9 Pro以外)

Eufy Clean交換用バッテリー (X9 Pro用) ※2個入り



Eufy Clean G40+
カラー：ブラック




Eufy RoboVac 交換用バッテリー (X8 シリーズ用)

【シリアルナンバーの記載場所】

・ロボット掃除機

製品本体底面のシール左下記載の「SN：」の後、A から始まる 16 桁のシリアルナンバーをご確認ください。



・交換用バッテリー

QR コードの下に記載されている A から始まる 16 桁のシリアルナンバーをご確認ください。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

アンカー・ジャパン株式会社 特設窓口

電話番号：0120(253)004

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.anker-japan.com/blogs/news/429>

（対象拡大後（10月16日））

<https://www.anker-japan.com/blogs/news/435>

<https://www.anker-japan.com/pages/robovac-support>

※WEB 専用窓口からも申込みいただけます。

（４）ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）について

（管理番号：A202400154）

①事象について

ヤマハ発動機株式会社（法人番号：2080401016040）が販売した電動アシスト自転車で走行中、異音とともに当該製品のバッテリーから発火し、当該製品を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部から発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2022年（令和4年）4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202400154）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

製品名	バッテリー型番	販売期間	対象台数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（X0T 型） 12. 3Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社）	X0T-00 X0T-20	2016 年 8 月 ～ 2022 年 3 月	230, 534
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（X0U 型） 15. 4Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株式会社）	X0U-00 X0U-20		14, 302
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C301 型） 12. 3Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社/ 株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」）	X0T-10 X0T-30		58, 952
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C400 型） 15. 4Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社）	X0U-30		1, 872
合 計			305, 660

2022 年（令和 4 年）4 月 5 日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：63.4%（2024 年 4 月 30 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2024年度	2	火災	2019年度	0	—
2023年度	7	火災	2018年度	0	—
2022年度	20	火災	2017年度	0	—
2021年度	14 1	火災 火災・軽傷	2016年度	0	—
2020年度	4	火災			

※当該事故（管理番号：A202400154）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』の両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。

※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

<バッテリー型番と製造ロット記載位置>



<無償交換対象製品のバッテリー型番>

販売者	バッテリー型番
ヤマハ発動機販売株式会社	XOT-00、XOT-20 XOU-00、XOU-20
ブリヂストンサイクル株式会社	XOT-10、XOT-30 XOU-30
豊田TRIKE株式会社	XOU-20
株式会社 あさひ (LOUIS GARNEAUブランド)	XOT-10、XOT-30

<無償交換対象製品の製造ロット>

BUK1	UH24	UK02	UL16	VB02	VC01	VD05	VF05	VG12	VI04	VJ07	VK28	YVC1
BUK2	UH26	UK04	UL17	VB03	VC02	VD08	VF06	VG13	VI05	VJ09	VK29	YVC3
BUL2	UI05	UK06	UL19	VB04	VC03	VD10	VF07	VG14	VI07	VJ12	VK30	YVD0
BVA0	UI06	UK07	UL20	VB07	VC04	VD11	VF08	VG17	VI08	VJ13	VL01	YVD1
BVB1	UI14	UK08	UL21	VB08	VC08	VD17	VF09	VG18	VI09	VJ14	VL05	YVD2
BVB2	UI16	UK10	UL22	VB09	VC09	VD18	VF10	VG21	VI11	VJ16	VL06	YVE0
BVC0	UI17	UK11	UL24	VB10	VC10	VD21	VF13	VG22	VI12	VJ17	VL07	YVE1
BVC1	UI19	UK14	UL26	VB11	VC11	VD24	VF14	VG24	VI13	VJ18	VL15	YVE2
BVC2	UI23	UK18	UL27	VB12	VC12	VD28	VF15	VG25	VI15	VJ20	VL18	YVF0
BVC3	UI24	UK19	UL28	VB13	VC13	VE02	VF17	VG27	VI16	VJ23	VL19	YVF2
BVF0	UI27	UK21	UL29	VB14	VC14	VE03	VF19	VH01	VI18	VJ24	VL21	YVG1
BVI0	UI30	UK22	VA03	VB15	VC15	VE10	VF20	VH07	VI19	VJ25	VL22	YVH1
BVJ0	UJ06	UK23	VA04	VB16	VC16	VE13	VF21	VH08	VI20	VJ26	VL28	YVI1
BVJ1	UJ07	UK24	VA05	VB17	VC17	VE15	VF22	VH10	VI21	VJ30	WB23	YVI3
UH09	UJ11	UK28	VA09	VB18	VC18	VE19	VF24	VH11	VI22	VJ31	WC05	YVJ0
UH11	UJ13	UK30	VA11	VB19	VC20	VE20	VF26	VH12	VI23	VK06	WC06	YVJ1
UH12	UJ14	UL01	VA12	VB20	VC21	VE22	VF27	VH15	VI25	VK07	WD04	YVJ2
UH13	UJ17	UL02	VA14	VB21	VC23	VE23	VG03	VH16	VI26	VK14	WF01	YVL2
UH15	UJ18	UL03	VA16	VB22	VC24	VE25	VG04	VH18	VI27	VK17	WL29	
UH16	UJ25	UL05	VA18	VB23	VC25	VE26	VG06	VH19	VI28	VK20	YUI1	
UH17	UJ26	UL06	VA20	VB24	VC28	VE27	VG07	VH20	VI29	VK22	YVA0	
UH19	UJ28	UL07	VA21	VB25	VC29	VE31	VG08	VH24	VI30	VK23	YVB1	
UH22	UJ31	UL08	VA22	VB26	VC30	VF01	VG10	VH28	VJ02	VK24	YVB2	
UH23	UK01	UL14	VA24	VB27	VD01	VF03	VG11	VH30	VJ05	VK27	YVC0	

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方
ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター
電 話 番 号：0120(772)780
受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）
ウェブサイト：<https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/>

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方
「電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）」無償交換 お客様コールセンター
電 話 番 号：0120(220)566
受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）
ウェブサイト：<https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：土屋、別所、庄田

電 話：03(3507)9204（直通）

U R L：<https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：江藤、山田

電 話：03(3501)1511（内線）4311

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400148	令和6年4月25日	令和6年5月21日	石油温風暖房機 (開放式)	FW-377LE	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)に関する事故(A202400159)と同一 令和6年5月10日に消費者安全法の重大事故等(石油ストーブ(ファンヒーター))として公表済事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年5月13日
A202400149	令和6年5月10日	令和6年5月22日	ガスこんろ(都市ガス用)	C3WG7PWA(大阪ガス株式会社ブランド:型式110-H822)	株式会社ハーマン (大阪ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を点火したところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202400155	令和6年5月2日	令和6年5月22日	石油給湯機	HO-3100AS2	日立化成工業株式会社(現 株式会社ハウステック)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から25年以上経過した製品
A202400156	令和6年5月4日	令和6年5月22日	カセットボンベ	なし(タイガー魔法瓶株式会社ブランド)	日本瓦斯株式会社(タイガー魔法瓶株式会社ブランド)	火災	当該製品をガストーチに装着して点火したところ、ガスに引火、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A202400159	令和6年4月25日	令和6年5月22日	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UH-F7019PR	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	石油温風暖房機(開放式)に関する事故(A202400148)と同一 令和6年5月10日に消費者安全法の重大事故等(石油ストーブ)として公表済事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年5月14日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300289	令和5年6月21日	令和5年7月6日	フードミキサー(ブレンダー)	なし	SOL inspires (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品を熔融する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、本体に過充電保護機能を有していなかったため、内部のリチウムイオン電池セルが過充電状態となって異常発熱し、発煙したものと推定される。	千葉県	令和5年7月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの 令和5年9月15日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:12.6%
A202300391	令和5年7月28日	令和5年8月3日	照明器具(投光器、充電式)	R170	徳豊商事株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品が破裂し、周辺を汚損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、照明器具本体に過充電保護機能を有していなかったため、出力電圧の高いACアダプターを接続した際に、内部のリチウムイオン電池セルが過充電状態となって異常発熱し、出火したものと推定される。	東京都	令和5年8月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの 令和元年7月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:0.1%
A202400153	令和6年4月26日	令和6年5月22日	電気掃除機(自走式)	T2261	アンカー・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	神奈川県	令和6年5月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済 令和5年8月22日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:69.5%
A202400154	令和6年5月12日	令和6年5月22日	電動アシスト自転車	PA20KXL	ヤマハ発動機株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品で走行中、異音とともに当該製品のバッテリーから発火し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	令和4年4月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:63.4%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400141	令和6年5月4日	令和6年5月20日	除湿機	火災	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	令和6年5月23日に消費者安全法の重大事故等(衣類乾燥除湿機)として公表済
A202400142	令和6年4月27日	令和6年5月21日	電気掃除機(充電式、スティック型)	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	高知県	
A202400143	令和6年5月11日	令和6年5月21日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A202400144	令和6年4月14日	令和6年5月21日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	令和6年5月10日に消費者安全法の重大事故等(モバイルバッテリー)として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年5月10日
A202400145	令和6年5月5日	令和6年5月21日	薪だきふろがま	火災 軽傷2名	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
A202400146	令和6年4月13日	令和6年5月21日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	使用者(80歳代)が、当該製品とともに水路で発見され、死亡が確認された。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年5月8日
A202400147	令和6年5月13日	令和6年5月21日	扇風機	火災	学校の体育館で当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	製造から10年以上経過した製品

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400150	令和6年4月20日	令和6年5月22日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年5月14日
A202400151	令和6年1月22日	令和6年5月22日	加湿器(超音波式)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年5月9日
A202400152	令和6年4月28日	令和6年5月22日	USBケーブル	火災	当該製品を使用して携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202400157	令和6年5月2日	令和6年5月22日	赤外線電球	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	照明器具(飼育用)に関する事故(A202400158)と同一
A202400158	令和6年5月2日	令和6年5月22日	照明器具(飼育用)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	赤外線電球に関する事故(A202400157)と同一

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし