

令和7年2月21日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

屋外式（RF式）ガスふろがま（LPガス用）、電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）、スピーカー（マイク付、充電式）に関する事故（リコール対象製品）について
（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件
（うち石油給湯機付ふろがま1件、
屋外式（RF式）ガスふろがま（LPガス用）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 3件
（うちマッサージ器（充電式）1件、電動アシスト自転車1件、
スピーカー（マイク付、充電式）1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 11件
（うち
イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵）1件、
タイマー（換気扇用）1件、電動アシスト自転車1件、
電気カーペット1件、除雪機（歩行型）1件、
電気ストーブ1件、温水式浴室換気乾燥暖房機1件、
パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）1件、
コンセント付洗面化粧台1件、ポータブルDVDプレーヤー1件、
リチウム電池内蔵充電器1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社世田谷製作所が製造し、株式会社ハーマンが販売した屋外式（RF式）ガスふろがま（LPガス用）について

（管理番号：A202401141）

①事象について

株式会社世田谷製作所（法人番号：6010901006262）が製造し、株式会社ハーマン（法人番号：5120001099668）が販売した屋外式（RF式）ガスふろがま（LPガス用）を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償点検、部品交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部（整圧器）のダイヤフラムに亀裂が生じ、機器内部でガス漏れが発生するおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2007年（平成19年）4月19日にウェブサイトへの情報掲載（2013年（平成25年）3月7日再周知）を行うとともに、継続的にダイレクトメールの送付や電話連絡等による注意喚起を行い、OEM製品を含む対象製品について無償点検及び部品交換（ガバナ部（整圧器）等の交換）を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202401141）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、ブランド、品名・型式、製造期間、対象台数

製品名	ブランド	品名・型式	製造期間	対象台数
ふろがま	世田谷製作所	R38B	1998年5月～2006年5月	10,944
		R137B	1997年6月～2006年5月	
		CS31B	1998年6月～1998年8月	
		CS32B	1998年10月～2006年4月	
		CS33B	2001年5月～2001年6月	
		FE15	2000年4月～2006年5月	
	オカキン	OK-AR型-LE	1997年11月～2006年8月	9,110
		OK-BR型-LE	1997年11月～2006年7月	
	東京ガス	ST-913RFA	1997年6月～2006年5月	4,681
		ST-912RFB	1998年5月～2006年5月	
		ST-9150CFS	1999年10月～2006年5月	
	ハーマン	YF702	1997年6月～2002年2月	3,365

ふろがま バーナー	世田谷製作 所	TA-097UET	1997年9月～2006年5月	10,926
		TA-270UET	1997年8月～2006年5月	
		TA- OK270UET	1997年8月～2006年5月	
ガス ストーブ		GS-1	2000年11月～2005年11月	311
合計				39,337

注：対象製品には、株式会社世田谷製作所のガスふろがま用バーナーを組み込んだガスふろがまを製造している株式会社オカキンの製品と、株式会社世田谷製作所からバーナー付ふろがまのOEM供給を受け、販売している東京ガス株式会社及び株式会社ハーマンの製品があります。

2007年（平成19年）4月19日からリコール（無償点検・部品交換）を実施
改修率：77.0%（2024年9月30日時点）

<リコール対象製品での事故件数>


対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2024年度	1	火災	2016年度	1	火災
2023年度	0	—	2015年度	1	火災
2022年度	0	—	2014年度	4	火災
2021年度	1	火災	2013年度	8	火災
2020年度	0	—	2012年度	7	火災
2019年度	1	火災	2011年度	1	火災
2018年度	0	—	2010年度	4	火災
2017年度	1	火災			

※当該事故（管理番号：A202401141）は含まない。


<対象製品の外観及び確認方法>

品名 R38B




対象期間
`98年 5月~`06年 5月

品名 R137B





対象期間
`97年 6月~`06年 5月

品名 CS31B/CS32B/CS33B



品名	対象期間
CS31B	`98年 6月~`98年 8月
CS32B	`98年10月~`06年 4月
CS33B	`01年 5月~`01年 6月

品名 FE15




対象期間
`00年4月~`06年5月

品名 OK-AR型-LE




対象期間
`97年11月~`06年8月

品名 OK-BR型-LE





対象期間
`97年11月~`06年7月

製品型式 TA-097UET/TA-270UET/TA-OK270UET



製品型式名	対象期間
TA-097UET	`97年 9月~`06年5月
TA-270UET	`97年 8月~`06年5月
TA-OK270UET	`97年 8月~`06年5月

型式名 GS-1



対象期間
`00年11月~`05年11月

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検及び部品交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社世田谷製作所

電話番号：0120(634)126

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20081211220036.pdf>

東京ガス株式会社

電話番号：0120(133)278

受付時間：9時～19時（日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20070418-03.html>

株式会社オカキン

電話番号：0120(581)126

受付時間：9時～19時（日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.okakin.com/news/0.html>

株式会社ハーマン

電話番号：0120(248)772

受付時間：9時～18時

ウェブサイト：https://www.harman.co.jp/important/jisyutenken/2007_04_p0st-14/

(2) ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）について

(管理番号：A202401146)

① 事故事象について

ヤマハ発動機株式会社（法人番号：2080401016040）が販売した電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部から発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2022年（令和4年）4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

製品名	バッテリー型番	販売期間	対象台数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（XOT型）12.3Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社）	XOT-00 XOT-20	2016年 8月 ～ 2022年 3月	230,534
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（XOU型）15.4Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株式会社）	XOU-00 XOU-20		14,302
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C301型）12.3Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社/ 株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」）	XOT-10 XOT-30		58,952
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C400型）15.4Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社）	XOU-30		1,872
合 計			305,660

2022年（令和4年）4月5日からリコール（回収・交換）を実施
回収率：66.7%（2025年1月31日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2024年度	6	火災	2019年度	0	—
2023年度	9	火災	2018年度	0	—
2022年度	20	火災	2017年度	0	—
2021年度	14 1	火災 火災・軽傷	2016年度	0	—
2020年度	4	火災			

※当該事故（管理番号：A202401146）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』の両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。

※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

<バッテリー型番と製造ロット記載位置>



<無償交換対象製品のバッテリー型番>

販売者	バッテリー型番
ヤマハ発動機販売株式会社	XOT-00、XOT-20 XOU-00、XOU-20
ブリヂストンサイクル株式会社	XOT-10、XOT-30 XOU-30
豊田TRIKE株式会社	XOU-20
株式会社 あさひ (LOUIS GARNEAUブランド)	XOT-10、XOT-30

<無償交換対象製品の製造ロット>

BUK1	UH24	UK02	UL16	VB02	VC01	VD05	VF05	VG12	VI04	VJ07	VK28	YVC1
BUK2	UH26	UK04	UL17	VB03	VC02	VD08	VF06	VG13	VI05	VJ09	VK29	YVC3
BUL2	UI05	UK06	UL19	VB04	VC03	VD10	VF07	VG14	VI07	VJ12	VK30	YVD0
BVA0	UI06	UK07	UL20	VB07	VC04	VD11	VF08	VG17	VI08	VJ13	VL01	YVD1
BVB1	UI14	UK08	UL21	VB08	VC08	VD17	VF09	VG18	VI09	VJ14	VL05	YVD2
BVB2	UI16	UK10	UL22	VB09	VC09	VD18	VF10	VG21	VI11	VJ16	VL06	YVE0
BVC0	UI17	UK11	UL24	VB10	VC10	VD21	VF13	VG22	VI12	VJ17	VL07	YVE1
BVC1	UI19	UK14	UL26	VB11	VC11	VD24	VF14	VG24	VI13	VJ18	VL15	YVE2
BVC2	UI23	UK18	UL27	VB12	VC12	VD28	VF15	VG25	VI15	VJ20	VL18	YVF0
BVC3	UI24	UK19	UL28	VB13	VC13	VE02	VF17	VG27	VI16	VJ23	VL19	YVF2
BVF0	UI27	UK21	UL29	VB14	VC14	VE03	VF19	VH01	VI18	VJ24	VL21	YVG1
BVI0	UI30	UK22	VA03	VB15	VC15	VE10	VF20	VH07	VI19	VJ25	VL22	YVH1
BVJ0	UJ06	UK23	VA04	VB16	VC16	VE13	VF21	VH08	VI20	VJ26	VL28	YVI1
BVJ1	UJ07	UK24	VA05	VB17	VC17	VE15	VF22	VH10	VI21	VJ30	WB23	YVI3
UH09	UJ11	UK28	VA09	VB18	VC18	VE19	VF24	VH11	VI22	VJ31	WC05	YVJ0
UH11	UJ13	UK30	VA11	VB19	VC20	VE20	VF26	VH12	VI23	VK06	WC06	YVJ1
UH12	UJ14	UL01	VA12	VB20	VC21	VE22	VF27	VH15	VI25	VK07	WD04	YVJ2
UH13	UJ17	UL02	VA14	VB21	VC23	VE23	VG03	VH16	VI26	VK14	WF01	YVL2
UH15	UJ18	UL03	VA16	VB22	VC24	VE25	VG04	VH18	VI27	VK17	WL29	
UH16	UJ25	UL05	VA18	VB23	VC25	VE26	VG06	VH19	VI28	VK20	YUI1	
UH17	UJ26	UL06	VA20	VB24	VC28	VE27	VG07	VH20	VI29	VK22	YVA0	
UH19	UJ28	UL07	VA21	VB25	VC29	VE31	VG08	VH24	VI30	VK23	YVB1	
UH22	UJ31	UL08	VA22	VB26	VC30	VF01	VG10	VH28	VJ02	VK24	YVB2	
UH23	UK01	UL14	VA24	VB27	VD01	VF03	VG11	VH30	VJ05	VK27	YVC0	

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方

ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター

電話番号：0120(772)780

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/>

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方

「電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）」無償交換 お客様コールセンター

電話番号：0120(220)566

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537>

(3) アンカー・ジャパン株式会社が輸入したスピーカー（マイク付、充電式）について

(管理番号：A202401150)

①事故事象について

事務所でアンカー・ジャパン株式会社（法人番号：8010001151445）が輸入したスピーカー（マイク付、充電式）に非純正のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、一部のロット管理に不備が発覚し、事故の可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2024年（令和6年）4月4日にウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：202401150）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：商品名、型番、JANコード、販売期間、対象台数

商品名	型番	JANコード	販売期間	対象台数
Anker PowerConf S3 グレー	A3302011 (グレー)	4571411192883 (グレー)	2023年4月1日 ～	グレー 1,746台
Anker PowerConf S3 ネイビー	A3302031 (ネイビー)	4571411192951 (ネイビー)	2024年3月15日	ネイビー 510台
				計 2,256台

2024年（令和6年）4月4日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：39.7%（2025年2月17日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2023年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況
2024年度	1	火災
2023年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202401150）は含まない。


<対象製品の外観及び確認方法>

(1) 対象製品の外観



(2) 対象製品の確認方法

製品本体底面のシールに記載の、A から始まる 16 桁のシリアルナンバーを御確認ください。



④ 使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

アンカー・ジャパン株式会社 お問い合わせ窓口

電話番号：0120(253)004

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者休日を除く。）

オンライン受付フォーム：https://www.ankerjapan.com/pages/a3102_a3302-support

※24時間受付可能

ウェブサイト：<https://corp.ankerjapan.com/posts/465>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：荒木、別所、庄田

電 話：03(3507)9204（直通）

U R L：<https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：江藤、山田、遠藤

電 話：03(3501)1511（内線）4311

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A202401140	令和7年2月5日	令和7年2月18日	石油給湯機付ふろがま	KIB-3850DF	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から10年以上経過した製品 令和7年2月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202401141	令和7年1月23日	令和7年2月18日	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	TA-R137B(株式会社ハーマンブランド:品名 YF702)	株式会社世田谷製作所(株式会社ハーマンブランド)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	大阪府	製造から20年以上経過した製品 平成19年4月19日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:77.0%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発都道府県	備考
A202401145	令和7年1月31日	令和7年2月19日	マッサージ器(充電式)	なし	株式会社MAKERS(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品が破裂し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A202401146	令和7年2月5日	令和7年2月19日	電動アシスト自転車	PA20BXLR	ヤマハ発動機株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。	千葉県	令和7年2月14日に消費者安全法の重大事故等(バッテリー(リチウムイオン、電動アシスト自転車用))として公表済 令和4年4月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:66.7%
A202401150	令和6年12月14日	令和7年2月19日	スピーカー(マイク付、充電式)	A3302	アンカー・ジャパン株式会社(輸入事業者)	火災	事務所で当該製品に非純正のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年2月12日 令和6年4月4日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:39.7%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202401136	令和7年1月14日	令和7年2月17日	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	火災	当該製品を他社製充電器及び他社製USBケーブルに接続して充電中、当該製品及び他社製USBケーブルを溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年2月6日
A202401137	令和7年2月3日	令和7年2月18日	タイマー(換気扇用)	火災	当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和7年2月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202401138	令和6年12月14日	令和7年2月18日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、前輪がロックし、身体が投げ出され、右腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年2月10日
A202401139	令和7年2月2日	令和7年2月18日	電気カーペット	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	製造から25年以上経過した製品 令和7年2月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202401142	令和7年2月6日	令和7年2月18日	除雪機(歩行型)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたためエンジンを停止したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A202401143	令和7年2月7日	令和7年2月18日	電気ストーブ	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	令和7年2月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202401144	令和7年1月25日	令和7年2月19日	温水式浴室換気乾燥暖房機	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A202401147	令和6年12月27日	令和7年2月19日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年1月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年2月13日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202401148	令和7年2月9日	令和7年2月19日	コンセント付洗面化粧台	火災	当該製品のコンセント部分を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から25年以上経過した製品 令和7年2月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202401149	令和7年2月15日	令和7年2月19日	ポータブルDVDプレーヤー	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202401151	令和7年1月14日	令和7年2月19日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を充電中、異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年2月10日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

マッサージ器（充電式）（管理番号：A202401145）

