

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品に起因して
生じた事故かどうか不明であると判断した案件について

平成20年5月20日
経済産業省商務情報政策局
製品安全課製品事故対策室

消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「消安法」)第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において、製品起因か否かが特定できていない事故として公表した案件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会『平成20年度第1回製品事故判定第三者委員会』における審議の結果、原因究明調査を行ったものの製品に起因して生じた事故かどうか依然として不明であると判断したので、製品安全に資する情報提供の観点から、不明の理由を付して公表することとします。

なお、事故原因は不明であるため、今後の事故の発生について注視し、必要に応じて対応を行うこととしています。

※詳細は別紙のとおりです。

[参考] ※消安法

(主務大臣への報告等)

第35条

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければならない。

原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
A200700012	平成19年5月14日	平成19年5月23日	電気洗濯機	ASW-A50V	三洋電機株式会社	火災	家屋を全焼する火災が発生。出火元とみられる付近に洗濯機が置いてあった。	山梨県		当該製品から出火したとは断定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700091	平成19年5月23日	平成19年6月6日	エアコン（室外機）	MSZ-SFX40HS	三菱電機株式会社	火災	「ボン」という音がして火が上がった。発火場所は一戸建ての2階ベランダ据付エアコン室外機付近で、当時家人は留守にしており、エアコンが動作していたか不明。	大分県		当該製品から出火したとは断定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700355	平成19年8月13日	平成19年8月28日	扇風機	EF-30CHX	三洋電機株式会社	火災	就寝中、火災の発生に気がついた。	大阪府		事故品の焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、出火原因の特定には至らなかった。
A200700366	平成19年7月26日	平成19年8月30日	ろうそく	—	マルカ株式会社	重傷1名	花火セット内に入っている点火用ろうそくを使用中、花火の熱でろうそくが液状化し液面燃焼が発生したため、とっさにサンダルで踏み消そうとして火傷を負った。	兵庫県		花火に着火後、暫くろうそくを花火に向けていたことから、液面燃焼が発生したものと思われる。火を取り扱うことから、使用者は十分に注意をする必要があるものの、使用者の不注意とは言い切れず、また、製品に起因した事故であるとも言いきれないため。
A200700384	平成19年8月26日	平成19年9月3日	電気洗濯機	NA-W255A	松下電器産業株式会社	火災	軒下に設置された洗濯機付近から出火し、洗濯機の一部を焼損した。	長野県		製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700398	平成19年8月27日	平成19年9月6日	掃除機	SC-M85E2(K)	三洋電機株式会社	火災	当該製品の電源コード付近から出火する火災が発生した。	広島県		電源コードに断線が認められ、電源コードが何らかの鋭利なもので押しつぶされる等のストレスにより、断線した可能性も考えられるが、原因の特定には至らなかった。
A200700423	平成19年9月6日	平成19年9月14日	携帯電話用電池パック	5523UAA(W52T用)	株式会社東芝	火災	当該機器を卓上ホルダーで充電しながら使用していたところ、機器背面より火花が飛び、発火した。	東京都		調査の結果、電池パックには外部からの衝撃により生じたと思われる凹みが見られることから、当該部分から内部短絡に至った可能性が高いと考えられるが、いつ、どのような衝撃を受けたのかは特定できず、事故原因の特定には至らなかった。
A200700454	平成19年9月12日	平成19年9月21日	ACアダプター（電気シェーバー用）	SV-AM6	三洋電機株式会社	火災	家人が火災に気づき、出火元と推定される場所に当該機器があった。	兵庫県		火災現場から全ての部品が回収されておらず、詳細な調査ができなかったため、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。
A200700460	平成19年9月11日	平成19年9月21日	エアコン	SRK40BKSD	三菱重工業株式会社	火災	当該機器を運転中に「パチパチ」と音がして火花が見え、煙が出た。当該機器の一部と壁の一部が焼損した。	東京都		ファンモーターのコネクター部が発熱し、発火したものと思われるが、コネクター部が発熱した原因は、エアコンクリーニングの際に洗浄剤がコネクタに付着した可能性もあり、事故原因の特定には至らなかった。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか 不明であると判断した理由
A200700504	平成19年9月28日	平成19年10月11日	電気こんろ	MDS-200HS	株式会社萬品電機製作所	火災	消費者が不在時に、当該製品の上に置いていたものが燃えていた。	京都府		何らかの理由によりヒーターのスイッチが入り、こんろの上に置かれていた可燃物が焼損したと思われるが、スイッチつまみはパネル面から飛び出しておらず、意図せずスイッチが入ったとは考えにくいことから、原因の特定には至らなかった。
A200700520	平成19年9月30日	平成19年10月17日	エアコン（室外機）	RA280BX	ダイキン工業株式会社	火災	エアコン室外機付近から出火する火災が発生した。	石川県		製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700571	平成19年10月24日	平成19年11月2日	電気冷蔵庫	NR-DL37PX1	松下冷機株式会社	火災	当該製品からの発煙を発見し、ブレーカーを落とし消火した。	東京都		調査の結果、当該機器内に侵入した小動物の尿等によるトラッキングにより発火した可能性も考えられ、原因の特定には至らなかった。
A200700575	平成19年10月10日	平成19年11月5日	自転車	シェボーフ 2006年モデル	株式会社あさひ	重傷1名	自転車走行中に樹脂製の後泥除けが後輪に巻き込まれ転倒し、右肘の骨にひびが入る等の怪我を負った。	大阪府		調査の結果、消費者から聴取した使用状況では、事故と同様の状況が再現されず、事故原因の特定には至らなかった。
A200700586	平成19年10月31日	平成19年11月8日	電気がま	NP-HT10	象印マホービン株式会社	火災	家人が食事中に焦げ臭いにおいに気づき、台所に行くと当該製品付近より出火していた。	大分県		製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該製品から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700603	平成19年10月22日	平成19年11月13日	折り畳みテーブル（会議用）	SE	株式会社内田洋行	重傷1名	テーブルの天板のロックがかからない状態で、天板を畳み移動していたところ、振動で天板が開き、バランスを崩し、テーブルが転倒した。その際、テーブルが左足の上に落ち、親指を骨折した。	宮城県		天板を畳んだ状態で転倒を繰り返すと天板のロック機構が変形することが確認されたことから、日頃からテーブルの転倒が繰り返されていたと考えられるが、これまでの使用状況が不明であるため、使用者の不注意とは言い切れず、また、製品に起因したによる事故とも言い切れないため。
A200700647	平成19年5月28日	平成19年11月27日	水槽用エアーポンプ	アルファ6000	株式会社マルカン	火災	水槽付近から出火する火災が発生し、当該製品及び蛍光灯などを焼損した。	愛知県		火災現場から全ての部品が回収されておらず、詳細な調査ができなかったため、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。
A200700679	平成19年11月26日	平成19年12月5日	電子レンジ	RO-SE2	三菱電機ホーム機器株式会社	火災 軽傷1名	天ぷら鍋の近傍を通る当該製品の電源コードから出火し、天ぷら鍋の油に引火したため消火した。その際、家人が軽い火傷を負った。	大阪府		調査の結果、電源コードからの出火の可能性は極めて低く、また、事故当時使用していなかった天ぷら油に火種が落ちて発火温度に達しないため引火することはないと考えられることから、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。
A200700685	平成19年11月20日	平成19年12月7日	電気冷蔵庫	GR-K36M	東芝家電製造株式会社	火災 軽傷1名	冷蔵庫の背面付近より炎が上がっているのを発見した。	長野県		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該製品から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700689	平成19年10月6日	平成19年12月7日	加湿器	GRE-01	株式会社テレビショッピング研究所	死亡1名	当該製品を使用していたところ、レジオネラ肺炎を起こし死亡した。	新潟県		当該製品及び被害者から検出されたレジオネラ菌は同一の菌であることが確認されたものの、使用状況との関係が不明であることから、原因の特定には至らなかった。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか 不明であると判断した理由
A200700710	平成19年11月30日	平成19年12月14日	デスクトップパソコン	PC-VG20SEZ38	NECパーソナルプロダクツ株式会社	火災	家人が帰宅した際に、煙りが充満しており、パソコンから火花が出ていたため消火した。テーブル、床、壁等を焼損した。	東京都		製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700808	平成19年12月21日	平成20年1月7日	電気こたつ用コード	8007	株式会社仲野電機製作所	火災	電気こたつを使用中にコードの中間スイッチ付近から発火し、こたつ布団の一部が焼損した。	愛知県		電源コードに溶融痕が認められ、この部分から出火したものと思われるが、電源コードを足にひっかける等のストレスにより半断線した可能性も考えられ、原因の特定には至らなかった。
A200700811	平成19年12月13日	平成20年1月8日	延長コード	KDH-ST6SW	株式会社オーム電機	火災	水槽の近くで水槽用ヒーター等を接続していた当該製品付近から出火する火災が発生した。	大阪府		水槽の水によるトラッキング等の可能性も推定されたが、原因の特定には至らなかった。