

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件について

平成22年1月26日
経済産業省商務情報グループ
製品安全課製品事故対策室

消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「消安法」)第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において、製品起因か否かが特定できていない事故として公表した案件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会『平成21年度第4回製品事故判定第三者委員会』における審議の結果、原因究明調査を行ったものの製品に起因して生じた事故かどうか依然として不明であると判断したので、製品安全に資する情報提供の観点から、不明の理由を付して公表することとします。

なお、事故原因は不明であるため、今後の事故の発生について注視し、必要に応じて対応を行うこととしています。

詳細は別紙のとおりです。

【参考】 消安法

(主務大臣への報告等)

第35条

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければならない。

原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
1 A200800110	平成20年3月26日	平成20年4月28日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	R-VF13A	鳥取三洋電機株式会社	火災	店舗内において火災が発生した。現場周辺に当該製品があった。	愛知県		ヒーターの接続端子からの出火が疑われたが、事故現品の調査ができず、発火点であるか、外部から焼損したものが、確認はできなかった。 なお、再現試験では、当該箇所からの発火は自己消火し、燃え広がる可能性は低いとも考えられるが、可能性を否定するには至らなかった。
2 A200800449	平成20年7月13日	平成20年7月31日	テレビ(ブラウン管型)	19C-M16	シャープ株式会社	火災	住宅を全焼する火災が発生した。事故現場に当該製品があった。	兵庫県		調査の結果、当該製品は焼損が著しく、残存していた部品等に発火の痕跡は認められなかったが、事故品内部の偏向コイル、CRT基板等の部品が焼失等により未回収で確認できず、出火元及び原因の特定には至らなかった。
3 A200800537	平成20年8月5日	平成20年8月22日	扇風機	HCS-S321T	株式会社佐久本工機	火災	火災が発生した。事故現場に当該製品があった。	沖縄県		調査の結果、当該製品は焼損が著しく、モーター等の一部の部品しか残存していないため、確認できない部品が多く、出火元及び原因の特定には至らなかった。 なお、これまでに当該機種で同様な事故は発生していない。
4 A200800793	平成20年10月29日	平成20年11月7日	電動車いす(ハンドル形)	ET3A	スズキ株式会社	火災	当該製品に据え付けられたバッテリーに使用者がバッテリー液を補充した後、充電を行った。充電完了後しばらくすると車体下部から出火した。	東京都		調査の結果、当該製品は焼損が著しく、バッテリー液の入れすぎ等管理の問題か、製品に問題があったのか、特定には至らなかった。溶融痕の解析からも、判定はできなかった。
5 A200800894	平成20年11月18日	平成20年11月28日	光回線終端装置	AS-1000GN	三菱電機株式会社	火災	当該製品のほか複数の電気製品が設置されていたリビングボード付近が焼損する火災が発生した。	埼玉県	A200800895及びA200800903と同一事故	調査の結果、当該製品は基板上の殆どの部品が焼失し、また銅箔パターンも焼失するなど焼損が著しいことから、出火元及び原因の特定には至らなかった。 なお、これまでに当該機種で同様な事故は発生していない。
6 A200800895	平成20年11月18日	平成20年11月28日	ルーター(パソコン周辺機器)	RT-200KI	沖電気工業株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品のほか複数の電気製品が設置されていたリビングボード付近が焼損する火災が発生した。	埼玉県	A200800894及びA200800903と同一事故	調査の結果、当該製品は基板上の殆どの部品が焼失し、また銅箔パターンも焼失するなど焼損が著しいことから、出火元及び原因の特定には至らなかった。 なお、これまでに当該機種で同様な事故は発生していない。
7 A200800903	平成20年11月18日	平成20年11月28日	ファクシミリ	FAX-K78CL	ブラザー工業株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品のほか複数の電気製品が設置されていたリビングボード付近が焼損する火災が発生した。	埼玉県	A200800894及びA200800895と同一事故	調査の結果、当該製品は焼損が著しく、基板上の電子部品実装部分に見られる溶断や溶融を解析したが、出火元及び原因の特定には至らなかった。 なお、これまでに当該機種で同様の事故は発生していない。
8 A200801379	平成20年8月16日	平成21年3月23日	ベッド(レジャー用)	集束式折りたたみレジャーベッド	株式会社カイザー(輸入事業者)	重傷1名	購入5日後に、当該製品を使用していたところ、製品が傾き、落下して重傷を負った。	不明		調査の結果、当該製品の縦支柱の一部が欠落していたため、使用者の体重に耐えられず、バランスが崩れ、傾いたものと推定された。 しかしながら、当該製品には支柱が取り付けられていた痕跡があり、製品出荷時に取り付けられていたかを含め、いつどのようにして支柱が欠落したのか、特定することはできなかった。