

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件について

平成22年7月26日  
経済産業省商務情報グループ  
製品安全課製品事故対策室

消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「消安法」)第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において、製品起因か否かが特定できていない事故として公表した案件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会『平成22年度第1回製品事故判定第三者委員会』における審議の結果、原因究明調査を行ったものの製品に起因して生じた事故かどうか依然として不明であると判断したので、製品安全に資する情報提供の観点から、不明の理由を付して公表することとします。

なお、事故原因は不明であるため、今後の事故の発生について注視し、必要に応じて対応を行うこととしています。

詳細は別紙のとおりです。

【参考】 消安法

(内閣総理大臣への報告等)

### 第35条

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。

## 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
1 A200700281	平成19年7月4日	平成19年8月1日	歩行補助車	30172	アプリカ葛西(株)	重傷1名	何らかの原因により、折りたたみロックが外れており、それに気が付かないまま当該製品を押して歩いていたところ、何かにぶつかった衝撃で製品が折りたたまれてしまい、しりもちをつき、大腿骨を骨折した。	三重県		調査の結果、当該製品の左右の開閉レバーのロックがはずれていたために、壁にぶつかり製品が折りたたまれ、転倒に至ったものと考えられるが、使用者はロックをはずした覚えがないとのこと 当該製品がアンロック状態になった原因が不明であることから 原因の特定はできなかった。
2 A200800503	平成20年8月6日	平成20年8月12日	食器洗い乾燥機	MA-D451-P	松下電器産業株式会社	火災	部屋で火災が発生し、火災現場に当該製品があった。	埼玉県		調査の結果、当該製品の残存している内部配線や部品等に溶融痕等の発火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、一部の部品が確認できていないことから、原因の特定はできなかった。
3 A200800594	平成20年7月10日	平成20年9月12日	テレビ(ビデオ一体型)	VX-T14GX20(推定)	ソニー株式会社(輸入事業者)	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。当該製品の電源は、切られていた。	岡山県		調査の結果、当該製品の残存している電装部品等に発火の痕跡は認められなかったが、焼損は著しく、メイン基板はほとんど焼失している状態であったため、確認はできなかったことから、原因の特定はできなかった。
4 A200800659	平成20年9月21日	平成20年10月2日	浴槽用温水循環器(24時間風呂)	AL-205S	旭硝子株式会社	火災	風呂場付近が出火元と思われる火災が発生し、火災現場に当該製品があった。	石川県		調査の結果、当該製品の残存している内部配線や部品等に溶融痕等の発火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、一部の部品(紫外線ランプユニット、電源コードなど)が残存していなかったことから 原因の特定はできなかった。
5 A200800713	平成20年9月17日	平成20年10月15日	オーブントースター	BO-E75P	三菱電機ホーム機器株式会社	火災	当該製品で調理物を加熱中に庫内から発煙した。鶏肉をアルミホイル皿にのせ、タイマー10分に設定し、その場を離れ、約25分後に煙に気がついたとき、タイマーは「1」で止まっていたとのこと。	埼玉県		調査の結果、当該製品で鳥肉を加熱中に使用者がその場を離れたこと 当該製品のタイマーが途中で停止し加熱が続いたため調理物が焦げ、発火に至った可能性があること、 事故の状況から当該製品のタイマーが停止しなければ調理物の発火に至らなかったことが考えられたが、接点に溶着等の異常はなく、タイマーの停止も再現しなかったことから 原因は特定できなかった。
6 A200800953	平成20年11月28日	平成20年12月11日	テレビ(ブラウン管型)	KV-19GV1	ソニーイーエムシーエス株式会社	火災	当該製品周辺が焼損する火災が発生した。当該製品は、当時、リモコンでオフにされていた。	山口県		調査の結果、残存していたリモコンでオフの状態の時に通電する範囲の部品から出火の痕跡は認められなかったが、当該製品の焼損は著しく、内部の基板等の電気部品等がほとんど焼失していることから 原因の特定はできなかった。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
7 A200801060	平成20年11月25日	平成21年1月13日	ライター(使い切り型)	MISM-002(27JAN)	株式会社ヒメブラ(輸入事業者)	火災	車を運転中に当該製品でタバコに火を着け、ダッシュボードに置いてしばらくすると、周辺の可燃物から発煙していた。	大阪府		調査の結果、当該製品の残火によるものと推定されるが、着火部分が焼損していることから、残火が生じた原因が異物が挟まったものによるものなのか、製品の不具合によるものか原因の特定はできなかった。 * 当該製品にはISO9994に準拠している旨の表示あり。
8 A200801200	平成20年11月8日	平成21年2月3日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	IR-7534	株式会社アイアン(輸入事業者)	火災 死亡1名	家屋が全焼する火災が発生し1名が死亡、現場に当該製品があった。	東京都		調査の結果、事故品の上衣類の燃えた痕跡があったということ以外に情報はなく、事故品も写真も確認できないこと原因の特定はできなかった。
9 A200900003	平成21年2月6日	平成21年4月1日	自転車	2HJ018B	ナショナル自転車工業株式会社(現パナソニックサイクルテック株式会社(輸入事業者))	重傷1名	運転中に当該製品のチェーンが外れ、前のめりに転倒し、あごを強打して骨折した。	東京都		当該製品は、使用者によって廃棄されていたこと当該製品のメンテナンスを行っていた店舗も不明であったことから、原因の特定はできなかった。
10 A200900209	平成21年6月1日	平成21年6月17日	電気掃除機	MC-V280XD	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。	茨城県		調査の結果、当該製品の外郭は焼損し丸焼けであったこと、モータ内部からの焼損ではないこと、制御基板の焼損が著しいことから、原因の特定はできなかった。
11 A200900620	平成21年10月17日	平成21年11月5日	除湿機	CD-Hil85	株式会社コロナ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。	北海道		調査の結果、当該製品の焼損が著しく、熱交換器のパイプが確認できるのみであったことから、原因の特定はできなかった。