

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品に起因して  
生じた事故かどうか不明であると判断した案件について

平成20年1月7日  
経済産業省商務情報政策局  
製品安全課製品事故対策室

消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「消安法」)第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において、製品起因か否かが特定できていない事故として公表した案件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会「第5回製品事故判定第三者委員会」における審議の結果、原因究明調査を行ったものの製品に起因して生じた事故かどうか依然として不明であると判断したので、製品安全に資する情報提供の観点から、不明の理由を付して公表することとします。

なお、事故原因は不明であるため、今後の事故の発生について注視し、必要に応じて対応を行うこととしています。

詳細は別紙のとおりです。

【参考】 消安法

(主務大臣への報告等)

第35条

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければならない。

## 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
A200700030	平成19年5月14日	平成19年5月25日	電動アシスト自転車	X239	ヤマハ発動機株式会社	重傷1名	アシスト機能のスイッチを切った状態で電動アシスト自転車で走行中、段差でガタッとなったとき急に電源が入り段差にぶつかったため、左手の薬指・小指に擦り傷、左膝内出血の怪我を負い、首を曲げると痛みを感じる。	福岡県		段差通過時に急にアシスト力が作用したような軽さになったことが考えられるが、事故品のアシスト力の制御装置、駆動装置の部品に不具合はみられず、原因の特定には至らなかった。
A200700036	平成19年4月頃	平成19年5月25日	電動アシスト自転車	X101	ヤマハ発動機株式会社	重傷1名	電動アシスト自転車で走行中、前輪が急に軽くなり、バランスを崩し、剥離骨折、全治6週間の怪我を負った。	大阪府		急に前輪が軽くなったということから、アシスト力が作用したことも考えられたが、事故品のアシスト力の制御装置、駆動装置の部品に不具合はみられず、原因の特定には至らなかった。
A200700042	平成19年3月頃	平成19年5月25日	電動アシスト自転車	X101	ヤマハ発動機株式会社	重傷1名	電動アシスト自転車に乗車中、事故があり、骨折した。	京都府		制御装置に異常履歴が記録されていたが、事故品の部品にアシスト力が繋がる不具合はみられなかったことから、原因の特定には至らなかった。
A200700044	平成17年12月	平成19年5月25日	電動アシスト自転車	X151	ヤマハ発動機株式会社	重傷1名	電動アシスト自転車に乗車していたところ転倒し骨折した。過去、フラフラと前に進む事象があった。	三重県		フラフラと前に進む事象があったことから、アシスト力が作用したことも考えられるが、事故品のアシスト力の制御装置、駆動装置の部品に不具合はみられず、原因の特定には至らなかった。
A200700046	平成14年4月16日	平成19年5月25日	電動アシスト自転車	AF42	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	電動アシスト自転車に乗りながら交差点で信号待ちをしていたところ、信号が変わったので停止状態から交差点を渡ろうとして、ペダルに足をかけた途端、車道へ暴走し、車道へ顔面から叩きつけられた。	北海道		ペダルに足をかけたとたん暴走したということから、アシスト力が作用したことも考えられたが、事故品のアシスト力の制御装置、駆動装置の部品に不具合はみられず、原因の特定には至らなかった。
A200700084	平成18年5月24日	平成19年6月4日	電動アシスト自転車	AF62	ブリヂストンサイクル株式会社	死亡1名	電動アシスト自転車に乗っていて、右側に倒れて右側側頭部を損傷し、その後、意識が戻らず約半年後、死亡した。目撃者によると、転倒直前にぶらついていたとの情報があるほか、被害者は、毎日の犬の散歩の際に自転車に犬を繋いで乗車することが多かったとの情報がある。事故車の自己診断機能を調査した結果、異常発生履歴は認められなかった。	千葉県		事故品のアシスト力の制御装置、駆動装置の部品、ブレーキ、ハンドルなどに異常はみられず、原因の特定には至らなかった。
A200700101	平成19年5月10日	平成19年6月7日	介護ベッド用手すり	PZR-K900TAH	株式会社ブラッツ	死亡1名	着衣がベッドの手すりの固定用ノブに引っかかり、頸部圧迫を起こし、窒息により死亡した。	兵庫県		当該事故は、スイングアームを固定せずに使用した際に、固定ノブが着衣の首部分に引っかかることによって発生したものと推定される。固定ノブの形状は、球状であり引っかかる等による危険性は低いものと考えられるが、事故発生時の被害者の状態及び行動が明らかでないため、原因の特定には至らなかった。
A200700121	平成18年4月24日	平成19年6月11日	電動アシスト自転車	X151	ヤマハ発動機株式会社	重傷1名	孫と2台で走行中、後ろに孫が来ているか確認の為停止し、自転車から降りようとした時バランスを崩して転倒し骨折した。	京都府		事故品のアシスト力の制御装置にハンダ割れが一部みられたが、事故時にアシスト力が作用していたかどうかは特定できなかったことから、原因の特定には至らなかった。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
A200700122	平成19年3月27日	平成19年6月11日	電動アシスト自転車	X101	ヤマハ発動機株式会社	重傷1名	ゆるいスロープの上でまたがったまま信号待ちをしていた時、車両が突然動きだし、車止めにぶつかり転倒した。その際、右手がハンドルの下に入り、骨折した。	京都府		車両が突然動き出したということから、アシスト力が作用したことも考えられたが、事故品のアシスト力の制御装置、駆動装置の部品に不具合はみられず、原因の特定には至らなかった。
A200700264	平成19年7月15日	平成19年7月27日	テレビ(ブラウン管型)	21C-S11	三菱電機株式会社	火災	家人が当該機器の下部から発火しているのを発見した。当該機器が焼損し、壁の一部が焦げた。	大分県		調査の結果、当該製品に発火の痕跡は確認できなかったことから当該製品から出火したとは特定できず、火災原因の特定には至らなかった。
A200700288	平成19年7月19日	平成19年8月3日	電気洗濯機	不明	三洋電機株式会社	火災	アパート2階外の廊下に設置してあった当該製品の火災に隣人が気づき、消火した。	茨城県		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該製品から出火したとは特定できず、火災原因の特定には至らなかった。
A200700307	平成19年7月31日	平成19年8月7日	エアコン(室外機)	AU-D19H	シャープ株式会社	火災	エアコン室外機付近から火が出ているのを発見した。当該機器、雨戸、外壁、軒屋根の一部を焼損した。	愛知県		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、火災原因の特定には至らなかった。
A200700309	平成19年7月31日	平成19年8月7日	電気こんろ	NK-1102	松下電器産業株式会社	火災	家人が外出中に電気こんろ周辺を焼損する火災が発生した。	東京都		何らかの理由によりヒーターのスイッチが入り、こんろ周辺が焼損したものと思われるが、スイッチつまみの周りにはガードがあり、意図せずスイッチが入ったとは考え難く、原因の特定には至らなかった。
A200700334	平成19年8月7日	平成19年8月17日	電気こんろ	NK-1104	松下電器産業株式会社	火災	家人が留守中に火災が発生した。当該機器のスイッチがONになっており、洗剤の容器等が焼損していた。	東京都		何らかの理由によりヒーターのスイッチが入り、付近に置かれていた洗剤の容器等が焼損したものと思われるが、スイッチつまみはパネル面から飛び出しておらず、意図せずスイッチが入ったとは考え難く、原因の特定には至らなかった。
A200700350	平成19年8月19日	平成19年8月28日	段差解消機	18ZX	トヨタ車体株式会社	死亡1名	自宅縁側に設置された当該製品の上で車いすに乗った状態で夕涼みをしていた。家族がその場を離れ1時間程して戻ってくると、車いすの左前輪が当該機器から脱輪しており、転落防止用のチェーンが利用者の頸部を圧迫していた。病院に運ばれたが、死亡が確認された。	岐阜県		当該製品は、家と外との行き来のために使用するものであり、長時間、製品の上にとどまることを想定した製品ではないが、使用者の誤使用、不注意とは言い切れず、また、製品に起因した事故であるとも言い切れないため。
A200700354	平成19年8月16日	平成19年8月28日	コーヒーマーカー	SAC-SP10	鳥取三洋電機株式会社	火災	当該機器付近から出火する火災が発生した。	兵庫県		当該製品は廃棄されており、現物の詳細調査が不能であったため、事故原因の特定には至らなかった。
A200700373	平成19年8月8日	平成19年8月31日	エアコン	RSM221WD	富士電機総設株式会社	火災	当該機器の電源コードと延長コードの接続部に燃えた形跡があった。コンセント部分に埃や塵が溜まり発火したと思われる。	三重県		埃などによるトラッキング等の可能性も推定されたが、原因の特定には至らなかった。
A200700379	平成19年8月23日	平成19年8月31日	電気洗濯機	NA-W25A1	松下電器産業株式会社	火災	前日にタオル等を当該機器で洗濯をし、終了した。次の日の午後、当該機器が燃えているのを近くにいた人が発見した。当該機器は屋外に設置されており、運転停止中の夜間に燃えたものと思われる。	愛媛県		電源コードに溶融痕が確認されたが、外火の可能性もあることから、原因の特定はできなかった。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
A200700453	平成19年9月13日	平成19年9月21日	エアコン	CS-BG32AC2	松下電器産業株式会社	火災	家人が帰宅した際、台所付近からの出火を発見した。	奈良県		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、火災原因の特定には至らなかった。
A200700489	平成19年8月10日	平成19年10月4日	ミシン	TL-82(モーター付)	JUKI株式会社	火災	当該製品のモーター部より発煙・発火した。	千葉県		モーターロック状態での巻線の過熱による発火であるが、当該製品はほとんど使用されておらず、いつの時点で電源スイッチが入り、また、クラッチがつながれた状態になったかが不明であるため、事故原因の特定には至らなかった。
A200700581	平成17年9月頃	平成19年11月6日	電動アシスト自転車	PASスマイルX101	ヤマハ発動機株式会社	重傷1名	当該製品で走行中に前輪が浮き上がり、転倒しそうになったため、自転車から飛び降りて両足で踏ん張り、転倒を免れたが、2日後に剥離骨折であることが判明した。	東京都		当該製品は廃棄されてしまっており、現物の詳細調査が不能であり、事故原因の特定には至らなかった。