

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表済事故において、製品に起因して  
生じた事故かどうか不明であると判断した案件について

平成20年3月25日  
経済産業省商務情報政策局  
製品安全課製品事故対策室

消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「消安法」)第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において、製品起因か否かが特定できていない事故として公表した案件のうち別紙については、消費経済審議会製品安全部会「第6回製品事故判定第三者委員会」における審議の結果、原因究明調査を行ったものの製品に起因して生じた事故かどうか依然として不明であると判断したので、製品安全に資する情報提供の観点から、不明の理由を付して公表することとします。

なお、事故原因は不明であるため、今後の事故の発生について注視し、必要に応じて対応を行うこととしています。

詳細は別紙のとおりです。

【参考】 消安法

(主務大臣への報告等)

第35条

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければならない。

## 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
A200700273	平成19年7月24日	平成19年7月30日	エアコン(室外機)	SRC22ZD	三菱重工株式会社	火災	異臭に気付いて2階上がったところ、ベランダに設置している室外機が燃えているのを発見した。	大阪府		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700276	平成19年7月25日	平成19年8月1日	電気洗濯乾燥機	TW-130VB	東芝家電製造株式会社	火災	当該機器にタオル5枚を入れ、予約設定し就寝した。ガタンという異常音に気づき、確認すると洗面所から煙と炎が出ていた。	茨城県		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700292	平成19年7月27日	平成19年8月3日	エアコン(室外機)	MSZ-G22F	三菱電機株式会社	火災	火災発生直前にブレーカーが作動し、ブレーカーを入れ直した。直後、焦げ臭いにおいがして、周囲を見るとベランダに設置していた当該機器右側付近が燃えているのに気づいた。なお、事故の前にも何度かブレーカーが作動していた。	神奈川県		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700301	平成19年7月28日	平成19年8月6日	電気温水器	SM08460D-C111	九州変圧器株式会社(現株式会社キューヘン)	火災	洗面室から出火する火災が発生した。	大阪府		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700374	平成19年7月27日	平成19年8月31日	花火	迎春花	株式会社若松屋	重傷1名	当該製品にローソクで火を点けたが、火付きが悪く、しばらくして着火すると、先端が左真横に50cmほど飛び出して消費者の右足の甲に落ち、消費者が火傷を負った。	岡山県		事故当時、花火の火着きが悪かったとのことから、薬筒部分を炙ったことにより、真横に火塊が飛び出したと考えられるが、使用者の使用状況が確認できないことから、原因を特定することができなかった。
A200700375	平成19年8月5日	平成19年8月31日	歩行補助車	ハッピーXYAPRL001B	シャープトレーディング株式会社	重傷1名	自宅近くの道路で当該製品を使用して散歩中、ブレーキを掛けたが効かなかったため当該製品が前に行き過ぎたため、バランスを崩し、転倒した。	埼玉県		調査の結果、事故品のブレーキはSGマーク認定基準の「ハンドルブレーキ性能」には適合していたが、使用者の使用方法にも特段問題は見当たらず、使用者の誤使用、不注意とは言い切れず、また、製品に起因した事故であるとも言えないため。
A200700383	平成19年6月12日	平成19年9月3日	幼児用リクライニング椅子	ハイローベッド&チェア399	アプリカ葛西株式会社	重傷1名	当該製品の高さ調整を行ったところ、近くにいた子供の指が挟まれ爪を剥くなどの怪我を負った。	岐阜県		高さ調整を行える製品であることから、稼動する部分に指挟みの可能性があるため、使用者は十分に注意をする必要があるものの、使用者の不注意とは言い切れず、また、製品に起因した事故であるとも言えないため。なお、乳幼児が使用する製品であることを鑑みると、万が一指挟みが起こっても重大な事故に至らないような製品設計が望まれる。
A200700413	平成19年9月3日	平成19年9月12日	生ごみ処理機	TK410(松下電工(株)製造・販売)	松下電器産業株式会社(事業継承)	火災	ベランダに設置していた当該機器が燃えているのに気がつき消火した。	大阪府		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考	製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した理由
A200700417	平成19年8月28日	平成19年9月13日	ACアダプター(携帯電話用)	0202PQA(KDDI(株)ブランド)	九州ミツミ株式会社(現 ミツミ電機株式会社)	火災	当該機器を差し込んでいたコンセント付近から出火する火災が発生した。	千葉県		火災現場から当該事故品の大半が回収できなかったため詳細調査ができず事故の原因は特定できなかった。
A200700442	平成19年9月10日	平成19年9月19日	テレビ(ブラウン管型)	C-21A60	三洋電機株式会社	火災	テレビの電源をリモコンで切った後に外出し、翌日帰宅するとテレビが焼損しており、部屋が煤で汚損していた。	鹿児島県		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。
A200700458	平成19年7月7日	平成19年9月21日	電動車いす(ハンドル型)	ET-3A	スズキ株式会社	死亡1名	当該製品で、下り坂を走行中に花壇縁石に乗り上げて転倒し、外傷性ショックで死亡した。	岩手県		調査の結果、事故品車両に不具合は認められなかったが、使用者の運転ミスとも特定できなかった。
A200700471	平成19年9月19日	平成19年9月28日	電気冷蔵庫	NR-C37D2	松下冷機株式会社	火災	当該機器背面付近から火災が発生した。	和歌山県		電源コードに溶融痕が認められ、この部分から出火したものと思われるが、電源コードを足にひっかける等のストレスにより断線した可能性も考えられ、原因の特定には至らなかった。
A200700481	平成19年9月17日	平成19年10月2日	リチウムイオンバッテリー(電動リール用)	BM-2000C	ダイワ精工株式会社	火災	当該製品を車に乗せて自宅に帰宅し、車のドアを開けた際、当該製品が転がり落ちてしまったため、それを拾い上げようとした時、製品から発火した。	大阪府		事故品の焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、発火原因の特定には至らなかった。
A200700516	平成19年10月3日	平成19年10月15日	ライター(注入式)	不明	ウインドミル株式会社	火災	ボンという音がしたので居間に行ってみると火災が発生していた。中心部には当該ライターが溶解しており、テレビとテレビ台、絨毯等が焼損した。	滋賀県		事故品の焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、出火原因の特定には至らなかった。
A200700600	平成19年11月5日	平成19年11月13日	電気冷蔵庫	NR-204TR	松下冷機株式会社	火災	キッチンが出火元とみられる火災が発生した。	愛知県		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できず、また、当該製品周辺にはメーカー不明の電気製品もあり、出火元も含め、原因の特定には至らなかった。
A200700764	平成19年12月8日	平成19年12月27日	電気ストーブ	DS-1013(松下電器(株)ブランド)	株式会社千石	火災 死亡2名	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。	大阪府		事故品の焼損が著しく、詳細な調査ができなかったため、出火原因の特定には至らなかった。
A200700775	平成19年11月22日	平成19年12月28日	エアコン(室外機)	RAS-406NDR	東芝キャリア株式会社	火災	ブレーカーが落ち焦げ臭かった為、窓を開けたところ当該製品付近から煙が出ていた。	静岡県		調査の結果、製品内部に発火の痕跡は確認できなかったことから当該機器から出火したとは特定できず、当該製品周辺にも発火源となるものが確認できなかったことから、火災原因の特定には至らなかった。